



انجنييري پوهنځی



Shaikh Zayed University, Khost, Engineering Faculty

Afghanic

د موادو مقاومت



د موادو مقاومت

Strength of Materials

Sen Teach Assist Prof Bahram Amiri

Strength of Materials




Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

پوهنمل بهرام اميري



پوهنمل بهرام اميري
۱۳۹۶



ISBN 978-9936-620-42-1



9 789936 620421

د موادو مقاومت

پوهنمل بهرام اميري

افغانیک
Afghanic



Pashto PDF
2017



Shaikh Zayed University, Khost, Engineering Faculty
انجنييري پوهنځی

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

Strength of Materials

Sen Teach Assist Prof Bahram Amiri

Download:

www.ecampus-afghanistan.org

بسم الله الرحمن الرحيم

د موادو مقاومت پوهنمل بهرام امیری

لومړی چاپ

دغه کتاب په پي ډي ایف فارمت کې په مله سي ډي کې هم لوستلی شئ:



د موادو مقاومت	د کتاب نوم
پوهنمل بهرام امیری	لیکوال
شیخ زاید پوهنتون، انجنیری پوهنځی، خوست	خپرندوی
www.szu.edu.af	وېب پاڼه
۱۳۹۶، لومړی چاپ	د چاپ کال
۱۰۰۰	چاپ شمېر
۲۳۹	مسلسل نمبر
www.ecampus-afghanistan.org	ډاونلوډ
سهر مطبعه، کابل، افغانستان	چاپ ځای



دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې، په جرمني کې د Eroes کورنۍ یوې خیریه ټولنې لخوا تمويل شوی دی. اداري او تخنیکي چارې یې په آلمان کې د افغانیک لخوا ترسره شوي دي. د کتاب د محتوا او لیکنې مسؤلیت د کتاب په لیکوال او اړونده پوهنځي پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبیق کوونکي ټولني په دې اړه مسؤلیت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له مور سره اړیکه ونیسئ:
 ډاکتر یحیی وردک، د لوړو زده کړو وزارت، کابل
 تېلیفون ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰
 ایمېل textbooks@afghanic.de

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بی ان ۱-۴۲-۶۲۰-۹۹۳۶-۹۷۸

د لوړو زده کړو وزارت پيغام



د بشر د تاريخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو، ساتلو او خپرولو کې ډير مهم رول لوبولی دی. درسي کتاب د نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړيوالو پيژندل شويو معيارونو، د وخت د غوښتنو او د ټولني د اړتياوو په نظر کې نيولو سره بايد نوي درسي مواد او کتابونه د محصلينو لپاره برابر او چاپ شي.

له ښاغلو استادانو او ليکوالانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دوامداره زيار يې ايستلی او د کلونو په اوږدو کې يې په خپلو اړوندو څانگو کې درسي کتابونه تالیف او ژباړلي دي، خپل ملي پور يې اداء کړی دی او د پوهې موتور يې په حرکت راوستی دی. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او درسي مواد برابر او چاپ کړي، چې له چاپ وروسته د گرانو محصلينو په واک کې ورکړل شي او د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د علمي پروسې په پرمختگ کې يې ښک گام اخيستی وي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د گرانو محصلينو د علمي سطحې د لوړولو لپاره د علومو په مختلفو رشتو کې معياري او نوي درسي مواد برابر او چاپ کړي. په پای کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کميټې او زموږ همکار ډاکتر يحيی وردک څخه مننه کوم چې د دی کتاب د خپرولو لپاره يې زمينه برابره کړې ده.

هيله منده يم چې نوموړې گټوره پروسه دوام وکړي او پراختيا ومومي تر څو په نيردې راتلونکې کې د هر درسي مضمون لپاره لږ تر لږه يو معياري درسي کتاب ولرو.

په درنښت

پوهنوال دوکتور فريده مومند

د لوړو زده کړو سرپرست وزيره

کابل، ۱۳۹۶

د درسي کتابونو چاپول

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لویو ستونزو څخه گڼل کېږي. یو زیات شمیر استادان او محصلین نویو معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زاړه میتود تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپترونو څخه گټه اخلي چې زاړه دي او په بازار کې په ټیټ کیفیت فوتوکاپي کېږي.

تر اوسه پورې مور د ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ، البیروني، کابل، کابل طبي پوهنتون او کابل پولي تخنیک پوهنتون لپاره ۲۵۰ عنوانه مختلف درسي کتابونه د طب، ساینس، انجنیري، اقتصاد، ژورنالیزم او زراعت پوهنځیو (۹۶ طبي د آلمان د علمي همکارو ټولني DAAD، ۱۴۰ طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې Kinderhilfe-Afghanistan، ۶ کتابونه د آلماني او افغاني پوهنتونونو ټولني DAUG، ۲ کتابونه په مزار شریف کې د آلمان فدرال جمهوري جنرال کنسولگری، ۱ کتاب د Afghanistan-Schulen، ۱ د صافی بنسټ لخوا، ۱ د سلواک اېډ او ۳ نور کتابونه د کانراد ادنور بنسټ) په مالي مرسته چاپ کړي دي.

د یادونې وړ ده، چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هېواد ټولو اړونده پوهنتونونو او یو زیات شمېر ادارو او مؤسساتو ته په وړیا توگه وپشل شوي دي. ټول چاپ شوي کتابونه له www.afghanistan-ecampus.org ویب پاڼې څخه ډاډولود کولای شئ.

دا کړنې په داسې حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰-۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې:

"د لوړو زده کړو او د نیوونې د ښه کیفیت او زده کوونکو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په دري او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انگریزي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلین او استادان نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي."

مونږ غواړو چې د درسي کتابونو په برابرولو سره د هیواد له پوهنتونونو سره مرسته وکړو او د چپتر او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړینه ده چې د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره هر کال څه نا څه ۱۰۰ عنوانه درسي کتابونه چاپ شي.

له ټولو محترمو استادانو څخه هيله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي، وژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چيټرونه ايډيټ او د چاپ لپاره تيار کړي، زموږ په واک کې يې راکړي چې په ښه کيفيت چاپ او وروسته يې د اړوند پوهنځيو، استادانو او محصلينو په واک کې ورکړو. همدارنگه د ياد شويو ټکو په اړوند خپل وړاندیزونه او نظريات له مونږ سره شريک کړي، تر څو په گډه پدې برخه کې اغيزمن گامونه پورته کړو.

د مؤلفينو او خپروونکو له خوا پوره زيار ايستل شوی دی، ترڅو د کتابونو محتويات د نړيوالو علمي معيارونو په اساس برابر شي، خو بيا هم کيدای شي د کتاب په محتوی کې ځينې تيروتنې او ستونزې وليدل شي، نو له درنو لوستونکو څخه هيله مند يو تر څو خپل نظريات او نيوکې مؤلف او يا مونږ ته په ليکلې بڼه راوليږي، تر څو په راتلونکي چاپ کې اصلاح شي. له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کميټې او د هغې له مشر ډاکټر ايروس څخه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لگښت يې ورکړی دی، دوی تر دې مهاله د ننگرهار پوهنتون د ۱۴۰ عنوانه طبي او غيرطبي کتابونو د چاپ لگښت پر غاړه اخیستی دی.

په ځانگړې توگه د جي آی زيت (GIZ) له دفتر او CIM (Center for International Migration & Development) څخه، چې زما لپاره يې له ۲۰۱۰ نه تر ۲۰۱۶ پورې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي وو، هم د زړه له کومې مننه کوم.

د لوړو زده کړو له وزيرې پوهنوال دوکتور فريده مومند، علمي معين پوهنمل ډيپلوم انجنير عبدالنواب بالاكرزی، مالي او اداري رئيس احمد طارق صديقي، د ننگرهار پوهنتون رئيس، د پوهنځيو رييسانو او استادانو څخه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ يې هڅولې او مرسته يې ورسره کړې ده. د دغه کتاب له مؤلف څخه ډېر مندوی يم او ستاينه يې کوم، چې خپل د کلونو-کلونو زيار يې په وړيا توگه گرانو محصلينو ته وړاندې کړ.

همدارنگه د دفتر له همکارانو هر يو حکمت الله عزيز، فهيم حبيبي او فضل الرحيم بريالڅخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې يې نه سترې کيدونکې هلې ځلې کړې دي.

ډاکټر يحيی وردک، د لوړو زده کړو وزارت سلاکار

کابل، مې ۲۰۱۷

د دفتر ټيليفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ايميل: textbooks@afghanic.de

سریزه

د ټکنالوژي او تخنیک اساس تخنیکي علوم چې مقاومت مواد یې د اساسي برخو څخه شمیرل کېږي. د ساختمانونو او ماشین الاتو د مختلفو ډولونو د طرحه ریزی لپاره اړینه ده چې عناصر د هغې په محکمیت کې اندازه شي، د ساختمان د عناصرو شمیر نه په محکمیت کې اړینه ده او ډیره محاسبه یې په شخې او استواري کې ضروري گڼل کېږي، چې هغه د عناصرو د شمیرنې په شخې کې د ساختمان او هغې د عناصرو اندازو پیدا کول دي چې د ځای او شکل بدلونونه یې د مجازي حد څخه زیاتوالی ونکړي که چیرې په جوړښت باندې بارونه اغیزه وکړي نو د شکل بدلون پکې راځي، که د خارجي بارونو مقدار د خپلې اندازې زیات شي پدې حالت کې استواري د جوړښت له منځه ځي، استواري د ساختمان هغه وخت منل کیدای شي چې د خارجي قوو له اغیزې د شکل بدلون اولني حالت ته راوگرځي نو ددې لپاره محاسباتو کې دقت او ځیرکي د انجینرانو وظیفه ده د موادو په مقاومت کې د ساختمانونو مشین الاتو او عناصرو محاسبه په محکمیت، شخې، استواري او دوامدارۍ کې اړینه ده او باید وڅیړل شي. د ډول ډول انجینري ساختمانونو په طرحه او ډیزاین کې د هغې بیلا بیلو برخو عناصرو د ابعادو د ټاکنې مسله رامنځته کېږي، دغه مسله د اقتصادي والي په پام کې نیولو سره د یو یا څو محاسبو پر بنسټ حلېږي، چې هدف یې د ساختمانونو محکموالی، شخې، استواري او تل پاتې والي تامینول دي. ډیر ځلې دغه مسله د یو مضمون په څیر څیړل کېږي چې ددې جملې څخه یې د موادو مقاومت اساسي پوهه ده. د موادو مقاومت د پوهې په بنا کولی شو چې د یوه جوړښت ساده او پیچلي برخې وپېژنو، پدې مضمون کې تیوري (نظري) او تجربه (عملي) یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. کیدای شي په یو وخت کې د موادو مقاومت علم نظري یا عملي بڼه ولري

ټولې فرضيې ددې پوهې په عمل کې تحقیق او څیړل کېږي کله چې صحیح والی د هغې په مطلق ډول ثبوت شي له هغې وروسته گټه ترې اخیستل کېږي د موادو مقاومت په هکله د اول ځل لپاره علمي لیکنې او مقالې د فزیک او ریاضي مشهور ایټالوي عالم گالیله لخوا (1564-1642) کالونو کې نشر ته وسپارل شوي چې په هغې کې د سختو جسمونو قانونمندی او فزیکي خواص څیړل شوي وو. د میخانیک نظري سره د مواد مقاومت توپیر پدې کې دی چې په میخانیک نظري کې جسمونه مطلق سخت فرض کېږي، مگر په مقاومت مواد کې ټول جسمونه چې د قوو د اغیزې لاندې راشي، شکل او اندازې یې بدلون مومي چې دا بدلون باید د مجازي حد څخه زیات نه وي په 1960 میلادي کال کې انګلیسي فزیک پوه رابرت هوک د قوې او شکل بدلون تر منځ اړیکې وڅیړلې او فرمولبندي یې کړې چې په مواد مقاومت کې اصلي رول لري، د هغې څخه وروسته ماشینونه او دستګاوې د آزمایشاتو او کنټرول په موخه منځته راغلې چې نوي مفکورې او نظرونه یې راپیدا کړل. د مواد مقاومت په اړه نورو پوهانو لکه: ماریوت، کولن، ایلر، برنولي او نورو ډیر څیړنیز کارونه سرته رسولې دي پدې کورس کې نظري او عملي مسایل په مختلفو برخو د مواد مقاومت کې لکه: کشش فشار، غزیدنه (Elongation)، بې ځایه والی، تاویدنه، کوږوالی او نور په پام کې نیول شوي چې پدې برخو کې به د زده کړې لپاره گټور تمام شي [2] او [3]. عمومي مفهومونه: په انجینري مسایلو کې درې اساسي برخې د میخانیک لکه د سیال (بهدني) میخانیک (Fluid Mechanics) د شکل بدلیدونکي جسمونو میخانیک (Deformable Body Mechanics) او د سختو جسمونو میخانیک (Rigid body Mechanics) څیړنې لاندې نیول کېږي چې هر یو یې د ساختماني موادو په تولید کې اساسي رول لري. ساختمانونو باید داسې طرحرزي او ډیزاین شي

ترڅو چې د مختلفو قوو د اغيزې په مقابل کې مقاومت وکړای شي او له بلې خوا د ښه او معلوم محکمیت، شخې او استواری، لرونکي وي، چې د تصادفي او له مخکې نامعلومو بارونو په مقابل کې مقاوم او استوار پاتې شي. د موادو مقاومت د میخانیک یوه برخه ده چې لوی او واړه د شکل بدلونونه د ساختمان څیړي او د تطبیقي میخانیک یوه څانګه ده یا په بل عبارت هغه پوهه چې د انجینري محاسباتو له نقطې نظره د ساختمان، عناصرو او ماشین الاتو محکمیت، شخې، استواری او پایښت څیړي د موادو مقاومت دی. ددی لپاره چې عناصر د ساختمانو باورې کارو کړي نو د محکمیت، شخې او استواری شرایط یې باید تامین وی

میخانیک: دفزیک یوه برخه ده چې دجسمو نو حرکت او دریدنه (سکون دهغی عدلت او شرایطو دخرانګوالی په اړه بحث کوی او په دوه ډوله دی .

(1) سینما تیک: داجسامو حرکت بې له دی چې علت دحرکت په پام کې ونیسي بحث کوي یا دحرکت علم دی .

(2) ډینا میک: داجسامو حرکت او سکون علت (قووي) سره څیړی. او یا دحرکت او قووي ترمخ اړیکې بیا نوي. په دوه ډوله دی: (1) ستا تیک: د سکون په حالت کې اجسامو تعادل څیړي حرکت یو نسبی امر دی. په نړۍ کې هیڅ ما ده بې حرکتو وجود نلری، او مطلق سکون هیڅ نشته .

ساختمان عناصرو: دساختمان او جوړښت هغه برخې دي چې د مخاسبې لپاره انتخابیږي.

محکمیت (Strength) د ساختمان او هغې د عناصرو قابلیت دی چې د معلومو قوو له اغيزې ویجاړ نشي بارونه او قوې په ښه شان وزغمي.

شخي(Stiffness) د ساختمان او هغې د عناصرو قابليت دی چې د خارجي قوو له اغيزې خپلې اندازې او شکل وساتي مگر اعظمي د شکل بدلون يې له مجازي شکل بدلون څخه زيات نشي.

ثبات(Stability): د ساختمان او هغې د عناصرو قابليت دی چې د معلومو قوو له اغيزې اولنۍ حالت وساتي که د جوړښت له پاسه فشاري قوه وارده شي او جوړښت د تعادل اولنۍ حالت ځانته وساتي نو دغه جوړښت ثابت دی.

پايښت(دوامداري): د ساختمان او هغې د عناصرو قابليت دی چې ورکړل شوي دنده (وظيفه) د گټې اخيستنې په جريان کې تر ټاکلي وخت پورې وساتي.

ميخانيکي خواص: د ساختمان د پرزو او موادو قابليت دی چې د بارو او قوو د اغيزې لاندې بنايي د موادو د ميخانيکي خواصو په اړه معلومات په لابراتواري شرايطو کې د خاصو ماشينو او ستنډرډونو څخه په لاس راځي.

حقيقي جسم: د ساختمان او د عناصرو، مشخصا تو په نظر کې نيولو سره لکه هندسي، فريکي، ميخانيکي، او نور ترخپرنې لاندې راځي حقيقي جسم ورته وايي

مطلق سخت جسم: و هغې جسم ته وايي چې د دوو نقطو تر منځ فاصله دکيفي قووتر اغيزي لاندې تغير ونه کړي

محاسبوي شيما: ترخپرنې لاندې حقيقي جسم دی، بې له هغو عناصرو او پرزو چې په محاسبه پورې اړه لري او يا دا چې اغيزه يې دقوو دعمل په نتيجه کې معلومه شي. محاسبوي شيما د محاسبې اسانتيا لپاره ترتيب کيږي

نود سا ختمان دشمنې داسا نتيا لپا ره محاسبوي شيما دسا ختمان

ختمي دهه

اکسيوم : عبارت له پرنسيپ، اصل او يا علمي قانون څخه دی چې دتجر بو په واسطه لاسته راځي .

۱. عطا لت اصل : که چيري يو جسم دهیڅ قووې تراعیزي لاندې واقع نشي که ساکن وي تل دسکون په حال کې پاتې کېږي که متحرک وي نو حرکت به یی همیشه مستقیم الخط یا یو نواخت (دقوو محصله به یی صفر وي) او هر جسم هڅه کوي چې خپل لومړنی حالت وساتي

2. له شتاب او تعجيل سره دقوو دمتنا سب والي يا ډينا ميك اساسي اصل دی .

3 عمل او عکس العمل دوي متقابلي قوي دي

4. دمستقلې اغیزي پرنسيپ : کله چې يو جسم د بهرنیو باړو داغيزو په نتیجه کې د شکل بدلون حاصلوي نو دا بدلون د باړونوسره متنا سب دی او د هرې قوې د حاصل شوو بدلونونو د مجموعی سره برابر دی

مخکیننی خبرې

زموږ زمانه د ساینس او تکنالوژۍ د چټکو بدلونونو زمانه ده، د پوهانو د اټکل له مخې به په راتلونکو کالونو کې هره میاشت د علمي اطلاعاتو کچه دوه برابره شي. څرگنده ده چې له دغو بدلونونو سره یو ځای به زموږ د ژوند لارې، طریقې، تخنیک، زده کړې او کاري بوختیاوې په په ښه لوري روان شي ترڅو زموږ راتلونکی نسل له دغو نویو بدلونونو جوگه شي. د تخنیک او تکنالوژۍ اساس تخنیکي علوم دي، چې د موادو مقاومت یې د اساسي برخو څخه شمیرل کیمي، د ساختمان، ماشین آلاتو د بیلا بیلو ډولونو د ډیزاین، طریحریزی، جوړښت او کارونې له باره اړینه ده چې ټول عناصر او اړونده جوړیدونکي دیتالونه (پرېزې) یېپ محکموالی، سختوالی، استواری او دوامداری کې محاسبه شي. ددې له پاره چې د ساختمان ټولو عناصرو د شکل بدلونونه د مجازي او منل شوي حد څخه زیاتوالی ونه کړي. او که په ساختمان باندې زورونه او قواوې له خپلې منل شوي اندازې زیاتې شي نو استواری او پایښت د جوړښت له منځه ځي. ددې له پاره په طریحریزی او محاسبه کې څیرکي د انجینرانو دنده ده ځکه چې د ساختمان او ماشین آلاتو په طرح، ډیزان او جوړښت کې د هغې د عناصرو د ابعادو د ټاکنې، اقتصادیت، ښکلا، او مداومت مسایل رامنځ ته کیرې چې دغه مسایل د یو څو محاسبو په بنسټ حل کیرې. چې هدف یې د ساختمانونو، ماشین آلاتو محکموالی او تل پاتې والی دی. نو دغه مسلې د یوه مضمون په څیر څیرل کیرې چې د موادو مقاومت یې اساسي پوهه ده، ددې پوهې په بناء کولای شو چې د یوه جوړښت ساده او پیچلي برخه وپېژنو. د موادو په مقاومت کې تیوري (نظري) او تجربه (عملي) ډیر نږدې اړیکې سره لري، کیدای شي د موادو مقاومت علم په یوه وخت کې نظري او یا

عملي بڼه ولري، ټولې فرضيې ددې علم په مطلق ډول په عمل کې ثبوت کيږي او له هغې وروسته گټه ترې اخيستل کيږي.

په ساختمانونو او جوړښتونو باندې بهرني زورونه او قواوې که هغه فشاري، کششي، غوڅيدونکي، دوراني، کږيدونکي او نورې وي، په دې کتاب کې په پام کې نيول شويدي چېد انجینري پوهې حاصلونکي يې بايد په دوو سمسترونو کې ووايي.

د موادو مقاومت مضمون د فزيک، ميخانيک نظري(ستاتیک او ډيناميک)، رياضي، هندسې او نورو علمونو څخه راټول شويدي او ټول عناصر او پرزې د ساختمان او ماشين د تغير شکل په حالت کې څيږي. د کتاب په برابرولو کې مولف له خپلې شخصي تجربې څخه چې نوموړی مضمون د څو کالونو په موده کې تدريس کوي گټه اخيستي ده. په دې کتاب کې نوي مدرکونه چې هغه نظري، عملي مثالونه، تجربوي کړنې، کورنۍ دندې او نور شامل دي. په پای کې لارم بولم د شيخ زايد پوهنتون انجینري پوهنځی د ټولو استادانو او منسوبينو څخه چې ددې کتاب په برابرولو کې يې راسره مرسته کړيده، د زړه له کومې مننه او قدرداني کوم. ددې کتاب په تخنيکي برخه کې په کمپيوټر کې د کتاب ليکنې، اصلاح او نورو برخو کې محترم انجینر محمد خالد مایار وردگ، محترم انجینر محمد نايب واحدی گربز او محترم شمس الله ساحل راسره مرسته کړيده د مننې په څرگندولو د لوی خدای ج له درباره ورته زيات برياليتوبونه غواړم.

په درناوي

پوهنمل ډيپلوم انجینر بهرام آميري

د شيخ زايد پوهنتون د انجینري پوهنځي استاد

تقریظ

په تخنیکي او ساختماني چا رو کې مسلکي پوهه که عملي اویا نظري وي دهر انجینر لپاره دروح اوبدن بېلگه شمېرل کېږي. دغه تخنیکي پوهه چې اساس یې مواد مقاومت جوړوي دساختماني انجینر دزده کړې محور گنل کېږي انسان دخپل پیدا یښت نه را پدې خوا دخپل ژوندانه دبقا لپاره دطبیعت اوطبیعی بنواویدو شرایطو سره ډغرې وهلي او په دې هلوځلو کې دموادو مقاومت علم دده سره اوږه په اوږه ملگرتیا کړېده په دې اساس ویلا ی شو چې مواد مقاومت یو ډېریخوانی علم دی او زمورپه هېواد کې په ملي ژبه ددې ډول اثر لیکنه دزیات اهمیت وړده چې له یوې خوا دپښتو ژبې په بډاینه کې ستر رول لوبوي او له بلې خوا په ملي او مورنۍ ژبه مسلکي پوهې ته ښه زمینه برابروي ما ددپیلوم انجینر پوهنمل بهرام (آمیري) کتاب له سره ترپایه کتلی دی اوموادو مقاومت دغه اثر چې په شپږو څپرکواو

() مخونو کې لیکل شوی دی دتالیف لپاره یې دمعتبرو ماخذونو نه گټه اخیستل شویده په ډېره ساده اوروانه پښتو ژبه لیکل شوی دی چې لوستل او پوهیدل یې دهر هغه چالپاره چې غواړي په مواد مقاومت او ددې علم په اساساتو وپوهیږي ډېره اساسا نه کړیدي دکتاب اساسي برخې په لومړي څپرکي کې اړیکې اوساختماني شیمایوې، قووې او بارونه، اتکاوي او عکس العملونه تر څپرني لاندې نیول شوي دي، په دوهم څپرکي کې دساده سطحو دمقاطعوهندسي مشخصات (مساحت، ستا تیکي مومنتونه، محوري اوقطبي انرشیايي مومنتونه، دفرار المرکز انرشیايي مومنتونه، دانرشیا شعاع، دثقل مرکز، اودهغې اړوند مثالونه اوکورنۍ دندې) په مفصله توگه بیان شوي دي په دریم څپرکي کې کشش اوفشار (داخلي قواوې او دغوڅي

مبتود، تشنجات، په مایلو سطحو کې تشنجات، دتشنجاتوتوتراکم، دمحمکۍ او شخۍ شرایط دموادو میخانیکي مشخصات اود کشش اوفشار دیاگرام، اودهو کقا نون (الاستیکیت او پلاستیکیت دموادو عملي مثالونه او کورنۍ دندې) لیکل شوي دي زه نه غواړم چې خپله دا لیکنه دفصلو نو په شمېراو په هغې کې دځای په

ځای شویو موادو نوم په اخیستلو سره اوږده کړم ځکه لوستونکي کولای شي چې دلپیک په لوستلو سره دهغه په ټولو برخو باندې پوه شي، چې په نوموړي کتاب کې خپرل شوي دي څرنگه چې د موادو مقاومت په پوهه کې میله (گاډر) بنسټیز ځای لري او په سا ختمان کې په میله باندې ځان پو هول اوپه عمل کې د بارونو لاندې دهغې کارونه دهر مسلکي انجینر دنده بلل کیږي، په مفصله توگه تشریح شوي ده او دامکان تر حده زیا رایستل شوی دی چې دنوموړی جوړښت پروسې عملي مثالونه کورنۍ دندې، لابراتوارې شرایط اودا سې نور پکې خپرل شوي دي چې دا

کارد محصلینو دزده کړې سره زیا ته مرسته کوي له بلې خواددې کتاب خانگړتیا داده چې دهر فصل په آخېر کې کنټرولې کورنۍ دندې، شکلونه اودهغې جدولونه راغلي دي چې لوستونکي اړیا سي ترڅو چې په خپل ذهن کې دلوستل شوي فصل (څپرکی) مواد یو وار بیا تکرار کړي چې دا عمل هم دزده کړې له پروسې سره ډېره مرسته کوي دا کتاب هغه املایې او تحنیکې تېروتنې چې دتایپ په پروسه کې راغلي دي د مولف سره په مشوره اصلاح شوي دي او کتاب چا پو لو ته تیا رشوی دی دمسؤلو مقا مونوڅخه دکتاب چاپولوپه طمع زه محترم استا د بهرام (امیري) ته دښه صحت سره اوږد عمر غواړم ترڅو دنورو کتا بونو په لیکلو سره دهېواد دتحنیکي میحانیک او موادمقاومت مکتب چې په ملي ژبه دکتا بونو دلرلوڅخه کمزوري دي او نورهم غني کړي

پو هنمل دوکتور گلزار (آمینی)

دشیخ زاید پوهنتون دانجینري پوهنځي دتحنیکي علومو د

دیپا رتمنت پخواني آمر



تقریظ

دغه تحقیقي اثر چې په هغه کې د موادو مقاومت، ثبات، غزیدنه، غوڅیدنه، پایښت، او نور اړونده موضوعات څېړل شوي د انجینری پوهنځی لپاره یو ډېر ګټور کتاب ثابتیدلای شي په دې لېکنه کې شکلونه، جدولونه، شیمایگانې، محاسبوی عملیې، د فزیک مختلف قوانین، او داسې نورو موضوعگانو په تړاو شتون لری. او همدارنگه نور ډول ډول علمی موضوعات په خپل ځای کې راوړل شوي دي چې دخا ص اهمیت څخه برخمن دي تر ټولو دمخه یو مهم کار چې تر سره شوی هغه د اړونده اصطلاحاتو تعریفونه دي چې د کتاب په پېل کې راوړل شوي دي د اصطلاحاتو راوړل د کتاب لوستل، لوستونکي ته اسانوي او لوستونکی نه خسته کوي زما په اند د دې کتاب چاپ علمی پوهه غني کوي او د مسلک مینه وال په سم لوري رهنمایي کولای شي په دې لیکنه کې تر ډېره بریده زیار ایستل شوی دی چې مسایل په ساده او روانه ژبه لیکل شوي دي ترڅو د متن لوستل د ستونځو څخه خالي وي د دې کتاب په لیکنه کې سریزه، د موضوعاتو لړلېک، په متن کې د ماخذونو یادیدنه، او د شکلونو تشریح، او ماخذونه یې په ښه توګه لیکل شوي دي زه د دې کتاب چاپ د افغانی پوهی د بډاینې لپاره یو ښه اقدام ګڼم او هیله من یم چې دا کتاب چاپ ته وسپارل شي او د اړتیا پربنأ چاپ شي

په درنښت

پوهاند دوکتور گل سالم (شرافت)

د څېړنې کمیټې مرستیال

د دې کتاب د چاپ لپاره د پوهاند دوکتور گل سالم مرادونه
 د دې کتاب د چاپ لپاره د پوهاند دوکتور گل سالم مرادونه

د دې کتاب د چاپ لپاره د پوهاند دوکتور گل سالم مرادونه
 د دې کتاب د چاپ لپاره د پوهاند دوکتور گل سالم مرادونه

لړليك

لومړی څپرکی

- ۱ اړیکې او ساختماني شیمایي
- ۱-1: هندسي شیمایي: ۱
- 4.1: اتکأوي او عكس العملونه: ۶

دوهم څپرکی

- ۱۲ د ساده سطحو (مقاطعو) هندسي مشخصات
- 1.2- مساحت (Area): ۱۲
- 2.2: د ساده سطحو (مقاطعو) ستاتيکې مومنت: ۱۳
- 3.2: دمقطع دثقل مرکز (Center of Gravity of the section): ۱۵
- 4.2: انرشيایي مومنت (Moments of Inertia): ۲۷
- 5.2: دفرار المرکز انرشيایي مومنت: ۳۸
- 6.2- انرشيایي مومنت نسبت دمحورونو دوران ته: ۴۴
- 7.2: دمقاومت مومنت: ۵۱

دریم څپرکی

- ۷۶ کشش اوفشار (Tension and Compression)
- 1.3- داخلي قواوې اودمقطع میتود (Internal Forces and Section Method): ۷۶
- 2.3- تشنجات (Stresses): ۸۰

- 3.3 3 یو ځای والي یا دتشنجاتو تراکم: ۱۰۰
- 3.4 دمواوو میخانیکې مشخصات اودکشش فشا ردپاگرام ۱۰۶
- 3.5: دمواوو کششي دپاگرام (دتشنجاتو- کشش دپاگرام) (Stress, strain Diagram) ۱۰۹
- 3.6- دارتجاعیت مودول (دهوک قانون)، (Hooks Law Modulus of Elasticity) ۱۱۹
- 3.7 الاستیکیت اوپلاستیکیت دمواوو (Elastic and Plastic of Materials) ۱۲۱
- 3.8 پرلپسي بار آچونه، سټپټیا (Repeated Loadings , Fatigue) ۱۲۲
- 3.9 داخلې قوې اودکشش- فشار په حالت کې تشنجات ۱۲۴
- 3.10 دامتدادي قوو محاسبه (کششي او فشاري) او دهغې دپاگرام رسمول: ۱۲۵
- 3.11- په کشش- فشار کې دځاي (مکان) او شکل بدلونونه: ۱۳۰
- 3.12 دکشش- فشار په حالت کې ټاکلي اوناټاکلي ستاتيکې سیستمونه: ۱۴۶
- 3.13: حرارتي تشنجات: ۱۷۰

څلورم څپرکې

- بي ځايه والي اوغوځيدنه (پرې کيدنه) ۲۱۷
- 1.4: پرچې وصليدل (اتصالات): ۲۲۲
- 2.4: ولډينگي (جوشي) (اتصالات): ۲۲۹
- پنځم څپرکې ۲۳۵
- تاويدنه (Torsion) ۲۳۵
- 1.5: دتاويدنې اوتاوونکې مومنت په هکله معلومات: ۲۳۵
- 2.5- دنامعلوم ستاتيکې ميلو تاويدنه: ۲۶۱

شپرڀم څپرکی


- کوپروالی (انحنأ) ۲۷۶
- 1.6- دگاډرونو ډولونه : ۲۷۷
- 2.6- دعرضي قوې او د کوپروالي مومنت د علامو ډيپژنډني قاعده: ۲۸۰
- 3.6- په کوپروالی کې دننه (داخلي) قوې (Internal forces inflexure): ۲۸۱
- 4.6: د کوپروالي مومنت (M)، عرضي قوې (Q)، او وپشلي بار (q) ترمنځ ډيفرينسيالي رابطي: ۲۸۳
- 5.6: دگاډرونو د کوپروالي په صورت کې نارملي تشنجات ۳۰۹
- 6.6: دگاډر په عرضي کوپروالي کې دمماسي تشنج ټاکنه : ۳۲۰
- 7.6: پراډوله او T ډوله مقطعو دگاډرونو کې مماسي تشنجات : ۳۳۵
- 8.6: دگاډرونوپه کوپروالي کې دځای د بدلون ټاکنه (دگاډر دارتجاعی کرني معادله): ۳۴۰
- 9.6: دگاډر دارتجاعی کرني عمومي ډيفرينسيالي معادله (دابتدایي پارامترونو طریقه) ۳۵۴
- 10.6: ناپاکلي ستاتيکي سيستمونه (گاډرونه): ۳۶۳
- اخځليکونه (مأخذونه): ۴۰۱

لومړۍ څپرکۍ اړیکې او ساختماني شیمای


1-1: هندسي شیمای:

د حقیقي جسم محاسبه وي شیمای د هندسې له نقطې نظره د موادو په مقاومت کې په لاندې ډولونو لکه: میله یا گادر (دمیلو ډولونه اونور) ورقه، تخته، پلپټ، قشر او درانده جسمونو وېشل کېږي.

الف: میله یا گادر: هغه جسم چې دوه بڼه او یا په گرد ډول کې یو بڼه په مراتبو کوچنی دهغې له اوږدوالي څخه وي په نوم د (میلې، گادر او شافت) سره یادېږي. لکه (1.1- شکل)




ب: هغه جسم چې د هغې ضخامت نظر اوږدوالي او عرض ته په مراتبو کوچنی وي،



اویا هغه جسم چې ضخامت یې نظر اوږدوالي او جگوالي ته په مراتبو کوچنی وي قشر بلل کېږي. لکه (2.1- شکل)

2.1- شکل: ورقه یی او پلپټ ډوله جسمونه.

ج: درانده جسمونه :- هغه جسمونه چې ټول ابعاد يې تقريباً سره مساوي وي.



3.1- شکل: د دراندو جسمونو شیمآ

دموادو مقاومت پوهنه کې میلی ځانگړی اهمیت لري ، دمیلی بنسټیزې برخې دمیلی محور او عرضي مقطع ده دغه دواړه یو له بله سره اړیکې لري. یعنی محور د میلی د عرضي مقطع د ثقل له مرکز څخه تېرېږي او عرضي مقطع په محور باندې عموده وي. [2], [3]

2.1: فزیکي شیمآ: د موادو مقاومت په اړوند د ځینو مسائیلو د حل لپاره د جسمونو فزیکي جوړښت په برخه کې یولې فرضیې په نظر کې نیسي چې د موادو مقاومت د فرضیو په نوم یادېږي او په لاندې ډول ترې یادونه کوو.

a. یوتکه یې (یکنواخت) فرضیه: یکنواخت مواد هغې موادو ته ویل کېږي چې دهغې په داخل کې خالیگاوي نه وي.

b. ایزوتروپیکه (متجانسه) فرضیه: هغه مواد چې د کبفي حجم په ټولو نقطو کې د یو ډول خواص لرونکی وي د متجانسو موادو په نوم یادېږي.

c. د شکل د کوچنیوالي فرضیه: د دې فرضې په بنأ ویل کېږي چې د پوه جسم د شکل بدلون نظر دهغې ابعادو ته ډیر کوچنی دی او په ډیرو حالاتو کې له هغې صرف نظر کېږي.

d. دموادو دمکمل ارتجاعیت فرضیه : ددې فرضیې په بنا ټول مواد مطلقاً ارتجاعي فرض کېږي. مگر په حقیقت کې جسمونه یوازې د یو ځل معلومې بارونې لاندې هغه هم د موادو مقاومت د فورمولونو په نظر کې نیولو سره ارتجاعي دي.

e. دقوې او دشکل بدلون ترمنځ دخطي رابطې فرضیه: ددې فرضې په بنا تصور کېږي چې دقوې له اغېزې دشکل بدلون د رابرت هوک دقانون له مخې سرته رسیږي چې دا قانون د قوې او شکل بدلون ترمنځ مستقیمه رابطه بیانوي. دموادو په مقاومت کې نورې فرضیې هم شته چې په اړونده درسونو کې به ترې یادونه وکړو، خو هغه فرضیې چې ډیرې عامې او مروجې وې په پورته ډول ترې یادونه وشوه. کله چې دساختمان شکل او بڼه وټاکل شي بیا داصلي بارونو په پام کې نیولو سره دساختمان په اساسي عناصرو حقیقي ډیزاین ترسره کېږي چې په ډیزاین کې باید لومړی د وادني سلب (بام) یا آخري چت ډیزاین شي ورپسې اتکايي بېمونه ،ستنې او اخره کې بنسټ ډیزاین شي. د ساختمان د ډیزاین لپاره اول دهغې بارونو پیدا کول ضروري دي چې په هغې عمل کوي او هغه عبارت دي اول دجوړښت اندازه او بیا دنوموړې برخو وزن نظر دموادو کثافت (حجمي وزن) ته پیدا کېږي.


1. مړه بارونه (Dead load): چې موقعیت او مقدار یې ثابت وي لکه: دجوړښت دایمي وزنونه.
2. ژوندي بارونه (موقتي بارونه Live load): چې موقعیت او مقدار یې ثابت نه وي.
3. دبادونو بارونه .
4. دواورې بارونه.
5. دزلزلې بارونه.
6. دخاورو فشار چې دځمکې دخاورو دافقي فشار له امله منځ ته راځي.
7. دحجم اوتماس فشار چې د موټرو دگڼې گونې او تگ راتگ څخه منځ ته راځي.

8. د اوبو فشار (ذخیرې او بندونه)
9. موجي بارونه چې د سیند د غاړې څخه لرې ساختمانونه د سیند د اوبو څپو له امله منع ته راځي.
10. د چاودېدونکو موادو په واسطه فشار.
- له پورته بارو څخه د مړو بارو پیدا کول اسان او دنورو پیدا کول ستونزمن کار دی او د تجربې له مخې پیدا کېږي.
- د بارو دوهم کاره Live Loads: څرنگه چې د دو حقیقي بارونو اندازه بدلون مومي په همدې اساس په دې بارونو کې د ساتنې د اضافه باري ضریب په پام کې نیول کېږي.
- سلب (Slab): د یو افقي ورقه یې جسم څخه عبارت دی چې په کشش کې واقع وي هغه وزن چې په سلب عمل کوي واحد یې عبارت دی ($\frac{kg}{m^2}$ ، $\frac{KN}{m^2}$ ، $\frac{Ton}{m^2}$) او نور (سلبونه نظر د بارنو و بشلوته په دوه ډوله دي: یو اړخیز او دوه اړخیز
1. یو اړخیز سلب (One way slab): هغه سلبونه چې خپل باریه دوه لورو وېشي چې هغه لوری له اوږدو اولنډو څخه عبارت دي که چېرې د یو سلب د اوږد لوری او لنډ لوری نسبت له دوو (2) ډیر شي نو دا د یو اړخیز سلب په نوم یادېږي.
 2. دوه اړخیز سلب (Two way slabs): له هغه سلب څخه عبارت دی چې خپل باریه څلورو لورو وېشي که د یو سلب د اوږد لوري اولنډ لوري نسبت د (2) یا (2) څخه کوچنی شي له (Two way slab) څخه عبارت دی. په سلبونو کې بارونه په اوږد لوري د ذودنقې په شکل او په لنډ لوري کې د مثلث په شکل عمل کوي. که د اوږد او لنډ لوري نسبت یې له یو سره مساوي شي ، یعنې دواړه لوري عینې ابعاد ولري په دې صورت کې د مثلث په شکل عمل کوي.
- بېلگه: که د پوه کنسولي گادر اوږدوالی $L=2m$ وي او دعرضي مقطعي اندازې یې $60 \times 30 \text{ cm}$ وي تاسې یې دمقطعي وزن پیدا کړئ. که چېرې له اوسپنیز کانگرت څخه جوړ شوي وي [۱]


3.1. قوه ایزه شیمآ: په مقاومت موادو کې د مسائیلو د حل په خاطر چې خارجي قوې په جسم عمل کوي او یا دهغې قوو په واسطه ئې بار پرې اچول کېږي په لاندې ډولونو یې وپشلاى شو.

A. خارجي قوې: د ساختماني عناصرو او بل جسم ترمنځ چې په هغې پورې اړه ولري عمل کوونکې قوه ده لکه:

الف. مرکزي قوې (بارونه): هغه قوې او مومنتونه دي چې مساحت یا د عمل ساحه یې نسبت د جسم اندازو ته کوچنۍ وي او په (T.M.F.P) تروسره بنودل کېږي. لکه د بوي پایې ذاتي وزن په ځمکه.



4.1- شکل: د مرکزي قوو د عمل شیمآ.



5.1- شکل: د ویشلي قوو د عمل شیمآ


ب. وپشلي قوې (بارونه): هغه قوې چې د جسم په ټولو نقطو باندې په وپشلي ډول عمل وکړي. د دې ډول قوو عمل کېدای شي په اوږدوالي د جسم او یا په ټول مساحت باندې وي. (1، 5-شکل)

همدارنگه بارونه او قوې کېدای شي، ستاتيکې، دېنامیکې، او بدلېدونکې - تکراري وي.

B. ستاتيکې قوې یا بارونه: هغه قوې چې د ساختمان د پاسه په تدريجي او ورو ډول عمل وکړي چې له صفر څخه پیل تر اعظمي قيمت پورې په ساختمان کې لرزه او اهتزاز رامنځ ته نکړي.

C. دېنامیکې قوې یا بارونه: هغه قوې چې په ساختمان باندې په چټکۍ عمل وکړي او په هغې کې لرزه او بدلون راولي.

D. بدلېدونکې (تکراري) بارونه: هغه قوې چې په ساختمان باندې بې له ځنډه په متناوب ډول نظر وخت ته عمل وکړي چې محاسبي شیمأ او حقيقي جسم يې په لاندې شکلو کې بنودل کېږي. [2], [5]



6.1- شکل: a - د حقيقي جسم شیمأ b - د جسم محاسبي شیمأ.


4.1: اتکأوي او عكس العملونه:

په طبيعت کې جسمونه په دوو گروپونو وېشل کېږي چې يو يې آزاد او بل يې غير آزاد (تړلي) جسمونه دي. آزاد جسمونه هغه جسمونه دي چې دنورو جسمونو سره اړيکه ونلري، او په هوا کې په آزاد ډول حرکت وکړي شي. او غير آزاد جسمونه هغه جسمونه دي چې د پيوند او چسپناکې له سببه له نورو جسمونو سره تړلي

او محدود شوي وي او په آزاده ډول حرکت ونکړي شي. هغه ټول عوامل چې د جسم آزاد حرکت محدود وي د اړیکې ، رابطې یا اتصال په نوم سره یادېږي.


جسم د بیلابیلو قوو د عمل له اغېزې کولای شي چې حرکت وکړي شي مگر رابطې او اتصالات د هغې خنډ کېږي بنا پر دې په رابطو او اړیکو کې د قوو له اغېزې غبرگون رامنځ ته کېږي چې د اتکا بې عکس العمل یا د اړیکو غبرگون ورته وایي عکس العمل دواړه قوې مخالف لوري کې قرار لري، یا هره رابطه (اتکا) لرونکې د عکس العمل ده په هغه لوري چې د جسم حرکت لوري په همغه خوا وي. رابطې او اتصالات د مختلفو ډولونو درلودونکې دي چې د جسمونو یوځای والي په بڼه - تاري (کیبلې) پرچې ، ولېږنګ ، پرس کیدل ، متحرکې مفصلې ، ساکنې مفصلې ، یوتکه یې (یکربخت) او نور په انجینري مسائلو کې شته والي لري ، چې هره یوه اړیکه یې په لاندې ډول تر څیړنې لاندې نیسو . [2] , [9]

1. آزاده یا متحرکه مفصلې اتکا (Roller support): د ډول اړیکو ته په ساختمان کې متحرکې مفصلې یا لغړیدونکې اتکا وې وایې لکه توپ او یا د موټر ټایر په ځمکه ، چې د دې ډول اړیکو څخه یو عکس العمل منځ ته راځي چې د تماس په سطحه عمود وي.



7.1- شکل: د متحرکې مفصلې اتکا نما.


په دې ډول اتکاؤو کې د جسم حرکت د اتکا په لوري ودریدو ته اړه وی او دا ډول اتکاؤ وې په میخانیک کې په لاندې شکل کې لیدي شی.



8.1- شکل: دمفصلي متحرکې اتکاؤ شیمایوې.

په دې ډول اتکاؤو کې د عمودې محور په لوري حرکت وجود نلري ولې د جسم د حرکت امکان دافقي محوريه امتداد شته او دوران هم کولې شي.


2. غیرې متحرکې مفصلي اتکاؤوې (Pin support): په دې ډول اتکاؤو کې د جسم حرکت په دوو متضادو لورو منع کېږي یا د اتکاؤي سطحې جسم په افقي او عمودي



خواوو کې حرکت ته اجازه نه ورکوي او د دوو عکس العملو درلودونکې وي. دنمونې په ډول مفصلونه لونه، چپراسونه، پیوندونه چې جسم دهغې په گرد چاپیره دوران کوي.

9.1 - شکل: مفصلي غیرې متحرکې اتکاؤوې

په ميخانيک کې غير متحرکې مفصلې اتکاوي په (10.1- شکل) کې ليدلې شي.



10.1- شکل: د پين اتکاوونما.


نمونې ددې ډول اتکاوو کولای شو چې د پوه تېر يا گادر کېښودل په دېوال، د پايواو دېوالو دريدل په ځمکه، په هغه صورت کې چې پايه يورپخت نه وي، د دروازو د پلې اړيکې چپراس په واسطه له چوکاټ سره او نور دې پدې ډول اتکاو کې په عمودي او افقي خواوو حرکت وجود نلري او کولای شي چې دورانی حرکت ترسره کړي، دوه عکس العملونه لري چې په مفصل داتکاو کې مومنت هروخت مساوي له صفر سره دې.

$$R_x \neq 0 \quad , \quad R_y \neq 0 \quad , \quad R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

3. سختې يا يکړيخت اتکاوي (Fixed support):


دا ډول اتکاوي د اچونې (ريخت) ولډينگ، پرچې، نټ - بولټ او داسې نورو په کمک ساختمان له ځمکې سره نښلوي چې د ساختمان عناصر نظردوهم عناصر ته او يا د ساختمان پايه نظر ځمکې ته هيڅ ډول حرکت ونکړي شي او په يوه تپته سره بدلېږي، پدې اتکاو کې درې عکس العملونه منځ ته راځي، چې جسم په هيڅ يوه لوري (افقي R_x ، عمودي R_y ، دوراني M) حرکت نشي کولای لکه (11.1- شکل). او د دريو

عکس العملونو (عمودي، افقي، او خنثی) مومنت لرونکې وي. خنثی يې په دې مانا چې حرکت نشي کولای. [10]




11.1- شکل: دسختي اتکا شمیاً

سختي اتکا په ميخانیک کې په لاندې ډول بنودل کېږي.



12.1- شکل: دسختي يا ثابتي اتکا شمیاً

4. تاري يا کېبلي اړيکې (Cable joint): آزاد جسم د تار يا کېبل په واسطه د تړلي جسم (خمکې) سره وصلوي اونه پريږدي چې جسم د تار يا کېبل په امتداد لاندې لاړشي. په دې ډول اړيکو کې يوازې يو عکس العمل د تار په لوري په کششي ډول منځ ته راځي لکه: (13.1- شکل) [10]




13.1- شکل

5. شافت ډوله رابطې (Shafted joint):


په دې ډول رابطو کې دوه عکس العملونه منع ته راځي چې يو يې انحنایې مومنت (Binding moment) چې د دو نښتو عناصرو د تماس په نقطه کې منع ته راځي او بل يې ددې عناصرو په محور باندې عمودي قوه ده، د نښتو عناصرو د جهت په لوري عکس العمل يې $R_x=0$ سره دې زيات داخلي پيوندونه يې جري لري. لکه:

(14.1-شکل) [10]



14.1-شکل: د شافت ډوله رابطې شیمأ.

5. ځینې اتکا و وې د لاندې شکلونو درلودونکې دې. لکه: (15.1-شکل)



15.1-شکل: د ځینو اړیکو اورابطو نمأ وې


دوهم څپرکی

د ساده سطحو (مقاطعو) هندسي مشخصات

دموادو مقاومت اساسي موضوع بروس (میله) تشکېلوي چې په انجینري محاسبو د پوه گدار د شکل بدلون، یوازې موادو په نوعیت او اندازو د میلو پورې اړه نلري، بلکه د عرضي مقطع په شکل او د ثقل مرکز په موقیعت پورې هم اړه لري. له دې سببه د مقطع د هندسي مشخصاتو زده کول ډیر ضروري دي. مثلاً د پوې میلی یا گدار د محکموالی او شخي مشخصه په کشش - فشار کې د عرضي مقطع مساحت دې ځکه چې د گدار په عرضي مقطع کې تشنجات راڅرگندېږي. نو له همدې امله پدې ځای کې د ځینو مقطعو مشخصات چې ټاکونکی مقاومت د شکل د تغیر په مقابل لري تر څېرې لاندې نیسو. هندسي مشخصات عددې کمیات دي چې د هغې په واسطه کولای شو شکل، اندازې او موقیعت د عرضي مقطع بیان کړو. او عبارت دې له: مساحتونه، ستاتیکی مومنتونه، محوري او قطبي انرشیايي مومنتونه، د فرار المرکز انرشیايي مومنتونه د مقاومت مومنتونه او د انرشیا شعاع ده. [2], [9]

1.2- مساحت (Area)

مساحت د عرضي مقطع ساده هندسي مشخصه ده. چې هر وخت مثبت وي او د کورد پناټو تابع کېدای نشي. باید په یاد ولرو چې د ساده سطحو (مقطعو) هندسي مشخصات نه یوازې په شکل او د مقطع په اندازې پورې اړه لري، بلکه د محور اتو په موقیعت او هغه نقطې چې هغې ته محاسبه ترسره کېږي هم اړه لري. لدې سببه پدې ځای کې د مسائیلو د حل لپاره د وضعیه کمیاتو محورونه په نظر کې نیول کېږي.




شکل-1.2

کله چې د (شکل-1.2) د محاسبې لپاره د وضعیه کمیاتو محورونو انتخاب دی، او که د جسم عرضي مقطع د ډیرو کوچنیو برخو څخه جوړه شوي وي دهغې مساحت نظر د (شکل-1.2) ته په لاندې ډول پیدا کېږي.

$$\int_A dA = A, \int_a^b F(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

2.2: د ساده سطحو (مقاطعو) ستاتیکی مومنت:



د کوډوالي، تاویدنې، پیچېلې شکل بدلون او همدارنگه په استواري کې د پایو (ستنو) محاسبه چې د ځینو مغلقو مشخصاتو شمېر نه برابر وي گټه پورته کوو چې یوله دغو پیچېلو مشخصاتو څخه د سطحې ستاتیکی

مومنت یا د سطحې اول مومنت (First moment of an area) دی. ستاتیکی مومنت د مقطع مساحت او اړونده محور پورې دفاصلې له حاصل ضرب څخه عبارت دی. د ستاتیکی مومنت د پیدا کولو لپاره (2.2- شکل) په نظر کې نیسو. [10]

2.2- شکل: د مقطع دستاتیکی مومنت دپیدا کولو لپاره دوضیعه کمیاتو محورونه د A له مساحت څخه د dA ډیر کوچني مساحت (Z) او (Y) په کورد پناټو دوضیعه کمیاتوله محورونو جدا کولو او د تعریف په مطابق ستاتیکی مومنت ددې مساحت نظر (Z) محورته په لاندې ډول لیکو:

$$ds_z = y \cdot dA$$

او (Y) محورته نوموړي ستاتیکی مومنت مساوي دې په:

$$ds_y = z \cdot dA$$

په پورته فورمولو کې (Z) د کوچني مساحت او Y محور ترمنځ فاصله ده، او Y د کوچني مساحت او Z محور ترمنځ فاصله ده. ستاتیکی مومنت د وېشلي باریا قوو دمحصولي مومنت په شان یو محورته پیدا کېږي او د (S) په توري ښودل کېږي داو لنیو (لومړنیو) یا کوچنیو مساحتونو د ستاتیکی مومنتونو له حاصل جمع څخه دټول مساحت ستاتیکی مومنتونه نظر Y او Z محورونو ته پیدا کولای شو.

$$S_z = \int_A y \cdot dA \quad , \quad S_y = \int_A z \cdot dA$$

د مغلقې مقطع لپاره چې دڅو ساده مساحتونو څخه جوړه شوي وي. ستاتیکی مومنت یې دټولو اړونده کوچنیو برخو د ستاتیکی مومنتونو له حاصل جمع څخه عبارت دي.

$$S_z = \sum y_i \cdot dA_i \quad , \quad S_y = \sum z_i \cdot dA_i$$

د ستاتیکی مومنت داندازه کولو واحد (cm^3 او m^3) دی. اوس فرض کو چې Y_C او Z_C د عرضي مقطع دثقل له مرکز څخه تر اړونده محوراتو پورې فاصلې دي. بناً داسې لیکلای شو.

$$S_z = Y_C \cdot A \quad , \quad S_y = Z_C \cdot A$$

له پورته رابطې څخه د عرضي مقطع دثقل مرکز کورډنیات په لاندې ډول پیدا کولای شو:

$$Z_c = \frac{S_y}{A}, \quad Y_c = \frac{S_z}{A}$$

له پورته فرمولوڅخه داسې نتیجه په لاس راځي چې ستاتيکې مومنتونه نسبت مرکزي محورونو ته يا هغه محورونو ته چې دعرضي مقطع دثقل له مرکز څخه تېرېږي مساوي

له صفر سره دي. ستاتيکې مومنت کېدای شي مثبت، منفي او مساوي له صفر سره وي. هغه سطحي (مقاطع) چې د بېلابېلو شکلونو څخه جوړې شوي وي ستاتيکې مومنت يې په لاندې ډول پيدا کولای شو.

$$S_z = \int_A Y \cdot dA = \sum_{i=1}^n S_i Z, \quad S_y = \int_A Z \cdot dA = \sum_{i=1}^n S_i Y$$

په پورته رابطو کې S_z^i او S_y^i ستاتيکې مومنتونه دي (i) برخو لپاره دي. له بلې خوا د وارین اوون (Varin Own) د تیسوري پر بنسټ چې په لاندې ډول يې $[M_z \cdot R = \sum M_z(P_i)]$ لیکلای شو يا پدې مانا چې د کوچنیو سطحو ستاتيکې مومنتونو مجموعه نظر کوم یوه محور ته د ټولې سطحي د مومنت سره نظر همدې محور ته مساوي دي.


3.2: د مقطع د ثقل مرکز (Center of Gravity of the section):

په عملي کارونو کې ډیر وخت د بوه شکل او یا عرضي مقطعي دانرشیا يې مومنتونو او ستاتيکې مومنتونو ټاکل نظر د کورد بناتو محور ته چې د بیل نقطه يې ثقل مرکز سره منطبقه ده پېښېږي. نظري میخانیک د پيچلي مقطع د ثقل مرکز د لاندې میتود له مخې ټاکي [3].

1. پيچلي ترکبې مقطع باید په ساده هندسي شکلو ووېشل شي.
2. د هر ساده شکل مساحت او ثقل مرکز پيدا کول.
3. د وضعيه کمياتو محورونو (X, Y, Z) انتخابول.
4. اول نظر فرمول ته د هر ساده شکل ستاتيکې مومنت پيدا او بيا وروسته د الجبري جمع په کمک د ټولې ترکبې پيچلي مقطعي کلي ستاتيکې مومنت موندل کېږي.
5. له فورمول څخه په گټې اخیستنې سره د مغلقې ترکبې مقطعي د ثقل مرکز پيدا او رسم شي.

دمحاسې لاسته راغلي قيمتونه (نتيجه) جدول ته نقلوو. دنمونې په ډول د لاندې شکل او دهغې اړوند جدول:

په لاندې جدول کې:




A_i - د کبې کچې کوچني شکل
 مساحت دی ($i=1,2,\dots,n$)
 X_i - د کبې کوچني شکل د ثقل مرکز د y محور کورد پناټ دي.
 Sx_i, Sy_i - د کوچنيو کبې سطحو ستاتيکې مومنتونه دي.
 3.2- شکل: پيچيلې ترکيبې مقطع

S/N	Area(A) (cm) ²	X_i (cm)	Y_i (cm)	$A_i \cdot X_i$ (cm) ³	$A_i \cdot Y_i$ (cm) ³	$x_c = \frac{\sum Sy_i}{\sum A_i}$	$y_c = \frac{\sum Sx_i}{\sum A_i}$
1	2	3	4	5	6	7	8
2	A_1	x_1	y_1	$A_1 \cdot X_1$	$A_1 \cdot Y_1$	$X_c = \frac{\sum Sy_i}{\sum A_i}$	$y_c = \sum \frac{Sx_i}{A_i}$
3	A_2	x_2	y_2	$A_2 \cdot X_2$	$A_2 \cdot Y_2$		
4	A_3	x_3	y_3	$A_3 \cdot X_3$	$A_3 \cdot Y_3$		
5	$\sum A_i$						

1. مثال: دهغې ميلې ثقل مرکز پيدا کړئ چې د عرضي مقطعي بڼه يې متساوي الساقين مثلث وي، قاعده يې (b) او جگوالی يې (h) وي. (4.2- شکل).

حل: له هغې ځايه چې مثلث متساوي الساقين دی نو د تناظر محوريې موازي له (y) محور سره دي چې د مثلث په منځ کې قرار لري، نو د ثقل مرکز موقیعت نظر (Z) ته په لاندې ډول پيدا کوو [2].

$$Z = Z_c = b/2.$$



4.2- شکل

د ثقل مرکز د پیدا کولو لپاره د (y) په محور باندې د (z) محور سره موازي یو کوچنی مساحت د C او dy به اندازه جدا کولو چې $dA=c \cdot dy$ سره دې او له تشابه د مثلثونو څخه لرو چې:

$$\frac{c}{b} = \frac{h-y}{h} \Rightarrow c = \frac{b}{h}(h-y)$$

$$S_z = \int_A y \cdot dA = \int_A y \cdot \frac{b}{h}(h-y) \cdot dy = b \int_A y \cdot dy \cdot \left(\frac{h}{h} - \frac{b}{h} \right) \int_A y^2 \cdot dy$$

$$= b \left[\frac{y^2}{2} / \frac{h}{h} - \frac{b}{h} \frac{y^3}{3} / \frac{h}{h} \right]_0^h = \frac{bh^2}{2} - \frac{bh^2}{3} = \frac{3bh^2 - 2bh^2}{6} = \frac{bh^2}{6} [\text{cm}^3, \text{m}^3]$$

$$y_c = \frac{S_z}{A} = \frac{bh^2}{6} \cdot \frac{2}{b \cdot h} = \frac{h}{3} [\text{cm}, \text{m}]$$

او همدارنگه نسبت y محور ته :

$$S_y = \frac{b^2 h}{6} [\text{cm}^3] \quad ;$$


$$X_c = \frac{S_y}{A} = \frac{b^2 h}{6} \cdot \frac{2}{b \cdot h} = \frac{b}{3} [\text{cm}, \text{m}]$$

$X_c = b/3$ د ثقل مرکز په برخه کې دی او په قاعده کې د مثلث کې $Z_c = X_c = b/2$ دی


او یا یې په لنډ او ساده ډول په لاس راوړلای شو:

$$S_z = Y_c \cdot A = \frac{1}{2} b \cdot h \cdot \frac{h}{3} = \frac{b h^2}{6} [\text{cm}^3; \text{m}^3]$$

$$S_y = Z_c \cdot A = \frac{b}{3} \cdot \frac{b \cdot h}{2} = \frac{b^2 h}{6} [\text{cm}^3, \text{m}^3]$$



2. مثال: دهغي مستقيم خط دثقل مرکز پيدا کړئ چې معادله يې $y=(x-2)$ وي د (A) او (B) نقطو کوردييات يې $B(6,4)$ او $A(0,-2)$ وي [2].



شکل-5.2

حل: دراکرل شویو اندازو (پارامترو) له مخې مستقیم خط رسموو او وروسته د (dL) په اندازه کوچنی اوږدوالی په هغې باندې په نښه کوو چې دهغې ضلعې (dx) او (dy) دې نو د (dL) اوږدوالی دقايم الزاويه مثلث څخه په لاس راځي:

$$dL^2 = dx^2 + dy^2$$

$$dL = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

څرنګه چې د کوچني مثلث ضلعې په خپل منځ کې سره مساوي دي نو لکلای شو چې:

$$\frac{dy}{dx} = 1$$

د پورته رابطې څخه لرو چې:

$$dL = dx \sqrt{1 + 1^2} = \sqrt{2} \cdot dx$$

که چېرې د (A) له ټکې څخه تر (B) پورې انټیګرال ونیسو پیدابه یې کړو چې:

$$L = \sqrt{2} \cdot \int_0^6 dx = 6 \cdot \sqrt{2}$$

اوس له مخکېنیو معادلو څخه ګټه پورته کوو هندسي مرکز یې په لاس راوړو.

نظر (X) محوره:

$$X = X_c = \frac{sy}{A} = \frac{1}{L} \int_L x \cdot dL = \frac{1}{L} \int_0^6 x \cdot (\sqrt{2} \cdot dx) = \frac{1}{6 \cdot \sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^6 \Rightarrow X_c = \frac{1}{6} \cdot \frac{36}{2} = 3$$

نظر (Y) محوره

$$y = y_c = \frac{S_x}{A} = \frac{1}{L} \int_L y \cdot dL = \frac{1}{L} \int_0^6 (x - 2)(\sqrt{2} \cdot dx) \Rightarrow$$

$$y_c = \frac{1}{6 \cdot \sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} \int_0^6 (x - 2) dx = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_0^6 = 1$$


پورتنی رقمونه په بله ساده طریقته هم په لاس راوړلای شو:

$$X_1 = 0 \quad , \quad y_1 = 2$$

$$X_2 = 6 \quad , \quad y_2 = 4$$

$$x_C = \frac{X_1 - X_2}{2} = \frac{6}{2} = 3 \quad ; \quad y_C = \frac{y_1 - y_2}{2} = 1$$

3. مثال: یوه میله یا گادر (AB) د پنځه گونو بارونو د اغېزې لاندې راغلي دي چې هغه بارونه عبارت دي له ($W_1=8\text{Kg}$, $W_2=6\text{Kg}$, $W_3=3\text{Kg}$, $W_4=7\text{Kg}$, $W_5=5\text{Kg}$) دې د لاندې رسم شوي شکل مطابق د ثقل مرکز یې پیدا کړئ.



6.2-شکل

حل: که چېرې د میلې له پاسه بارونه موجود نوي نو د ثقل مرکز به یې د گادر په منځ کې قرار درلود مگر اوس چې د مختلفو بارونو لاندې قرار لري نو د ثقل مرکز موقعیت بدلون مومي اوس فرض کوو چې د کپن سرخڅه تر C ټکي پورې په X متري کې ثقل مرکز لري خو ټول وزن د میلې د پاسه مساوي دي په ($W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5 = 29\text{Kg}$): که چېرې ټول وزن W په X فاصله کې ضرب کړو نو حاصل ضرب به یې مساوي وي د ټولو قوو یا بارو د حاصل جمع ، ضرب په اړوند فاصله کسې د میلې لسه کپن سرخڅه $W \cdot X = W_1 \cdot L_1 + W_2 \cdot L_2 + W_3 \cdot L_3 + W_4 \cdot L_4 + W_5 \cdot L_5$ له پورته معادله څخه د X قیمت پیدا کوو:

$$X = \frac{W_1 \cdot L_1 + W_2 \cdot L_2 + W_3 \cdot L_3 + W_4 \cdot L_4 + W_5 \cdot L_5}{W}$$


$$= \frac{8 \cdot 1 + 6 \cdot 3 + 3 \cdot 6 + 7 \cdot 7 + 5 \cdot 11}{29} \Rightarrow X = 5,1\text{M}$$

پس دثقل مرکز دگادر له کښې لوري څخه په 5,1m کې قرار لري.

4. مثال: $y=4-x^2$ منحنې لاندې سطحې چې د (X) او (Y) محورونو په واسطه محدوده

شوي وی دثقل مرکز پیدا

کړي؟ [2].



7.2-شکل

حل: له معادلې معلومېږي چې منحنې دپارابولا شکل لري. اول دراکړل شوي شکل مساحت پیدا کوو. ددې کار لپاره یو کوچنی مساحت dA چې عرض یې dx او ارتفاع یې y دې بېلوو چې مساحت ددې کوچنی سطحې مساوي دې په :

$$dA = y \cdot dx = (4 - x^2) \cdot dx$$

ټول مساحت د وروستۍ سطحې له انټیگرال نیونې د پورتنۍ رابطې په لاندې ډول دی:

$$A = \int_0^2 (4 - x^2) dx = 4x - \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = 5,33$$


$$Xc = \frac{1}{A} \int_A x \cdot dA = \frac{1}{5,33} \int_0^2 x(4 - x^2) dx = \frac{1}{5,33} \left[4 \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 0,75$$

$$dA = x \cdot dy = \sqrt{4 - y} dy$$

$$y = 4 - x^2 \Rightarrow x^2 = 4 - y \Rightarrow x = \sqrt{4 - y}$$

$$y_c = \frac{1}{A} \int_A y \cdot dA = \frac{1}{5,33} \int_0^4 y \cdot dA = \frac{1}{5,33} \int_0^4 y \cdot \sqrt{4-y} \cdot dy \Rightarrow \frac{1}{5,33} /$$

$$\frac{-2(8+3y)(4-y)^{\frac{3}{2}}}{5} \Big|_0^4 \Rightarrow y_c = 1,6$$



5. مثال: دلاډي

d=2cm په شعاع

شوي دي [2].

$Y_1=6\text{cm}$, $Y_2=2,5\text{cm}$, $Y_3=3\text{cm}$, $Z_1=2\text{cm}$, $Z_2=4\text{cm}$, $Z_3=6\text{cm}$
 , $Y_c=?$, $Z_c=?$

حل: له پورته شکل څخه لیدل کېږي چې باید ترکیبي مقطع په یوه مستطیل، یو مثلث


او یوه دایره باندې وېش او

د هریوه وېشل شوي شکل

مساحت پیدا شي:

1. د (8.2- شکل)


دمثلث لپاره:



$$A_1 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9\text{cm}^2$$

2. د (8.2- شکل) دمستطیل لپاره:

$$A_2 = 5.8 = 40\text{cm}^2$$



د.3 د (8.2-شکل) د دایرې لپاره:


$$A_3 = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 2^2}{4} = 3,14\text{cm}^2$$

ټول مساحت مساوي دی په:

$$A = A_1 + A_2 - A_3 = 45,86\text{cm}^2$$

$$y_c = \frac{A_1 \cdot y_1 + A_2 \cdot y_2 + A_3 \cdot y_3}{A} \Rightarrow \frac{9,6 + 40 \cdot 2,5 - 3,14 \cdot 3}{45,86} = 3,15\text{cm}$$

$$z_c = \frac{A_1 \cdot z_1 + A_2 \cdot z_2 + A_3 \cdot z_3}{A} \Rightarrow \frac{9,2 + 40 \cdot 4 - 3,14 \cdot 6}{45,86} = 3,47\text{cm}$$



6. مثال د: $(y = 1 + 2x - \frac{x^2}{2})$ معادلې منحنې رسم کړي او ددې منحنې پواسطه ټول شوی مساحت تر (X) محور پورې په لاندې فاصلو کې پیدا کړي؟ [2].

$$x=4, x=1 : x=4, x=0 : x=1, x=0 : x=4, x=0$$

حل: اول نظر راکړل شوي معادلې ته منحنې رسم او د (9.2-شکل) مطابق په مستوي کې محورونه رسموو:


$$x = 0 \Rightarrow y = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow y = 2,5$$

$$x = 2 \Rightarrow y = 3$$

$$x = 3 \Rightarrow y = 2,5$$

$$x = 4 \Rightarrow y = 1$$



9.2- شکل

په دوهمه مرحله کې د dx کوچنی مساحت د $(y \cdot dx)$ په ابعادو جلاکوو او همداً کوچنی مساحت شمېرو:

$$dA = y \cdot dx$$

د (y) قیمت په پورته معادله کې وضع کوو:

$$dA = \left(1 + 2x - \frac{x^2}{2}\right) dx$$

وروسته له انتیگرال نیونې ټول مساحت پیدا کولای شو:

$$A_1 = \int_0^4 dA = \int_0^4 \left(1 + 2x - \frac{x^2}{2}\right) dx = \int_0^4 dx + \int_0^4 2x dx - \int_0^4 \frac{x^2}{2} dx \Rightarrow$$

$$A_1 = \left| x \right|_0^4 + \left| 2 \frac{x^2}{2} \right|_0^4 - \left| \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \right|_0^4 = (4 - 0) + (4^2 - 0^2) - \left(\frac{4^3}{6} - \frac{0^3}{6} \right) = 9,333 \text{cm}^2$$

په همدې ډول د $x=0$ او $x=1$ د حدونو ترمنځ لورچې:

$$A_2 = \left| x \right|_0^1 + 2 \cdot \left| \frac{x^2}{2} \right|_0^1 - \frac{1}{2} \cdot \left| \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = 1,833 \text{cm}^2$$

د $x=1$ او $x=4$ حدونو ترمنځ لورچې:

$$A_3 = \left| x \right|_1^4 + 2 \left| \frac{x^2}{2} \right|_1^4 - \frac{1}{2} \cdot \left| \frac{x^3}{3} \right|_1^4 = 7,5 \text{cm}^2$$

پورته مساحت له اول او دوهم مساحت له تعریف څخه په لاس راځي:

$$A_3 = A_1 - A_2 = 9,333 - 1,833 = 7,5 \text{cm}^2$$

7. مثال: د پوه قایم الزاویه مثلث مساحت پیدا کړئ چې قاعده یې 10 واحده او جگوالی یې 8 واحده وي.


حل : دراکرل شویو شمېر ومطابق په انتخابي محورونو (X, Y) کې قایم الزاویه مثلث رسموو د(10.2-شکل) وروسته یو کوچنی د (dA) مساحت له مثلث څخه جدا او محاسبه کوو جدا شوي شکل دمستطیل بڼه لري نو لروچې:

$$dA = h \cdot dx$$

د (h) جگوالی دمثلث دضلعو له تشابه "ورته والي" پیدا کوو:

$$\frac{8}{10} = \frac{h}{10-x} \quad \text{یا} \quad \frac{8}{h} = \frac{10}{10-x}$$

$$h = \frac{8}{10}(10 - x) = 8 - \frac{8x}{10}$$



10.2-شکل

د h قیمت د کوچني مساحت په معادله وضع کوو پیدا به کړو:

$$dA = h \cdot dx = \left(8 - \frac{8x}{10}\right) dx$$

وروسته له انتیگرال نیونې څخه دمثلث مساحت پیدا کړې:

$$A = \int_0^{10} \left(8 - \frac{8x}{10}\right) dx = \int_0^{10} 8 dx - \int_0^{10} \frac{8x}{10} dx = 8 \cdot x \Big|_0^{10} - \frac{8}{10} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{10} =$$

$$40\text{cm}^2$$

یا په بل عبارت دمثلث مساحت مساوي دی په قاعده ضرب ارتفاع، تقسیم په دوه:


$$\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8 = 5 \cdot 8 = 40\text{cm}^2$$

8. مثال : دهغې هندسي شکل مساحت او دثقل مرکز پیدا کړي چې قاعده یې $b = 3\text{cm}$ مستقیم خط او ارتفاع یې هم $h = 16\text{cm}$ مستقیم خط او دمنحني برخه یې $y = 2x^2$ معادلې درلودونکې دې [2].

حل: د راکړل شویو شمېرو په بنأ (11-2 شکل) رسموکه:

$$x = 0, y = 0 \quad x = 1, y = 2 \quad x = 2, y = 8$$

وروسته د dA مساحت موازي له y محور سره جلا کوو او محاسبه یې سرته رسوو:



شکل 2.11

وروسته د dA مساحت موازي له y محور سره جلا کوو او محاسبه یې سرته رسوو:

$$dA = y \cdot dx = 2x^2 \cdot dx$$

$$A = \int_0^3 2x^2 dx = \left. \frac{2x^3}{3} \right|_0^3 = 18\text{cm}^2$$

$$x = x_c = \frac{1}{A} \int_0^3 x \, dA = \frac{1}{A} \int_0^3 x (2x^2 \, dx) = \frac{1}{A} \int_0^3 2x^3 \, dx = \frac{2}{A} \int_0^3 x^3 \, dx = \frac{2}{18} \cdot$$

$$\frac{x^4}{4} \Big|_0^3 = 2,25 \text{ cm}$$

4.2: انرشيايي مومنت (Moments of Inertia):

انرشيا په لغت کې بې حرکتۍ (سکون) ته وايي . يا په بل ډول: هغه خاصيت د جسم چې په هغه کې ساکن پاتې شي يا د حرکت په مقابل کې تمبلي (Inertia: Lack of activity) ده .

يا هغه جسم چې د خارجي قوي د عمل پرته خپل مسير ته په مستقيم ډول ادامه ورکړي . قبلوو چې د مقاومت لپاره توان يا طاقت (زور) د بوه جسم د تغير شکل په مقابل کې انرشيا ده . يا هغه مقاومت دی چې يو جسم يې د هر حرکت په وړاندې د سکون حالت په گډون له ځانه بڼيايي. انرشيا يې مومنت يو سکالري فزيکي کميت دې چې د بوه محور چاپيره په دوراني حرکت کې د جسم عطالت څرگند وي. کتلوي انرشيا مومنت په لاندې ډول محاسبه کوي.


$$I = I = \int_A r^2 \cdot dm$$

په پورته فرمول کې: r : د جسم له اړونده محور سره شعاعوي فاصله ، او dm د کتلې يوه کوچنۍ برخه اخیستل کېږي گټه پورته کوي. واحد يې $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ دی ، د موادو په مقاومت کې له محوري انرشيا يې مومنت څخه گټه پورته کوي. هيڅ يو جسم دې ته مايل نه دی چې د سکون او حرکت حالت ته بدلون ورکړي ، که چېرې په يو جسم هيڅ بهرنۍ قوه اغېزه ونه کړي ، نو موږی جسم خپل حالت ساتي يعنې که جسم د حرکت په حالت کې وي ، خپل مستقيم الخط منظم حرکت ته دوام ورکوي او که چېرې د سکون په حالت کې وي ، خپل د سکون حالت ساتي. د انرشيا مومنت د مادې له حرکت سره اړيکه نلري يوازې د مقطع شخې منعکسوي او يا غبرگون ورکوي او د

گادرد کروپوالي (خمیده گي) دشمبرني لپاره په کار يري دانرشيا مومنت په مرسته کولای شو چې دمقطع دمقاومت مومنت پيدا کړو [5].

دمقطع محوري انرشيايي مومنت دهغي مقطع د دوران په مقابل کې مقاومت دي ، او د لومړنيو مساحتونو حاصل جمع، ضرب د فاصلو په مربع کې ، چې د ثقل مرکزونو څخه تر اړونده محور پورې قرار لري عبارت دي . نظر (2. 12- شکل) ته کولای شو چې وليکو:

$$I_z = \int_A y^2 dA \quad ; \quad I_y = \int_A z^2 dA$$



2. 12- شکل: دانرشيايي مومنت پيدا کولو کورديناټ

دانتيگرا ل په واسطه دانرشيا مومنت معلومول ددې لپاره صورت نيسي چې مختلفي ساحې وټاکل شي او همدارنگه:

1. دمختلفو مساحتونو ټولې برخې د وضعيه کمياتو دمخوڅخه په مساوي فاصلې پرتې دي.

2. دمختلفو مساحتونو دانرشيا مومنت د وضعيه کمياتو دمخوڅخه پام کې نيولو سره معلوم دی (دپوه مساحت دانرشيا مومنت دهغي د دواړو برخو دانرشيا مومنتونو د مجموعې سره برابري). لکه چې د مرکزونو په صورت کې دپوې ترکبې مقطع دانرشيا مومنت دهغي د دواړو برخو او ټولو برخو دانرشيا مومنتونو د جمع کولو په مرسته پيدا کېږي هر کله چې دانرشيا مومنت قيمت په يوه خاصه نقطه کې معلوم دي او انتقالي فورمول د دې لپاره استعمالېږي چې د جسم د ډيرو برخو دانرشيا مومنتونه

دو ضعيه کمياتو مشترک محورته راجع کړو. د اندازه گيري واحد يې cm^4 دی . د انرشيا مومنتونه هر وخت مثبت دی. د بوه هندسي شکل چې هغه مستطیل دی د انرشيا مومنت په لاندې ډول پيدا کړو (13.2-شکل). يو کوچنی ساحه چې د Z محور سره موازي دی په نښه کوو او د انرشيا مومنت فورمول ته يې محاسبه کوو: [7].


$$dA = b \cdot dy$$

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_A y^2 \cdot b \cdot dy = b \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}}$$

$$I_z = b \left[\left(\frac{h/2}{3} \right)^3 - \left(-\frac{h/2}{3} \right)^3 \right] = b \left(\frac{h^3}{3 \cdot 8} + \frac{h^3}{3 \cdot 8} \right) \Rightarrow I_z = \frac{bh^3}{12} [\text{cm}^4, \text{m}^4]$$

$$I_{z1} = I_z + A \cdot d^2 = \frac{bh^3}{12} +$$

$$b \cdot h \left(\frac{h}{2} \right)^2 = \frac{bh^3}{3} [\text{cm}^4, \text{m}^4]$$




13.2-شکل: د مستطیلی مقطع هندسي شکل

په ورته ډول د y محور سره يوه کوچنی ساحه نشاني کوو نو نظر فورمول ته موندلای شو چې (14.2-شکل).

$$I_y = \int_A x^2 dA = \int_{-b/2}^{b/2} x^2 \cdot h \cdot dx = 2h \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^{b/2} \Rightarrow I_y = 2 \cdot h \cdot \frac{b^3}{3 \cdot 8} =$$

$$\frac{b^3 \cdot h}{12} [\text{cm}^4, \text{m}^4]$$

$$I_{y1} = I_y + A \cdot d^2 = \frac{hb^3}{12} + b \cdot h \cdot (b/2)^2 \Rightarrow I_{y1} = \frac{hb^3}{3} [\text{cm}^4, \text{m}^4]$$



14.2- شکل

او که د مقاومت مومنت یې نظر Z او y محورونو ته معلومو کولای شو په لاندې ډول یې ولیکو:

$$W_x = \frac{I_x}{L_y} = \frac{bh^3}{12} \div \frac{h}{2} = \frac{bh^3}{12} \cdot \frac{2}{h} = \frac{bh^2}{6} [\text{cm}^3; \text{cm}^3]$$

$$W_y = \frac{I_y}{L_x} = \frac{hb^3}{12} \cdot \frac{2}{b} = \frac{hb^2}{6} [\text{cm}^3; \text{cm}^3]$$

او که په خاصو شرایطو کې مربع وي نو لروچې:


$$I_x = I_y = \frac{a^4}{12} [\text{cm}^4; \text{cm}^4]:$$

او که متساو الضلاع وي نو دمستطیل انرشیا یې مومنتونه لري.

$$I_z = \frac{bh^3}{12} [\text{cm}^4; \text{cm}^4]$$


$$I_y = \frac{b^3h}{12} [\text{cm}^4; \text{cm}^4]$$

شکل-15.2



دمثلث دائرشيا مومنت د Z او y محورونوته په لاندې ډول پيدا كېږي:

$$I_z = \int_A y^2 \cdot dA \quad ; \quad dA = b_1 \cdot dy$$



شکل-16.2: دمثلثاتي مقطع هندسي شکل

دمثلثاتي قضیو په نظر کې نیولو سره دا چې د مساوي زاویو په مقابل کې متناسبې ضلعې قرار لري. نو د b_1 ضلع په لاندې ډول پيدا کوو:

$$\frac{b_1}{b} = \frac{h-y_1}{h} \Rightarrow b_1 = \frac{b}{h}(h - y_1)$$

د b_1 پيدا شوی قیمت په پورتنۍ رابطه کې وضع کوو لرو چې که $y_1 = y$ سره وي.

$$dA = \frac{b}{h}(h - y_1)dy$$

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_0^h y^2 \left(\frac{b}{h}\right) (h - y_1) dy = \frac{b}{h} \int_0^h y^2 (h - y_1) dy =$$


$$\frac{b}{h} \int_0^h y^2 h dy - \frac{b}{h} \int_0^h y^3 \cdot dy \Rightarrow \frac{b}{h} \cdot \frac{y^3}{3} \cdot h \Big|_0^h - \frac{b}{h} \cdot \frac{y^4}{4} \Big|_0^h = \frac{bh^3}{3} - \frac{bh^3}{4} \Rightarrow I_z =$$

$$\frac{bh^3}{12} [\text{cm}^4; \text{m}^4]$$

د مثلث د انرشیا مومنت نظر دثقل مرکزته :

$$I_z = I_{z1} + Ad^2 \Rightarrow I_{z1} = I_z - Ad^2 \Rightarrow I_{z1} = \frac{bh^3}{12} - \frac{b \cdot \frac{h}{2}}{2} \cdot \left(\frac{h}{3}\right)^2$$

$$\Rightarrow I_{z1} = \frac{bh^3}{12} - \frac{bh^3}{18} = \frac{3bh^3 - 2bh^3}{36} = \frac{bh^3}{36} [\text{m}^4]$$



17.2- شکل: د مثلثی مقطع هندسی شکل

د مثلث د مقاومت مومنت مساوي دی په :

$$w_x \Rightarrow \frac{I_x}{L_y} = \frac{I_z}{L_y} = \frac{bh^3}{12} \cdot \frac{3}{h} = \frac{bh^2}{4} [\text{cm}^3; \text{m}^3]$$

$$w_y \Rightarrow \frac{I_y}{L_x} = \frac{b^3 h}{12} \cdot \frac{2}{b} = \frac{hb^2}{6} [\text{cm}^3; \text{m}^3]$$

په همدې ډول نظر د y محور ته يې انرشيا يې مومنت پيدا کولای شو:

$$I_y = \int_A z^2 dA \quad ; \quad dA = a \cdot dx \quad ; \quad \Rightarrow I_y = \frac{b^3 h}{36} [\text{cm}^4; \text{m}^4]$$

د دايرې انرشيا يې محوري مومنت :

قطبي کورډينات په کاروو او يوه کوچنۍ ټوټه لکه چې په شکل کې ليدل کېږي جلا کوو او قطبي انرشيا يې مومنت يې پيدا کوو: عمومي فارمول لروچې: [2].

$$I_x \text{ او } I_y = \text{د فاصلي مربع} \times \text{مساحت} = A \cdot r^2$$

$$I_p = \int_A p^2 \cdot dA \quad ; \quad dA = 2\pi p \cdot dp$$

$$I_p = \int_0^r p^2 \cdot 2\pi p \cdot dp = 2\pi \int_0^r p^3 \cdot dp = 2\pi \cdot \frac{p^4}{4} \Big|_0^r$$

$$I_p = 2\pi \cdot \frac{r^4}{4} = 2\pi \cdot \frac{(\frac{D}{2})^4}{4} = \frac{\pi D^4}{32} = 0,1 \cdot D^4 [\text{cm}^4]$$

د انرشيا مستطيل، مربع او دايريوي مومنتونه د متناظروالي له کبله يوله بل سره

مساوي دي يا $I_x = I_y$

نو لروچې:


$$I_p = I_x + I_y =$$

$$2I_x = I_x = \frac{I_p}{2} =$$

$$\frac{\frac{\pi D^4}{32}}{2} = \frac{\pi D^4}{64} \Rightarrow I_x =$$

$$I_y = \frac{\pi D^4}{64} =$$

$$0,05 D^4 [\text{cm}^4; \text{m}^4]$$



18.2- شکل: دايريوي عرضي مقطع

د دایرې انرشیايي محوري مومنت ته د انرشیا قطبي مومنت (I_p) هم وايي (Polar moment of Inertia) که چېرې د (19.2- شکل) په شان گرده حلقه ولرونو د انرشیا مومنتونه يې د Z او Y محورونو ته په لاندې ډول پيدا کوو.


$$I_p = \frac{\pi(R^4 - r^4)}{32} = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32}$$

او يا کولای شو پدې ډول يې وليکو:

$$I_p = \frac{\pi D^4}{32} (1 - c^4)$$


(C) - د حلقې د اخلي قطر او خارجي قطر ترمنځ نسبت دی. يا $c = \frac{d}{D}$

$$I_z = I_y = \frac{I_p}{2} = \frac{\pi D^4}{64} (1 - c^4)$$



19.2- شکل: دایروي عرضي مقطع

10. مثال: درسم شوي ترکیبي مقطع د ثقل مرکز، ستاتيکې مومنت او انرشیايي مومنت پيدا کړئ.



20.2- شکل

حل: څرنګه چې مقطع ترکیبي ده او له دوو مستطیلو څخه جوړه شویده، اول يې نامعلومې اندازې د هریوشکل لپاره پيدا کوو او وروسته يې د ټولې مقطع لپاره یوځای معلوموو [2].

الف: د اول شکل لپاره ستاتيکې مومنت پيدا کوو لاندې شکل:

يو کوچنی مساحت د b او dy په اندازه جداً او نظر محورونو ته يې پيداً کوو.


نظر د (Z) محورته:

$$dA = b \cdot dy$$

$$s_{1z} = \int_A y \cdot dA = \int_A y \cdot b \cdot dy =$$

$$b \int_0^h y \cdot dy = \frac{bh^2}{2} = \frac{48}{2} = 24\text{cm}^3$$

نظر د (Y) محورته:



20.2 الف - شکل

$$dA = h \cdot dz$$

$$s_{1y} = \int_A z \cdot dA = \int_A z \cdot h \cdot dz = h \int_0^h z \cdot dz = \frac{hb^2}{2}, \quad s_{1y} = \frac{2 \cdot 12^2}{2} = 144\text{cm}^3$$

ب: داوول عنصر د ثقل مرکز:

$$z_{1c} = \frac{s_{1y}}{A} = \frac{144}{24} = 6\text{cm}$$

$$y_{1c} = \frac{s_{1z}}{A} = \frac{24}{24} = 1\text{cm}$$

ج: دانرشيایي مومنت پيدا کوو: دمستطيلي مقاطعو لپاره دوضيعة کمیاتو محورونه دثقل له مرکز تیرووچي د عمده مرکزي محورونوپه نوم یاد او نظر هغې ته انرشيایي مومنت شمېرو:


$$I_{z1} = \int y^2 dA = \int y^2 b dy = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y^2 dy = b \left(\frac{h^3}{24} + \frac{h^3}{24} \right) = \frac{bh^3}{12} = 8\text{cm}^4$$

$$I_{y1} = \int z^2 dA = \int z^2 h dz = h \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} z^2 dz = h \left(\frac{b^3}{24} + \frac{b^3}{24} \right) = \frac{hb^3}{12} = 288\text{cm}^4$$

II . د دوهم عنصر لپاره: له (20.2 ب-شکل) له مخې د Z محورته يې پيدا کوو:

$$dA = b \cdot dy$$

الف:



شکل 20.2 ب- شکل

$$s_{2z} = \int_A y \cdot dA = \int_A y \cdot b \cdot dy = b \int_0^h y \cdot dy = \frac{bh^2}{2} \Rightarrow s_{2z} = \frac{48}{2} = 24 \text{ cm}^3$$

نظر (y) محورته يې ستاتيکي مومنت پيدا کوو:

$$s_{2y} = \int_A z \cdot dA = \int_A z \cdot h \cdot dz = h \int_0^b z \cdot dz = \frac{hb^2}{2} \Rightarrow 18 \text{ cm}^3$$

ب: د دوهم عنصر د ثقل مرکز:

$$z_{2c} = \frac{s_{2y}}{A} = \frac{18}{12} = 1.5 \text{ cm}$$

$$y_{2c} = \frac{s_{2z}}{A} = \frac{24}{12} = 2 \text{ cm}$$

ج: د دوهم عناصر نرشيأ يې مومنت


محاسبه:

$$I_{2z} = \int y^2 dA = \int y^2 b dy \Rightarrow I_{2z} = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y^2 dy = b \left(\frac{h^3}{24} + \frac{h^3}{24} \right) = \frac{bh^3}{12} = 16 \text{ cm}^4$$

$$I_{2y} = \int z^2 dA = \int z^2 h dz \Rightarrow h \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} z^2 dz = h \left(\frac{b^3}{24} + \frac{b^3}{24} \right) = \frac{hb^3}{12} = 9 \text{ cm}^4$$

اوس د ټولې مقطعي د ثقل مرکز ټاکو (20.2 ج- شکل) ليدل کېږي چې د y

محور د تناظر محور دی او د ثقل مرکزي د y په محور باندې قرار لري. نو د z_c په محور باندې محاسبه ضروري نده او د (y) په محور باندې بايد قيمتونه پيدا کړو:



شکل 20.2 ج- شکل

$$y_c = \frac{y_1 A_1 + y_2 A_2}{A_1 + A_2} = \frac{5 \cdot 24 + 2 \cdot 12}{36} = 4 \text{ cm}$$

$$s_y = \sum s_y = s_{1y} + s_{2y} = 144 +$$

$$18 = 162\text{cm}^3$$

$$s_z = \sum s_z = s_{1z} + s_{2z} = 24 + 24 = 48\text{cm}^3$$

مرکزي محورونه هغه دي چې د جسم د ثقل مرکز څخه تېرشي. نو په پورته شکل کې Z_c او Y_c مرکزي محورونه دي دانرشيامومنتونه ئې نظر مرکزي محورونو ته عبارت دي له:

$$I_{z_c} = I_{1z} + a_1^2 \cdot A_1 + I_{2z} + A_2 \cdot a^2 = 8 + 1^2 \cdot 24 + 16 + 2^2 \cdot 12 \Rightarrow$$

$$I_{z_c} = 96\text{cm}^4; I_{y_c} = I_{1y} + b_1^2 \cdot A_1 + I_{2y} + b_2^2 \cdot A_2 = I_{1y} + 0 \cdot A_1 + I_{2y} + 0 \cdot A_2 = I_{1y} + I_{2y} \Rightarrow$$

$$I_{y_c} = 288 + 9 = 297\text{cm}^4$$

څخه عبارت دی .

11. مثال: دپومتساوي الساقين مثلث دانرشيا مومنت (21.2- شکل) مطابق نظر Z او Y

مرکزي محورنوته پيدا کړئ.


حل: څرنگه چې Y او Z محورونه

مرکزي عمده محورونه دي ځکه چې

دمثلث دثقل له مرکزڅخه

تېرېږي، نو يو کوچنی مساحت dA

جدا کوو او شمېرويې.



شکل - 21.2

$$dA = c \cdot dy$$

د C فاصله د داضلاعوو له نسبت څخه پيدا کوو:

$$\frac{b}{c} = \frac{h}{\left[\frac{2}{3}h - y\right]} \Rightarrow c = \frac{b\left(\frac{2}{3}h - y\right)}{h} ; \quad dA = \left[b \frac{\frac{2}{3}h - y}{h} \right] dy = \frac{b}{h} \left(\frac{2h - 3y}{3} \right) dy$$

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_A y^2 \cdot \left[b \frac{\frac{2}{3}h - y}{h} \right] \cdot dy = \frac{b}{3h} \int_{-\frac{2}{3}h}^{\frac{2}{3}h} y^2 (2h - 3y) dy \Rightarrow$$


$$I_z = \frac{b}{3h} \left[\frac{y^3 \cdot 2h}{3} - \frac{3y^4}{4} \right] \Bigg|_{-\frac{h}{3}}^{\frac{2h}{3}} = \frac{b}{3h} \left[\frac{(\frac{2}{3}h)^3 \cdot 2h}{3} - \frac{3(\frac{2}{3}h)^4}{4} - \frac{(-\frac{h}{3})^3 \cdot 2h}{3} + \frac{3(+\frac{h}{3})^4}{4} \right] \Rightarrow$$

$$I_z = \frac{bh^3}{36} [\text{cm}^4; \text{m}^4]$$

5.2: دفرار المرکز انرشيايي مومنت:

يوه عرضي مقطع چې محورونه يې نسبت يواوبل ته عمود وي، فرار المرکز انرشيا مومنت يې دمساحت او اړونده فاصلوله حاصل ضرب څخه عبارت دی چې له محورونو انتخاب شوی وي.

دفرار المرکز انرشيا مومنت د انرشيا مومنت په څېريزات استعمال ليرې لکه



22.2- شکل: دفرار المرکز انرشيا مومنت

دگادرنوپه غیر متناظر کوروالي کې د انرشيا اعظمي او اصغري مومنتونه، دنا معلومو فریمونوپه ساختماني تحلیل او تجزیه کې ضروري دي. دفرار المرکز انرشيايي مومنت رياضيکې اصطلاح ده چې واحد يې $(\text{cm}^4, \text{m}^4)$ دي، او په دې ډول بنودل کېږي.

$$I_{yz} = \int_A y \cdot z \cdot dA$$

دفرار المرکز انرشيا مومنت د انرشيا مومنت په خلاف علامه په موقعیت او د محورونو سره اړیکې لري. که چېرې ساحه په (I) او (III) ناحیه کې واقع وي علامه يې مثبت او که په (II) او (IV) ناحیه کې واقع وي علامه يې منفي گڼل کېږي او

کېدای شي چې مساوي له صفر سره شي. د فرارالمركز انرشيا مومنتونه د تناظر محورونو په پام کې نيولو سره صفر دی که د (X) او (Y) محورونه د وضعيه کمياتو دمبدآ په شاوخوا وڅرخيږي ، نو څرخيدنه يې که د ساعت ستنې په مخالف جهت د 90° زاويې په اندازه دوران وکړي، داصلي موقعيت څخه يې ځايه کېږي، نوعلامه (I_{xy}) مومنت هم تغير کوي. بنا پردي دمحورونو د دوران په صورت کې داسې يوموقعيت دمحورونو به پيداکړو چې د (I_{xy}) يا فرارالمركز انرشيامومنت نسبت نوموړو محورونوته صفروي، دا ډول محورونه د عمده محورونوپه نوم ياديږي . دتناظر هريومحورعمده محور دی ، او په هغې باندي عمودي محورهم عمده محورگڼل کېږي. هغه محورونه چې عمده وي اود سطحې دثقل له مرکز څخه تېر شي د عمده مرکزي محورونوپه نوم ياديږي. د (2.22) شکل له مخې کولای شو وليکو چې:


$$I_{yz} = \int_A y \cdot z \cdot dA = \int_2 y_1 z_1 dA_1 + \int_2 y_2 z_2 dA_2 \Rightarrow I_{yz} =$$

$$\int_2 yz dA + \int_2 (-z)y dA = 0$$

د بوي ترکيبي مقطع د انرشيا مومنت نسبت دثقل مرکز محورونو ته ترکيبي مقطع د عناصرو د انرشيا ئې مومنتونو په حاصل جمع سره مساوي دي ، اود ترکيبي مقطع د فرارالمركز انرشيا ئې مومنت د وضعيه کمياتو له مرکز څخه دارونده دوو مقابلو عمودي محورونو د (X, Y) فاصلي ضرب دهغې مساحتونو (فرارالمركز انرشيا ئې مومنتونو) په الجبري مجموعې سره مساوي دي . مگر دگړدي ترکيبي مقطع قطبي انرشيا ئې مومنت د (I_p) له يوې نقطې (ثقل مرکز) څخه دارونده عناصرو پورې دفاصلو مربع ضرب ئې مساحتونو (قطبي انرشيا ئې مومنتونه) په الجبري مجموعې سره مساوي دي . که (T) يومتناظرسيکشن چې په شکل کې ښودل شويدي دا ښکاره کوي


چې د (A) له ټوټې سره يوه بله برابره متناظره ټوټه نظر (Y) محورته موجوده ده، نو د Y محوردتناظر په پام کې نيولو سره د A او B لپاره کوردېنات په خپل منځ کې سره مساوي دي، مگر علامې يې مخالفې دي د X محور ته د Y کوردېنات دنوموړوټوټوسره يوشان او برابري علامې لري، نو د A او B ټوټو لپاره د فرارالمركز انرشيا مومنت ټېصفردي. نو په دې شکل کې د وضعيه کمياتو محورونه دتناظر

محورونه دې. هغه مقاطع چې انرشیا مومنت دهغې زیات دی د ډیرو بارونو او قوود زغم توان لري [2].



شکل-23.2

12. مثال: درسم شوی مستطیل دثقل مرکز او وضعه کمیاتو محورونو ته دفرارالمرکز انرشیا مومنت پیدا کړئ [2].



شکل-24.2

حل: د xoy محورنوته I_{xy} مساوي دې په :

$$I_{xy} = \int_0^b \int_0^h b \cdot h \cdot db \cdot dh = \int_0^b b \cdot \frac{h^2}{2} db = b^2 \cdot \frac{h^2}{4}$$

نظر د $x_1o_1y_1$ محورنوته: که $b_1 = \frac{b}{2}$ او $h_1 = \frac{h}{2}$ وي لرو چې:

$$I_{xy} = I_{x_1y_1} + b_1 h_1 \cdot A \Rightarrow \frac{b^2 h^2}{4} = \frac{b}{2} \cdot \frac{h}{2} \cdot b \cdot h + I_{x_1y_1}$$

$$I_{x_1y_1} = \frac{b^2 h^2}{4} - \frac{b^2 h^2}{4} = 0$$

د پورته شکل او معادلو بنسکاري چې د فرارالمرکز انرشیا مومنت نظر دثقل مرکز څخه تېریدونکو محورونو ته مساوي له صفر سره دي.

13. مثال: د x او y محورونو پام کې نیولو سره د زاویوي مقطع فرارالمرکز انرشیا مومنت پیدا کړئ [2].

حل: نوموړي مقطع له دوو مستطیلونو څخه جوړه چې لومړنی مستطیل (100×20) ملي متره او دوهم مستطیل (160×20) ملي متره دی. د لومړي مستطیل لپاره مرکزي محورونه چې x او y ته موازي دي متناظر محورونه دي ځکه نو ددې مستطیل

لپاره فرارالمركز انرشيايي مومنت صفردی، خود د دوهم مستطیل لپاره د اول مستطیل حالت دي، نو د ترکیبي ساحې لپاره لروچې:
د اول مستطیل لپاره لروچې:


$$I_{x_1 y_1} = I_{xy} + x \cdot y \cdot A \Rightarrow I_{x_1 y_1} = 0 + (100 \times 20) \times 10 \times 70 = 1,4 \cdot 10^6 \text{mm}^4$$

د دوهم مستطیل لپاره لروچې:

$$I_{x_2 y_2} = I_{xy} + x \cdot y \cdot A \Rightarrow I_{x_2 y_2} = 0 + (160 \times 20) \times 80 \times 10 = 2,56 \cdot 10^6 \text{mm}^4$$

د ټولې ترکیبي مقطع لپاره:

$$I_{xy} = (1,4 + 2,56) \cdot 10^6 = 3,96 \cdot 10^6 \text{mm}^4$$




شکل-25.2

14. مثال: نظر X محورته دقايم الزاويه مثلث دفرارالمركز انرشيا مومنت پيدا كړي [8].

حل: فرض كوو چې د كوچنۍ ساحې كوردينات $(\frac{x}{2}, y)$ دي او د X محوسره موازي موقعيت لري، نو د عمومي فورمول څخه لروچې:

$$I_{xy} = \int_A x \cdot y \cdot dA \quad ; \quad dA = x \cdot dy$$



مرکزي کوردېنات يې $\frac{x}{2}$ او y دی.
د ذکر شویو دوو مثلثوله ورته والي څخه لیکوچې:

شکل-26.2

$$\frac{x}{h-y} = \frac{b}{h} \Rightarrow x = \frac{b}{h}(h-y) \quad ; \quad dA = x \cdot dy = \frac{b}{h}(h-y) \cdot dy$$

$$I_{xy} = \rho_{xy} = \int_A x \cdot y \cdot dA = \int_0^h \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{b}{h}(h-y) \right] \cdot y \cdot \left[\frac{b}{h}(h-y) dy \right] \Rightarrow$$

$$I_{xy} = \int_0^h \frac{b^2}{2h^2} [h^2 \cdot y - y^2 h - y^2 h + y^3] \cdot dy = \frac{b^2}{2h^2} \left[h^2 \frac{y^2}{2} - 2 \frac{hy^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right] \Bigg|_0^h \Rightarrow$$


$$I_{xy} = \frac{b^2 h^2}{4} - \frac{b^2 \cdot h^2}{3} + \frac{b^2 h^2}{8} = \frac{6b^2 h^2 - 8b^2 h^2 + 3b^2 h^2}{24} \Rightarrow I_{xy} =$$

$$\frac{b^2 h^2}{24} [\text{cm}^4, \text{mm}^4, \text{m}^4]$$

5.2 - انرشيايي اوستاتيکي مومنتونه نسبت موازي محورونو ته:

د ځينو مسلو دحل په خاطر لازمه ده چې انرشيايي او ستاتيکي مومنتونه يې نسبت يوه بل محوره ته ، چې دمقطع له اصل محورونو سره موازي وي پيدا شي. فرضوچې د يوه کبفي شکل انرشيايي مومنت نسبت مرکزي محورونو Z او y ته معلوم دي [9].

$$I_z = \int_A y^2 \cdot dA \quad ; \quad I_y = \int_A Z^2 \cdot dA \quad ; \quad I_{ZY} = \int_A Z \cdot y \cdot dA$$



27.2- شکل: موازي محورونه

اوس د دې جسم انرشيایي مومنت Z_1 او Y_1 ته پیدا کوو، چې د اصلي محورونو څخه د a او b په فاصلو قرار لري.

$$I_{z_1} = \int_A y_1^2 dA \quad ; \quad I_{y_1} = \int_A z_1^2 \cdot dA \quad ; \quad I_{z_1 y_1} = \int_A z_1 \cdot y_1 \cdot dA$$

د هرې نقطې کار د بنات په نویو محورونو کې یا نویو وضعیه کمیاتو کې د پخواني سیستم د وضعیه کمیاتو له مخې بنودل کېږي:

$$z_1 = z + b \quad ; \quad y_1 = y + a$$

د نویو محورونو د انرشيایي مومنت په فورمولونو کې د پورتنیو قیمتونو له وضع کولو څخه لرو چې:

$$I_{z_1} = \int_A y_1^2 \cdot dA = \int_A (y + a)^2 dA = \int_A y^2 dA + 2 \cdot a \cdot \int_A y \cdot dA + a^2 \int_A dA \Rightarrow$$

$$I_{z_1} = I_z + 2 \cdot a \cdot s_z + a^2 \cdot A$$

له هغې ځایه چې Z او Y مرکزي محورونه دي نو ستاتیکی مومنتونه نظر مرکزي محورونو ته صفر وي یعنی $s_y = 0$; $s_z = 0$:

$$I_{z_1} = I_z + a^2 \cdot A$$

$$I_{y1} = \int_A z_1^2 \cdot dA = \int_A (z + b)^2 dA = \int_A z^2 dA + 2 \cdot b \cdot \int_A z \cdot dA + b^2 \cdot \int_A dA \Rightarrow I_{y1} = I_y + 2 \cdot b \cdot s_y + b^2 \cdot A$$

$$s_y = 0 \text{ نو } I_{y1} = I_y + b^2 \cdot A$$

$$I_{y1z1} = \int_A z_1 \cdot y_1 \cdot dA = \int_A (z + b)(y + a) \cdot dA = \int_A z \cdot y \cdot dA + b \cdot \int_A y \cdot dA + a \cdot \int_A z \cdot dA + \int_A a \cdot b \cdot dA = I_{zy} + b \cdot s_z + a \cdot s_y + a \cdot b \cdot A = I_{yz} + a \cdot b \cdot A$$

په دې ترتیب سره ویلی شوي چې دانرشیا مومنت نسبت موازي کبفي محورته مساوي دي په مومنت انرشیا نسبت مرکزي محورته جمع يې موازي انتقال(مساحت ضرب د

$$\text{فاصلو په مربع کې) يا: } I_{z1} > I_z$$

ستاتيکي مومنت نسبت نويو y_1 او z_1 محورونو ته په لاندې ډول شمېرو:

$$s_{y1} = \int_A z_1 \cdot dA \quad ; \quad z_1 = z + b$$

$$s_{y1} = \int_A (z + b) dA = \int_A z \cdot dA + b \int_A dA = s_y + b \cdot A$$

$$s_{z1} = \int_A y_1 \cdot dA \quad ; \quad y_1 = y + a$$

$$s_{z1} = \int_A (y + a) dA = \int_A y \cdot dA + a \int_A dA = s_z + a \cdot A$$


6.2- انرشیا يې مومنت نسبت دمحورونو دوران ته:

په ځينو ځايو کې ددې اړتیا پيدا کېږي چې دهغو محورونو ميلان چې نسبت عادي محورونو ته يې پيدا کېږي دانرشیا مومنت يې پيدا کيدای شي. ځکه چې عام فورمول يې په اسانۍ سره استعمالېږي، نو دا مسله ممکن په لاندې ډول ذکر شي. فرض کېږي چې دانرشیا مومنتونه نسبت مرکزي محورونو ته مخکې له مخکې را کړل شوي دي.

$$I_z = \int_A y^2 \cdot dA \quad ; \quad I_y = \int_A z^2 \cdot dA \quad ; \quad I_{zy} = \int_A z \cdot y \cdot dA$$

D او γ محورونه د α زاويې په اندازه د ساعت ستنې په مخالف لوري څرخو چې د اجهت مثبت قبلو، د B نقطه مخکې له دوران د Z او γ دمحورونو څخه او وروسته د z_1 او y_1 محورونو څخه ثابته ده او نسبت نويو محورونو ته دانرشیا مومنتونه په لاندې ډول يکلاي شو:

$$I_{z_1} = \int_A y_1^2 dA \quad ; \quad I_{y_1} = \int_A z_1^2 dA \quad ; \quad I_{z_1 y_1} = \int_A y_1 z_1 dA$$



28.2 شکل دمحوورونودوران

له (28.2- شکل) خخه معلومېږي چې:

$$Z_1 = OE + AD \quad ; \quad Y_1 = BD - AE$$

$$z_1 = z \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha \quad ; \quad y_1 = y \cdot \cos \alpha - z \cdot \sin \alpha$$

که د Z_1 او y_1 قیمتونه په فورمولونو کې وضع کړو نو لرو چې:

$$\begin{aligned} I_{z_1} &= \int_A y_1^2 dA = \int_A (y \cos \alpha - z \sin \alpha)^2 dA = \cos^2 \alpha \int_A y^2 dA - \\ &2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \int_A z \cdot y dA + \sin^2 \alpha \int_A z^2 dA = I_z \cdot \cos^2 \alpha + I_y \sin^2 \alpha - I_{zy} \cdot \\ \sin 2 \alpha \quad I_{y_1} &= \int_A Z_1^2 dA = \int_A (y \sin \alpha + z \cos \alpha)^2 \cdot dA = \int_A \sin^2 \alpha \\ &\cdot y^2 dA + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \int_A z \cdot y dA + \cos^2 \alpha \int_A z^2 dA = I_z \cdot \sin^2 \alpha + I_y \cdot \\ &\cos^2 \alpha + I_{zy} \cdot \sin 2 \alpha \end{aligned}$$

د یادوولو ورپه چپې دانرشیا یې محوري مومنتونو د جمع الجبري حاصل مخکې له دوران څخه او وروسته له دوران څخه په خپل منځ کې سره مساوي دی یعنی (1) رابطه بنسکاره کوي چې دانرشیا مومنتونو مجموعه نسبت کومو مستطیلې محورونو ته چې د بوي نقطې څخه تېرېږي یو ثابت قیمت دي.

$$I_{z1} + I_{y1} = I_z + I_y = I_p \dots (1)$$

$$I_{z1} = I_{\max} \quad ; \quad I_{y1} = I_{\min}$$

د فرار مرکز انرشیا مومنتونه نظر Z_1 او y_1 محورو ته په لاندې ډول پیدا کېږي:

$$I_{y_1 z_1} = \int_A y_1 \cdot z_1 dA = \int_A (y \cdot \cos \alpha - z \cdot \sin \alpha)(y \cdot \sin \alpha + z \cdot \cos \alpha) dA \Rightarrow$$

$$I_{y_1 z_1} = \sin \alpha \cdot \cos \alpha (\int_A y^2 dA - \int_A z^2 dA) + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$$

$$\int_A y \cdot z dA \Rightarrow$$


$$I_{y_1 z_1} = \frac{I_z - I_y}{2} \cdot \sin 2\alpha + I_{yz} \cdot \cos 2\alpha$$

له پورتنیو رابطه څخه څرگندېږي چې څه ډول دمقطع انرشیا یې مومنتونه د بوي کېفي زاویې د دوران په صورت کې بدلون مومي. دانرشیا مومنت قیمتونه نظر د α زاویې ته کېدای شي اعظمي او اصغري حدونه ځانته غوره کړي چې پدې حالت کې دا مومنتونه د عمده انرشیا یې مومنتونو په نوم یادېږي او محورو ته یې هم د عمده محورو په نوم یادېږي. څرنگه چې د فرار مرکز انرشیا مومنت نسبت عمده مرکزي محورو (هغه محورو ته چې د ثقل مرکز څخه تېرېږي) له صفر سره مساوي کېږي، نو د محورو د دوران زاویه کولای شو په لاندې ډول پیدا کړو:

$$\frac{I_z - I_y}{2} \cdot \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha = 0$$

$$I_{yz} = - \left(\frac{I_z - I_y}{2} \cdot \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} \right) \Rightarrow \tan 2\alpha = - \left(\frac{2I_{yz}}{I_z - I_y} \right) = \frac{2I_{zy}}{I_y - I_z}$$

که چېرې زاویه مثبت وي، Z د محورد ساعت ستنې په خلاف دوران کوي. که د مومنتونو تر منځ رابطه $I_z > I_y$ وي نو محورو ته او دورانونه دهغې د (29.2) - شکل مطابق باید وي.



29.2- شکل دمخورو نو دوران
نظر زاویې ته

انرشیا یې عمده محورونه کولای شو له لاندې رابطې څخه هم په لاس راوړو:

$$I_{\max/\min} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(I_y - I_z)^2 + 4I_{yz}^2}$$

که چېرې زاویه نسبت لومړي حالت ته 90^0 د ساعت دستنې په مخالف جهت (لوري) دوران وکړي د I_{xy} همدا قیمت دمخالفې علامې سره حاصلېږي یا لـ ، که $I_{xy} = -3,96 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$ وي، نو موږي قیمت د زاویې لپاره چې 90^0 دوران یې کړیدی معادل دې $I_{zy} = I_{yz}$ سره.


$\tan 2\alpha$ قیمت د جدول څخه نظر دانگلارن نمبر ته اخیستل کېږي اود رابطې $(I_{zy} = \frac{I_y - I_z}{2} \text{tg } 2\alpha$ څخه پیدا کېږي.

که $\alpha = 90^0$ وي نو $\alpha_1 = 90 + \alpha$ وي .

زاویا گانې د انرشیا اعظمي او اصغري مومنتونه معلوموي وي [6].

$$\frac{1 - \cos 2\alpha}{2} = \sin^2 \alpha \text{ او } \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} = \cos^2 \alpha$$

15. مثال: لاندې ترکیبې مقطع کې دمستطیل $(2 \times 16) \text{ cm}$ د ثقل مرکز، انرشیا یې عمده مرکزي مومنت د Z_2 او Y_2 محورونو ته ، اود ترکیبې مقطع [11 نمبر انگلارن او مستطیل] د فرارالمرکز انرشیا یې مومنت پیدا کړي [2].



شکل - 30.2

حل: ترکیبې مقطع د راکرل شویو شمېروله مخې په پورته ډول رسموو، څرنګه چې دسورت بندې له جدول څخه د (11) نمبر نګلارن اندازې (110 × 70 × 8mm) اونور مشحصات را آخلو چې دثقل مرکز اندازې یې $z_1 = 3,61\text{cm}$ او $y_1 = 1,64\text{cm}$ کې قرار لري او مستطیل دثقل مرکز $z_2 = 1\text{cm}$ او $y_2 = 8\text{cm}$ دي.

$$z_c = \frac{\sum sy}{\sum A} = \frac{sy_1 + sy_2}{A_1 + A_2} = \frac{A_1 \cdot z_1 + A_2 \cdot z_2}{A_1 + A_2}$$

$$y_c = \frac{\sum sz}{\sum A} = \frac{sz_1 + sz_2}{A_1 + A_2} = \frac{A_1 \cdot y_1 + A_2 \cdot y_2}{A_1 + A_2}$$

څرنګه چې دمقطع ثقل له مرکزڅخه ، محورونه تېر شي نو دهغې ستاتيکي مومنتونه صفر دي بڼاً $sy_2 = 0$ ، $sz_2 = 0$ پس لروچې:

$$z_c = \frac{A_1 \cdot z_0}{A_1 + A_2} = \frac{13,9 \cdot 4,61}{45,9} = 1,4\text{cm}$$

$$y_c = \frac{A_1 \cdot y_0}{A_1 + A_2} = \frac{13,9 \cdot 6,36}{45,9} = 1,92 \text{ cm}$$

د جدول د (11) شماری چې انگلارن یې مختلف الضلاع دی لاندې قیمتونه ترې اخیستلای شو:

$$\left(\begin{array}{ccc} 110 & \times & 70 & \times & 8 \\ B & \times & b & \times & d \end{array} \right) \text{ cm}$$

$$I_z = 172 \text{ cm}^4 ; I_y = 54,61 \text{ cm}^4 ; A = 13,9 \text{ cm}^2 ; y_1 = 1,64 \text{ cm}$$

اوس دانرشیا مومنټ نظر موازي محورونو ته پیدا کوو:

$$I_{z_c} = I_{z_1} + a_1^2 \cdot A_1 + I_{z_2} + a_2^2 \cdot A_2 ; I_{y_c} = I_{y_1} + b_1^2 \cdot A_1 + I_{y_2} + b_2^2 \cdot A_2$$

a_1 - له مرکزي Z_c محور څخه تر Z_1 محور پورې فاصله ده. a_2 - له مرکزي Z_c محور څخه تر Z_2 محور پورې فاصله ده.

b_1 - له مرکزي y_c محور څخه تر y_1 محور پورې فاصله ده. b_2 - له مرکزي y_c محور څخه تر y_2 محور پورې فاصله ده.

د سورت بندې له جدول څخه د (11) نمبر انگلارن لپاره دانرشیا مومنټ:

$$I_{y_1 z_1} = 55,9 \text{ cm}^4 \text{ او } I_{z_1} = 172 \text{ cm}^4 \text{ او } I_{y_1} = 54,6 \text{ cm}^4$$

د مستطیل انرشیا یې مومنټونه په لاندې ډول پیدا کوو:

$$I_{z_2} = \frac{bh^3}{12} = \frac{2 \cdot 16^3}{12} = 682,7 \text{ cm}^4$$

$$I_{y_2} = \frac{b^3 h}{12} = \frac{2^3 \cdot 16}{12} = 10,7 \text{ cm}^4$$

د ترکیبې مقطع انرشیا یې مومنټونه نظر موازي محورونو ته په لاندې ډول پیدا کوو.

$$I_{z_c} = 172 \cdot (4,44)^2 \cdot 13,9 + 682,7 + (1,92)^2 \cdot 32 = 1246 \text{ cm}^4$$

$$I_{y_c} = 54,6 + (3,21)^2 \cdot 13,9 + 10,7 + (1,4)^2 \cdot 32 = 271,24 \text{ cm}^4$$

د فرار مرکز انرشیا یې مومنټونه یې په لاندې ډول دی:

$$I_{y_z} = I_{y_1 z_1} + a_1 \cdot b_1 \cdot A_1 + I_{y_2 z_2} + a_2 \cdot b_2 \cdot A_2$$

$$I_{y_z} = 55,9 + 4,44 \cdot 3,21 \cdot 13,9 + 0 + 1,92 \cdot 1,4 \cdot 32 = 340 \text{ cm}^4$$

عمده محورونه چې α زاویې په اندازه د Z او y څخه دوران کړیدی.

$$\tan 2\alpha = \frac{-2 \cdot I_{yz}}{I_z - I_y} = \frac{-2 \cdot 340}{1246 - 271} = -0,6566$$

$$\arctan(-0,6566) = -16,64^\circ = \alpha$$

له پورته قيمتونو $\alpha = -16,64^\circ$ خو $\alpha = -33,29^\circ$ دی .

پس عمده محورونه د (α) په اندازه موقعيت لري او عبارت دي له :

$$I_u = I_{\max} = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(I_z - I_y)^2 + 4 \cdot (I_{yz})^2} = 1352,9 \text{ cm}^4$$

$$I_v = I_{\min} = \frac{I_y + I_z}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(I_z - I_y)^2 + 4 \cdot (I_{yz})^2} = 164,4 \text{ cm}^4$$

7.2- دانرشيا شعاع (دانرشيا بېضوي):

که چېرې ټول مساحت د پوه جسم د Z او y محورونو څخه په يوه فاصله i_z او i_y انتقال اويا ځای پرځای کړو، انرشيا مومنت يې په لاندې ډول پيدا کېږي [9].


$$I_y = \int_A i_y^2 \cdot dA \quad ; \quad I_z = \int_A i_z^2 \cdot dA$$

(i_z^2 او i_y^2) دانرشيا شعاعوې اړونده محورونو ته دی.

پدې ترتيب سره کولي شو چې دانرشيا مومنت نظر يوه کبفي محورته دهندسي شکل د مساحت او ټوټه خط د مربع په حاصل ضرب سره چې دانرشيا د شعاع په نوم او د دوران شعاع (Radius of gyration) په نوم يادېږي وښيو.

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$



31.2- شکل

دمثال په ډول دپوه مستطیل د انرژیا شعاع په لاندې ډول پیدا کېږي:

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = \sqrt{\frac{bh^3}{12bh}} = \frac{h}{2\sqrt{3}}$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{hb^3}{12bh}} = \frac{b}{2\sqrt{3}}$$

7. 2: دمقاومت مومنت :

دمقاطعو داساسي مشخصاتو له جملې څخه یو دمقاومت مومنت دي ، ځکه چې دهغې په کمک کولای شو دگدار دمقاطع نوعیت او اندازې تعیین کړو. دمقاومت مومنت د انرژیا مومنت نسبت مرکزي محور ته په لویه فاصله له څنډې دمقطع څخه تراړونده محور له حاصل تقسیم څخه عبارت دي یا:


$$w_z = \frac{I_z}{y_{\max}} [m^3, cm^3 \dots \dots] \quad w_y = \frac{I_y}{z_{\max}} [m^3, cm^3 \dots \dots]$$

دځینو هندسي شکلونو دمقاومت مومنت په لاندې ډول دی:

اول (۱): دمستطیل دمقاومت مومنت: نسبت د Z او Y محورونوته:

$$w_z = \frac{I_z}{y_{\max}} = \frac{bh^3}{12 \cdot \frac{h}{2}} = \frac{bh^2}{6} ;$$

$$w_y = \frac{I_y}{z_{\max}} = \frac{hb^3}{12 \cdot \frac{b}{2}} = \frac{b^2h}{6} [m^3 \dots]$$



32. 2 - شکل

شکل-32.2


دوهم (۲): د دايرې دمقاومت مومنت:

نسبت د Z محورته:

$$w_z = \frac{I_z}{y_{\max}} = \frac{\pi D^4}{64 \cdot \frac{D}{2}} = \frac{\pi D^3}{32}$$

نسبت د Y محورته:

$$w_y = \frac{I_y}{z_{\max}} = \frac{\pi D^4}{64 \cdot \frac{D}{2}} = \frac{\pi D^3}{32}$$




شکل 33.2 -

دریم (۳)- دحلقې دمقاومت مومنت: دحلقې

دمقاومت مومنت د دايرې په شان د Z او Y

محورونو د $(w_z = w_y = \frac{I_y}{z_{\max}} = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64 \cdot \frac{D}{2}} = \frac{\pi D^3}{32} (1 - c^4))$ سره مساوي دي.

په پورته رابطه کې $c = \frac{d}{D}$ دحلقې داخلي قطر او خارجي قطر ترمنځ نسبت څخه عبارت دی.




شکل 34.2 - دحلقې عرضي مقطع

16. مثال: ترکیبې مقطع چې له مختلف الاضلاع انگلارن ، مساوي پلېټ ډوله مستطیل او اول نمبر انگلارن څخه جوړه شوی (2-35 شکل) ده لاندې مشخصات یې پیدا کړي [2].

1. د مرکزي محورونو (عمده مرکزي) او د ثقل مرکز موقیعت ټاکل.
2. په یوه معلوم مقیاس سره د ترکیبې مقطع رسمول.
3. د محوري انرشیايي مومنتونو او فرارالمرکز مومنتونو پیدا کول نظر مرکزي محورونو د ترکیبې مقطع ته.
4. د عمده مرکزي انرشیايي محورونو ټاکل او رسمول.
5. د عمده مرکزي انرشیايي مومنتونو محاسبه او دهغې پیدا کول.
6. د انرشیا شعاع پیدا کول نظر عمده مرکزي محورونو ته او دهغې بیضوي د انرشیا بیضوي رسمول.
7. د پوښتنې د دروستوالي ازمایښت.
8. د ترکیبې مقطع د اکسنو متري رسمول.

درکړل شوی لومړنی شمېرې:

1. (18)نمبر انگلارن ;
2. مختلف الاضلاع انگلاران $9/5,6 (90 \times 56 \times 6)$



3. مستطیلي ورقه (40 x 180)

2-35- شکل

حل:


اول (1)- اړونده شمېرې او دمقاطع اجزاو وقيمتونه دسورت بندې له جدول څخه را آخلو او دهغې پلټت يا ورقې چې ستندري ندې دهغې اړونده شمېرې محاسبه کوو.
الف: د (18)نمبر انگلارن لپاره:

$$A = 20,7\text{cm}^2 ; I_z = 1090\text{cm}^4 ;$$

$$I_y = 86\text{cm}^4 ; h = 18\text{cm}$$

$$z_0 = 1,94\text{cm} ; y_{01} = h/2 = 9\text{cm} ;$$

$$b = 7,0\text{cm}$$



شکل 35.2 الف- شکل

ب: دمختلف الضلاع انگلارن لپاره $(\frac{9}{5,6})$:

$$I_v = I_{\max} = 79,1\text{cm}^4 ;$$

$$I_z = 70,6\text{cm}^4 ; I_y = 21,2\text{cm}^4$$


$$A = 8,54\text{cm}^2$$

$$t_{g\alpha} = 0,384 ; I_u = 12,2\text{cm}^4$$

$$y_{02} = 2,95\text{cm} ; x_{02} =$$

$$1,28\text{cm} ; \alpha = \arctg 0,384 = 21^0$$

$$2\alpha = 42^0 ; \sin \alpha = 0,669^0$$




شکل 35.2 ب- شکل

ج: دمستطیل شکله پلیت (180×40)mm لپاره:

$$A = 72\text{cm}^2 ; I_{y_3} = \frac{hb^3}{12} = 96\text{cm}^4 ; Z_{o_3}$$


$$= \frac{y}{2} = 2\text{cm}$$

$$y_{o_3} = \frac{18}{2} = 9\text{cm} ; I_{z_3} = \frac{bh^3}{12} = 1944\text{cm}^4$$



شکل 35.2 ج- شکل

دوهم (2): د ترکیبې مقطع رسمول: د لومړنيو شمېرو په نظر کې لرلو سره ترکیبې مقطع په لاندې ډول رسموو.



2. 35-د شکل

دریم (3): د ترکیبې مقطع د ثقل مرکز پیدا کول:

د ثقل مرکز د پیدا کولو لپاره په لاندې ډول اجراءات کوو.

a. د ترکیبې مقطع د مساحت پیدا کول:

د ترکیبې مقطع مساحت د ټولو اړونده عناصرو د الجبري جمع له حاصل څخه په لاس راځي.

$$\Sigma A = A_1 + A_2 + A_3 = 20.7\text{cm}^2 + 8.5\text{cm}^2 + 72\text{cm}^2 = 101.24\text{cm}^2$$

b. د ثقل مرکز د پیدا کولو لپاره لارمه ده چې یو کمکي محور انتخاب شي نودلته کمکي محورد y_1 او z_1 محورونه انتخابوو او د لاندې رابطې په واسطه یې د ثقل مرکز پیدا کوو.

$$Z_c = \frac{\Sigma S_y}{\Sigma A} = \frac{z_1 \cdot A_1 + z_2 \cdot A_2 + z_3 \cdot A_3}{A_1 + A_2 + A_3} ; \quad Y_c = \frac{\Sigma S_z}{\Sigma A} = \frac{y_1 \cdot A_1 + y_2 \cdot A_2 + y_3 \cdot A_3}{A_1 + A_2 + A_3}$$

په پورته رابطو کې Z_1, Z_2, Z_3 او y_1, y_2, y_3 فاصلې د هر عنصر د مقطع له محوره تر انتخاباتي محورو نږدې دي. لکه چې د شکل څخه لیدل کېږي Z_1 او y_1 انتخابي محورونه دي چې دهغې په واسطه د ثقل مرکز تعین کېږي. بناً ستاتیکي مومنت نسبت همدې محورونو ته مساوي له صفر سره دی پس د Z_1 او y_1 فاصلې چې پخپله یو پر بل منطبق دي مساوي له صفر سره دي له هغې ځایه چې د Z_3 محوره Z_1 محور باندې منطبق دي نو y_3 هم له صفر سره مساوي کېږي.

$$Z_1 = 0$$

$$Z_2 = Z_{O_1} + Z_{O_2} + b = 1.94 + 1.28 + 4 = 7.22 \text{ cm}$$

$$Z_3 = \frac{b}{2} + Z_{O_1} = 2 + 1.94 = 3.94 \text{ cm}$$

$$y_1 = 0 \quad ; \quad y_3 = 0 \quad , \quad y_2 = \frac{h}{2} - y_{O_2} = 9 - 2.95 = 6.05 \text{ cm}$$

که دوضیعه کمیاتو دمبدا څخه په کینه او یا لاندې برخه کې فاصله موقعیت ولري نومنفي شمېرل کېږي.

$$Z_C = \frac{0 \cdot 20.7 - 7.22 \cdot 8.54 - 3.94 \cdot 72}{20.7 + 8.54 + 72} = -3.41 \text{ cm}$$

$$Y_C = \frac{0 \cdot 20.7 - 6.05 \cdot 8.54 + 0 \cdot 72}{20.7 + 8.54 + 72} = -0.51 \text{ cm}$$

څلورم (4): د محوري انرشیايي او فرار المرکز مومنتونو پیدا کول:

اول د هریوه عنصر لپاره انرشیايي مومنتونه نسبت Z_C او Y_C ته پیدا کوو:

$$I_{Z(1)} = I_{Z_1} + a_1^2 \cdot A_1 \quad ; \quad I_{Z(2)} = I_{Z_2} + a_2^2 \cdot A_2 \quad ; \quad I_{Z(3)} = I_{Z_3} + a_3^2 \cdot A_3$$

په پورته رابطو کې a_1 ، a_2 او a_3 د Z_C او Z محورونو ترمنځ فاصلې د هریوه عنصر په ترتیب سره دي او پدې ډول یې پیدا کوو.

$$a_1 = y_c = 0.51 \text{ cm} \quad ; \quad a_2 = y_2 - y_c = 6.05 - 0.51 = 5.54 \text{ cm}$$

$$a_3 = y_c = 0.51 \text{ cm}$$

په ترتیب سره یې انرشیايي مومنتونه عبارت دي له:

$$I_{Z(1)} = 1090 + (0.51)^2 \cdot 20.7 = 1095.4 \text{ cm}^4$$

$$I_{Z(2)} = 70.6 + (5.54)^2 \cdot 8.54 = 332.7 \text{ cm}^4$$

$$I_{Z(3)} = 1944 + (0.51)^2 \cdot 72 = 1962.7 \text{ cm}^4$$

$$I_Z = I_{Z(1)} + I_{Z(2)} + I_{Z(3)} = 3391 \text{ cm}^4$$

د y_1 ، y_2 او y_3 محورونو ته د انرشیا مومنتونه په ترتیب سره پیدا کوو:

$$I_{y(1)} = I_{y_1} + b_1^2 \cdot A_1 \quad ; \quad I_{y(2)} = I_{y_2} + b_2^2 \cdot A_2 \quad ; \quad I_{y(3)} = I_{y_3} + b_3^2 \cdot A_3$$

په پورته فورمولونو کې b_1 ، b_2 او b_3 د هر عنصر د y له محور څخه تر y_c پورې فاصلې دي چې په لاندې ډول یې پیدا کوو.

$$b_1 = z_c = 3.41 \text{ cm} \quad ; \quad b_2 = Z_{O_2} + \frac{b}{2} + (Z_3 - Z_C) \Rightarrow$$

$$b_2 = z_2 - z_c = 7,22 - 3,41 = 3,81 \text{ cm}$$

$$b_2 = 1.28 + 2 + (3.94 - 3.41) = +3.81 \text{ cm}$$

$$b_3 = Z_3 - Z_C = 3.94 - 3.41 = +0.53 \text{ cm}$$

$$I_{y(1)} = 86 + (3.41)^2 \cdot 20.7 = 326.7 \text{ cm}^4$$

$$I_{y(2)} = 21.2 + (3.81)^2 \cdot 8.54 = 145.16 \text{ cm}^4$$

$$I_{y(3)} = 96 + (0.53)^2 \cdot 72 = 116.2 \text{ cm}^4$$

$$I_y = I_{y(1)} + I_{y(2)} + I_{y(3)} = 588 \text{ cm}^4$$

پنجم (5): دفرارالمركزانرشيايې مومنت پيداكول:

دتركيبی مقطع دفرارالمركزانرشيايې مومنت دپيداكولولپاره اول دهریوه عنصر دفرارالمركزانرشيايې مومنت پيداكوو اووروسته يې سره جمع كوو.

$$I_{yz} = I_{yz(1)} + I_{yz(2)} + I_{yz(3)}$$

دهر عنصر دفرارالمركزانرشيايې مومنت I_y او Z محورونوته پيداكوو.

$$I_{yz(1)} = I_{y_1 z_1} + a_1 b_1 A_1 \quad ; \quad I_{yz(2)} = I_{y_2 z_2} + a_2 b_2 A_2 \quad ; \quad I_{yz(3)} = I_{y_3 z_3} + a_3 b_3 A_3$$

په يادبايد ولروچې دهغو مقطعوياعناصروچې ددوويا يوه متنظر محورنو لرونكې وى دفرارالمركزانرشيايې مومنت يې مساوي له صفر سره دى.

$$Z = -Z + Z = 0 \quad ; \quad y = -y + y = 0$$

ديوي خوا يا () ډوله انگلارن لپاره دفرارالمركزانرشيايې مومنت $I_{y_1 z_1} = 0$ دى اومستطيلي پلپت لپاره هم $I_{y_3 z_3} = 0$ دى، يواځې دمختلف النوع زاويوي انگلارن لپاره له لاندې رابطې څخه كار اخلو.

$$I_{y_2 z_2} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{2} \cdot \sin 2\alpha = \frac{I_y - I_u}{2} \cdot \cos 2\alpha = \frac{79.1 - 12.2}{2} \cdot 0.669 = 48.83 \approx 49 \text{ cm}^4$$

په همدې ډول:

$$I_{yz(1)} = I_{y_1 z_1} + a_1 b_1 A_1 = 0 + (0.51)(3.14)(20.7) \approx 36 \text{ cm}^4$$

$$I_{yz(2)} = I_{y_2 z_2} + a_2 b_2 A_2 = 49 + (-5.54)(-3.81)(8.54) \approx 230 \text{ cm}^4$$

$$I_{yz(3)} = I_{y_3 z_3} + a_3 b_3 A_3 = 0 + (0.51)(-0.53)(72) \approx -19.46 \text{ cm}^4$$

$$I_{yz} = I_{yz(1)} + I_{yz(2)} + I_{yz(3)} = 246.54 \approx 247 \text{ cm}^4$$

شپږم(6): د عمده مرکزي محورونو ټاکل:

$$I_{\max} = \frac{I_z + I_y}{2} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(I_z - I_y)^2 + 4(I_{yz})^2}$$

$$\Rightarrow I_{\max} = \frac{3391 + 588}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(3391 - 588)^2 + (247)^2} = 3412.5 \text{ cm}^4$$

$$I_{\min} = \frac{I_z + I_y}{2} - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(I_z - I_y)^2 + 4(I_{yz})^2}$$

$$I_{\min} = \frac{3391 + 588}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(3391 - 588)^2 + (247)^2} = 566.5 \text{ cm}^4$$

څرنګه چې $I_z > I_y$ څخه دی نو $I_u > I_v$ کېږي.

$$I_u = I_{\max} = 3412.5 \text{ cm}^4 \quad ; \quad I_v = I_{\min} = 566.5 \text{ cm}^4$$

اووم (7): د انرشیا شعاع پیدا کول:

د انرشیا شعاع نظر مرکزي محورونو ته په لاندې ډول موندل کېږي.

$$i_z = \sqrt{\frac{I_u}{A}} = 5.8 \text{ cm} \quad ; \quad i_y = \sqrt{\frac{I_v}{A}} = 2.36 \text{ cm}$$

د پورته شمېرو په اساس د بیضوي انرشیا د u او v په محورونو رسموو.

اتم (8) - د پوښتنې د دروستوالي آزمایش:

د پوښتنې د سموالي لپاره باید لاندې رابطه صدق وکړي.

$$I_z + I_y = I_u + I_v \Rightarrow 3391 + 588 = 3412.5 + 566.5 \Rightarrow 3979 \text{ cm}^4 = 3979 \text{ cm}^4$$

پس د پوښتنې ځواب سم دی.

له بلې خوا د فرار مرکز انرشیا یې مومنت باید عمده محورونو د u او v ته مساوي له صفر سره وي.

$$I_{uv} = \frac{I_z - I_y}{2} \cdot \sin 2\alpha + I_{yz} \cdot \cos 2\alpha = \frac{3391 - 588}{2} (-0.175) + 247 \cdot 0.984 \approx 0$$

$$\tan 2\alpha = \frac{-2I_{yz}}{I_z - I_y} = -\frac{2 \cdot 247}{3391 - 588} = -\frac{0.17623974}{2} = -0.0881198$$

د زاويې د پیدا کولو لپاره لرو چې:

$$\alpha = \arctan(0.0881198) = -5.03589 \Rightarrow 2\alpha = -(10.072)^\circ$$

$$\sin(10.072)^\circ = -0.175 \quad ; \quad \cos 2\alpha = \cos(10.072)^\circ = +0.984$$

ددې لپاره چې ترکیبې مقطع بڼه تصور کړی شونښه به وي چې ایزومتری يې رسم کړو لکه لاندې شکل کې:



2. 35 و- شکل
د ترکیبې مقطع ایزومتری :

17. مثال: یوه ترکیبې مقطع چې یو د تناظر افقي محور لري د (2. 36)-شکل مطابق يې لاندې مشخصات پیدا کړی، [2].


1. د ترکیبې عرضي مقطع رسمول په یوه مقیاس سره اود تناظر افقي محور ښودل.
2. د ترکیبې مقطع وېش په ساده مقاطعو (مستطیل، مثلث، مربع، دایره، د دایرې قوس) د محاسبي او نمونې لپاره.

3. د هر یوه عنصر د ترکیبې مقطع د Z او y د محورونو رسمول اود دهغې د مساحت (A)، I_z او I_y پیدا کول.

4. د مرستندویه محورونو انتخاب چې د مقطع ټول عناصر د کور د بناتو په مثبت هجره کې ځای ونیسي اود مرستندویه انتخابې محورونو اود ثقل مرکز د هر عنصر ترمنځ د فاصلو محاسبه او ټاکنه.

5. د ترکیبې مقطع د هر عنصر لپاره د ستاتیکی مومنتونو محاسبه نسبت انتخابې محورونو ته.

6. د مرکزي عمده محورونو Z_0 او y_0 ټاکل



اود هغې محورونو ټاکل چې د ثقل مرکز Z_C او y_C څخه تېرېږي اود هغې د اندازو ټاکل چې د هر عنصر د ثقل له مرکز او عمده مرکزي محور (y_C) ترمنځ قرار لري.

7. د انرژیا مومنتونو I_{X_0} ، I_{Y_0} پیدا کول.

8. د مقاومت مومنتونو W_Z او W_Y پیدا کول اود مقطع د مقاومت مومنت د اصغري مقدار پیدا کول او محاسبه .

9) د شمېرنې او محاسبې پایله.

لاندې ترکیبې مقطع له مستطیل، مربع او دایرې څخه جوړه شويده.

36. 2- شکل


$$h = K_2 \cdot a \quad , \quad b = K_1 \cdot a \quad , \quad K_1 = 4 \quad , \quad K_2 = 6$$

حل:

اول (1): راکړل شوي مقطع په مقیاس رسم کوو، وروسته له شمېرنې محورونه په کې ټاکوو.

دوهم (2): ترکیبې مقطع په ساده مقاطعو باندې جدا کوو اود تناظر محوريې ټاکو. لیدل کېږي چې د تناظر افقي محور Z_C دی اود همدې محور انرژیايي عمده محور هم دی.

دریم (3): د هر یوه عنصر لپاره عمده محورونه نوموو، لکه چې لیدل کېږي Z_C محور د ټولو عناصرو لپاره په یوه وخت کې عمده محور هم دی او بیا د y محورونه ورته ټاکو (2. 37) - شکل وگورئ .



شکل-37.2

دترکبې مقطع دهریوه عنصر مساحتونه په لاندې ډول ټاکو.

$$A_1 = b \cdot h = 4a \cdot 6a = 24a^2$$

$$A_2 = \frac{\pi d^2}{4} = \pi \cdot a^2 = 3.14a^2$$

$$A_3 = 0.5a \cdot 0.5a = 0.25a^2$$

دترکبې مقطع دهر عنصر لپاره انرشيايي مومنتونه پيدا کوو

$$I_{y_1}^I = \frac{h \cdot b^3}{12} = \frac{6a(4a)^3}{12} = 32a^4$$

$$I_{y_2}^{II} = \frac{\pi \cdot d^4}{64} = \frac{\pi(2a)^4}{64} = 0.785a^4$$

$$I_{y_3}^{III} = \frac{0.5a^2 \cdot 0.5a^2}{12} = 0.005a^4$$

څلورم (4): مرستندويه محورونه Z_0 ، Y_0 ټاکول. له (2، 37) - شکل څخه لیدل کېږي چې د ترکیبې مقطع په څنډو (AB او BK) کې پراته دي نو ټول عنصر د کورد پنا تویه مثبتنه ناحیه کې واقع دي.

پنځم (5): د y_0 محور فاصلي نسبت Z_i (او د هر عنصر د ثقل له مرکز څخه فاصله) د هر عنصر لپاره په لاندې ډول ده.

$$Z_1 = \frac{b}{2} = \frac{4a}{2} = 2a \quad , \quad Z_2 = \frac{3b}{8} = \frac{3 \cdot 4a}{8} = 1.5a \quad ; \quad Z_3 = b - \frac{b}{8} = \frac{7b}{8} = \frac{7 \cdot 4a}{8} = 3.5a$$

شپږم (6) د y_0 محور ته يې ستاتيکې مومنتونه پيدا کوو:

$$S_{y1} = A_1 \cdot Z_1 = 24a^2 \cdot 2a = 48a^3$$

$$S_{y2} = A_2 \cdot Z_2 = 3.14a^2 \cdot 1.5a = 4.71a^3$$

$$S_{y3} = A_3 \cdot Z_3 = 0.25a^2 \cdot 3.5a = 0.8751a^3$$

$$Z_C = \frac{S_{y1} - S_{y2} - S_{y3}}{A_1 - A_2 - A_3} = \frac{48a^3 - 4.71a^3 - 0.875a^3}{24a^2 - 3.14a^2 - 0.25a^2} = 2.059a$$

د Z_C په محور باندې y_C محور رسمو او يا د عمده مرکزي محور او د هر عنصر ترمنځ فاصلي پيدا کوو.

$$Z_{1C} = Z_C - Z_1 = 2.059a - 2a = 0.59a$$

$$Z_{2C} = Z_C - Z_2 = 2.059a - 1.5a = 0.559a$$

$$Z_{3C} = Z_3 - Z_C = 3.5a - 2.059a = 1.441a$$

اووم (7): د ترکیبې مقطع عمده انرشيایي مومنتونه پيدا کوو د هر عنصر د عمده انرشيایي مومنت محاسبه وروسته دهغې الجبري جمع په لاندې ډول پيدا کوو.

$$I^i_{Y_C} = I^i_{Y_i} + A_i \cdot (Z_{iC})^2$$

$$I^1_{Y_C} = I^1_{Y_1} + A_1 \cdot (Z_{1C})^2 = 32a^4 + 24a^2(0.59a)^2 = 32.084a^4$$

$$I^2_{Y_C} = I^2_{Y_2} + A_2 \cdot (Z_{2C})^2 = 0.785a^4 + 31.4a^2(0.559a)^2 = 1.765a^4$$

$$I^3_{Y_C} = I^3_{Y_3} + A_3 \cdot (Z_{3C})^2 = 0.005a^4 + 0.25a^2(1.441a)^2 = 0.524a^4$$

$$I_{Y_C} = I^1_{Y_C} - I^2_{Y_C} - I^3_{Y_C} = 32.084a^4 - 1.767a^4 - 0.524a^4 = 29.793a^4$$

د ترکیبې مقطع عمده انرشيایي مومنت I_{Z_C} محاسبه، د هر عنصر د مرکزي عمده انرشيایي مومنت $(I^i_{Z_C})$ محاسبه او وروسته دهغې د جمع کولو څخه په لاندې ډول پيدا کوو له هغې ځايه چې د ثقل مرکز د هر عنصر د Z_C په محور باندې قرار لري

دهر عنصر لپاره Y_{IC} فاصله نشته پس دمحاسبوي فورمول کې اسانتيا رامنځ ته کېږي اولاندې شکل ځان ته غوره کوي .

$$I_{ZC} = I^1_{ZC} - I^2_{ZC} - I^3_{ZC}$$

$$I^1_{ZC} = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{4a(6a)^3}{12} = 72a^4$$

$$I^2_{ZC} = \frac{\pi \cdot d^4}{64} = \frac{\pi(2a)^4}{64} = 0.785a^4$$

$$I^3_{ZC} = \frac{a^4}{12} = \frac{0.5 \cdot a^2 \cdot 0.5 \cdot a^2}{12} = 0.005a^4$$

$$I_{ZC} = 72a^4 - 0.785a^4 - 0.005a^4 = 71.21a^4$$

اتم (8) دمقاومت مومنټ W_Y | W_Z د اصغري مقدار محاسبه کوو.

د y_C محور ته دمقاومت مومنټ پيدا کوو:

دمقاومت مومنټ ډېر کوچنی مقدار د AB خط په محيطي نقطو کې دی په هره اندازه چې ثقل مرکز ته نږدې کېږي دهغې مقدار زیاتېږي چې په دې صورت کې یې دمقاومت مومنټ له لاندې رابطې څخه لاس ته راوړو.

$$W_{yC} = \frac{I_{yC}}{Z_{yC}} = \frac{29.793a^4}{2.059a} = 14.47a^3$$

دمقاومت مومنټ نسبت Z_C محور ته:

د AD او BK خطونه د Z_C له محور څخه په یوه فاصله کې قرار لري نو:

$$y_{ZC} = \frac{h}{2} = 3a \quad , \quad W_{ZC} = \frac{I_{ZC}}{Z_{ZC}} = \frac{71.21a^4}{3a} = 23.737a^3$$

پایله: له شمېرنې معلومېږي چې دمقاومت مومنټ ډېر کم مقدار د AB خط د څنډو په ټولو نقطو کې موقعیت لري.

لومړي (۱) نمبر کورني دنده

لائدینې ترکیبې مقطعی چې له انگلارنو، او پلیټ ډوله مستطیلونو څخه جوړه شویدی تاسې یې لاندني مشخصات ي پيدا کړي [2].

1. د مرکزي محورونو (عمده مرکزي) او د ثقل مرکز موقعیت ټاکل.
2. په یوه معلوم مقیاس سره د ترکیبې مقطع رسمول.
3. د محوري انرشیا یې مومنتونو او فرار المرکز مومنتونو پیدا کول نظر د ترکیبې مقطع مرکزي محورونو ته.
4. د عمده مرکزي انرشیا یې محورونو ټاکل او رسمول.


5. د عمده مرکزي انرشيایي مومنتونو محاسبه او دهغې پیدا کول.
6. د انرشيا شعاع پیدا کول او محاسبه کول نظر عمده مرکزي محورونو ته او دهغې دانرشيا بیضوي رسمول.
7. د پوښتنې د دروستوالي ازمايښت.
8. د ترکیبې مقطع د اکسنو متري رسمول.


د ترکیبې هندسي مقاطعو د محاسباتو د ترسره کولو لپاره لومړني ارقام


واربانت گڼه	یورخه (یومخې) انکلارن	(I) ډوله انکلارن	مختلف الاضلاع انکلارن	متساوي الساقين انکلارن	مستطيلي پلیت
1	2	3	4	5	6
1	18	-	-	5.6	180 x 20
2	-	20	7.5/5	-	-
3	20	-	6.5/4	-	100 x 20
4	22	-	5.6/3.6	-	110 x 30
5	24	-	8/5	7	140 x 25
6	24	-	-	7	240x20 160x20
7	24	-	-	7	24240x20 160x20
8	-	18	-	5.6	180 x 20
9	-	22	8/5	-	120 x 20
10	27	-	9/5.6	-	270 x 30
11	30	-	8/5	-	300 x 40
12	18	-	-	5.6	180 x 20
13	22	-	5/3.2	5	132 x 20
14	27	-	8/5	-	150 x 20
15	18	-	-	5.6	180 x 20
16	22	-	5.6/3.6	-	220 x 30
17	-	22	8/5	-	-
18	27	-	9/5.6	-	270 x 30
19	-	22	8/5	-	120 x 20
20	24	-	-	5.6	240 x 30
21	27	-	9/5.6	-	270 x 30
22	18	-	-	5.6	180 x 20
23	-	20	-	4.5	100 x 20
24	-	22a	-	4.5	120 x 20
25	18	-	-	5.6	180 x 20

200 x 20	7.5	-	-	20	26
140 x 20	4.5	6.3/4	-	24	27
158 x 20	5.6	-	-	22	28
180 x 20	4.5	-	18	-	29
110 x 20 150x 20	4.5	-	20a	-	30

نوٲ : دې كورنۍ دندې دا جرأ لپاره جدولونه دعمومې كتاب په اخيري برخه كې كتلى شي.













دوهم (۲) نمبر کورني دنده







لاندینې ترکیبې مقاطع چې یو د تناظرافقي محورلري تاسي یې اندازې او مشخصات پیدا کړی. [2].







1. د ترکیبې عرضي مقطع رسمول په یوه مقیاس سره اود تناظرافقي محورنودل.
2. د ترکیبې مقطع وېش په ساده مقاطعو (مستطیل، مثلث، مربع، دایره، د دایرې قوس) محاسبې لپاره.
3. د هریوه عنصر د ترکیبې مقطع Z او y د محورونو رسمول اود هغې د مساحت (A) ، I_z او I_y پیدا کول.
4. د مرستونو د یوه محورونو انتخاب چې د مقطع ټول عناصر د کور د پناټو په مثبته حجره کې ځای ونیسي اود مرستونو د یوه انتخابې محورونو اود ثقل مرکز د هر عنصر ترمنځ د فاصلو محاسبه اوتاکنه.
5. د ترکیبې مقطع د هر عنصر لپاره دستاتیکی مومنتونو محاسبه نسبت انتخابې محورونو ته.
6. د مرکزي عمده محورونو د Z_0 او y_0 ټاکل اود هغې محورونو ټاکل چې د ثقل مرکز Z_C او y_C څخه تېرېږي اود هغې داندازو ټاکل چې د هر عنصر د ثقل له مرکز او عمده مرکزي محور (y_C) ترمنځ قرار لري.
7. د انرشیامومنتونو I_{x_0} ، I_{y_0} پیدا کول.
8. د مقاومت مومنتونو W_z او W_y پیدا کول اود مقطع د مقاوت مومنت د اصغري مقدار پیدا کول او محاسبه.
9. د شمېرنې او محاسبې پایله.







دمحاسبي دا جراً لپاره د (K_1) او (K_2) قيمتونه







K_2	K_1	درس م گڼه	K_2	K_1	درس م گڼه
3	3	16	6	3	1
6	4	17	5	4	2
8	6	18	3	3	3
8	4	19	6	4	4
6	3	20	8	6	5
6	4	21	8	4	6
8	6	22	5	3	7
8	4	23	4	6	8
5	3	24	7	4	9
3	3	25	4	3	10
6	4	26	4	3	11
8	6	27	4	6	12
8	4	28	7	4	13
5	3	29	8	6	14
4	4	30	8	4	15












دریم څپرکی

کشش اوفشار (Tension and Compression)

1.3- داخلي قواوې اودمقطع میتود (Internal Forces and Section Method):

د جسمونو د ذراتو او اتومونو په منځ کې قواوې موجودې دي چې د هر ډول ځای د بدلون مانع گرځي او جسمونه په ثابت او معلوم ډول ساتي چې همدا قواوې د داخلي قواوو په نامه سره یادېږي. مونږ یو هېرېوچې بهرنی قواوې په جسم باندې عمل کوي هروخت ددې په لټه کې دي چې د جسم جوړښت او د ذراتو موقعیت و بجا کړي او په جسم کې د شکل بدلون رامنځ ته کړي. د موادو مقاومت د مسایلو په محاسبه کې د داخلي قواوو مقدار چې د خارجي قواوو له اغېزې رامنځ ته کېږي په اخیښت تحلیل کې د جسم د شکل د بدلون سبب گرځي چې د جسم دا بدلون تر څېړنې لاندې نیسو او د همدې موخې لپاره د قطع له طریقې گټه پورته کوو [2]، [8]، [10]




1.3- شکل: د قووله اغېزې د جسم کيفي غوڅه

د مثال په ډول که یو جسم چې د F_1, F_2, F_3, F_{n-1} او F_n د قوو تراغېزې لاندې راغلي وي (3-1 شکل) د (A-A) مستوي په واسطه چې له امتدادې محور څخه په عمودي ډول تېرېږي په خیالي ډول یې په دوو برخو وڅوو چې له یوې برخې څخه یې گټه پورته کوو او بله برخه یې له پامه غورځوو. څرنګه چې په (3-1 b شکل) کې ښکاري چې په غوڅ شویو برخو کې داخلي قواوې په مساوي قیمتونو او مخالفو جهتونو وجود لري نو د نیوټن د دریم قانون په اساس دا قواوې د یوې اوبلې خوا سره بې اغېزې (خنثی) کوي او جسم په ثابت حالت کې ساتي اوس داخلي قوې یوې نقطې ته انتقالوو.

د میخانیک د قانون په بنا چې د قوو انتقال په یوه مستوي کې له یوې نقطې څخه بلې ته د جفتو یا غبرګو قواو یا مومنتونو په علاوه کولو سره صورت نیسي نو د ټولو ذراتو قواوې د ثقل مرکز ته انتقالو په پایله کې د محصلې قوې عمده ویکتور او عمده مومنت منځ ته راځي (3-2 شکل).

د عمده ویکتور له تجزیې څخه درې قوې (Q_Y, Q_Z, N) او د عمده مومنت له تجزیې څخه (M_Z, M_Y, M_X) منځ ته راځي د حاصل شویو فکتورونو مجموعه شپږ کبېرې چې د داخلي قواو د عمده فکتورونو په نامه یادېږي.



3-2 شکل: د قواو او مومنتونو یوځای والی (مرکزیت) او تجزیه


داخلي فکتورونه په لاندې ډول سره دي:

محوري قوه یا امتدادې قوه او یا نارمل قوه (N):

د X په محور باندې د ټولو داخلي قوو د مرستمنو مجموعه ده (کېدای شي چې د X یا Y په محور باندې وي) چې عدد مساوي د ټولو خارجي قواو د الجبري جمع سره مساوی دی چې د مقطع یوې خواته قرار ولري.

$$\sum F_x = 0$$

داخلي یا نارمل قوه د بوه جسم دکشش او یا فشار سبب ګرځي.




3.3- شکل: دنور مالي قووې شیمما

عرضي یا غوڅوونکې قواوې (Q_z, Q_y) :

د Z او Y په محورونو د ټولو داخلي قوو د مرستمنو مجموعه ده چې عدداً د ټولو خارجي قووله الجبري مجموعي سره مساوي دي او د مقطع یوه خوا کې عمل کوي.

$$Q_y = \sum F_y, \quad Q_z = \sum F_z$$


4.3- شکل: د عرضي قوو شیمما



دوراني مومنټ (M_x) :

د داخلي قوو د ټولو مومنټونو مجموعه نسبت د X محوره دې چې عدداً مساوي دې د بهرنیو قوو د ټولو مومنټونو په الجبري مجموعې سره چې د مقطع په یوې خوا کې عمل کوي او د دوراني مومنټ په نامه سره یادېږي چې د جفتو یا غبرګو قوو او یا د کوم بل دوراني عامل لکه موتور څخه منځ ته راځي.

$$M_x = M_T = \sum M_x$$




5.3 - شکل: ددوراني مومنت شيما

دکوروالي مومنتونه (M_z, M_y) :

د Z او Y محورونو ته دداخلي قوود تپولو مومنتونو مجموعه ده چې عددأ دتپلوبه رنيو قوود مومنتونوپه الجبري مجموعي سره مساوي دی او دمقطع په یوې خوا کې عمل کوي.

$$M_z = \sum M_z \quad ; \quad M_y = \sum M_y$$




6.3 - شکل: دکوروالي مومنت شيما

دپورته شپېر و فکتورونوپه واسطه کولای شو چې جسمونه په کشش، فشار، بې ځايه والي، دوران او کوروالي کې محاسبه کړو. د بادولو ورپه چې دداخلي مومنتونوله جملې څخه هر یو مومنت کولای شي چې دوراني او یا دکوروالي مومنت وي او په دې پورې اړه لري چې وارده قوه دگارد کوم محورپه اطرافو راڅرخي او دهغې په بنا د شکل بدلون ډول ټاکل کېږي.

2.3 – تشنجات (Stresses):

د موادو په مقاومت کې محاسبه له هغې څخه د داخلي قوو د شپږو فکتورونو څخه مخکې یادونه شویده مگر د شمېرنې لاندې سیستم تعادل حتمي اوضروري قبول شویډی خوددې په بنا نشو کولای ووايو چې ، عامل بارونه يا قوې دڅېړنې لاندې جسم په خاطر جمعې سره قبلوي او که نه. د مثال په ډول د پر امکان ددې شته چې مات يا ويجاړ شي. پس د جسم د بارز غملويات حمل مسله نه يوازې د داخلي قواو په اندازه پورې اړه لري بلکه د جسم د سطحې په عرضي مقطع او هغو موادو پورې چې جسم ورڅخه جوړوي هم اړه لري. پوهېږو چې داخلي قوې د جسم د مقطع په ټوله سطحه باندې د وېش شويو قووله محصلې څخه عبارت دي نو وارده قوه پروا د سطحې باندې يا د وېش شويو قوو شدت



د جسم د مقطع پرمخ د تشنجاتو په نامه سره يادېږي (3.7- شکل).


چې د اندازه کولو واحد يې $\frac{N}{m^2}$ يا پاسکال (P_a) ، KP_a او MP_a دی.

7.3- شکل: د جسم په مقطع کې پيدا شوې تشنجات

که چېرې مکمل تشنجات د P په توري سره وښايو او د جسم د مقطع مساحت په A سره وښايو نو پورتنی شکل ته لرو چې:

$$P = \frac{dR}{dA}$$

په ډيرو محاسبو کې ماکمل تشنجات (P) څخه کار نه دی اخیستل شوی مگر دهغې د عمودي یا نارملې (σ) تشنجاتو او مماسي تشنجاتو (τ) څخه کار اخیستل شوی دی. څرنګه چې په پورته شکل کې د dA کوچني مساحت له عمومي مساحت (A) څخه جدا شوی چې د داخلي قوو محصله یې (dR) ده د dR قوې مرتسمونه د x ، y ، z په



8. 3- شکل: په مقطع کې نورمالي او مماسي تشنجات

محورونو باندې د نارملې قوې dN ، عرضي قوو dQ_y ، dQ_z دي. له ذکر شویو قوو هر یوه یې پر کوچني مساحت dA وېشودا امتدادې او عرضي قوو په في واحد د مساحت کې په لاس راځي چې

په نوم د نارملې او مماسي تشنجاتو سره یادېږي (8. 3- شکل). نارملې تشنجات (σ):

د داخلي امتدادې قوو شدت د مساحت په یوه واحد د جسم، مقطع په یوه ځای او یا مشخصه نقطه کې څېړو چې عبارت دي له:

$$\sigma = \frac{dN}{dA}$$

مماسي تشنجات (τ_y او τ_z):

د داخلي عرضي قوو شدت د مقطع په یوه مشخص شوي د مساحت په یوه واحد کې څېړو چې عبارت دي له: ماکمل تشنجات:

$$\tau_y = \frac{dQ_y}{dA} \quad ; \quad \tau_z = \frac{dQ_z}{dA} \quad ; \quad P = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2}$$

پرجسمونو باندې د تشنجاتو عمل، وپش او نور پېچلي مسله ده، پدې ځای کې د تشنجاتو مختلف حالتونه ترڅېړنې لاندې نیسو ترڅو یوه شوچې تشنجات څه ته وایي. د جسم په یوه مقطع کې د تشنجاتو مقدار پیدا کول چې د P قوې په واسطه بار شوی یو یوه کیفی نقطه د B چې د dA مساحت لري جدا کولو. لیدل کېږي چې داخلي قوه د خارجي قوې P له اغېزې عبارت له dP څخه ده چې د متوسطو تشنجاتو مقدار د B په نقطه کې نظر (9.3- شکل ته) په لاندې ډول دی.

$$\bar{\sigma} = \lim_{dA \rightarrow 0} \frac{dP}{dA}$$


له پورته رابطې څخه کولای شو چې دریا ضیکې افادو په واسطه د داخلي قوود محصولې اندازه (ټول مقدار) پیدا کړو. څرنګه چې یوې قوې د میلې له پاسه عمل کړیدی پس کولای شو چې ولیکو:

$$P = \int dP = \int_A \bar{\sigma} \cdot dA$$




9.3- شکل: د تشنجاتو مقدار په یوه نقطه کې

که چېرې قوه د جسم په مرکز (مرکزي محور) باندې عمل وکړي پس د تشنجاتو وپش په یوه وخت کې (یکنواخت) سر ته رسیږي. لکه په لاندې شکل کې:




10.3- شکل: دمخوري قووله اغېزې ديونواخت تشنجاتو وېش.



11.3- شکل: دمخوريه امتداد تشنجات

اوس هغه حالت ترخپرنې لاندې نيسوچې په هغه کې يوه ميله د دوو قووله اغېزې لاندې راغلي وي چې يوې قوي د ميلې په پورتنۍ او بلې قوي د ميلې په لاندې په برخه عمل کړيدی (12.3- شکل). دواړه قوي هڅه کوي اوددې په لټه دې چې ميله غوڅه (قطع) کړي چې په دې حالت کې ميله د مماسي يا غوڅوونکو تشنجاتو تراغېزې لاندې راځي او مماسي تشنجات پيدا کېږي




12.3- شکل : د ميلې له پاسه د قوو عمل

چې دلاندې فورمول څخه لاس ته راځي.


$$\tau = \frac{P}{A} = \frac{Q_y}{A}$$

د پروخت دا ډول تشنجات په پرچې، رخې لرونکې پيچونه، نټ او بولټونوکې منځ ته راځي چې د ساختمان اجزاوې سره وصل کوي (13.3- شکل).



13.3- شکل : د بولټ په مختلفو برخوکې د قوي له اغېزې د تشنجاتو وېش

په (3-13-شکل) کې دوه جسمونه چې د نټ او بولټ په واسطه سره وصل شويدي کششي قوې (P) تراغېزې لاندې راغلي دي (a شکل)، د قوو وپش د بولټ په مختلفو برخو کې د b شکل په اساس دي، په c شکل کې د (1) او (2) برخو کې په عرضي قوو سره بڼايو چې د مماسي تشنجاتو سبب گرځي او د d شکل تشنجات کولای شي چې جسم ويجاړ کړي.



3-14- شکل: د بولټ په امتداد د غوڅوونکو قوو وپش

همدارنگه په (3-14- شکل) کې ليدل کېږي چې د قوو د عمل څخه بولټ غوڅوونکې د شکل بدلون کړی دی او همداقوه د دې سبب شوه ترڅو بولټ قطع (غوڅ) شي او يا مات شي. هغه تشنجات چې دې ډول ويجاړونې سبب گرځي مماسي تشنجات دي چې په لاندې ډول پيدا کېږي.


$$\tau = \frac{P}{A}$$

په (3-15-شکل) کې مات شوی بولټ د مماسي تشنجاتو او وارده قوې له اغېزې لاندې لیدل کېږي.



15.3- شکل: دویجاړ شوي بولټ بېلگه د تشنجاتوله اغېزې

خرنگه چې مخکې وویل شول چې د کشش اوفشار په حالت کې په میله یا گاډر کې نورملې تشنجات منع ته راځي چې په لاندې شکلونو کې یې څرگندونه شويده (3-16-شکل). [2].





16.3- شکل: په کشش او یا فشار کې نورملې تشنجات

اوس به يوبل تشنجي حالت چې هغې ته د جسم په يوه نقطه کې تشنجي حالت وايي تر مطالعې لاندې ونيسو (3-17- شکل).

مونږ پوهيږو چې يو جسم د ډيرو زياتو ذرو څخه جوړ شويدي چې د جسم د هرې برخې او هرې نقطې ذرې يوه يې د بلې په مقابل کې متقابلې اغيزه لري، نوله همدې سببه تشنجات په يوه برخه يا په يوه نقطه کې په نورو جهتونو مختلف قيمتونه درلودلای شي. تشنجات د بارونې په حالت کې د جسم د ذراتو ترمنځ متقابلې اغيزه ده او بهرنۍ قوې چې د تشنجاتو د منځ ته راتگ سبب گرځي هروخت پدې هڅه کې دي چې د جسم د ذراتو موقعيت اوځای ته بدلون ورکړي. (3-17- شکل) په پام کې نيسو چې په هغه

کې يو جسم د بهرنيو قوو تر اغېزې لاندې دي. يوه برخه (ټکي يا نقطه) چې مکعب ډوله شکل لري له جسم څخه جدا کوو. تجربو او څيړنو بڼو د لې ده چې پدې حالت کې د قووله اغېزې مختلف تشنجات منځ ته راځي او کولای شو چې تصور کړو چې په ټول جسم کې کېدای شي چې عين حالت منځ ته راشي.



17.3- شکل: د جسم په يوه نقطه کې تشنجي حالت

پدې ترتيب ليدل کېږي چې دمکعب ډوله نقطې په ټولو شپږو سطحو باندې دهغې جسم چې ترمطالعې لاندې دی، مماسي اونورملي تشنجات چې دمکملوتشنجاتو مرکبې دې منځ ته راځي. په پورتنې شکل کې دجسم درې سطحې ليدل کېږي اونورې درې سطحې يې دهغې متناظر پراتي دي. درياضي دقوانينو په بنا داتشنجات (عمده تشنجات) کولای شو چې ددې ترمينانت په شکل وليکو چې دخو مرکبې تشنجاتو په نامه سره يادېږي .

$$T_{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

دبادولوروده چې چې په شکل کې نارملي تشنجات ($\sigma_z, \sigma_y, \sigma_x$) بنسودل شويدي هريويې په ترتيب سره د (Z, Y, X) په محورونو باندې عمود دې همدارنگه مماسي تشنجات دشکل له مخې دتشنجې مرکبې (مولفې) په سطحه کې ديوه محور په بل محور باندې عمود دي، دې. دمثال په ډول τ_{xy} مماسي تشنجات پدې ډول بنسودل کېږي: پر سطحه وارد شوي مماسي تشنج چې د Y محور ترتيب (مولفه) لري اود X په محور باندې عمود دي. يا پر سطحه I_{yx} مماسي وارد شوي تشنجات چې موازي د X له محور سره اود Y په محور باندې عمود دي.

داخلي عرضي اومماسي قوې د وارده عمودې خارجي قووله اغېزې دمکعب په بېلو بېلو سطحو کې راپيدا شوي چې له حاصل ضرب دمتناظر تشنجاتواو (dA) کوچنيو مساحتونو مرکبو (مولفو) څخه عبارت دي.


دستاټيکې تعادل څخه په گټې اخيستنې سره دقوودپيدا کولو متعادلې معادلې ليکو.

$$\sum F_z = 0 \quad , \quad \sum F_y = 0 \quad , \quad \sum F_x = 0$$

په يادبايد ولرو چې دمکعب په شپږو سطحو باندې واردې شوي قوې په خپل منځ کې سره مساوي ولې جهتونه يې مخالف دي نوپورتنی معادلې هروخت صدق کوي. دعرضي قوودپيدا کولو لپاره له لاندې رابطو څخه هم کاراخلو.

$$\sum M_z = 0 \quad , \quad \sum M_y = 0 \quad , \quad \sum M_x = 0$$

اوس دموضوع درو بنانتیالپاره کوچنی جداشوی توتیه په یوه مستوی کې د X او Y محورونو په لرلوسره رسموو (3. 18- شکل).



3. 18 - شکل : له جسم څخه جداشوی نقطې په څنډو کې نارملې او مماسې تشنجات

څرنګه چې په شکل کې لیدل کېږي یوازې هغه قوې چې مومنتونه یې نظر د Z محور ته د صفر خلاف وي عرضي یا غوڅوونکې قوې بلل کېږي اوداقوې جوړه یا جفتې قوې تشکیلوي چې د ساعت دستنې په مخالف لوري (مثبت لوري) یا $(\tau_{xy} \cdot dA)a$ اوبله یې د ساعت دستنې هم جهته (منفي) یا $(-\tau_{yx} \cdot dA)a$ دي. بنا پردې لیکلی شو چې:

$$\sum M_z = 0 \Rightarrow (\tau_{xy} \cdot dA)a - (\tau_{yx} \cdot dA)a = 0$$

نوپه پایله کې لرو چې:


$$\tau_{xy} = \tau_{yx}$$

پورتنی رابطه څرگندوي د مماسي تشنج هغه قوه چې مرکبې يې د γ محور پر سطحه واردېږي او د X محور پر سطحه عمودې دې د هغې مماسي تشنج قوه يې مرکبوسره چې د X محور پر سطحه واردېږي او د γ محور پر سطحه عمودې قرار لري مساوي دې. او په پورتنی ترتیب کولای شو چې وليکو:

$$\tau_{zy} = \tau_{yz} \text{ او } \tau_{xz} = \tau_{zx} \text{ سره ثبوت کړو.}$$

په پایله کې ویلای شو چې د مماسي یا غوڅوونکو تشنجاتو مقدار د جسم په ټولو څلورو څنډو کې سره مساوي دې (3-19 شکل). نولروچې: $\tau_1 = \tau_2$

له پورته رابطو څخه دې پایلې ته رسیږو چې په یوه معلومه نقطه کې د تشنجاتو د پیدا کولو لپاره یوازې شپږو مرکبې (مولفې) یا فکتورونه لازم دې چې عبارت دې له $(\tau_{zx}, \tau_{yz}, \tau_{xy}, \sigma_z, \sigma_y, \sigma_x)$.




3-19 شکل: د جسم په څنډو کې مماسي تشنجات

که چېرې مماسي (برشي یا غوڅوونکې) تشنجات نه وي نولادې درې تشنجي حالتونه به وجود ولري:

لومړي حالت - خطي (یو محوري) تشنجات:

په دې حالت کې د ټولو تشنجاتو څخه یوې د صفر خلاف او نوردوه یې له صفر سره مساوي وي (3-20 شکل).

$$\begin{aligned} \sigma_1 &\neq 0 \\ \sigma_2 &= 0 \\ \sigma_3 &= 0 \end{aligned}$$




20.3- شکل: خطي يومحوره تشنجات

دوهم -دوه محوره(مستوي) تشنجات:

په دې حالت کې د تشنجاتوله جملې څخه دوه يې د صفر خلاف وي او يوبې له صفر سره مساوي وي (21.3- شکل).

$$\begin{aligned} \sigma_1 &\neq 0 \\ \sigma_2 &\neq 0 \\ \sigma_3 &= 0 \end{aligned}$$




21.3- شکل: دوه محوره خطي تشنجات

دريم -حجمي(درې محوره) تشنجات:

په دې حالت کې درې واړه تشنجات د صفر خلاف وي (22.3- شکل).

$$\sigma_1 \neq 0 \quad ; \quad \sigma_2 \neq 0 \quad ; \quad \sigma_3 \neq 0$$



22.3- شکل: حجمي يادري محورہ تشنجات

په دې ترتيب دې ترمينانت څخه په گټه اخیستنې د عمده تشنجاتو دمقدار لپاره لرو چې: [2].

$$T_6 = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

1. مثال: دیوه پلپټ دسوري کولولپاره دیوه ډول عمودي برمي چې قطريې $d=20\text{mm}$ دی گټه پورته کوي، د پلپټ ضخامت $t=8\text{mm}$ دی (3-23 شکل). که دبرمه کاری لپاره د ضرورت وړ قوه $p=110\text{KN}$ وي د عرضي مماسي متوسط فشاري تشنجاتو مقدار د پلپټ دسوري کولولپاره په دبرمي په پل کې پیدا کړی: [2].
حل: د عرضي تشنجاتو مقدار:


$$\tau = \frac{P}{A_{sh}}$$

$$A_{sh} = \pi dt = 3.14 \cdot 20 \cdot 8 = 502.7 \text{ mm}^2$$

$$\tau = \frac{110 \text{ KN}}{502.7 \text{ mm}^2} = 219 \text{ MPa}$$

اود نور مالوتشنجاتو مقدار:


$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{P}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4 \cdot 110 \text{ KN}}{3.14 \cdot 20^2} = 350 \text{ MPa}$$



شکل 23.3

3.3: په مایلو سطحو کې نارملې او مماسې تشنجات:

په تېر شویو درسونو کې مو د مساحتو نارملې او مماسې تشنجات نظر دگاډرو امتدادي قوو ته په کشش او یا فشار کې مطالعه کړل، اوس په مایلو مساحتونو کې تشنجات او دهغې دپیدا یښت عواملو څرگندوالی مطالعه کوو. یوه میله په نظر کې نېسو چې د دوو قوو له لوري په دوو سرونو کې د شکل بدلون په کششي ډول سره مني. (شکل-24.3).




شکل 24.3: په افقي سطحه کې دنارمل قوې له اغېزې تشنجات

نوموړی جسم د یو مستوي پواسطه په خیالي ډول غوڅوو ، لیدل کېږي چې دهغې قوې N د بهرنیو قوو له اغېزې راپیدا کېږي چې د A_0 په سطحه کې د تشنج سبب کېږي.


$$\sigma_0 = \frac{N}{A_0} = \frac{P}{A_0}$$

په پورتنی مقطع کې مماسې تشنجات دصفر سره مساوي دي .

اوس يو جسم يا گادر دېوې ماییلې کښې مستوي پواسطه په خیالي ډول قطع کوو، چې د ماییلې زاویې لرونکی وي تر مطالعې لاندې نېسو .



3 . 25- شکل : په مایله سطحه کې دامتدادې قوې وېش .



3 . 26- شکل : په مایله سطحه کې دقوې له اغېزې دماسې اونارملي تشنجاتو پیدایښت .


څرنگه چې په (3. 26-شکل) کې لیدل کېږي یوه میله چې بار شویده او د P قوې له اغېزې د $m-n$ مستوي پواسطه د پوې زاوې لاندې غوڅه شويدي. د P قوه په دوو مرکبو چې یوه مرکبه یې د N نارمل قوه ده چې عموده په مقطع یا د جسم د محور په امتداد ده او بله مرکبه یې د Q برشي یا عرضي قوه ده چې دغوڅ شوي محور سره موازي دمستوي (مقطع) په سطحه مماس وي تجزیه کوو:

د N د امتدادې قوې څخه نارملی تشنجات پیدا کېږي او د عرضي قوې له اغېزې مماسي تشنجات (غوڅونه) منځ ته راځي.

$$N = p \cdot \cos \alpha \quad Q = P \cdot \sin \alpha.$$

$$A_1 = A_\alpha = \frac{A}{\cos \alpha} = \quad \sigma_\alpha = \frac{N}{A_1} \quad \tau_\alpha = \frac{Q}{A_1}$$

اوس کټ مټ پورتنی مسئله په یوه جسم کې چې په عمودې ډول ولاړ دی مطالعه کوو (3. 27-شکل)



3. 27- شکل: د جسم په مایله سطحه کې تشنجات.

$n\alpha$ - نارمل محور .

د مایلي سطحې مساحت په لاندې ډول دي: $A_\alpha = \frac{A0}{\cos \alpha} = \frac{A}{\cos \alpha}$

خرنگه چې (3-27- شکل) څخه لیدل کېږي مکمل تشنجات عبارت له P_α څخه دي

اوداخلې قوه دهغې په مرسته په لاندې ډول پيدا کوو: $N = P_\alpha \cdot A_\alpha$

له پورته رابطې څخه مکمل تشنجات پيدا کولی شو:

$$P_\alpha = \frac{N}{A_\alpha} = \frac{N}{A_0} \cdot \cos \alpha = \sigma_0 \cdot \cos \alpha$$

نارمل او مماسې تشنجات نظر پورتنی شکل ته د مکملو تشنجاتو مرکبې دي نو لرو چې:

$$\sigma_\alpha = Pa \cdot \cos \alpha \quad \tau_{\alpha} = \rho_\alpha \cdot \sin \alpha$$

ددې ($P_\alpha = \delta_0 \cdot \cos \alpha$) رابطې په نظر کې نېولو سره ، مايل تشنجات یاد مایلو سطحو تشنجات په دې ډول دي:

$$\sigma_\alpha = \sigma_0 \cdot \cos^2 \alpha : \tau_\alpha = \frac{\sigma_0}{2} \cdot \sin 2\alpha$$

د (τ_α) او (σ_α) درابطو تحلیل څخه وروسته لاندې پایلې ته رسیږو:

1- که چېرې ($\alpha = 0$) نو:

$$\tau_\alpha = 0 ; \quad \delta_1 = \sigma_0 ; \quad \sigma_2 = 0 ; \quad \sigma_3 = 0$$

2- که چېرې ($\alpha = \frac{\pi}{2}$) وي په عرضي مقطع کې تشنجات پدې ډول دي:

$$\tau_\alpha = 0 ; \quad \sigma_\alpha = 0$$


3- که چېرې ($\alpha = \pm \frac{\pi}{4}$) وي په عرضي مقطع کې تشنجات پدې ډول دي:

$$\tau_\alpha = \tau_{max} = \frac{\sigma_0}{2}$$

تجربو ثبوت کړیده چې ځینې مواد لکه فولاد چې دنارملی تشنجاتو مقاومت یې نسبت مماسې تشنجاتو ته کم دي . بنأ پردې مماسي تشنجات په کشش او فشار کې دنارمل تشنجاتو نیمايي دي ، بیا هم دا تشنجات خطرناک دي او د موادو دویجاړیدني سبب کیږي .

په عمومي ډول په کشش کې نارملې تشنجات مثبت او په فشار کې منفي شمېرل کېږي.

یو بل تشنجي حالت د جسم په (3. 28- شکل) کې ښودل شویږي.




3. 28- شکل: د قوې له اغېزې تشنجي حالت.

لیدل کېږي چې مساحت (A) یوه کوچني برخه چې د جسم له څنډو سره موازي دي اود مساحت بله کوچني برخه چې د جسم له څنډو سره (45°) زاویې جوړه وي جداً کوو، دنارملې تشنجاتو مقدار د (B) په برخه کې دنارملې تشنجاتو مقدار د (A) له برخې له نیمايي سره مساوي دي [2].

2. مثال: یوه مربعي میله چې مساحت یې $A = 1200\text{mm}^2$ دي د پوې فشاري قوې د اغېزې $P = 90\text{KN}$ لاندې قرار لري که چېرې نوموړي میله د $m-n$ خیالي مستوي

په میل غوڅه کړو دغوڅې شوې برخې د میلې د تشنجاتو مقدار معلوم کړی [2].




شکل 29.3 الف-شکل

حل : په اول کې نارملې تشنجات د P د قوې اغېزې او وروسته یې د زاویې مماسې تشنجاتو په نظر کې لرلو سره محاسبه کوو:

$$\sigma_{\alpha} = \sigma \cdot \cos^2 \alpha = -75 \cdot (\cos 25^\circ)^2 = -61,6 \text{ MPa}.$$


$$\tau_{\alpha} = \sigma \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha = -75 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha = -75 (\sin 25^\circ) (\cos 25^\circ) = 28,7 \text{ MPa}.$$

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{90 \cdot 10^3}{1200 \cdot 10^{-6}} = -75 \text{ MPa}.$$



شکل 29.3 ب-شکل

3. مثال: که چېرې یوه کششي قوه $P=25\text{Ton}$ وي د یوې عرضي مقطع چې مساحت یې $A = 16\text{cm}^2$ وي عمل وکړي، نارملې، مماسې او مکمل تشنجات یې په مایله عرضي مقطع کې د $\alpha = 15^\circ$ زاویې لاندې پیدا کړي (شکل 30.3- [2].



شکل 30.3

حل : په میله کې نارملې تشنج دککش سبب کېږي، او مماسې تشنج په میله کې دغوځونې سبب کېږي.

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{25000}{16} = 1563 \text{Kg} / \text{cm}^2$$

د مایلي سطح مساحت:

$$A_\alpha = \frac{A}{\cos \alpha}$$

د شکل له مخې مکمل تشنجونه په لاندې ډول موندل کېږي:

$$P_\alpha = \frac{P}{A_\alpha} = \frac{P}{A} \cdot \cos \alpha = \sigma \cdot \cos \alpha.$$

د مایلي سطحې نارملې تشنجونه: $\sigma_\alpha = P_\alpha \cdot \cos \alpha = \sigma \cdot \cos^2 \alpha$ او مماسې مایل تشنج:


$$\tau_\alpha = P_\alpha \cdot \sin \alpha = \sigma \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha = \frac{\sigma}{2} \cdot \sin 2\alpha = \frac{1563}{2} \cdot \sin 2 \cdot 15^\circ = 391 \frac{\text{Kg}}{\text{cm}^2}$$

$$\sigma_\alpha = 1563 \cdot \cos^2 15^\circ = 1510 \frac{\text{Kg}}{\text{cm}^2} ; P_\alpha = \sqrt{\sigma_\alpha^2 \cdot \tau_\alpha^2}$$


$$= \sqrt{(1510)^2 + (391)^2} = 782 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

3.3 یو ځای والي یا د تشنجاتو تراکم:

که چیرې د ساختمان عناصر سوري ولري او یا کوم بل بدلون په مقطع کې موجود وی نو د خارجي قوو د عمل له اغېزې کیدلي شي د تشنجاتو مقدار د یو ځای قوو د عمل نقطې ته نږدې د متوسطو تشنجاتو مقدار ته د جسم (عنصر) کې ورسېږي . تجربو بنودلي ده چې د جسم (عنصر) ناپیوسته ځای (سوري) ته نږدې ډیر ځایي (موضعي) تشنجات منځته راشي . که (31.3) او (32.3-شکلونه) کې متناظرې بحراني مقطعي او په هغې کې د تشنجاتو ویش موقعیتونه بنودل شوي دي [2] .



31.3- شکل: د محوري بار لاندې په مسطحه میله کې دایروي سوري ته نږدې د تشنجاتو ویش.



32.3-شکل: د محوري بار له اغېزې دمسطحي ميلي ماهيچوته نږدې د تشنجاتو وېش.

پورتنی پایلې د تجربې په ډول په لاس راغلي دي او د جسم په هندسي پارامترو ياداندازه په نسبت پورې تړلي دي. يا $b/d, r/b$ نسبت اونورې بېلگې يې. زموږ سره پورتنی تحليل دا مرسته کوي ترڅو چې د جسم په مختلفو نقطو کې د تشنجاتو مقدار پيدا کړو، ترڅو پوه شو چې د اعظمي تشنجاتو مقدار نسبت مجازي تشنجاتو ته کم دی او که زیات. پدې خاطر د تشنجاتو د پوځي والي له ضريب څخه کار اخلو چې هغه د اعظمي تشنجاتو مقدار نسبت پرمتوسطو تشنجاتو مقدار څخه عبارت دی.

$$K = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\text{ave}}} \text{ او } \sigma_{\text{ave}} = \frac{N}{A_{\min}}$$


پورتنی ضريب د تجربوي گرافونو د تناسبې اندازو په نظر کې نېولو سره انتخاب شويدي او په محاسبو او شمېرنو کې ترې گټه پورته کوي.

$$\frac{N}{A} \leq [\sigma]$$


$$\sigma_{\text{ave}} = \frac{P}{dt}$$

t- ضخامت دپلټ او میلی.

$$K = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{ave}}$$



(a) Flat bars with holes



(b) Flat bars with fillets

33.3- شکل): د تشنجاتو یو ځای والي (تراکم) ضریب (K) بدلون نظر دمیلو هندسي پرا متروته ، چې د محوري بار لاندې وي. بنودل شوی او تغیرات ئې - د هندسي شکلونو داندازو په تناسب پورې اړه لري.

5.3- د محکمې او شخې شرایط:

په کشش او فشار کې د پوې میلی یا گادر محکم والی هغه وخت تامین کېدای شي چې د ټولې مقطعي تشنجات له معلومو تشنجاتو چې د مجازي تشنجاتو دنوم سره یادېږي زیات نشي.

د مجازي تشنجاتو کمیټونه د هر ډول موادو لپاره د تجربې په اساس په لابراتواري شرایطو کې په لاس راځي.

$$[\sigma +] = [\sigma -] = [\sigma]$$

په کشش کې مجازي تشنجات مثبت $[\sigma +]$ او په فشار کې منفي $[\sigma -]$ دی.

د محاسبوي تشنجاتو مقدار: دا دقوي دمقدار $\sigma = \frac{[dN]_{\max}}{A}$ (داخلي قوه) او دمقطع مساحت د حاصل تقسيم څخه منځ ته راځي.

اود محکم والی شرایط یې په دې ډول دي:

$$\sigma = \frac{[N]_{\max}}{A} \leq [\sigma]$$

دمجازي تشنجاتو مقدار $[\sigma]$ دهر ډول موادو لپاره په لابرآتواري شرایطو کې دتجربې له مخې په لاس راځي.

دمحکم والی شرایط د دريو مسئلو دحل امکان برابروي:

1- دجسم يا گادر دمقطع انتخاب:

$$A \geq \frac{N}{[\sigma]}$$

2- دمجازي قوي دمقدار ټاکل:

$$N \leq [\sigma] \cdot A$$

3- محکم والی امتحان: په هغه صورت کې چې د داخلي قوي مقدار، دمقطع مساحت او مجازي تشنجات معلوم وي. محکم والی په دې ډول امتحان کېږي:

$$\frac{N}{A} \leq [\sigma]$$

ددې لپاره چې ساختمانونه او عناصر دهغې په بڼه ډول خپله دنده سرته ورسوي نو ضروري اولازمي ده چې دقوو له اغېزې د شکل بدلون د مجازي شکل بدلون څخه

$$\Delta l \leq [\Delta l]$$


په پورته اړیکه کې $[\Delta l]$ - دمجازي اوږدوالي مقدار زیاتوالی او Δl په محاسبوي شکل دگاږد اوږدوالي زیاتوالی دی.

په کشش او فشار کې د شکل بدلون د گادر، د قوو له اغېزې په هره برخه کې په جدا ډول پیدا کېږي او د شکل بدلون په عمومي ډول سره د الجبري جمعې له طریقې څخه پیدا کېږي.

$$\Delta l = \sum \int \frac{N(x)dx}{E.A(x)}$$

په کشش او فشار کې د شخې شرایط په دې ډول $[\Delta l] = \sum \int \frac{N(x)dx}{E.A(x)} \leq [\Delta l]$ دي:


4. مثال: یو ساختمان چې د بېوې میلی یا گادر (ABC) چې د سختو فولادو څخه جوړ شويدي دنورو دوو میلو له پاسه BD او CE باندې قرار لري چې د B او C په نقطو کې محکم شويدي د CE میله دین یا مفصلې اتکا درلودونکی چې مساحت یې $A_{CE} = 520\text{mm}^2$ دي او د BD میلی مساحت $A_{BD} = 1020\text{mm}^2$ چې د ثابتې اتکارونکې او د تهاداب سره محکم شويدي، که ارتجاعیت مودول د فولادو $E = 205\text{GPa}$ وي نو د اعظمي قوې مقدار پیدا کړي چې د A نقطې ته د $0,1\text{mm}$ په اندازه تغیر مکان ورکوي (شکل-35.3).



شکل- 35.3

حل: پوهېږو چې د P قوې داغېزې په میله کې د N امتدادې قوه پیدا کېږي او کولی شو چې هغه د اتکا او عکس العملي قوه قـ بـوله کړو. د BD میله د P قوې له اغېزې تراکم کوي او د EC میله کش کېږي.

نظر (شکل 36.3-تہ ستاتیکی معادلې یې ترتیب او امتدادي قوه یې پیدا کوو.



شکل 36.3

$$\sum M_B = 0 = P \cdot 450 - N_{CE} \cdot 225 = 0 \Rightarrow N_{CE} = 2P$$

$$\sum M_C = P \cdot 675 - N_{BD} \cdot 225 = 0 \Rightarrow N_{BD} = 3P$$

د P قوې د پيدا کولو لپاره دنقطو تغیر مکان پیدا کوو او له هغې څخه بیا P موندل کېږي:

$$\delta_{BD} = \frac{N_{BD} \cdot L_{BD}}{E \cdot A_{BD}} = \frac{3P \cdot 480}{205.1020} = 6,98 \cdot 10^{-6} Pmm$$

$$\delta_{CE} = \frac{N_{CE} \cdot L_{CE}}{E \cdot A_{CE}} = \frac{2P \cdot 600}{205.520} = 11,26 \cdot 10^{-6} Pmm$$

$$\frac{A'A''}{A''C'} = \frac{B'B''}{B''C'} \Rightarrow$$

د A'A''C' او B'B''C' مثلثو دتساويه څخه لرو چې :

$$\frac{\delta A + \delta_{CE}}{450 + 225} = \frac{\delta_{BD} + \delta_{CE}}{225} \Rightarrow \frac{\delta_A + 11,26 \cdot 10^{-6} P}{675} = \frac{6,88 \cdot 10^{-6} P + 11,26 \cdot 10^{-6} P}{225} \Rightarrow$$

$$P = P_{\max} = 23,22 \text{ KN}.$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{A' A''}{A'' c'} = \frac{\delta_A + \delta_{CE}}{675} = \frac{0,1 + 0,261}{675} = 0,001868$$

$$\alpha = \alpha_{\text{ctg}} 0,001868 = 0,11^\circ$$

4.3 دموادو میخانیکې مشخصات اودکشش فشار دباگرام

(mechanical characteristic and strain-compression Diagram)

دساختمانونو ، ماشین الاتو او عناصرو دطرحریزي لپاره او همدارنگه هغې مقاومتی شمېرنې لکه محکم والی ، شخی ، استواری ، دهغو د موادو پرمیخانیکې خواصو پوهېدل ضروري دي ، کوم چې ساختمان ترې جوړېږي .

نوددې لپاره چې ساختمانی مواد دپریزات ترازمایښت لاندې لکه کشش ، فشار ، بې ځایه والی ، دوران ، شخی ، کوږوالی (انحناء) او نور څیږي اودپایلو یې گټه اخلي چې دموادو دمقاومت دمقدار څخه گټه اخیستل کیږي او که نه په اړه ئې تصمیم نیسي .


یو له دغو ازمایښتونو څخه کشش یا کششي د شکل بدلون دمخوړې یا عمودي قوو له اغېزې دي .

په دې ډول ازمایښتونو کې دفلزاتونموني کاروي ؛ پدې ځای کې عمودي یا نارملې کشش دمخوړي باراچوني .

(Normal strain under axial loading) له اغېزې مطالعه کوو . د L په اوږدوالي د



BC میله چې دمقطع مساحت یې A دی په نظر کې نیسو چې د B په نقطه

کې ځوړندې شویده (37.3-شکل) .



37.3- شکل: دقوي له اغېزې دمیلې داوږدوالي د شکل بدلون
 که د P قوه دمیلې په اخري سر د C په نقطه کې وارده کړو دمیلې اوږدوالی د δ په
 اندازه اوږدېږي (b-شکل)
 د P دقوي مقدار نسبت د شکل بدلون δ ته گراف رسم شي يو مشخص دقوي
 دیاگرام او د شکل بدلون به په لاس راوړو (38.3- شکل).
 تشنجات او نسبي د شکل بدلون يې په لاندې ډول پيدا کېږي.

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad ; \quad \epsilon = \delta/L$$



38.3- شکل: دقوي او نسبي د شکل بدلون دیاگرام

39.3- شکل: دقوي 2P له اغېزې دمیلې د شکل

پورتنې د ډاگرام دمیلې په تحلیل او څیړنه کېد گټور و مفهومونو لرونکی دی، ولې له هغې څخه نشو کولای چې د بېلې میلې چې نورې اندازې او عین مواد ولري راساً او په مستقیم ډول یې د شکل بدلون وړاندې کړو.

په رښتیا سره گورو چې پیدا شوي د شکل بدلون δ د BC په میله کې د P قوې له اغېزې دې مگر د B'C' په میله کې چې اوږدوالی یې L مساحت یې 2A دې نو قوه ورته 2P لږمه ده ترڅو چې همغه زیاتوالی د اوږدوالي رامنځ ته شي (39.3-شکل). د ډاډولو وړ ده چې په پورته دواړو حالتو کې د تشنجاتو مقدار پخپل منځ کې سره مساوي او برابر دي.

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad ; \quad \sigma = \frac{2P}{2A} = \frac{P}{A} \quad ; \quad \epsilon = \frac{\delta}{L}$$

له بلې خوا د P وارده شوي قوه د B'C' په میله، په همغه مساحت A ولې د 2L په اوږدوالي د 2 δ د شکل بدلون په میله کې رامنځ ته کوي (3-40-شکل).


یا دا د شکل بدلون چې دوه برابره د تغیر δ دی چې د BC په میله کې رامنځ ته شویدی مگر په دواړو حالتو کې د شکل بدلون نسبت پر اوږدوالي د میلې سره برابر دي یا :

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad ; \quad \epsilon = \frac{2\delta}{2L} = \frac{\delta}{L}$$

په یوه میله کې عمودې کشش چې میله محوري بار شویوي یا امتدادې بار وي

عبارت له : د شکل بدلون دمیلې دواحد په اوږدوالي

کې دي.



3-40- شکل : د مقطع مساحت ته د شکل بدلون

د اوږدوالي دوه برابره شویدی.

عمودي کشش د (ε) په يوناني توري بنودل کېږي: $\varepsilon = \frac{\delta}{L}$

د نارملي تشنج $\sigma = \frac{P}{A}$ نسبت پر $\varepsilon = \frac{\delta}{L}$ کششي د شکل بدلون باندې تشخيص شوي منحنی د خواصو دهغې مادې په لاس راځي او په خاصو ابعادو دنمونې پورې اړه نلري، چې دا منحنی کششي دپاگرام دموادو يادوي.



خرنگه چې پورته ذکر شول د BC ميلې مساحت د سطحې دمقطع يکنواخت ثابت مساحت (A) دی کولاي شو فرض کړو چې عمودي يا نارملي تشنجاتو σ مقدار په ټوله ميله کې له يوه سرخه تر بل سر پورې P/A ثابت دی [2], [5].

5.3: دموادو کششي دپاگرام (د تشنجاتو- کشش دپاگرام) (Stress, strain Diagram)

له تېرو شويو خرگندونو څخه پوهېږو هغه منحنی چې د تشنجاتو او کشش ترمنځ په يوه معلومه ماده کې رابطه بنايي، دهغې مادې مهمه مشخصه گڼل کېږي. د کشش تشنجاتو د دپاگرام د لاس راوړلو په خاطر يوه نمونه د مادې په کشش کې ازمايش کوو، ددې ازمايش لپاره نمونې اودستگاه دازمايش په (3-41- شکل) کې بنودل شويدي. دنمونې د مرکزي برخې چې مقطع يې استوانه يې شکل لري، مساحت يې په دقت سره ټاکل شويدي اود دې معياري نمونې د L په اندازه يوه له بلې څخه فاصله لري، چې د L فاصله دنمونې داوردوالي معياري فاصله بلل کېږي چې د کشش اندازه په هغې کې تعين کېږي. هغه وخت چې نمونه د کششي ازمايش لپاره په دستگاه کې کېنودل شوي نود P- محوري قوه پرې واردوي، په هره اندازه چې د P محوري قوه زياتوالي مومي، د L فاصله د دوو معياري نمونو تر منځ هم زياتيږي. د L فاصله د عقربه لرونکې صفحې يا انډېکاتور پواسطه اندازه کېږي.

په پورته ازمايش کې داوردوالي زياتوالي (δ) د P محوري قوې دهر مقدار سره ثبت کېږي اوددې ترڅنگ د عقربه دارې صفحې يا انډېکاتور پواسطه داوردوالي بدلونونه د سنجش لپاره ثبت کېږي.

د P محوري قوې او داوږدوالي ازمايشي زياتوالي په نظر کې نېولو سره ، تشنجات (σ) له وېش دمخوري قوې (P) دمقطع په مساحت (A) څخه اوکشش يانسې د شکل بدلون له وېش دزياتوالي داوږدوالي (δ) پر معياري اولېني اوږدوالي (L) څخه دمحاسبې لپاره په لاس راځي وروسته دککششي دباگرام منحنې نظر تشنج σ اونسبې تغيير شکل (ϵ) ته د محورونو دپاسه رسموو (3 . 43- شکل).



3 . 41- شکل


دموادو دککشش
دازماينبت دستگاه او
دآزمایينبت نمونه



3 . 42- شکل : دمواودد فشار دازماينبت

دستگاه او دآزمایينبت نمونه

3. 43- شکل: دکم کاربنه فولادو-کششي دیاگرام



د (3-43-شکل) دکم کاربن لرونکې فولادو کششي دیاگرام دلاندې مشخصاتو درلودونکې دي:

a. د تناسب حد (Proportional Limit)

b. د الاستیکیت حد (Elastic Limit)

c. د سیالیت حد (Yield Point)


d. د محکم والي حد (Ultimate Strength)

k. د ماتوالي نقطه (Rupture Point Strength)

د (oa) خط: د دیاگرام اوله ناحیه ده چې د شکل بدلون او تشنج ترمنځ مستقیمه رابطه په دی ناحیه کې موجوده ده چې د هوک د قانون څخه پیروي کوي چې ددې ناحیې تشنجات د حد تناسب د تشنجاتو په نوم یادېږي .

د (ab) خط یا ناحیه: د دیاگرام د ارتجاعیت ساحه ده او د دې ناحیې تشنجات د حد ارتجاعیت د تشنجاتو په نامه یادېږي د حد ارتجاعیت تشنجات د سیالیت حد تشنجاتوسره پېرندې دې اوکولي شو چې هغه مساوي قبول کړو .

د (bc) خط یا ناحیه: د دیاگرام چې په دې کې محوري قوې ثابتې یا پېرې کوچني کېږي مگر د شکل بدلون دمقطع دوام مومي اوزیاتوالي مومي پدې مرحله کې نموني په سطحې څنډو کې چلیپا ډوله صیقلی خطونه چې دنموني د محور سره (45°) درجې زاویه جوړوي پیدا کېږي . دا حقیقي خطونه دلومړي ځل لپاره روسي عالم چرنوف کشف کړل اودهغې دزیاتوالي اوراپیدا کیدو علت یې د کریستالونو نوبنویدنه (لغزش) دي چې دازمایش لاندې وه ، نسبت یواو بل ته ثبوت کړل نوپه دې سبب دمادې دا خطونه دچرنوف دخطونوپه نوم یادوي اوددې ناحیې تشنجات دحد سیالت تشنجاتو په نوم یادېږي.




3- 44- شکل: دچرنوف دخطونو بېلگه

د (cd) ناحیه: د بار اچوني په دې مرحله د کې دنموني په مقابل کې مقاومت شکل په تغیر کې زیاتېږي لدې امله دناحیه دمحکم والي ناحیې په نوم یادېږي ، دیاگرام د (d) په نقطه کې زیاته قوه له ویجا ریدنې زغمي. دنموني دمقطع مساحت د شکل بدلون په هغه صورت کې چې بارشي تر (d) نقطې پوري دومره محسوس نه دې یا خاصوالی نلري ، اودنموني په ټول اوږدوالي کې یوشان دې لدې وروسته بارونه یې یا د (d) له نقطې څخه تر (k) نقطې پوري دنموني په مقطع کې نرموالي (باریکې) منځ ته راځي چې دغاړه کې (گردنک) پنوم یادېږي.

د نرموالي او باريکې د خرگنديدو سره د مقطع مساحت کموالي مومي ، او د قوې د کموالي مقدار سره د شکل بدلون زیاتېږي ، او د (K) په ټکې کې نمونه تخریبېږي. تشنج پدې مرحله کې په لاندې ډول دې:

$$\sigma = \frac{P_{max}}{A}$$

په کشش کې د تشنج منحنی دیلا بیلو موادو رنگه رنگ دیوه اوبل سره زیات توپیر لري ، او آزما یبستونه د موادو په کشش کې یوشان نه وي ، دیوه ډول موادو لپاره هم امکان لري متفاوتې



پایلې ولري چې دنموني د حررات په درجه ، سرعت د بار اچوونۍ اونورو پورې اړه لري (3. 45- شکل).

3. 45- شکل: د المونيمي نموني کششی دیاگرام سربيره پردې کولي شو چې د تشنجاتو - کشش

دیاگرامونو منځني برخه کې دمختلفو موادو ، مشترکې مشخصې تشخيص کړو، او د دې مشخصو په بنا بيلابيل مواد په دوو اساسي گروپو ، چې يوې شکل منونکې مواد (نرم) اوبل يې ماتيدونکې مواد دې تقسيم کړو. شکل منونکې مواد چې ساختماني فولاد اونور دېر د فلزاتو الياژونه پکې شامل وي په عادي حرارتونو کې د تسليميدو قابليت باندې مشخص کېږي.

هغه وخت چې نمونه د زياتيدونکې بار يا قوې لاندې نيسو نو په اول کې ئې اوږدوالي په خطي ډول دېر ورو د بار سره زياتوالي مومي ، لدې خاطر د تشنجاتو کشش منحنی اوله برخه مستقيم خط د ډير ورو يا آهسته ميلان سره وي ، چې پدې برخه کې د هوک قانون صدق کوي ، او تشنج دهغې په نوم د حد تناسب سره يادېږي . مگر وروسته له هغې چې د تشنجاتو مقدار بحراني حالت (σ_y) ته رسېږي ، نمونه نسبتاً په ډير کم بار

، بارشوي يا کم ، کموالي دبار يا ثابتوالي دبار يا قوي د شکل بدلون زيات منځته راوړي. داد شکل بدلون دمایلو سطحوپه امتداد دمادې دمالیکولونو لغړیدل دې ، او په عمده ډول غوڅوونکې عرضي تشنجاتو دې ، هغه څه چې له دوو نمونو د شکل منوونکې مادې د تشنجاتو کشش له منحنې کولي شو پیدأ کړوهغه دادې چې داوړدوالي زیاتوالي دنمونې وروسته له شروع دتسلیمیدو ، امکان لري (200)برابره د شکل بدلون دهغې مخکې له تسلیمیدو څخه وي پس لدې دبار مقدار اعظمي حد ته رسېږي ، دنمونې یوې برخې قطر دځایې ناپیداري له وجهې په کموالي پیل کوي ، چې دا پدیده نري والي ، باریکې نومیږي.

وروسته له پیل دنرې والي څخه لازمه او کافي ده چې کوچنې بارونه په نمونه وارد کړو تر څو ډېر زیات والي داوړدوالي په لاس راوړو ، په پایله کې نمونه تخریب کېږي او لیدل کېږي چې ماتوالي په مخروطي سطحه دنموني کې واقع کېږي چې دلومړنې سطحې دنمونې سره تقریباً (45°) زاویه جوړوي . دا موضوع څرگندوي چې غوڅاونه

(برش) په عمده ډول

دماتوالي دموادو

سبب کېږي ، البته

د شکل منوونکو مواد

، اوهم دا واقعیت

ثابتیږي چې د

محوري بار لاندې


غوڅوونکې تشنجات

په سطحو کې دقوي

په امتداد (45°) زاویه

جوړوي ، چې لوي

مقدار لري .



46.3- شکل : د ماتیدونکو موادو کششي دیاگرام

(σ_y) متناظر دې د پیل د تسلیمیدو ته ، (σ_u) تشنجات متناظر دې اعظمي مقدار د بار یا وارده قوې ته ، اونموني ته آخيري محکمې ورکوي ، او (σ_B) متناظر ماتوالي یا سستوالي دې چې محکمې ته ماتوالي ورکوي . (σ_y) متناظر دې تسلیمیدو ته یا محکمې د مادې تسلیمیدو ته هڅوي . د ماتیدونکو موادو مشخصه چې چدن ، شیشه اونوریکې شامل دي تخریب یا ماتوالي دهغې بیله تغیر څخه ، په زیاتوالي داوږدوالي کې منځته راځي پدې ترتیب سره د ماتیدونکو موادو لپاره نهايي محکموالي (استحکام) او د ماتوالي استحکام کوم تفاوت نه لري ، همدارنگه د ماتیدونکې موادو په کشش کې ماتوالي ډیر کوچني نسبت شکل قبلوونکو موادو ته وي . د ماتیدونکو موادو له دیاگرام څخه موندلي شو، چې ماتیدونکې مواد نرم والي یا نري والي (باریک شدن) نلري ، اووینو چې ویجاړیدنه دنموني له سطحې عمود ده پر بار لوږي، دپورته لیکنې دې پایلې ته رسیږو ، چې په عمده ډول عمودي تشنجات د ماتیدونکو موادو د ویجاړیدنې (ماتوالي) سبب گرځي (3-46- شکل).

د تشنجاتو کشش منحنی څرگنده وي چې فولاد او المونیم چې دواړه شکل قبلوونکي دي د تسلیمیدو متفاوتي مشخصي لري. د ساختماني فولادو څخه وروسته له پیل د تسلیمي څخه په ډېر زیات مقدار تشنجات پاتي کېږي، ددې لپاره چې اوږدوالي دنموني دوامداره شي ، نو تشنجات باید زیات شي ، تر څو چې اعظمي (σ_u) مقدار ته ورسېږي .

دا مسله دهغې مادې خاصیت دې چې په نوم دککشش سختې سره یادېږي، د ساختماني فولادو د محکموالي تسلیمي کولي شو چې په بنودونکې عقربې دقوي سره دککشش دآمایش په وخت کې وټاکو ، د زیاتوالي دقوي څخه لیدل کېږي چې یو ناڅاپه یا بې خبره قوه یا بار کمیږي .


د المونیم دیاگرام اونور ډېر شکل قبلوونکې مواد یا الاستیکي مواد ، د تسلیمي پیل (سیالیت) د تشنجاتو کشش منحنی په افقي برخه کې نه مشخص کېږي او یا د سیالیت میلان نلري . او د تشنجاتو شکل بدلون زیاتوالي په غیږي خطي ډول سره روان وي ، تر څو چې آخيري محکمې ته ورسېږي او وروسته نري والي پیل کېږي او نمونه نرمیږي .

ددې ډول موادو لپاره کولې شو د تسلیمدو محکمې یا د سیالیت منځته راتگ (σ_y) د انحراف په ډول وټاکو. یا د سیالیت له حد څخه هغه وخت گټه اخیستل کېږي چې د تسلیمیدو منحنې (σ_y) په انحرافي ډول وټاکل شي ، د مثال په ډول : د سیالیت په حد کې یا تسلیموالي په $(0,2\%)$ انحراف کې خطي رسم کېږي ، $(\epsilon = 0,2\%)$ له نقطې $(\epsilon = 0,002\%)$ دافقي محور پر مخ او موازي د لومړني مستقیم خط سره د تشنجاتو کشش منحنې په لاس راځي. د (σ_y) تشنجات د (γ) نقطې متناظر دي $(0,2\%)$ د محکمې د تسلیمیدو ټکي ټاکي .

شرطي د سیالیت حد هغه مقدار د تشنجاتو وي چې مطابق دهغې اوږدوالي دکاري برخې دنموني $(0,2\%)$ پاتې شوي د شکل بدلون منځته راځي ، او په لاندې ډول بنودل کېږي $(\sigma = 0,2\%)$ دیوې مادې د شکل قبلولو ستندرد اندازه د اوږدوالي د بدلون له فیصدې څخه په لاس راځي .

$$\text{د اوږدوالي زیاتوالي فیصدې} = \frac{L_B - L_0}{L_0} \times 100\%$$

په پورته فورمول کې (L_0) او (L_B) په ترتیب سره لومړني اوږدوالي دنموني دکششي آزماینست لاندې ، او آخیري



اوږدوالي د تخریب یا ماتوالي په حالت کې دي، د معمولي فولادو یوه نمونه چې د اوږدوالي زیاتوالي ، کم ترکمه (50mm) د سیالیت د تشنجاتو څخه لوړ له (350mpa) چې له (21%) سره برابر دي ، پدې مانا چې اوسطي کشش په تخریب کې $(0,21\text{mm/mm})$ دي .

3 . 47- شکل: د شرطي سیالیت حد


یوبل معیار یا اندازه چې کله د شکل قبلولو لپاره پکارېږي ، دمقطع مساحت دکموالي فیصدې ده چې:

$$\text{دمساحت دکموالي فیصدې} = \frac{A_0 - A_B}{A_0} \times 100\%$$


په پورته فورمول کې (A_0) او (A_B) په ترتیب سره دنمونې اولنې مساحت دمقطع او اصغري مساحت دمقطع دسطحې دې چې په هغه وخت کې ماتوالي ته نږدې کېږي . دساختماني فولادو لپاره دمساحت دکموالي فیصدې له (60) څخه تر (70) فیصدو پورې دي.

تر اوسه پورې مو دکششي آزمايښتونو په اړه خبرې کولي که اوس یوه شکل قبلوونکې ماده دکششي بار پر ځای دفشاري بار لاندې راشي نو دتشنجاتو کشش په لاس راغلي منحنی به یې همغه لومړي بڼې برخه اوهمغه دحدسیالیت برخه دکشش سختي وي . دا یو واقعیت دې چې دمعلومو فولادو لپاره دسیالت حد په کشش او فشا رکې یو شان دې ، مگر په ډیرو لویو اندازو اومقدارونو دکشش کې دفشاري او کششي تشنجاتو منحنی یوه له بلې لري والي پیدا کوي . باید په یاد و لرو چې نري والي په فشاري مقطع کې نه واقع کېږي . دډېرو ماتیدونکو موادولپاره آخيري محکم والي (استحکام) په فشار کې ډیر زیات نسبت آخيري محکم والي دکشش ته وي . دا نواقص لکه میکروسکوپي لوړې ژوري اودرزونه دې چې ماده په کشش کې کمزوري کوي ، پداسي حال کې چې دماډې په مقاومت باندې خاصه اغېزه فشاري ماتوالي نلري .

دتشنجاتو کشش دیاگرام د ماتیدونکې مادې لپاره چې په فشار اوکشش کې مختلف خواص لري دکانکریتو پواسطه پیدا کېږي (3.48) شکل کې لیدل کېږي چې کششي برخه ددیاگرام ، لومړي یوه کششي فشاري راتوله شوی لمن په خطي ډول لیدلی شو چې کشش متناسب له تشنجاتو سره دی ، کله چې دتسلیم یا سیالیت حد ته رسېږي کشش نظر تشنجاتو ته چټک کېږي ترڅو چې تشنجات د ماتوالي سبب گرځي [2],[4].




۳۰۴۸- شکل: دکانکریټو فشاري - کششي دیاگرام ۳۰۴۹- شکل: دمسو د فشار دیاگرام
 ۳۰۵۰- شکل: د فولادو د مختلفو ډولونو دیاگرام نظر د کاربن مقدار ته




3. 6- د ارتجاعیت مودول (دهوک قانون)، (Hook's Law Modulus of Elasticity)

د ډبر انجینري ساختمانونه پدې ډول طرحه ريزي کېږي، چې نسبتاً کوچنې د شکل بدلون درلودونکې وي، او يواځې د تشنجاتو کشش دياگرام دمستقيم الخط په برخه کې صدق کوي.



3. 51- شکل: د نسبې تغير شکل دياگرام، تشنجات نظر دهوک قانون ته



3. 52- شکل: د اوسپنې او مختلفو فولادو کششي دياگرام

تشنجات (σ) دنسبې تغیر شکل سره مستقیم نسبت لري ، او کولاي شو چې وليکو:

$$\sigma = E \times \varepsilon$$

پورتني رابطه رياضي پوه انگلسي عالم رابرت هوک (1635-1703) ثبوت کړیده او دده په افتخار نومول شویده او دهوک دقانون په نوم یادېږي . (E) -دارتجاعیت مودول (الاستیسیته) دمدادې دې اودهر ډول موادو لپاره دا آزماینبت له طریقې څخه په لاس راځي ، اوفورمول یې په لاندې ډول دې :

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

دا ضریب دیوه بل انگلیسی عالم توماس یونگ (Thomas young) (1773-1829) په تجربوي ډول ثبوت مړي چې د یونگ مودول نومېږي .

دهغې ځایه چې نسبې تغیر شکل (ε) یې واحده کمیت دې ، اود (E) مودول د (σ) واحدات دځان لپاره قبلوي او په (SI) سیستم کې په (mpa) باندې اندازه کېږي . دساختماني فلزاتو ځني فزیکي خواص لکه محکم والي یا استحکام ، شکل قبلونه ، مقاومت په مقابل دڅټک خوړلو کې اونور کولي شو ، دالیاژ جوړونې حرارتي عملیاتو او دجوړاوني له پروسو تر یوه زیات حدپوري بدلون ورکړو .

دمثال په ډول په کششي دیاگرام دخالصي اوسپنې او نور دري ډوله فولادوکې لیدل کېږي ، (3. 52-شکل) چې دمحمک والي له مخې آخيري د شکل بدلون یا آخيري کشش (شکل قبلونه) په دې څلورفلزاتوکې موجود دې .

مگر ټول څلور واړه یوډول دارتجاعیت مودول لري . یا په بل ډول توان یا زور اویا مقاومت دهغوې د شکل بدلون په مقابل کې (دمستقیم خط په لمن کې) یوډول دې . پس که چېرې په یوه معلوم ساختمان کې دکم مقاومتوفولادو په ځای دزیات مقاومت فولاد ځای پر ځای شي په هغه صورت کې چې ټول ابعاد یو شان وي نو ساختمان دزیات بار دورولو او زغملو ظرفیت لري ، ولي توانایې دهغې بې له بدلون څخه پاتې

کېږي . [2],[10]

3. 7 الاستیکیت او پلاستیکیټ د موادو (Elastic and Plastic of Materials)

(Materials)

که په یوه آزمایشي نمونه باندې قوي وړدې کړو نو د شکل بدلون پکې منځته راځي ، او که معلومې قوي يا بارونه له نمونې څخه لېري کړو او منځته راغلي د شکل بدلون له منځه ولاړ شي او نمونه لومړني حالت ته راوگرځي ، نو ويل کېږي چې د نمونې ماده لرونکې د الاستیکیت يا ارتجاعیت دې . ډير زيات مقدار د تشنجاتو چې په همدې وخت کې په ماده کې منځته راځي د حد ارتجاعیت تشنجاتو په نوم يادېږي .

که چېرې يوه ماده د بار اچوونې له اغيزي د تسليم (نرموالي يا سياليت) کاملاً مشخصه نقطه ولري نو پدې حالت کې د ارتجاعیت حد تشنجات ، حد تناسب او د تسليم ټکي دهغې په خپل منځ کې سره يو شاتنه دي . يا په بل عبارت ماده د ارتجاعیت د شکل بدلون او مستقیم الخط تگ چې تشنجات د تسليم ټکي (نقطې) لاندې وي ساتي ، هغه وخت چې بار ترې پورته شي ، تشنجات او د شکل بدلون حد په خطي ډول د

(CD) خط په امتداد چې

موازي دې (AB) مستقیم

الخط سره دي له منحنې

څخه بار آچونه کمېږي .

دا واقیعت چې (ϵ) وروسته

د بار له لېري کولو څخه

صفر ته نه را


گرځي ، نو ددې بنکارندويي

کوي چې په ماده کې

د شکل بدلون پاتې شوي نو

په ماده کې پلاستیکیټ

واقع شويدي .



3. 53- شکل: د موادو الاستیکیت دیاگرام

په ډيرو موادو کې پلاستيکې د شکل بدلون نه يواځې په اعظمې تشنجاتو، بلکه په هغه تېر شوی وخت چې مخکې دلېري والي د بار څخه وو، اړه لري . هغه مواد چې ډېر د شکل بدلون قابليت ولري او دمعلومو قوو داغېزې لاندې تخريب نه شي د پلاستيکې موادو په نوم يادېږي. د موادو پلاستيکيت په تکنالوژيکې عملياتو کې لکه سيم جوړونه، تاپه کاري اونور د ډېر ښه والی درلودونکې دي . په هره اندازه چې د شکل بدلون (δ) زيات وي په هغه اندازه پلاستيکيت د موادو زيات وي ، مس او کم کاربن لرونکې فولاد د پلاستيکې موادو له جملې څخه شمېرل کېږي . المونيم ، برونز ، جست اود زيات کاربن درلودونکې فولاد هغه مواد دي ، چې پلاستيکيت يې نسبتاً کم دي . ماتوالي (ماتيدنه) د موادو په خلاف د پلاستيکيت د موادو دي ، اود بارو يا قوو داغېزې لاندې به له پاتې شوي تغير شکل څخه ويجاړ يا ماتوالي پيدا کوي. د ماتيدونکو موادو داوردوالي د زياتوالي نسبي فصيدي ($2-5\%$) په حدودو کې دي [3].

3 . 8 پرلپسې بار آچونه ، سترتيا ، Repeated Loadings , (Fatigue)


څرنگه چې مخکې مو وويل اعظمي تشنجات د نمونې چې دارتجاعيت حد تشنجاتو د مادې څخه زياتوالي ونکړي نو که بار ترې لېرې شي نمونه لومړي حالت ته راگرځي . په حقيقت کې دې پايلې ته رسېږو چې يوه معلومه بار آچونه کولي شي ډېر ځله په دوامداره توگه تکرار کړو ، په هغه شرط چې تشنجونه دارتجاعيت په حد کې باقې پاتې شي . دا پايله له دوامدارو تکراري بار آچونې په خپل حد کې لسگونه واړه او يا څو سلگونه واړه دروسته ده ، لکه څرنگه چې گورو هغه وخت چې دوامداره بار آچونه په زر هاوو او ميلون هاوو واري تکرار شي نو بيا دا پايله يا نتيجه دروسته نده .

پدې ځای کې د ډېرو کمو تشنجونو لاندې چې د محکم والي حد له تشنج څخه کوچني وي ستاتيکې ماتوالي يا ويجاړيدنه منځته راځي ، چې همدې پديدي ته سترتيا ويل

کېږي، تخریب یا ویجاړیدنه بېله سترتیا حتی د موادو لپاره چې عادي حالت کې شکل قبلوي د ماتوالي ماهیت لري، سترتیا په ټولو اجزاوو د ساختمانونو، پرزه جاتو او

ماشینونو په طرحه ریزې کې متغیره ده. د مثال په ډول صنعتي جر سیقل شاه تېر امکان لري په (25) کالو کې زیات له دوه میلیونو وارو بار شي په هره کاري ورځ کې (300) واره (ځلې) بارېږي دیوه موټر کرنکشافت چې (200000) میله فاصله ووهي، او یو توربین کیدای شي، د خپل عمر په اوږدوالي څو سوه میلیونو واره بار گذاري شي، شمېره دسیکلونو د یوې نمونې د تخریب لپاره کولای شو په آزمايښتي ډول د پرلپسې بارونې او تکراري بارونې او دهغې معکوس چې اعظمي تشنجات یې په نظر کې ونیسو معلوم کړو.


که چېرې یو مقدار آزمايشونه د مختلفو اعظمي تشنجاتو په گټه آخیستنې اجرا شي دهغې دارقامو څخه په گټه آخیستنه کولای شو چې منحنی (σ - m) رسم کړو [3].



3. 54- شکل: د شکل بدلون د سیقلې بارونو له اغېزې

3. 9 داخلي قوې اودکشش- فشار په حالت کې تشنجات

کشش اوفشار ساده د شکل بدلون دې چې دمحوري بار اچوونې له اغېزې منځ ته راځي . يا گډار د خپل محور سره موازي بار اچوونې په صورت کې چې محور دگډار په عرضي مقطع کې ځای لری د شکل بدلون رامنځته کېږي. (3 . 55- شکل).



3 . 55- شکل: دجسم يا ميلې کششي- فشاري د شکل بدلون

دقوو له عمل څخه په گډار يا ميله کې د شکل بدلون پيدا کېږي، چې نظر دقوو ډول ته کيداي شي چې فشارې يا کششي وي. دمسايلو دحل په خاطر که فشارې يا کششي وی دغوڅي (قطع) له طريقې څخه گټه پورته کوو. څرنکه چې (3 . 56- شکل) کې ليدل کېږی يو گډار ددوو کششي قوو داغېزې لاندې راغلي دې پورتنی گډار ديوې خيالي مستوي پواسطه قطع کوو او يوه خوا يې مطالعه کوو. مخکې وويل شول


چې دجسم ذرات يو پر بل باندي متقابله آغېزه

لري دا اغېزې دقوو ، تشنجات منځ ته

راوړي او په پايله کې دداخلي قوې (N)

دپيدايښت سبب گرځي، همدا قوې

دتعادلي معادلو څخه پيدا کولي شو.



3 . 56- شکل: په مقطع کې دنارملي قوو عمل

په کشش او محوري فشار کې ليدل کېږي چې د شپږو محاسبوي فکتورو څخه يوازي يو يې په همدې محاسبه کې کارنده رول لري :

$$N = \sum Fx$$

پيدا شوي تشنجات په گاډري مقطع کې پدې ډول دي :

$$\sigma_x = \frac{dN}{dA} \quad , \quad N = \int_A \sigma_x \cdot dA \quad , \quad \sigma_x = \text{Constant}$$

د برنولي د فرضيې په بنا په عرضي مقطع کې تشنجات په مساوي ډول وېشل کېږي ، او همدارنگه د يوې بلې فرضيې په اساس ويل کېږي چې مقطعي مخکې د شکل بدلون څخه او وروسته له هغې پخپل منځ کې موازي وي او دهغې موجوديت په مستوي (سطحه) کې دکوم بدلون سره نه مخامخ کېږي . پس کولي شو چې وليکو :

$$\sigma_x = \frac{N}{A} \Rightarrow N = \sigma_x \times A$$

3 . 10 د امتدادي قوو محاسبه (کششي او فشاري) او دهغې

د ياگرام رسمول:

په کشش او فشار کې دميلي يا دگاډر محاسبه له شپږو فکتورو څخه يوازي امتدادي قوه پيدا کېږي او نور پنځه داخلي فکتورونه شمېرنې ته نه شاملېږي . ددې ډول محاسبې څخه موخه د داخلي امتدادي قوې پيدا کول دي کومه چې په جسم کې تشنجات او د شکل بدلون رامنځته کوي ، ددې ډول شمېرنې لپاره د قطعي له طريقي څخه گټه پورته کوي ، ددې لپاره چې پوه شو چې څومره مقدار قوه دگاډر کومه برخه داغېزي لاندې راوستي ده او کومه برخه دگاډر خطرناکه ده د داخلي قوو اېپور يې رسموو . په حقيقت کې اېپور دميلي يا گاډر په امتداد د قوو وېش د ياگرام ته ويل کېږي .

د اېپور د رسمولو لپاره لاندې ټکي په پام کې ونيول شي :


1. صفري کرښه (محور) هروخت موازي دميلي له محور سره رسم شي .
2. د پيدا شوو قوو اندازه وي مقدار په يوه معلوم مقيا س په صفري محور باندې عموداً جداً او رسم شي .

3. په صفرې محورباندي داپيورونو خط کشي کول په عمودې ډول بايد اجرا شي .


4. کله چې اپيورونه په مقياس رسم شي نو د مثبتو قوو قيمتونه دمخوريه پورتنې برخه کې په (+) علامه او که محور په عمودې ډول موقيعت ولري کينې او ښي خواته رسم کېږي ، او که قيمت دقوو منفي (-) وي نو دافقي صفرې محور لاندې په منفي (-) علامه ، او که عمودې وي کينې او يا ښي خواته رسم کېږي [2] ، [7].

5. مثال:- يوه ميله دبهرنيو قووله اغېزې (P_1, P_2, P_3, P_4) د 3-57 شکل مطابق ، لاندې راغلي ده ، دامتدادې قوو اپيورې دبهرنيو قووله اغېزې رسم کړي [2].

حل: دراړل شوي گادر په دريو برخو کې غوڅوو او خپرويي :



3 . 57- شکل: بارشوي گادر



a- اوله غوڅه (الف) شکل

$$N_1 - P_1 = 0 \Rightarrow N_1 = P_1 = 8\text{KN}$$


b- دوهمه غوڅه (ب) شکل

$$N_2 - P_1 - P_2 = 0 \Rightarrow N_2 = P_1 + P_2 = 14\text{KN}$$

c- دريمه غوڅه (ج) شکل

$$N_3 + P_3 - P_1 - P_2 = 0 \Rightarrow N_3 = P_1 + P_2 - P_3 = -4\text{KN}$$


اوس اښور يا دياگرام دقوو وېش دميلي دمحور پرمخ رسموو:



3 . 58- شکل: دامتدادې قوو اښور

6. مثال: يوه پل چې د (AB) فرم څخه جوړېږي دمنتاژ له پاره ئې له دريو کيلوڅخه گټه اخلو چې د (C,D,E) په نقطو کې ترلي دي، که چېرې وزن دفرم ($W=42\text{KN}$) وي او د ثقل مرکز دفرم د (F) نقطه وي ، د کيلونو کششي قوې پيدا کړي [2].

حل: پوهيږو چې کششي قوې د کيلبل په امتداد کې وي ، چې کولي شو دستاتيکې معادلو له طريقې د (X) او (Y) په محورونو او مومنت دهغې قوونظر يوې نقطې ته پيدا کړو. ددې کار لپاره يې ستاتيکې معادلې ترتيب کوو : (3 . 59- شکل).



3. 59- شکل: دفریم شبما

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow -T_D \cdot \cos 60^\circ + T_E \cdot \cos 45^\circ = 0 \Rightarrow T_D = \frac{T_E \cdot \cos 45^\circ}{\cos 60^\circ}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_C - W + T_D \cdot \sin 60^\circ + T_E \cdot \sin 45^\circ = 0 =$$

$$> T_C - W + \frac{T_E \cdot \cos 45^\circ}{\cos 60^\circ} \cdot \sin 60^\circ + T_E \cdot \sin 45^\circ = 0$$

د (T_E) یا (T_D) دپیدا کولو لپاره د (C) ټکي ته مومنت نیسو:

$$\sum M_c = 0 \Rightarrow T_E \sin 45^\circ \cdot 8 + T_D \cdot \sin 60^\circ \cdot 6 - W \cdot 4 = 0 \Rightarrow$$

$$T_E = \frac{4 \cdot W - 6T_D \cdot \sin 60^\circ}{8 \cdot \sin 45^\circ}$$

د (T_E) پورتنی قیمت د (T_D) په رابطه کې وضع کوو:

$$T_D = \frac{4 \cdot W - 6T_D \cdot \sin 60^\circ}{8 \cdot \sin 45^\circ} \left(\frac{\cos 45^\circ}{\cos 60^\circ} \right)$$

وروسته له ترتیب او د قیمتونو له وضع کولو څخه لروچي:

$$T_D = 18,3\text{KN} \quad , \quad T_C = 17\text{KN} \quad , \quad T_E = 12,94\text{KN}$$


7. مثال: یوه میله د $(P = 40\text{KN})$ قوې تر اغېزې لاندې راغلي دي . دامتدادي قوې اپیوریې رسم کړي [2].

حل: دغوڅې له طریقې څخه په گټه اخیستنې داخلي قوې یې پیدا کوو:

څرنگه چې میله له یوې برخې تشکیل

شویده، نو یوه غوڅه یې دمحاسبې لپاره

کافي ده .



3 . 60- شکل

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow N - P = 0 \Rightarrow N = P = 40\text{KN}$$

دپورته پیدا شوي شمېري په بنا دامتدادي قوې اپیور یې رسموو .

8. مثال: یوه میله دمحوري قوو له اغېزې $(P_1 = 180\text{N})$ ، $(P_2 = 90\text{N})$ او $(P_3 = 30\text{N})$ د (3- 61- شکل) مطابق لاندې راغلي ده داخلي امتدادي قوې یې پیدا او اپیور

یې رسم کړي؟


حل: دغوڅې له طریقې څخه په گټه اخیستنې داخلي قوې یې پیدا کوو:

$$\text{Sec, } N^0 - \text{I} - \text{I} \quad ; \quad N_1 = P_3 = 30\text{N}$$

$$\text{Sec, } N^0 - \text{II} - \text{II} \quad ; \quad N_2 - P_3 + P_2 = 0 \Rightarrow N_2 = P_3 - P_2 = -60\text{N}$$

$$\text{Sec, } N^0 - \text{III} - \text{III} \quad ; \quad N_3 = P_1 - P_2 + P_3 = 30 - 90 + 180 = 120\text{N}$$

دپورته پیدا شويو قیمتونو له مخې یې اپیورونه رسموو:




3. 61- شکل: بارشوي ميله او دهغې ابيور

3. 11- په کشش فشار کې دځاي (مکان) او شکل بدلونونه :

دکششي - فشاري بار آچونې له اغېزې ديوه گاډر يا ميلې ، يوه نقطه نسبت لومړنې موقیعت ته دځاي بدلون مومي په کل کې گاډر د شکل بدلون کوي ، پدې مانا چې لنډوالي يا اوږدوالي پيدا کوي. يوه ميله د (3. 62- a او b) شکلونه په نظر کې نيسو چې (P) قوې پواسطه بارشويده دوې کيفي نقطې د (A-A) او (B-B) مقطعي جدا کوو ، ليدل کېږي چې دقوې له اغېزې د (A-A) مقطع د ($A_1 - A_1$) موقیعت اختياري او د (u) په اندازه دځاي بدلون مومي او د (B-B) مقطع د ($B_1 - B_1$) موقیعت اختياري او د ($u+du$) په اندازه بدلون مومي ، ($b - 3.623$ شکل) د (du) يوه ډېره بې نهايته کوچنې اندازه ده . د (A-A) مقطع د نقطو نسبي د شکل بدلون په ميله کې دکشش په حالت کې په لاندې ډول وي :

$$\epsilon_x = \frac{du}{dx}$$

دهوك دقانون پربنأ دکشش په صورت کې دارتجاعي موادو لپاره نسبي د شکل بدلون د نارملي تشنجاتوسره ارتباط لري پس:



3-62- شکل: د جسم د شکل بدلون شپما

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \quad ; \quad \sigma_x = \frac{N}{A} \quad ; \quad \epsilon_x = \frac{N}{E \cdot A}$$

په پورته فورمول کې (E) - دارتجاعيت مودول (مودول يانگ) دې چې يو ثابت عدد دې ، دلایراتواري تجروبو په بنأ دهر ډول موادو لپاره جداگانته موندل کېږي ، مثلاً : د فولادولپاره (E = 2 . 10⁵ mpa) دمسولپاره (E = 1 . 10⁵ mpa) دپورته فورمولو په نظرکې نيولوسره کولاي شو چې وليکو:

$$\frac{du}{dx} = \frac{N}{E \cdot A} \Rightarrow du = \frac{N \cdot dx}{E \cdot A}$$


دگاډر يا ميلې ټوله اوږدېدنه مساوي په :

$$\Delta L = u = \int_0^L \frac{N \cdot dx}{E \cdot A}$$


په هغه صورت کې چې د (N, E, A) قيمتونه په امتداد دگاډر کې ثابت وي نومکمله اوږدېدنه په لاندې ډول پيدا کېږي.

$$\Delta L = \frac{N \cdot L}{E \cdot A}$$

ديادولو وړ ده چې ميله يا گاډر پدې حالت کې نه يواځې امتدادې د شکل بدلون کوي بلکه په عرضي خوا هم د شکل بدلون مومي .
 د (3-63-شکل) عرضي د شکل بدلون عبارت له مخکې او وروسته د عرضي اندازو تغير شکل دې :



63. 3 - شکل: د جسم عرضي د شکل بدلون



$$\Delta a = a_1 - a \quad ; \quad \Delta b = b_1 - b$$

پدې مانا چې عرضي د شکل بدلون مخکې د شکل بدلون د جسم نسبت په وروسته د شکل بدلون د جسم دې .

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta a}{a} \quad ; \quad \varepsilon_z = \frac{\Delta b}{b} \quad ; \quad \varepsilon_y = \varepsilon_z = \varepsilon$$


دطولي يا امتدادې نسبي د شکل بدلون او عرضي نسبي د شکل بدلون په کشش او فشار کې يو ثابت نسبت وجود لري ، چې په نوم د عرضي د شکل بدلون ضريب (بې داندازه گيري له واحده) يا د پواسون ضريب په نوم يادېږي .

$$\mu = \left| \frac{\varepsilon_{\text{Width}}}{\varepsilon_{\text{Length}}} \right| = \left| \frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} \right| = \left| \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_x} \right|$$

دپواسون ضريب دمودول ارتجاعيت ضريب په شان دموادو او ارتجاعي خواصو مشخصه ښکاره کوي ، دايزوتروپي مواد له پاره دپواسون ضريب له صفر (0) څخه تر (0,5) پورې ټاکل شويدي ، مثلاً دکاک لرگي لپاره ($\mu = 0$) او دفولادولپاره ($\mu = 0,3$) او رابر لپاره ($\mu = 0,5$) دي ،

$$0 \leq \mu \leq 0,5$$

9. مثال: يوه ميان خالي ميله چې داخلي قطر يې ($d_1 = 4\text{cm}$) او بهرني قطر يې



($d_2 = 5\text{cm}$) دی د بهرني قوې ($P =$

25KN) له اغېزې په ($\delta =$

0,012cm) اندازه طولي د شکل

بدلون کړي دي (3. 64- شکل) په هغه

صورت کې چې اوږدوالي داستوانه

يې منځ خالي ميلې ($L = 25\text{cm}$) وي

، دنارملي تشنجاتو مقدار اونسبې

د شکل بدلون دمیلې پيدا کړي [2].

حل: دمنځ خالي استواني مساحت

دحلقې په شان پيدا کېږي :


3.64- شکل

$$A = \frac{\pi}{4}(d_2^2 - d_1^2) = \frac{\pi}{4}(5^2 - 4^2) = 8,635\text{cm}^2$$

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{25 \cdot 10^3}{8,635 \cdot 10^{-4}} = 29\text{mpa} \quad , \quad \varepsilon = \frac{\delta}{L} = \frac{0,012}{25} = 0,00048$$

10. مثال: فولادی میلی چې مساحتونه یې ($A_1 = 2\text{cm}^2$) او ($A_2 = 5\text{cm}^2$) دې ددو قوو ($P_1 = 2\text{Ton.F}$) او ($P_2 = 4\text{Ton.F}$) تراغېزې لاندې راغلې دې ، که دارجاعیت مودول یې ($E = 2 \cdot 10^5\text{Mpa}$) او اعظمي مجازي تشنجات یې ($[\sigma] = 160\text{Mpa}$) وي نو دامتدادې قوو، نارملې تشنجاتو او بیخایه والي اپیورونه دمقاطعو رسم کړي(3. 65- شکل) [2].

حل: - دغوڅې له طریقي څخه په گټې اخیستننه مجهول قیمتونه یې پیدا کوو. ددې لپاره چې عکس العمل یې پیدا نکړو نو غوڅه له لاندیني برخې پیلوو:



3. 65- شکل: بارشوي میله او اړونده اپیورونه یې

$$\sum Fy = 0 \Rightarrow N_1 - P_1 = 0 \Rightarrow N_1 = P_1 = 2\text{Ton.F} = 20\text{KN}$$

$$N_2 - P_1 = 0 \Rightarrow N_1 = N_2 = 20\text{KN}$$

$$N_3 - P_1 - P_2 = 0 \Rightarrow N_3 = P_1 + P_2 = 60\text{KN}$$

$$\sigma_{AB} = \sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{20 \cdot 10^3 \text{N}}{2 \cdot 10^{-4} \text{m}^2 \cdot 10^6} = 100 \text{Mpa}$$

$$\sigma_{BC} = \sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = \frac{20 \cdot 10^3 \text{N}}{5 \cdot 10^{-4} \text{m}^2 \cdot 10^6} = 40 \text{Mpa}$$

$$\sigma_{CD} = \sigma_3 = \frac{N_3}{A_2} = \frac{60 \cdot 10^3 \text{N}}{5 \cdot 10^{-4} \text{m}^2 \cdot 10^6} = 120 \text{Mpa}$$

د نارملې تشنجاتو له مقدار څخه معلومېږي چې د مجازي تشنجاتو څخه کم دې نومحکم والي د میلې تامین دې .

د تغیر مکان یا د شکل بدلون (اوږدیدنې) د پیدأ کولو لپاره د ګاډر د پورتنی برخې څخه ګټه اخلو، او شمېرو یې .

$$\Delta L_{CD} = \delta_C = \frac{N_{CD} \cdot L_{CD}}{E \cdot A_2} = \frac{60 \cdot 10^3 \cdot 0,5}{2 \cdot 10^5 \cdot 10^6 \cdot 5 \cdot 10^{-4}} = 3 \cdot 10^{-4} \text{m}$$

$$= 0,03 \text{cm}$$

$$0 \leq X_1 \leq 0,5 \text{m}$$

$$\Delta L_{BD} = \Delta L_{CD} + \Delta L_{BC} = 0,03 + \frac{N_{BC} \cdot L_{BC}}{E \cdot A_2} = 0,03 + \frac{20 \cdot 10^3 \cdot 1,5 \text{m}}{2 \cdot 10^{11} \cdot 5 \cdot 10^{-4}}$$

$$= 0,06 \text{cm}$$

$$0,5 \leq X_2 \leq 1,5 \text{m}$$


$$\Delta L_{AD} = \Delta L_{BD} + \Delta L_{AB} = 0,06 + \frac{N_{AB} \cdot L_{AB}}{E \cdot A_1} = 0,06 + \frac{20 \cdot 10^3 \cdot 3,5 \text{m}}{2 \cdot 10^{11} \cdot 5 \cdot 10^{-4}}$$

$$= 0,176 \text{cm}$$

$$1,5 \leq X_3 \leq 3,5 \text{m}$$

11. مثال: یوه پایه ($P = 10000 \text{KN}$) فشاري قوې تر اغېزې لاندې راغلي ده ، که مجازي تشنجات یې ($[\sigma] = 160 \text{Mpa}$) وی ، د (A_1) مساحت د عرضي مقطع به څومره وي ، تر څو وارده شوی قوه وزغمي . او امتدادې د شکل بدلون یې پیدأ کړي ، که ($A_2 = \frac{A_1}{2}$) وي ؟ (3-66 شکل) [2] .

حل: د ذکر شوي پایې محاسبوي شېما رسموو ، د قطع طریقې څخه په گټه اخیستنه نامعلوم پارامترونه یې پیدا کوو:



3 . 66- شکل: بار شوي میله او دهغې (N) اپیور

$$N_1 + P = 0 \Rightarrow N_1 = P = -10000 \text{KN}$$

$$N_2 + P = 0 \Rightarrow N_2 = N_1 = -10000 \text{KN}$$

دمحکم والي د شرایطو پربنأ لیکلای شو چې :

$$\sigma = \frac{N}{A} \leq [\sigma]$$

$$\frac{N_1}{A_1} \leq [\sigma] \Rightarrow A_1 = \frac{N_1}{[\sigma]} = \frac{-10000 \cdot 10^3 \text{N}}{160 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2} = 0,0625 \text{m}^2$$


$$A_2 = \frac{A_1}{2} = \frac{0,0625}{2} = 0,03125 \text{m}^2$$

$$\Delta L_{ab} = \frac{N_{ab} \cdot L_{ab}}{E \cdot A_2} = \frac{-10000 \cdot 10^3 \text{N} \cdot 2\text{m}}{2 \cdot 10^{11} \text{ N/m}^2 \cdot 0,03125 \text{ m}^2} = \frac{1}{0,03125} \cdot 10^{-4} \text{cm}$$


$$= 32 \cdot 10^{-4} \text{cm} = 32 \cdot 10^{-2} \text{m}$$

$$\Delta L_{bc} = \frac{N_{bc} \cdot L_{bc}}{E \cdot A_1} = \frac{-10000 \cdot 10^3 \text{N} \cdot 2\text{m}}{2 \cdot 10^{11} \text{ N/m}^2 \cdot 0,0625 \text{ m}^2} = 0,0016 \text{m}$$

یادداشت: په هغه صورت کې چې بار آچونه په ستاتیکی ډول اجرا شي د (P) قوې له اغېزې تغیر مکان منځته راځي چې دلته یو کار اجرا کېږي ، که چیرې درسم شوی میلی لپاره کششي دیاگرام (تغیر مکان نظر قوې ته) چې د (P) قوې له اغېزې منځته راځي رسم کړو او ډېر کوچني تغیر مکان جداً کړو، مخامخ شکل نو پیدا به کړو چې:



3 . 67- شکل: بار شوي میله او د شکل بدلون دیاگرام یې نظر قوې ته



$$W = \int_0^{\delta} P_1 \cdot d\delta_1$$

د پورته کار دا اجرا لپاره ذیرمه ایزه (ذخیره شوي) انرژي د شکل بدلون په صورت کې :


$$u = w = \int_0^{\delta} P_1 \cdot d\delta_1$$

او دانرژي مقدار د تشنجاتو له طریقې مساوي دي په:

$$u = \frac{\sigma^2 \cdot V}{2 E} = \frac{P^2 \cdot A \cdot L}{2 E \cdot A^2}$$

دمیلې حجم : $V = A \cdot L$

12. مثال: دمخروط ډوله مقطعي نارملي تشنجات دلاډيني برخې د شکل بدلون او پوتانشيالي انرژي پيدا کړي ، په هغه صورت کې چې: $(D_0 = 2\text{cm})$ ، $(D_1 = 10\text{cm})$ ، $(P = 5\text{Ton} \cdot f)$ او $(E = 2.10^6 \text{Kg} \cdot f/\text{cm}^2)$ وي. (3-68 شکل) [2].



شکل 68.3-

حل: ليدل کېږي چې د ميلې په ټولو برخو کې امتدادې قوه يو ډول ده ، او ميله د عاملي له اغېزې سره ټولېږي .

$$N = -P = -5000\text{Kgf}$$

د تشنجاتو مقدار په ميله کې په لاندې ډول

$$\sigma_x = \frac{N}{A_x} \text{ کېږي}$$

کيفي مساحت د جدا شوي برخې په لاندې ډول پيدا کېږي :

$$A_x = \frac{\pi D_x^2}{4} = \frac{\pi}{4} \left(2 + \frac{10-2}{50}x\right)^2 = 3,14(1 + 0,08x)^2 \text{cm}^2$$

که چېرې (X) ته قيمت ورکړو نو تشنجات يې پيدا کولي شو:

$$X = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{-5000}{3,14(1 + 0,08x)^2} = -1592 \text{Kgf}/\text{cm}^2$$

$$X = 50\text{cm} \Rightarrow \sigma = \frac{-5000}{3,14(1 + 0,08x)^2} = -63,7 \text{Kgf}/\text{cm}^2$$

دشکل بدلون دلاڼدې رابطې څخه په لاس راوړو:

$$\delta = \Delta L = \int_L \frac{N \cdot dx}{E \cdot A_x} = \int_0^{50} \frac{-5000 \cdot dx}{2 \cdot 10^6 \cdot 3,14(1 + 0,08x)^2} = \delta = \Delta L$$

$$= 796 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$$

دذيرمه ايزي (پوتانشيلي) انرژي مقدار مساوي دې په :

$$u = \int_L \frac{N^2 \cdot dx}{2 E \cdot A_x} = \int_0^{50} \frac{(5000)^2}{2 \cdot 2 \cdot 10^6 \cdot 3,14(1 + 0,08x)^2} \cdot dx$$

$$= 19,9 \text{ Kg} \cdot \text{f} \cdot \text{cm}$$

3. 14: په محاسبه کې دذاتي وزن ارزښت :

دمحکم والي په محاسبه کې دماشينو عناصر دکوچنيو ابعادودرلودونکې وي دذاتي وزن داغېزې څخه يې په محکم والي اودشکل بدلون دعنصروکې صرف نظر کوي . مگر دساختماني عناصرو دمحکم والي په شمېرونو کې، لکه کيبلونه ، انتنونه اونور دذاتي وزن په پام کې نيول ضروري دي ځکه چې په ډېرو ځايونو کې دساختمان خپل وزن داساسې بارو له جملې څخه شمېرل کېږي ، مثلاً که چېرې يوه پايه په نظر کې ونيسو نو خپل وزن دپايې دککش او تراکم سبب گرځي [2].

دعمودې پايې ذاتي وزن کولي شو د وېشلي بار په صفت په امتداد دمحور کې قبول کړو.

امتدادې قوه پدې ډول پيدا کېږي:

$N_x = \gamma \cdot A \cdot X$ په پورته فورمول کې (γ) -ذاتي وزن دمیلې ، (A) -دمیلې دمقطع مساحت ، (X) -بدليدونکې قيمت داوردوالي دي چې له صفر څخه ترآخيري سرحد پورې دپايې يا دگاډر قيمت اخیستلای شي.


چې تشنجات مساوي دي په :

$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{\gamma \cdot A \cdot X}{A} = \gamma \cdot L$$

دشکل بدلون يا مطلق زياتوالي داوردوالي په لاندې ډول پيدا کېږي:

$$\Delta L = \int_0^L \frac{N \cdot dx}{E \cdot A} = \int_0^L \frac{\gamma \cdot A \cdot X \cdot dx}{E \cdot A} = \frac{\gamma}{E} \int_0^L x \cdot dx = \frac{\gamma \cdot L^2}{2E}$$

13. مثال: يوه فلزي ميله د(3. 69-شکل) مطابق دخپل ذاتي وزن له اغېزې د شکل بدلون کوي په هغه صورت کې چې $(\gamma = 7,8 \cdot 10^4 \text{ N/m}^3)$ وي ، مساحت د ميلې $(A=10\text{cm}^2)$ وي، امتدادې قوې ، تشنجات او د شکل بدلون يې پيدا کړي ، البته (داوږدوالي د شکل بدلون) ، همدارنگه د (N) او (σ) اږورونه رسم کړي [2]. حل: خرنګه چې د شکل څخه معلومېږي ميله دخپل ذاتي وزن له اغېزې لاندې راغلي ده او پوهېږو چې پداسې حالت کې زياته قوه د ذاتي وزن له اغېزې په آخري سر د ميلې کې قرار لري ، يعنې په اتکا کې عمل کوي او لاندیني خواته کميږي ، اوس دغوڅې له طريقې څخه په گټه اخستنه چې ميله له لاندیني برخې څخه غوڅو او داخلي قوې يې پيدا کوو.



$$N = \gamma \cdot A \cdot X$$

$$X = 0 \quad , \quad N = 0 \quad , \quad X = L$$

$$N = A \cdot \gamma \cdot L = 7.8 \cdot 10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-4} \cdot 2 = 156\text{N}$$

$$\sigma = \frac{\gamma \cdot A \cdot X}{A} \quad , \quad X = 0 \quad , \quad \sigma = 0$$


$$X = L \quad , \quad \sigma = \gamma \cdot L = 7.8 \times 10^4 \times 2 = 15.6 \cdot 10^4 \frac{N}{m^2}$$

په هغه حالتوکې چې یوازې ذاتي وزن عامله قوه وي هغه کولی شو چې ویشلي باردتغیر شکل لپاره قبول کړو او د شکل بدلون یې دانتیگرال نیوونې له طریقې پیدا کوو:

$$\begin{aligned} \Delta l &= \int_0^L \frac{N \cdot dx}{E \cdot A} = \int_0^L \frac{\gamma \cdot x \cdot A}{E \cdot A} dx = \frac{\gamma}{E} \int_0^L x dx = \frac{\gamma}{E} \cdot \frac{X^2}{2} \Big|_0^L = \frac{\gamma \cdot L^2}{2 E} \\ &= \frac{7.8 \cdot 10^4 \cdot 2^2}{2 \cdot 2 \cdot 10^{11}} = 7.8 \cdot 10^{-7} m \end{aligned}$$

پوهیږو چې د شکل بلون په اتکاوکې مساوي له صفر سره دی.

14. مثال: یوه فولادې میله د $P=2000N$ د قوو داغېزې لاندې چې ذاتي وزن (γ) $7.8 \cdot 10^4 \frac{N}{m^3}$ وي د (70.3-شکل) مطابق راغلي دي په هغه صورت کې چې E او $(A_1 = 20cm^2) 2 \cdot 10^{11} pa$



شکل 70.3

د دځای بدلون (I-I) غوڅي $(A_2 = 10cm^2)$ او د شکل بدلون مقدار یې معلوم کړي که $a = 2, b = 1, c = 0.8, d = 0.5$ وي [2].

حل: لیدل کېږي چې میله دخپل ذاتي وزن او بهرنې قوې له اغېزې په یوه وخت کې راغلي ده، د قوو د اصل استقلال له مخې د (I-I) غوڅي د دځای بدلون په جدا ډول د ذاتي وزن او (P) قوې له اغېزې کولی شو پیدا کړو:

$$\delta_{(I-I)} = \delta_{1P} + \delta_{1\gamma}$$

$$\delta_{1P} = \Delta L_{AP} + \Delta L_{BP} + \Delta L_{CP}$$

$$\delta_{1\gamma} = \Delta L_{A\gamma} + \Delta L_{B\gamma} + \Delta L_{C\gamma}$$

له شکل لیدل کېږي چې د (P) قوو د میلې یوازې د (A) برخه داغېزې لاندې راوستي ده یا کشش یې کړیدي او نورې برخې داثر لاندې ندي، نولروچې:

$$\Delta L_{BP} + \Delta L_{CP} = 0$$

$$\delta_{1P} = \Delta L_{AP} = \frac{p \cdot a}{E \cdot A_1} = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot 2}{2 \cdot 10^{11} \cdot 20 \cdot 10^{-4}} = 10^{-5} \text{m} = 10^{-3} \text{cm}$$

لیدل کبېرې د (AC) برخه یا $(a + b)$ یوځای دخپل ذاتي وزن له امله اوبووار د لاندیني برخي د ذاتي وزن له اغیزې $(c + d)$ د شکل بدلون کوي. دهرې برخې د ذاتي وزن له اغیزې د داخلي قوو بدلونونه په لاندې ډول پیدا کېږي.


$$N(a + b) = \gamma \cdot A_1 \cdot (a + b) = 7.8 \cdot 10^4 \cdot 20 \cdot 10^{-4} (2 + 1) = 468 \text{N}$$

$$N(c + d) = \gamma \cdot A_2 \cdot (c + d) = 7.8 \cdot 10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-4} (0.8 + 0.5) = 101.4 \text{N}$$

$$N(d) = \gamma \cdot A_2 \cdot (d) = 7.8 \cdot 10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-4} \cdot 0.5 = 39 \text{N}$$

$$N(c) = \gamma \cdot A_2 \cdot (c) = 7.8 \cdot 10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-4} \cdot 0.8 = 62.4 \text{N}$$

د (CD) برخې ذاتي وزن کولي شودخارجي قوو په صفت قبول کړو چې په اخیریې برخه



د (AC) کې یې عمل کړیدې د (AC) برخي ذاتي وزن دهغې برخي په منځ یا مرکز ثقل کې قرار لری چې د $(a + b)$ برخه د دوو بهرنیو قوو تراغیزې لاندې چې د ذاتي وزن له اغیزې پیدا شویدې.

$$\Delta L(a + b) = \frac{N(a + b)}{2 \cdot E \cdot A_1} + \frac{N(c + d)}{E \cdot A_2}$$


د دوو (2) عدد په اول کسر کې په دې مانا دی چې قوو په منځ کې (AC) برخي یا د ثقل په مرکز کې عمل کړیدی.

$$\Delta L(a + b) = \frac{468 \cdot (1 + 2)}{2 \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot 10^6 \cdot 20 \cdot 10^{-4}} + \frac{101.4(0.8 + 0.5)}{2 \cdot 10^{11} \cdot 10 \cdot 10^{-4}} = 24.14 \cdot 10^{-7} \text{m} = 0.242 \cdot 10^{-5} \text{m} \quad , \quad \Delta L(a + b) = 0.242 \cdot 10^{-3} \text{cm}$$

اوس د (C) برخي اوږدیدنه شمېرولیدل کېږي چې د (AC) برخي په شان دا برخه هم د دوو داخلي قوو تراغیزې راغلي ده.

$$\Delta L_c = \frac{N_c \cdot c}{2 \cdot E \cdot A_2} + \frac{N_d \cdot c}{E \cdot A_2} = \frac{62.4 \cdot 0.8}{2 \cdot 2 \cdot 10^{11} \cdot 10 \cdot 10^{-4}} + \frac{39 \cdot 0.8}{2 \cdot 10^{11} \cdot 10 \cdot 10^{-4}} = 2.808 \cdot 10^{-7} \text{M} = 0.028 \cdot 10^{-5} \text{M} = 0.028 \cdot 10^{-3} \text{cm}$$

(I-I) غوڅې بې ځايه کيدنه په لاندې ډول شمېرو:



$$\delta i y = \Delta L(a + b) + \Delta Lc = \delta i y = \Delta L y = 0.242 \cdot 10^{-3} + 0,028 \cdot 10^{-3} = 0.27 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$$

$$\Delta l i = \delta(1 - 1) = \Delta L_{1P} + \Delta l y = \delta i p + \delta i y = 0.27 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} = 1.27 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$$

15. مثال: يوکانکريټي پلټ چي مساحت يې $A = B \cdot L = 9\text{m} \cdot 12\text{m}$ او ضخامت يې

$H = 1\text{m}$ فشاري قوه (وېشيلې) $q = 26 \frac{\text{ton}}{\text{m}^2}$ چي دميځي پايوپواسطه په ځمکه کې لاندې

خواته درومي، واردوي در (3 -71 شکل) مطابق. که پايې مربع ډوله چي

ابعاديې $b = 30\text{cm}, 30\text{cm}, 30\text{cm}$ وي نو څومره شمېره پايوته ضرورت دي


ترڅو ذکر شوي باروزغمي. په هغه صورت کې چي دکانکريټو حجمي وزن γ

$2.4 \frac{\text{ton}}{\text{m}^3}$ ، اودکانکريټومقاومت په فشار کې يا فشاري تشنجات $\sigma_c = 35 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ سوي

[2].

حل: په پايوباندې دټول پليټ وېش شوي اوواردشوي وزن پريوې پايې له نسبت څخه

تعداد دپايومحاسبه کوو.



$$K = \frac{\sum P}{P_1}$$

ټول وزن دپليټ عبارت له ټولې

وېش شوي قوې او ذاتي وزن دپليټ

دي.

$$\sum P = q(B \cdot L) + \gamma \cdot H(B \cdot L) = (q + \gamma H)B \cdot L$$

په يوه پايه باندې وارده قوه يا وزن دغوڅې له طريقې اومجازي تشنجاتوڅخه په گټه اخستنه په لاندې ډول پيداكوو.

$$\sigma = \frac{N}{A_1} \leq [\sigma] = \frac{P_1}{A_1} \leq [\sigma] = P_1 = [\sigma] \cdot A_1$$

اوتعداد دپايوپه لاندې ډول پيداكېږي.

$$K = \frac{(q + \gamma \cdot H)B \cdot L}{[\sigma]b^2} = \frac{(26 + 2.4 \cdot 1) \cdot 9 \cdot 12}{350 \cdot (0.3)^2}$$

$$K = 97.37 \approx 98$$

دډيزاين داسانتيا لپاره شمېره دپايو(100)قبولوترخوچې په هر قطار كې لس - لس پايې ځاي پر ځاي شي. كه چيري دپلېټ ذاتي وزن له پامه لېرې وساتو نو دپايوشمېره مساوي ده په .

$$K = \frac{q \cdot B \cdot L}{[\sigma] \cdot A} = \frac{26 \cdot 9 \cdot 12}{350 \cdot (0.3)^2} = 89.143$$

ليدل كېږي چې ذاتي وزن په شمېرونوكې مهم رول لري.

16. مثال: دهغوڅښتو حجم پيدا كړي چې د(3-72-شکل) مطابق يوڅښتي ستون تري جوړېږي كه ددې ستون جگوالي $H = 21m$ او هغه قوه چې ستون وزغمي 80ton وي په دوو وريانتونوكې يې چې يو يې طبقه يې ستون او بل يې مستقيم څښتي ستون دي

پيدا كړي. گټه وراواقتصادې وريانت


يې وټاكي په هغه صورت كې چې

حجمي وزن دڅښتو $\gamma =$

$1.8 \frac{\text{ton}}{\text{m}^3}$ اومجازي تشنجات په

فشار كې $[\sigma] = 15 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^3} =$

$150 \frac{\text{ton}}{\text{m}^3}$ وي [2].



3-72- شکل

حل: دمحکم والي شرایطوبه نظرکې نیولوسره چې محاسبوي تشنجات بایدکم له مجازي تشنجاتوڅخه وي. که په یوه وخت کې دبهرنیو قوو عمل او ذاتي وزن دکادر په پام کې ونیول شي نو تشنجات په لاندې ډول پیدا کېږي .

$$\sigma_{\max} = \frac{P}{A}$$

له پورته رابطې څخه مساحت په لاندې ډول پیدا کېږي .

$$\frac{P}{A} = \frac{\gamma \cdot A \cdot L}{A} = \frac{P}{A} \Rightarrow [\sigma] - \gamma \cdot L$$

طبقه یې ستون دڅښتو شمېرو اوله اولې طبقې څخه یې شروع کوو یا هغه طبقه چې هلته یوازې بهرني قوه مطرح ده.

$$A_1 = \frac{p}{[\sigma] - \gamma \cdot L_1} = \frac{80}{150 - 1.8 \cdot 7} = \frac{80}{150 - 12.6} = 0.582 \text{m}^2$$

په دوهمه طبقه کې د(P) قوې څخه علاوه ذاتي وزن داوولې برخي هم شامل دي پس ددې برخي مساحت مساوي دي:

$$A_2 = \frac{p + \gamma \cdot A_1 \cdot L_1}{[\sigma] - \gamma \cdot L_2} = \frac{80 + 1.8 \cdot 0.582 \cdot 7}{150 - 1.8 \cdot 7} = 0.635 \text{m}^2$$

په دریمه طبقه کې د(P) له قوې څخه جدا داوول قسمت اودوهمې برخي ذاتي وزنونه هم شامل دي نو:

$$A_3 = \frac{P + \gamma \cdot A_1 \cdot L_1 + \gamma \cdot A_2 \cdot L_2}{[\sigma] - \gamma \cdot L_3}$$

$$= \frac{80 + 1.8 \cdot 0.582 \cdot 7 + 1.8 \cdot 0.635 \cdot 7}{137.4} = 0.694 \text{m}^2$$

دطبقه یې ستون دڅښتو حجم مساوي دي په .

$$V_1 = (A_1 + A_2 + A_3) \cdot L = (A_1 \cdot L_1 + A_2 \cdot L_2 + A_3 \cdot L_3)$$

$$V_1 = (0.582 + 0.635 + 0.694) \cdot 7 = 13.377 \text{m}^3$$

اوس دڅښتو مستقیم ستون شمېرو اومساحت ددې ستون مساوي دي په .

$$A = \frac{p}{[\sigma] - \gamma \cdot H} = \frac{80}{150 - 1.8 \cdot 21} = 0.713 \text{m}^2$$

اود هغو څښتو حجم چې په مستقیم ستون کې کاریدلي دي .

$$V_2 = A \cdot L = 0.713 \cdot 21 = 14.973 \text{m}^3$$

له پورته شمېرنې معلومېږي چې د طبقه يې ستون حجم کم نسبت مستقيم د خښتو ستون ته دې ، نواقتصادي دې

$$\frac{(V_2 - V_1) \cdot 100}{V_2} = \frac{14.973 - 13.377}{14.973} \cdot 100 = 10.66 \approx 11\%$$

له رابطې څخه معلومېږي چې (11) فيصده خښتي په طبقې يې ستون کې کمې مصرف شويدي.


12.3 دککش - فشار په حالت کې ټاکلي اوناټاکلي ستاتيکي

سيستمونه:

په تېرو شوو درسونو کې موچې کوم مسایل د مواد مقاومت په اړه وويل دستاتيک له نظره ټاکلي وويانا معلومې رابطې يې د ستاتيکې تعادلي معادلو په مرسته ټاکل کېږي مگر په عملي کارونو کې د داسې ساختمانونو سره مخامخ کېږو چې نامعلومې رابطې يې (عکس العملونه) په مکمل ډول دستاتيک په تعادلي معادلونه ټاکل کېږي چې دې ډول ساختمانونو ته ناټاکلي ستاتيکې وايي. په نوموړي ناټاکلي جوړښتونو کې اضافي رابطې وجود لري چې د محاسبې لپاره ، علاوه پر ستاتيکې


معادلونو ري د تغير مکان معادلې ورته ضروري دي چې رابطې اود شکل بدلون يې پخپل منځ کې اړيکې تامينوي ستاتيکې معادلې اود بڼې بدلون معادلې د مطابقت (توافق) شرطونو څخه ترتيبوو، د تکميلې معادلو شمېر د سيستم دستاتيکي ناټاکلې طاقت يا درجه معلوموي.

ديادولوروده چې څه ډول يوسيستم ناپاکلي کېږي؟ ځواب يې دادې چې ډبروختونه دساختمان دمحمک والي اوشخي دتامين لپاره اضافي رابطې په ساختمان باندي ورزياتوي. مثلاًکه يوجوربنټ ددووميلولرونکې وي ددې لپاره چې بڼه محکم شي نوبه ميله ورزياتوي چې دمیلې دزياتوالي په صورت کې سيستم په ناپاکلي باندي بدليږي. (3. 73-شکل) [2], [7].




3. 74- شکل: کنسولي گاډر

3. 73- شکل: a- عادي شېما b- دساختمان محکمه شوي شېما



3. 76- شکل: محکم شوي نما جور بنټ



3. 75- شکل: محکم شوي گاډر

ستاتيکې ناپاکلي سيتمونه دلاندې ځانگړتياوو درلودونکې دي:


1. په ستاتيکې ناپاکلي سيتمونوکې دداخلي قواوينسودل(ترتيبول)دعناصرودسختوالي په تناسب پوري اړه لري. که دعنصرشخي (سختوالي)زيات شي نوقوه په هماغه اندازه زياته زغمي اوپه نوروعنصرودساختمان کې کمېږي.
2. که ستاتيکې ناپاکلي عنصر دبهرنیوقوتراغېزې لاندې رانشي بياهم دتشنجاتو دموجوديت امکان شته چې دعناصرودصفايي دناسمې نښلونې اوناسم منناژدعناصروخه منع ته راځي.

3. په نامعلوم ستاتیکي ساختمانوکې د تودوخي درجې له اغېزې داخلي قوې او تشنجات منځ ته راځي.
4. په عمومي ډول په ناپاکولو ساختمانونوکې متوازن تشنجات منځ ته نه راځي ځکه چې ځينې عناصر يې په لازم ډول نه بارېږي.
- د ناپاکو کلتوب درجه د سیستم د نامعلومو (عکس العلمو) شمېره منفي ديديدا شوو معادلوشمېرې څخه په لاس راځي د ناپاکو ستاتیکي ساختمانونو د مسایلو د حل په خاطر د قضیې ډول، ډول لوري او اړخونه چې په لاندې توگه بنودل کېږي باید په پام کې ونیسو.
1. د مسلې ستاتیکي اړخ: ستاتیکي معادلې چې په هغې کې نامعلومې رابطې شاملې وي د ساختمان او دهغې د عناصرو لپاره باید ترتیب شي.
 2. د مسلې هندسي اړخ: سیستم د تغیر شکل په حالت کې په نظر کې نیسو، د تغیر شکل او تغیر مکان ترمنځ رابطه د جدا شوو عناصرو د ساختمان ترمنځ باید تامين (پوره) شي او د شکل بدلون اوبې ځایه کیدنې معادلې د سیستم ترتیبوو.
 3. د مسلې فزیکي اړخ: د رابرت هوک د قانون په بنا بې ځایه کیدنه او د شکل بدلون د ساختمان د عناصرو د نامعلومې قوې په نظر کې نیولو سره بیانوو.
 4. د مسلې ریاضیکي اړخ: په یوه وخت کې ستاتیکي اړخ، هندسي خوا او فزیکي لوري یې د مجهولو د معلومولو لپاره حلوو.

پورته ذکر شویو خواو د څرنګوالي او روښانتیا لپاره لاندې بېلګه په پام کې نیسو.

18. مثال: یو دوه میله یې AB او AC سیستم چې له فولادو څخه جوړې شوي، د P قوې تراغېزې لاندې راغلي دي (3. 77-شکل) د ستاتیکي مسلو څخه په گټه اخستنه امتداد قوې یې پیدا کړي [2].

حل: لیدل کېږي چې زاویې سره مساوي دي نو امتدادې قوې یې هم سره برابرې دي:



3-77- شکل

$$\sum F_y = 0 \quad , \quad N_1 \cos \alpha + N_2 \cos \alpha - p = 0$$


$$N_1 = N_2 = \frac{P}{2 \cdot \cos \alpha} = N$$

د عرضي مقطع مساحت د هرې ميلې له مجازي تشنجاتو پيدا کوو.

$$A = \frac{N}{[\sigma]} = \frac{P}{2 \cdot [\sigma] \cdot \cos \alpha}$$

اوس پورتنی سیستم دیوې ميلې په زیاتوالي سره چې محکم والي یې تامین وي تر مطالعې لاندې نیسو (3-78- شکل) لیدل کېږي چې د AD ميلې په زیاتوالي سره سیستم ناټاکلي شو.

محاسبوي شېما يې رسمو او ستاتيکې معادلې يې د X او Y محورونو ته ترتيبوو (3. 79- شکل).



78.3- شکل: محکمه شوي ميله

3. 79- شکل: محاسبوي شېما (د سيستم آزاد دياگرام)

$$\sum F_x = 0 \quad , \quad N_1 = N_2$$

$$\sum F_y = 0 \quad , \quad N_1 \cdot \cos\alpha + N_2 \cdot \cos\alpha + N_3 - p = 0$$

ليدل کېږي چې سيستم ناټاکلی دی چې دا اضافي معادلې ترتيب ته ضرورت دی دامعادله په لاندې ډول ترتيب کوو. AD په ميله کې د وزن له اغېزې N_3 داخلي قوه منځ ته راځي چې د ΔL_{AD} په اندازه اوږدېږي چې د هوک قانون په بناء کولي شو چې وليکو:

$$\Delta L_{AD} = \frac{N_3 \cdot L_1}{E \cdot A}$$

د AB ميله د ΔL_{AB} په اندازه اوږدېږي.

$$\Delta L_{AB} = \frac{N_1 \cdot L_2}{E \cdot A}$$

د AB ميلې اوږدوالي دارتسام له طريقې د AD ميلې له پاسه په لاندې ډول پيدا کوو:

$$L_2 = \frac{L_1}{\cos \alpha} , \quad \Delta L_{AB} = \frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A \cdot \cos \alpha}$$

دA مفصل دP وزن له اغېزې د ΔL_{AD} په اندازه لاندې راغلي او A_1 ځای يې اختيار کړېدې

$$AA_1 = \Delta L_{AD} \quad \therefore \text{ چې دارتسام له طريقې کولي شو چې .}$$

$$\Delta L_{AB} = AA_1 \cdot \cos \alpha = \Delta L_{AD} \cdot \cos \alpha$$

تجربې بنودلي ده چې د ΔL_{AD} بې ځايه کيدنه نسبت اوږدوالي د A_1D ميلې ته دبرکوچني دې ، بناء پر دې کولي شو چې α زاويې سره يې مساوي قبول کړود (ABD ميلو ترمنځ زاويه) پيداشوي قيمتونه په پورتنني رابطه کې وضع کوو لروچې .

$$\frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A \cdot \cos \alpha} = \frac{N_3 \cdot L_1 \cdot \cos \alpha}{E \cdot A} , \quad N_1 = N_3 \cdot \cos \alpha^2$$

پورتنني پيداشوي قيمت په ستاتيکي معادله کې وضع کوو پيدابه کړوچې :

$$2 \cdot N_1 \cdot \cos \alpha + N_3 - P = 0$$


$$2 \cdot N_3 \cdot \cos \alpha^3 + N_3 = P$$

$$N_3(2 \cdot \cos \alpha^3 + 1) = P \quad , \quad N_3 = \frac{P}{1 + 2 \cdot \cos \alpha^3}$$

18 . مثال : تغيرنه قبلوونکې سخت گادرد AB (3-80 شکل) د F په قوې بار شويدي

او د BC, AD فولادې ميلو پواسطه محکم شويدي په هغه صورت کې چې ميلو دمقطع

مساحت او اوږدوالي معلوم وي نو داخلي قوې يې N_{BC} او N_{AD} پيدا کړي [2].



3-80 شکل

$$L_{OB} = 2L_{OA} , \quad L_{BC} = L_{AD} , \quad A_{BC} = A , \quad A_{AD} = 2A$$


حل:

اول. د مثال ستاتيکې لوري عاملي قوې د ساختمان له پاسه ،عکس العملونه اوداخلې قوې پکې نشاني کوو،(3. 81-شکل) ددې امر د اجرا لپاره د قطع له طريقې څخه گټه

پورته کوو اود محاسبې داسانتيا لپاره فرض کوو چې داخلي قوې يې کششي دي ، اود ناپاکتوب درجه يې معلومو .

له شکل ليدل کېږي چې په سيستم باندې لاندې قووپه مجموع کې عمل کړيدې .

$$(f, R_{OX}, R_{OY}, N_{AD}, N_{BC})$$



شکل 81.3

د پورته قوو څخه څلور قوې نامعلومې دي .

$$R_{OX}, R_{OY}, N_{AD}, N_{BC}$$

د مسائيلو د حل په خاطر په مستوي کې


دري معادلې لرو:

$$\sum F_x = 0 \quad , \quad \sum F_y = 0 \quad , \quad \sum M_{(O)} = 0$$

څرنگه چې دستاتکې معادلوشمېره درې ده ، اود نامعلومو قووشمېر څلور دي نو سيستم يوځلې نامعلوم ستاتيکې دي . د سوال په شرايطو کې د عکس العمل پيدا کول نه دي شامل ، پس د داخلي قوو د پيدا کولو لپاره د (O) نقطې ته مومنټ نيسو:

$$\begin{aligned} \sum M_{(O)} = 0 & \Rightarrow N_{AD} \cdot L_{OA} - F \cdot L_{AO} + N_{BC} \cdot L_{BO} \cdot \sin \alpha = 0 \\ & = N_{AD} + 2N_{BC} \cdot \sin \alpha = F \end{aligned}$$

دوهم. د پوښتنيې هندسي اړخ: د اضافي معادلې د ترتيبولو لپاره د شکل بدلون معادله د سيستم د تغير شکل په حالت کې څيرو.(3. 82-شکل) .



شکل 82.3

F دقوې له عمل څخه د AB گادر (O) په نقطه باندې څرخې د A او B ټکې د A₁ او B₁ موقیعتونه اختیاروي د AA₁ او BB₁ بې ځایه کیدنه او د شکل بدلون ډېر کوچنی دې او د زاویه بې تغیره قبلوو. د AA₁O او BB₁O د مثلثوله ورته والي څخه کولي شو چې ولیکو:

$$\frac{AA_1}{L_{OA}} = \frac{BB_1}{L_{OB}} \Rightarrow BB_1 = \frac{L_{OB}}{L_{OA}} \cdot AA_1 \Rightarrow BB_1 = 2AA_1$$

لیدل کېږي چې $AA_1 = \Delta L_{AD}$ سره دې پس میله کش شوي ده.

د B له نقطې څخه د B₁C په خط باندې عمود رسموو د B₁B₂ مثلث په لاس راځي ددې $\Delta L_{BC} = B_1B_2$ په نظر کې نیولو سره د B₁B₂ له مثلث څخه به پیدا کړو چې:

$$\Delta L_{BC} = B_1B_2 = BB_1 \cdot \sin \alpha$$

څرنګه چې $CB_1 > B_2C$ څخه دې نود BC میله هم کش کېږي دابه قبول کړو چې $BB_1 = 2AA_1$ ددې نود AD او BC د میلو د شکل د بدلون معادلې په لاندې ډول دي:

$$\Delta L_{BC} = BB_1 \cdot \sin \alpha = 2AA_1 \sin \alpha = 2\Delta L_{AD} \cdot \sin \alpha$$

دریم. د پوښتنې فزیکې اړخ: دلته باید د شکل بدلون او داخلي قوو ترمنځ رابطه برابره کړو، اړیکې ئې د هوک قانون په اساس برابروي:

$$\frac{\Delta L_{AD}}{L_{AD}} = \frac{N_{AD} \cdot L_{AD}}{E \cdot A_{AD}} \quad ; \quad \Delta L_{BC} = \frac{N_{BC} \cdot L_{BC}}{E \cdot A_{BC}}$$

څلورم . د پوښتنې ریاضیکې اړخ : د هوک قانون چې په فزیکې اړخ کې یې معادلې پیدأ شوي دي د شکل بدلون په معادله کې یې وضع کوو، پیدأ به کړو چې :

$$\frac{N_{BC} \cdot L_{BC}}{E \cdot A_{BC}} = 2 \cdot \frac{N_{AD} \cdot L_{AD}}{E \cdot A_{AD}} \times \sin \alpha \Rightarrow N_{BC} = N_{AD} \cdot \sin \alpha$$

دامعادلې دنورو معادلوسره یو سیستم دمعادلو جوړوي چې له حل وروسته یې لاندې معادلې پیدأ کولای شو:

$$N_{BC} = N_{AD} \cdot \sin \alpha \quad ; \quad N_{AD} \cdot 2N_{BC} \cdot \sin \alpha = F$$

$$N_{AD} = \frac{F}{1 + 2 \sin^2 \alpha} \quad ; \quad N_{BC} = \frac{F \cdot \sin \alpha}{1 + 2 \sin^2 \alpha}$$


په میلو کې تشنجات :

$$\sigma_{BC} = \frac{N_{BC}}{A_{BC}} \quad ; \quad \sigma_{AD} = \frac{N_{AD}}{A_{AD}}$$


که چېرې د پوښتنې (مثال) په شرایطو کې ذکر شوی وي چې د میلو دمقطعو مساحت پیدأ کړي ، دمحمک والي له شرایطو یې په لاس راوړلي شو:

$$\sigma_{BC} = \frac{N_{BC}}{A_{BC}} \leq [\sigma] \quad ; \quad \sigma_{AD} = \frac{N_{AD}}{A_{AD}} \leq [\sigma]$$

$$A_{BC} = A \geq \frac{N_{BC}}{[\sigma]} \quad ; \quad A_{AD} = 2A \geq \frac{N_{AD}}{[\sigma]}$$



شکل-83.3



شکل-84.3

19. مثال: د (AC) میله د (A) په نقطه کې دیوه بې خوځیدنې مفصل پواسطه سخته محکمه شویده او (B) په نقطه کې دیوه کیبل (BD) چې مساحت یې (A) دې ، تړل شویده . د (C) په نقطه کې (P) قوې عمل کړیدې ، د (C) نقطې بې ځایه کیدنه د (P) قوې له اغېزې پیدأ کړي . (3-83 شکل) [2] .

حل: د کیبل کششي قوه چې داخلي قوه شمېرل کېږي په امتداد د کیبل کې ښایي ، او د پیدأ کولو لپاره یې د (A) په ټکې کې مومنټ نیسو . (3-84 شکل) .

$$\sum M_A = 0 \quad , \quad P(L_1 + L_2) - N_{BD} \cdot L_1 \cdot \sin \alpha = 0$$

$$N_{BD} = \frac{P(L_1 + L_2)}{L_1 \cdot \sin \alpha}$$

د (BD) میلی د شکل بدلون د ($L_{BD} = \frac{L_1}{\cos \alpha}$) په نظر کې نیولو سره په لاندې ډول پیدأ کېږي :

$$\sin \alpha = \frac{\Delta L_{BD}}{\delta_B} \Rightarrow \Delta L_{BD} = \delta_B \cdot \sin \alpha$$

د (B) نقطه دمیلې د (C) نقطې په شان په عمودي شکل بې ځایه کیدنه کوي ، او د (B_1) نقطې ته ځان رسوي .

د (BB_1D) مثلث څخه کولې شو چې ولیکو :

$$\Delta L_{BD} = \delta_B \cdot \sin \alpha$$

له بلې خوا دهوک قانون په اساس د (BD) کوچني د شکل بدلون پدې ډول لاسته راځي :

$$\Delta L_{BD} = \frac{N_{BD} \times L_{BD}}{E \times A} = \frac{P(L_1 + L_2) \cdot L_1}{E \times A \times L_1 \times \sin \alpha \times \cos \alpha} \Rightarrow$$

$$\delta_B = \frac{P(L_1 + L_2)}{E \times A \times \sin^2 \alpha \times \cos \alpha}$$

اوس د (C) ټکې بې ځایه کیدنه پیدأ کوو د (3-84 شکل) ، د (BB_1A) او (CC_1A) مثلثو له ورته والي څخه لرو چې :

$$\frac{\delta_C}{\delta_B} = \frac{L_1 + L_2}{L_1} \Rightarrow \delta_C = \frac{L_1 + L_2}{L_1} \times \delta_B = \frac{L_1 + L_2}{L_1} \times \frac{P(L_1 + L_2)}{E \times A \times \sin^2 \alpha \times \cos \alpha}$$

دا جراً شوي کار مقدار دمیلې د شکل بدلون څخه د لاندې رابطې پواسطه پیدأ کېږي :

$$W = \frac{P \cdot \delta_C}{2}$$

او پوتنشيالي انرژي يې برابره ده له :

$$u = W = \frac{P \cdot \delta_C}{2}$$

20. مثال: ديوې دايروي ميلې ($d=20\text{mm}$)

دې ، او بازو يې مستطيلي چې ابعاد يې


($50 \times 30 \text{ mm}$) دې ، په غيږې خوځنده اتکا

(پن) محکم شويدي، داخلي قوې يې د

($P=30\text{KN}$) قوې له اغېزې پيدا کړي[2].

حل: اول محاسبوي شېما دجوړښت رسم کوو

(3.85-شکل) .




شکل-85.3

د (A) او (B) اتکا يز عکس العملونه پيدا کوو :

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow R_{AX} + R_{CX} = 0 ; R_{AX} = - R_{CX}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_{Cy} + R_{Ay} - P = 0 ; R_{Cy} + R_{Ay} = P = 30\text{KN}$$

$$\sum M_C = 0 \Rightarrow R_{AX} \cdot 0,6 - P \cdot 0,8 = 0 ; R_{AX} = \frac{30 \cdot 0,8}{0,6} = 40\text{KN}$$



شکل:محاسبوي شېما 86.3-


له پورته شمېرنې لرو چې :

$$R_{CX} = -R_{AX} = -40\text{KN}$$

لكه چې ليدل كېږي ، په پورته معادلو كې خلور مجهول رقمونه موجود دي او معادلې دري دي ، نو نشوكولي چې سيستم محاسبه كړو نو ددې لپاره جوړښت جدا كوو (a87.3 شكل) ، ښه به دا وي ، چې مستطيلي بازو له جوړښت څخه جدا كړو . او دتعدادل معادله ورته ترتيب كړو :

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow R_{Ay} \cdot 0,8 = 0 \Rightarrow$$

$$R_{Ay} = 0$$



شكل - a 87.3

كه پورتنې قيمت په معادله كې وضع كړو پيدا به كړو چې :

$$R_{Cy} + 0 = 30 \Rightarrow R_{Cy} = 30\text{KN}$$


نو قوې او عكس العملونه په اټكا و و كې په لاندې ډول دي :

$$R_A = \sqrt{R_{AX}^2 + R_{AY}^2} = \sqrt{40^2 + 0^2} = 40\text{KN}$$

$$R_C = \sqrt{R_{CX}^2 + R_{CY}^2} = \sqrt{(-40)^2 + 30^2} = 50\text{KN}$$

خرنگه چې د (R_{CX}) قيمت پيدا شويدې نو جهت (لوري) ته يې بدلون وركوو چې دمیلې دكشش سبب گرځې او جهت د (R_C) په امتداد دمیلې دي . له هغې ځايه چې $(R_A = 0)$ دي ، او $(R_{AX} = 40\text{KN})$ دي او لوري يې هم دمستطيلي بازوپه امتداد دي نو دټولوالي (فشار) سبب گرځي ، د (b 87.3 - شكل) څخه ليدل كېږي چې دمیلې (BC) امتدادې كششي قوه له (R_C) سره برابره او (50KN) ده ، خو د (AB) په بازوكې

(R_{AX}) مساوي له (40kN) ده ، نو دا مسله کولې شو چې دغوڅې له طریقي څخه هم په لاس راوړو. دهرې ميلې لپاره يې جدا جدا پيدا کوو :



شکل b 87.3


د- (BC) ميلې لپاره:

$$R_C - N_{BC} = 0 \Rightarrow N_{BC} = R_C = 50\text{kN}$$

د- (AB) ميلې لپاره:

$$R_{AX} + N_{AB} = 0 \Rightarrow N_{AB} = -R_{AX} = -40\text{kN}$$

د((C 87.3- شکل) په نظر کې نيولو سره د (N_{BC}) او (N_{AB}) قوې د $(\sin \alpha)$ ساين له قانون څخه هم په لاس راوړلي شو :



شکل C 87.3

لږې شکلونو لاندې پایلې ته رسیږو :

$$\tan \alpha = \frac{0,6}{0,8} = 0,75 \quad ; \quad \alpha = \arctan 0,75 = 36,87^\circ$$

$$\beta = 90 - 36,87^\circ = 53,13^\circ$$

$$\frac{P}{\sin \alpha} = \frac{N_{AB}}{\sin \beta} \Rightarrow N_{AB} = \frac{P \cdot \sin \beta}{\sin \alpha} \quad ; \quad \frac{P}{\sin \alpha} = \frac{N_{BC}}{\sin \gamma} \Rightarrow$$

$$N_{BC} = \frac{P \cdot \sin \gamma}{\sin \alpha}$$


د داخلي قوو د شدت وپس دمقطع په سطحه عبارت دمقطع پر مخ تشنجات دې ، چې په لاندې ډول پیدا کېږي:

$$N_{BC} = R_C = 50 \text{KN}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = 3,14 \frac{(20 \cdot 10^{-3})^2}{4} = 314 \cdot 10^{-6} \text{m}^2$$


$$\sigma = \frac{R_C}{A} = \frac{50 \cdot 10^3 \text{ N}}{314 \cdot 10^{-6}} = 159 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2 = 159 \cdot 10^6 \text{ Pa} = 159 \text{Mpa}$$

څرنګه چې د (BC) میله فولادې ده او مجازي تشنجات د فولادو لپاره $[\sigma] = 160 \text{Mpa}$ دې پس هغه بار چې په میله واردېږي زغملې شي .



شکل- 87.3

21. مثال: د(BDE)سخته میله ددوو کیبل ډوله (AB) او (CD) میلو پواسطه د(A) او (C) په مفصلونو کې تړل شویده په هغه صورت کې چې د(AB) میله یا کیبل له المونیم چې دارتجاعیت مودول یې ($E = 70\text{GPa}$) او مساحت دمقطع یې (500mm^2) او د(CD) کیبل یا میله له فولادو چې ($E = 200\text{GPa}$) او مساحت یې (600mm^2) دې دسختې میلې یا ګاډر کې ($P = 30\text{KN}$) قوې عمل کړیدې ، د (B, D, E) نقطو بې ځایه کیدنه پیدأ کړي (88.3-شکل) [2].



شکل-88.3

حل : لیدل کېږي چې د(AB) او (CD) میلې دداخلي قووداغېزې لاندې راغلي دي دا قوې کیدای شي چې فشاري او یا کششي وي نو دا قوې باید پیدأ کړو .

داخلي قوې په امتداد دمیلو کې نشانې کوو او شمېرو یې :

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow -P \cdot 0,6 + N_{CD} \cdot 0,2 = 0 \Rightarrow N_{CD} = \frac{P \cdot 0,6}{0,2} = 90\text{KN}$$


$$\sum M_D = 0 \Rightarrow -P \cdot 0,4 - N_{AB} \cdot 0,2 = 0 \Rightarrow N_{AB} = \frac{-P \cdot 0,4}{0,2} = -60\text{KN}$$

د(B) ټکې بې ځایه کیدنه د(AB) میله د(60KN) په مقدار د فشاري قوې تراغېزې لاندې قرار لري بناً:

$$\Delta L_{AB} = \delta_b = \frac{N_{AB} \cdot L_2}{E \cdot A} = \frac{-60 \cdot 10^3 \cdot 0,3 \text{ m}}{70 \cdot 10^9 \text{ Pa} \cdot 500 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = -514 \cdot 10^{-6} \text{ m} = -0,514 \text{ mm}$$

$$\delta_D = \frac{N_{CD} \cdot L_1}{E \cdot A} = \frac{90 \cdot 10^3 \cdot 0,4 \text{ m}}{200 \cdot 10^9 \text{ Pa} \cdot 600 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 300 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,300 \text{ mm}$$

د (E) نقطې تغیر مکان: د (AB) او (CD) میلود اوږد یږدی او لنډ یږدی د شکل بدلون موندلی دی نو د (B) او (D) نقطو هم بې ځایه والي کېدی او د (E) نقطې دواړه قوې له اغېزې دځای بدلون موندلی دي. څرنګه چې میله یا ګا ډر سخت او کلک دي نو د (B₁E₁) پټه یوه مستقیمه کرښه قرار لري (شکل 89-3).



د (BB₁H) او (DD₁H) له ورته والي داسي لرو چې :


$$\frac{BB_1}{DD_1} = \frac{BH}{DH} \Rightarrow \frac{0,514}{0,3} = \frac{200 - x}{x} \Rightarrow x = 73,71 \text{ mm}$$

او د (DD₁H)، (EE₁H) مثلثو د ورته والي څخه کولي شو چې وليکو:

شکل 89-3

$$\frac{EE_1}{DD_1} = \frac{HE}{HD} \Rightarrow \frac{\delta_E}{\delta_D} = \frac{400 + 73,71}{73,71} = \delta_E = \frac{0,3(473,71)}{73,71} = 1,928 \text{ mm}$$

22. مثال: یوه داوسپنې کانکریت مربعي پایه چې عرضي مقطع یې (40 x 40mm) ملي متره دې دیوې محوري ($P_1 = 30\text{Ton}$) قوې او د دوو کناري قوو ($P_2 = 60\text{Ton}$) د پایې په کنسولې برخه کې آغېزه کړیده (90.3-شکل). په هغه صورت کې چې زیرمه ایز یا ذخیره وي (اضافه بارې) ضریبونه د (P_1) قوې لپاره ($n_1 = 1,2$) او د (P_2) لپاره ($n_2 = 1,3$) وي، د ارتجاعیت مودول یې دسیخونو لپاره (E_s)، (18) ځلې زیات د ارتجاعې مودل د کانکریت څخه وي که محاسبوي مقاومت یا فشارې تشنجات د کانکریت (80 kg/cm^2) وي نو په پایه کې دسیخونو قطر پیدا کړي [2].



90.3-شکل

حل: څرنګه چې قوو په اوسپنیز کانکریتی پایه عمل کړیدې او فولاد له کانکریت سره یو ځای دې نو دسیخونو د قطر پیدا کولو لپاره باید ولیدل شي چې په کوم مقدار قوو دسیخانو له پاسه عمل کړیدې. ددې کار لپاره د کانکریت او فولادو لپاره عکس العملونه په جداً ډول په نظر کې نیسو او ستاتیکی معادلې یې ترتیبوو:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_S + R_C - P_i = 0 \Rightarrow R_S + R_C = P_i$$

ليدل کپري چې سيستم يو ځلي ناتاکلي دې نودبني بدلون معادله يې ترتيبوو، له هغې ځايه چې اوسپنه او کانکريت يوځاي کار کوي او د فشاري (داورډوالي کموالي د شکل بدلون) قولاندې قرار لري کولي شو چې وليکو:

$$\Delta L_S = \Delta L_C$$

څرنگه چې $(\sigma = \frac{N}{A})$ دې نو:

$$\frac{\sigma_S}{E_S} = \frac{\sigma_C}{E_C} \quad ; \quad \frac{R_S \times H}{E_S \times A_S} = \frac{R_C \times H}{E_C \times A_C}$$

له بلې خوا د فولادو د ارتجاعيت مودول (18) ځلي لوي دمودول ارتجاعيت کانکريت څخه دې يا $(\frac{E_S}{E_C} = 18)$ نولوړو چې :

$$\left. \begin{aligned} \sigma_S &= 18\sigma_C = 18.80 \text{ Kg/cm}^2 = 1440 \text{ Kg/cm}^2 \\ R_S &= \sigma_S \cdot A_S \quad ; \quad R_C = \sigma_C \cdot A_C \\ \sigma_S \cdot A_S + \sigma_C \cdot A_C &= P_1 \cdot n_1 + 2P_2 \cdot n_2 \\ 18\sigma_C \cdot A_S + \sigma_C \cdot A_C &= P_1 \cdot n_1 + 2P_2 \cdot n_2 \end{aligned} \right\}$$


$$A_S = \frac{P_1 \cdot n_1 + 2P_2 \cdot n_2 - \sigma_C \cdot A_C}{18 \cdot \sigma_C}$$

د (AB) مساحت د عرضي مقطع سره مساوي قبلوو:

$$\begin{aligned} A_C &= A = 40 \times 40 = b^2 \\ A_S &= \frac{P_1 \cdot n_1 + 2P_2 \cdot n_2 - \sigma_C \cdot b^2}{18 \cdot \sigma_C} \\ &= \frac{30 \cdot 10^3 \cdot 1,2 + 2 \cdot 60 \cdot 10^3 \cdot 1,3 - 80 \cdot 40 \cdot 40}{18 \cdot 80} = 44,4 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

اوس څلو رعدده فولادې سيخونه چې قطر يې (40mm) دې انتخابوو تر څو بار په اطمینان سره وزغمي ، او محاسبوي قطر د سيخونو $A_S = 4 \cdot \frac{\pi d^2}{4} = d = 37,6 \text{ mm}$ دي نو نظر شمېرنې ته يې (40mm) انتخابوو.

23. مثال: يوه ميله د لاندې شکل مطابق د يوه مرکزي $(P = 2q \cdot L)$ او بل دوپشلي بار (q) تر اغېزې لاندې راغلې دې. داخلي قوې يې د بهرني بار تر اغېزې لاندې پيدا کړي او اېپور دهغې رسم کړي [2].



92.3- شکل

حل: په اول کې داتکا عکس العمل پيدا کوو او وروسته يې امتدادې يا داخلي قوې په لاس راوړو:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow -R_A + P - q \cdot L = 0 \Rightarrow R_A = P - q \cdot L$$

$$= 2q \cdot L - q \cdot L \Rightarrow R_A = q \cdot L$$

دغوڅې طريقې څخه په گټه اخستلو داخلي قوې يې پيدا کوو:
اوله غوڅه:

$$N_1 + R_A = 0 \Rightarrow N_1 = -R_A = -q \cdot L$$

دوهمه غوڅه :

$$N_2 + R_A - P + q(X_2 - L) = 0 \Rightarrow N_2 = -R_A + P - q(X_2 - L)$$

که $(X_2 = L)$ سره شي نو:

$$N_2 = -R_A + P = -q \cdot L + 2q \cdot L = q \cdot L$$

که $(X_2 = 2L)$ سره شي نو:

$$N_2 = -R_A + P = -q \cdot L + 2q \cdot L - q \cdot L = 0$$


که غوڅه له بني خوا څخه واخلو نو :

$$N_2 - q \cdot X_2 = 0 \Rightarrow N_2 = q \cdot X_2 \Rightarrow \quad ; \quad X_2 = 0 \Rightarrow N_2 = 0$$

$$X_2 = L \Rightarrow N_2 = q \cdot L$$

24. مثال: یوسخت گډاډر د (A) نقطې په سخته مفصلي اتکا او نورو دوو (BD) او (CE) میلو پواسطه د (D) او (E) په نقطو کې محکم شويدي (93.3- شکل) ، که مساحت د میلو $(A_1 = 5\text{cm}^2)$ ، $(A_2 = 10\text{cm}^2)$ ، وارده قوه $(P = 300\text{KN})$ او مجازي تشنجات

یې $([\sigma] = 160\text{Mpa})$ سره وي د تشنجاتو مقدار په میلو کې پیدا کړي [2].



93.3- شکل


حل: اول د اتکاوو عکس العملونه او امتدادې قوې په (BD) او (CE) میلو کې نشانې کوو اوستاتیکی معادې یې ترتیب کوو :

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow R_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_y + N_1 + N_2 - P = 0$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow N_1 \cdot 1 + N_2 \cdot 3 - P \cdot 1.5 = 0$$

ليدل کېږي چې درې معادلې او څلور مجهوله موجود دي چې سيستم يوځل ناپاکلي دي نو يوه اضافي معادله تشکيلوو چې هغه معادله دمیلو دېني (شکل) د بدلون معادله ده. نظر ورته والي د(94.3- شکل) دمثلو څخه پيدا کوو.



شکل- 94.3

$$\frac{\Delta L_2}{\Delta L_1} = \frac{3}{1} \Rightarrow \Delta L_2 = 3\Delta L_1$$

$$\Delta L_1 = \frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1} \quad ; \quad \Delta L_2 = \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2}$$

$$\frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2} = 3 \frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1} \Rightarrow N_2 = \frac{3 N_1 \cdot L_1 \cdot A_2 \cdot E}{E \cdot A_1} = \frac{3 N_1 \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 10^4}{5 \cdot 10^{-4}} = 12N_1$$

(N₂) قيمت دمونت په معادله کې وضع کوو لرو چې:

$$N_1 \cdot 1 - P \cdot 1,5 + 12 N_1 \cdot 3 = 0 \Rightarrow N_1 = \frac{P \cdot 1,5}{37} = 12,16\text{KN}$$

$$N_2 = 12N_1 = 12,16 \cdot 12 = 146\text{KN}$$

$$R_y = -N_1 - N_2 + P = -12,16 - 146 + 300 = 141,8\text{KN}$$

په ميلوکې دتشنجاتو مقدار مساوي دي په:


$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{12,16 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^{-4}} = 2,43 \cdot 10^7 \text{ N/m}^2 = 25\text{MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = \frac{146 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^{-4}} = 14,6 \cdot 10^7 \text{ Pa} = 14,6 \cdot 10^7 \text{ N/m}^2 \cdot \frac{1}{10^6} = 146\text{MPa}$$

دمجازي قوې مقدار لدې رابطې په لاس راوړو:

$$\frac{[P]}{P} = \frac{[\sigma]}{\sigma_{\max}} \Rightarrow [P] = \frac{P \cdot [\sigma]}{\sigma_{\max}} = \frac{300 \cdot 10^3 \text{ N} \cdot 160 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2}{146 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2}$$

$$= 328,77 \cdot \frac{10^3 \text{ N}}{10^3 \text{ KN}} = 328,77 \text{ KN}$$



شکل 95.3

25- مثال: د (L) په اوږدوالي د (AB) میلہ د (B) او (A) په بې خوځیدنې اتکاؤ وکړئ او کپې تړل شويدي (3).
 شکل 95 د تشنجاتو مقدار د (P) قوې له اغېزې پيدا کړئ [8].
 حل: - اتکاووي په عکس العملونو عوض کوو او ستاتيکي معادله يې ترتيبوو:

$$P = R_A + R_B$$

$$\Delta L_{AC} + \Delta L_{BC} = 0 \Rightarrow \delta_1 = \delta_2 = 0$$

$$\frac{R_A \cdot L_1}{E \cdot A} + \frac{-R_B \cdot L_2}{E \cdot A} = 0 \Rightarrow R_A = R_B \frac{L_2}{L_1} \quad ; \quad R_B \frac{L_2}{L_1} + R_B = P =$$

$$> R_B \left(1 + \frac{L_2}{L_1}\right) = P \Rightarrow \frac{P \cdot L_1}{L} = R_B$$


$$R_A = P - \frac{P \cdot L_1}{L} \Rightarrow P - \frac{P \cdot L_1}{L_1 + L_2} = \frac{P(L_1 + L_2) - P \cdot L_1}{L_1 + L_2} = \frac{P \cdot L_2}{L} = R_A$$

$$\sigma_1 = \frac{R_A}{A} = \frac{P \cdot L_2}{A \cdot L} \quad ; \quad \sigma_2 = \frac{R_B}{A} = \frac{P \cdot L_1}{A \cdot L}$$

26. مثال: يوه ميله چې د مقطع مساحت يې ثابت (A) دې په دواړو سرونوکې د ثابتو محکمو اتکاؤو په واسطه تړل شويدده ($P_1 = 20 \text{ KN}$) او ($P_2 = 40 \text{ KN}$) په واسطه بار شويده (96.3- شکل)، په هغه صورت کې چې ($A = 20 \text{ cm}^2$) ، ($E =$

د (B) او (C) په نقطو کې پیدا کړئ [2].
 د (B) او (C) په نقطو کې عکس العلمونه نشاني کوو ، او د تعادل معادله یې لیکو :

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_A - R_D + P_1 - P_2 = 0$$



شکل- 96.3

څرنګه چې په معادله کې دوه مجهوله دې نو یوه مرستندویه معادله یا د شکل د بدلون معادله ورته برابروو او داخلي قوې چې ورته ضرورت دې دغوڅې له طریقې یې پیدا کوو:

$$I - I : R_A - N_1 = 0 \Rightarrow R_A = N_1$$

$$II - II : -N_2 - P_2 + R_A = 0 \Rightarrow R_A - P_2 = N_2$$

$$III - III : N_3 + R_D = 0 \Rightarrow N_3 = -R_D$$

$$\Delta L_{AB} = \frac{N_1 \cdot c}{E \cdot A} = \frac{R_A \cdot c}{E \cdot A}$$

$$\Delta L_{BC} = \frac{N_2 \cdot b}{E \cdot A} = \frac{(R_A - P_2) \cdot b}{E \cdot A}$$

$$\Delta L_{CD} = \frac{N_3 \cdot a}{E \cdot A} = \frac{-R_D \cdot a}{E \cdot A}$$

څرنگه چې په دواړو سروونو کې اتکاووي شته دې نو عمومي د شکل بدلون يې له صفر سره مساوي دې ، او له بلې خوا ($a = c$ او $b = 2 \cdot a$) سره دې نو :

$$\Delta L_{AB} + \Delta L_{BC} + \Delta L_{CD} = \frac{R_A \cdot C}{E \cdot A} + \frac{(R_A - P_2) \cdot b}{E \cdot A} - \frac{R_D \cdot a}{E \cdot A} = >$$

$$\frac{R_A \cdot a}{E \cdot A} + \frac{(R_A - P_2) \cdot 2a}{E \cdot A} - \frac{R_D \cdot a}{E \cdot A} = \frac{a}{E \cdot A} [R_A + 2(R_A - P_2) - R_D] = 0$$

دمعادلي اطراف په $(\frac{E \cdot A}{a})$ ضربوو لرو چې :

$$3R_A - R_D = 2P_2 \Rightarrow R_D = -2P_2 + 3R_A$$

پیدا شوي قيمتونه د تعادل په معادله کې وضع کوو پیدا به کړو چې :

$$R_A - R_D + P_1 - P_2 = 0 \Rightarrow R_A + 2P_2 - 3R_A + P_1 - P_2 = 0$$

$$= -2R_A + P_2 + P_1 = 0$$

$$R_A = 30\text{KN} ; N_1 = 30\text{KN} ; N_2 = -10\text{KN} ; N_3 = -10\text{KN}$$

$$\delta_X = \frac{N_{AB} \cdot X_1}{E \cdot A} = \frac{N_1 \cdot X_1}{E \cdot A} = \frac{R_A \cdot X_1}{E \cdot A} ; X_1 = 0 \Rightarrow \delta_X = \delta_A = 0$$

د (AB) برخې لپاره : که $(0,5\text{m} = X_1 = C)$ شي نو :

$$\delta_B = \frac{R_A \cdot a}{E \cdot A}$$

د (BC) برخې لپاره : که $(C \leq X_2 \leq 3a)$ شي نو :

$$\delta_{x_2} = \delta_B = \frac{N_{BC} \cdot (x - c)}{E \cdot A}$$

$$x_2 = C \Rightarrow \delta_{x_2} = \delta_B , x_2 = c + b = 3a \Rightarrow \delta_{x_2} = \delta_C$$

$$= \frac{R_A \cdot a}{E \cdot A} + \frac{N_{BC} \cdot (3a - c)}{E \cdot A}$$


د (CD) برخې لپاره : که $(3a \leq X_3 \leq 4a)$ شي نو :

$$\delta_{x_3} = \frac{N_{CD} \cdot (x_3 - c - b)}{E \cdot A} + \delta_C ; x_3 = 3a \Rightarrow \delta_{x_3} = \delta_C$$

$$x_3 = 4a \Rightarrow \delta_{x_3} = \delta_D = 0$$

3. 13: حرارتي تشنجات:

پوهیروچې تودوخه په ټولوجسمونوباندې آغېزه لري اویوه جسم کې دشکل بدلون منځ ته راولي. هغه تشنجات چې په یوه ساختمان کې دحرارت له اغېزې منځ ته راځي دحرارتي تشنجاتو په نوم یادېږي. دمووضوع دخرگندوالي لپاره لاندې مثال گورو، [7] [2].



97.3- شکل: ناټاکلي ستاتيکي گاډر

فرضوچې د(AB) یوگاډرپه دواړوسرونوکې محکم شوي دې لومړني تودوخه يي $(t_1^{\circ}C)$ دې خووروسته يي دتودوخې درجه $(\alpha \cdot t_2^{\circ}C = \alpha t_2)$ ته پورته کېږي. دلومړنی تودوخې درجې اوآخري تودوخې درجې ترمنځ فرق مساوي دې په:

$$\Delta t = t_1 - \alpha \cdot t_2$$

که یوسردگاډرتړلي نه وي په دې صورت کې گاډردحرارت ددرجې له اغېزې اوږدیدنه کوي. اودتشنجاتودمنځته راتگ علت به يي موجودنه و. مگرچې دگاډر دواړه سرونه په دیوالونوکې محکم وي نو داوږدیدني مانع کېږي نوگاډردحرارت ددرجې له اغېزې سره ننوځي یا منقبض کېږي. همدا منقبض کیدنه دگاډردامتدادې قوې اوتشنجاتودمنځ ته راتگ سبب کېږي، خوگاډرنامعلوم ستاتيکي دې، اوس یوه اتکاترې لړې کوو اودهغې آغېزه په عکس العمل (R_B) سره بڼایو (b97.3- شکل) که د (R_B) قوه نه وي پدې صورت کې اوږدوالي دگاډرد (ΔL) په اندازه اوږدیدنه کولی.

$$\Delta L_t = \alpha \cdot L \cdot \Delta t$$

په پورته فورمول کې: (α) -د ګاډرد موادو وانبساطي حرارتي ضريب دې چې د تجربې په بنا پيدا کېږي. درکړل شوی ګاډر دوي اتکاوي لري ، او د (R_B) عکس العمل موجود دې نوپه ګاډر کې اوږدېدنه منځته نه راځي . که د حرارت له اغېزې ګاډر د (ΔL_t) په اندازه اوږدېږي له بلې خوا د (R_B) قوې له اغېزې ګاډر د (ΔL_R) په اندازه لنډېږي نو:

$$\Delta L_t = \Delta L_R$$


دهوک د قانون په بنا اوږدېدنه په ګاډر کې په لاندې ډول پيدا کولي شو:

$$\Delta L_R = \frac{R_B \cdot L}{E \cdot A} \Rightarrow \alpha \cdot L \cdot \Delta t = \frac{R_B \cdot L}{E \cdot A} \Rightarrow R_B = E \cdot A \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

$$\sigma = \frac{R_B}{A} = E \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

27. مثال: يوه فولادې ميله چې بدلېدونکې مقطع لري ، که مساحتونه د ميلو $(A_1 = 5\text{cm}^2)$ او $(A_2 = 10\text{cm}^2)$ وي د تودوخې د توپير له کبله د تشنجاتو تراغېزې لاندې دې ، (98.3- شکل) که اولنې تودوخه يې $(t_1 = 10^\circ\text{C})$ او دوهمه زياتيدونکې تودوخه يې $(t_2 = 50^\circ\text{C})$ ته ورسېږي ، نو د ميلې په مقطعوکې د تشنجاتو مقدار معلوم کړي. که د فولادو خطي انبساطي حرارتي ضريب $(\alpha = 130 \cdot 10^{-7} \text{grad})$ او دارتجاعيت مودول يې $(E = 2 \cdot 10^5 \text{MPa})$ وي [2].

حل: ليدل کېږي چې ميله د دوو ناخوځنده اتکاوو درلودونکې ده نو سيستم ناپاکلي ستاتيکې دې نود داخلي قوو او تشنجاتو د پيدا کولو لپاره بايد اول عکس العملونه پيداشي که د (B) اتکا د ميلې د (ΔL_t) په اندازه زياتوالي کړېدې خود (R_B) عکس العمل له اغېزې يې (ΔL_{RB}) په اندازه کموالي منځ ته په کې راغلی دې نو په ټوله ميله کې د شکل بدلون مساوي له صفر سره دې:



شکل-98.3

$$\Delta L_t + \Delta L_{RB} = 0$$

$$\Delta L_t = \alpha \cdot L \cdot \Delta t \quad ; \quad \Delta t = t_2 - t_1 = 40C^\circ$$

$$\Delta L_{RB} = \frac{N \cdot L_1}{E \cdot A_1} + \frac{N \cdot L_2}{E \cdot A_2} \quad ; \quad N = R_B \Rightarrow \Delta L_{RB}$$

$$= \frac{R_B \cdot L_1}{E \cdot A_1} + \frac{R_B \cdot L_2}{E \cdot A_2} = \frac{R_B}{E} \left(\frac{L_1}{A_1} + \frac{L_2}{A_2} \right) \Rightarrow \Delta L_{RB}$$

$$= \frac{R_B}{2 \cdot 10^5} \left(\frac{0,3}{5 \cdot 10^{-4}} + \frac{0,3}{10 \cdot 10^{-4}} \right) = \frac{R_B}{2 \cdot 10^{11}} \left(\frac{0,9}{10 \cdot 10^{-4}} \right)$$

$$= R_B (0,045) \cdot 10^{-7}$$

$$\Delta L_t + \Delta L_{RB} = 0 \Rightarrow \alpha \cdot L \cdot \Delta t + 0,045 \cdot 10^{-7} R_B = 0 \Rightarrow R_B = \frac{-\alpha \cdot L \cdot \Delta t}{0,045 \cdot 10^{-7}}$$

$$\sigma_1 = \frac{R_B}{A_1} \quad ; \quad \sigma_2 = \frac{R_B}{A_2}$$

28. مثال: د لاندې رسم شوي بدلیدونکې میلی چې دهرې برخې ابعاد یې درکړل شويدي او یو ټاکلي ستاتیکی سیستم دې لاندې درکړل شوي برخې یې پوره کړئ؟ (شکل 99.3-2).

1. دمیلی دمحاسبوي شېما رسم په مقیاس سره.

2. داتکا یې عکس العملونو پیدا کول.

3. دهرې برخې لپاره دغوڅې طریقې څخه په گټه اخیستنې سره دداخلي قوو محاسبه.

4. د نا رملې تشنجاتو پيدا كول او شمېرل .

5. د پيدا شوو ارقامو له مخې د داخلي قوو او تشنجاتو د اډيورنو رسمول .

6. د ميلې دهغې برخې چې زيات تشنج لري د محكم والي آزمايښت .

7. د ميلې د هرې برخې د شكل بدلون (اوږد يدنه - لنډ يدنه) پيدا كول .


8. د ټولې ميلې د اوږد يدنې او لنډ يدنې پيدا كول .

په هغه صورت كې:

$$P_1 = 10\text{KN} \quad ; \quad P_2 = +50\text{KN} \quad ; \quad P_3 = 10\text{KN} \quad ; \quad P_4 = 10\text{KN}$$

$$a_1 = 20\text{mm} \quad ; \quad a_2 = 40\text{mm} \quad ; \quad a_3 = 20\text{mm} \quad ; \quad a_4 = 10\text{mm}$$


$$L_1 = 500\text{mm} \quad ; \quad L_2 = 1000\text{mm} \quad ; \quad L_3 = 500\text{mm} \quad ; \quad L_4 = 1000\text{mm}$$



99.3-a- شكل: د ميله نې ټاكلې ستاتيكي سيستم هندسي شيما

حل:

1. محاسبوي شېما د ميلې په (99.3-b- شكل) كې په مقياس رسم شويدي .



99.3-b شکل: محاسبوي شېما دمیلې دتاکلي ستاتيکې سیستم

2.د(A)دثابتي اتکا دعکس العمل پيدا کول:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow R_A + P_1 - P_2 + P_3 + P_4 = 0$$

$$R_A = -P_1 + P_2 - P_3 - P_4 = -10 + 50 - 10 - 10 = 20\text{KN}$$


3.دغوڅې (قطعي) له طريقي څخه په گټه اخیستنې سره داخلي قوي يې پيدا کور(100.3-شکل)

$$\text{I - I Section: } - \sum F_x = 0 \Rightarrow R_A + N_1 = 0 \Rightarrow N_1 = -R_A = -20\text{KN}$$

$$\text{II - II Section: } - \sum F_x = 0 \Rightarrow R_A + P_1 + N_2 = 0 \Rightarrow N_2 = -30\text{KN}$$

$$\text{III - III Section: } - \sum F_x = 0 \Rightarrow N_3 = -R_A - P_1 + P_2 = 20\text{KN}$$

$$\text{IV - IV Section: } - \sum F_x = 0 \Rightarrow N_4 = -R_A - P_1 + P_2 - P_3 = 10\text{KN}$$



100.3-شکل: دداخلي قوو دپیدا کولو لپاره دغوڅي پلان


4. دمساحت دپیدا کولو لپاره دمیلې هره برخه مربعي ده نو $(A_i = a_i^2)$ سره دې پس

مقیاس $(1 \text{ N/mm}^2 = 1 \text{ MPa})$.

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{-20 \cdot 10^3}{(2 \cdot 10^2)^2} = -50 \text{ MPa} ; \quad \sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = \frac{-30 \cdot 10^3}{(4 \cdot 10^2)^2} = -18,75 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = \frac{N_3}{A_3} = \frac{20 \cdot 10^3}{(2 \cdot 10^2)^2} = 50 \text{ MPa} ; \quad \sigma_4 = \frac{N_4}{A_4} = \frac{10000}{(1 \cdot 10^2)^2} = 100 \text{ MPa}$$

۱.۵. اڀورونه رسمو (101.3-شکل).



101.3-شکل: دامتدادې قوي اوناړملي تشنجاتو اڀورونه

۶. په محکم والي کې دمیلې ازمایننت : ددې لپاره چې میله د بهرنیو بارو له اغېزې تخریب نشي نودلاندې فورمول پواسطه یې امتحان وو :

$$\sigma_{\max} = \frac{N_{\max}}{A} \leq [\sigma]$$

له شمېرنې معلومېږي چې لوي مقدار د تشنجاتو په څلورمه برخه دمیلې کې ($\sigma_4 = 100\text{MPa}$) دې نو لرو چې :

$$\sigma_{\max} = 100 < 160 = [\sigma]$$

له پورته شمېرنې معلومه شوه چې محاسبوي تشنجات کم له مجازي تشنجاتو څخه دې نو محکم والي دمیلې تامین دي .

۷. دمیلې دهرې برخې د شکل بدلون :تغییر شکل دمیلې د هوک قانون په بنا پیدأ کولي شو .


$$\Delta L_i = \frac{N_i \cdot L_i}{E \cdot A_i} \quad \text{or} \quad \Delta L_i = \frac{\sigma_i \cdot L_i}{E}$$

$$\Delta L_1 = \frac{\sigma_1 \cdot L_1}{E} = \frac{-50 \cdot 500}{2 \cdot 10^5} = -12,5 \cdot 10^{-2} \text{mm}$$

$$\Delta L_2 = \frac{\sigma_2 \cdot L_2}{E} = \frac{-18,75 \cdot 1000}{2 \cdot 10^5} = -9,375 \cdot 10^{-2} \text{mm}$$

$$\Delta L_3 = \frac{\sigma_3 \cdot L_3}{E} = \frac{50 \cdot 500}{2 \cdot 10^5} = 12,5 \cdot 10^{-2} \text{mm}$$

$$\Delta L_4 = \frac{\sigma_4 \cdot L_4}{E} = \frac{100 \cdot 1000}{2 \cdot 10^5} = 50 \cdot 10^{-2} \text{mm}$$



8. د ټولې ميلې اوږدېدنه او ټوليدنه (لنډيدنه): اوږدېدنه او لنډيدنه دمیلې د شکل بدلون دهرې برخې له الجبري جمع حاصل څخه پلاس راځي:

$$\delta = \sum_1^n \Delta L_i \quad \text{or} \quad \delta = \Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3 + \Delta L_4$$

$$\delta = (-12,5 - 9,375 + 12,5 + 50) \cdot 10^{-2} = 40,625 \cdot 10^{-2} \text{mm}$$

پايله:


1. دمسلې دحل په خاطر دمیلې دهرې برخې عددې قيمتونه مو دامتدادي قوې او نارملي تشنجاتو څخه پيدا كړل.
2. داوږدېدنې او لنډيدنې اډيورونه دمیلې مو رسم كړل.
3. دمطلقې اوږدېدنې مقدار مو پيدا كړي.
4. دمحاسبې معلومه شوه چې دمیلې په څلورمه برخه کې ډېر زيات تشنجات شته.

5. دشمېرنې له مخې معلومه شوه چې د میلې په هره برخه کې تشنجات کوچني له مجازي تشنجاتو څخه دي ، بنا پدې د میلې محکم والي نظر وارد شويو بهرنیو بارونو ته تامین دي . دریم نمبر (۳) کورني دنده

د ناپاکلي ستاتيکې سيستم دمحاسې لپاره جدول

دواریانت گڼه	P _i				a				L _i			
	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	P	3P	P	P	2a	A	2a	a	L	L	L	L
2	P	3P	2P	P	a	A	2a	2a	2L	L	L	L
3	P	3P	P	3P	3a	A	3a	3a	L	2L	L	L
4	P	P	2P	2P	4a	2a	a	a	L	L	2L	L
5	P	2P	2P	P	4a	A	2a	2a	L	L	L	2L
6	2P	3P	P	P	3a	2a	4a	4a	2L	2L	L	L
7	2P	5P	P	2P	4a	4a	2a	2a	2L	L	2L	L
8	P	2P	P	P	4a	4a	2a	2a	L	L	2L	2L
9	P	4P	P	2P	a	3a	2a	2a	L	L	L	L
10	P	2P	P	2P	4a	4a	3a	3a	L	2L	L	L
11	P	3P	P	P	2a	A	2a	a	L	L	L	L
12	P	P	P	2P	a	A	2a	2a	2L	L	L	L
13	P	3P	P	P	3a	A	3a	3a	L	2L	L	L
14	2P	2P	P	2P	4a	2a	a	a	L	L	2L	L
15	P	2P	P	2P	4a	A	2a	2a	L	L	L	2L
16	P	P	2P	3P	3a	2a	4a	4a	2L	2L	L	L
17	P	P	2P	5P	4a	4a	2a	2a	2L	L	2L	L
18	2P	P	P	2P	4a	4a	a	2a	L	L	2L	2L
19	2P	P	P	2P	a	3a	2a	2a	L	L	L	L
20	P	P	P	3P	4a	4a	2a	3a	L	2L	L	L
21	P	2P	2P	P	3a	2a	4a	4a	2L	2L	L	L
22	2P	3P	2P	P	4a	4a	2a	2a	2L	L	2L	L
23	P	3P	P	P	4a	4a	a	2a	L	L	2L	2L
24	P	2P	P	2P	a	3a	2a	2a	L	L	L	L
25	P	P	2P	3P	4a	4a	2a	3a	L	2L	L	L
26	P	P	2P	2P	4a	A	2a	a	L	2L	2L	3L
27	P	2P	2P	P	3a	2a	2a	3a	L	L	3L	2L
28	P	P	P	2P	4a	2a	3a	a	2L	L	L	3L
29	P	3P	P	P	4a	4a	a	2a	L	L	2L	2L
30	P	2P	2P	P	a	3a	2a	2a	3L	2L	L	L

29. مثال: ديوي نامعلومې ستاتيکې ميلې چې ثابتہ مقطع لري ، د (P_1) ، (P_2) او (P_3) خارجي قوو تراغېزي لاندې ده ليکل شوي اړونده جزئيات يې پوره کړي :
1. د ميلې د محاسبوي شېما رسمول، د خارجي قوو او اتکا يزو عکس العملونو ښودل.
 2. د ستاتيکې معادلو ترتيبول .
 3. د سيستم د ناپاکل توب (نامعلوموالي) درجې تعين.
 4. د شکل بدلون د معادلو پيدأ کول .
 5. د نامعلومو روابطو پيدأ کول (عکس العملونه) د شکل بدلون له معادلو څخه .
 6. د داخلي قوو پيدأ کول.
 7. د تغير شکل يا خطي تغير مکان پيدأ کول.
 8. د شکل بدلون او داخلي قوو د اډيورونو رسمول [2].




104.3- شکل: نامعلومه ستاتيکې ميله

حل: د پوښتنې د حل لپاره لاندې لومړني ارقام په پام کې نيسو:

$$P_1 = 2P \quad ; \quad P_2 = P \quad ; \quad P_3 = P \quad ; \quad L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = L$$

د ارتجاعيت مودول (E) او مساحت يې (A) دي .

1. د محاسبوي شېما په مقياس رسمول او د اتکايي عکس العملونو ښودل. (105.3- شکل).



105.3- شکل: دمحاسبوي شېما په مقياس رسمول

2. دستاتيکي معادلو ترتيب:

خرنگه چې قوو يوازي د (X) محور په امتداد عمل کړي دی نو يوه معادله موجوده ده:

$$\sum F_x = R_A - P_1 + P_2 + P_3 - R_B = 0$$

3. دناملوموالي د درجې ټاکل:

د ناملوموالي درجه عبارت له: دستاتيکي معادلو شمېره منفي دناملومو رابطو

د شمېر څخه دی:

$$N_s = N_x - N_m = 2 - 1 = 1$$

په پورته فورمول کې - (Ns) دناملوموالي درجه د سيستم (Nx) دمجهولوشمېره ،

(Nm) دمعادلو شمېره ده .

خرنگه چې ليدل کېږي سيستم يو وار نامعلوم دي نو دحل په خاطر يی يوی معادلې ته


ضرورت دی .

چي دا معادله کيدای شي د ميلی دتغير شکل معادله وی .

4. دتغير شکل معادلې ترتيبول ديوه مجهول د معلومولو په خاطر:

ددې کار لپاره يو له اتکاوو څخه آزادو او په فرضي ډول يی د هغې اتکاء آغېزه په

عکسل العمل باندي عوض کوو . لاندې شکل:



شکل-106.3

دپورته میلی په پام کی نیولو سره او د قوو دمستقل عمل څخه په گټې اخیستنې سره د (B) په نقطه کې تغیر مکان له صفر سره مساوی دی . نو د خارجی قوو د عمل له اغېزې او د (R_B) عکس العمل په پایله کې لاندې د تغیر مکان معادله لیکو:

$$\Delta L_B = 0$$

$$\Delta L_B = \Delta L_B(R_B) + \Delta L_B(P_i)$$

اوس د هوك د قانون په بنأد B نقطې تغیر مکان دهرې یوې قوې او عکس العمل په نظر کې نیولو (چې علامه ورسره شرط ندې) سره لیکو چې :

$$\Delta L_i = \frac{P_i \cdot L_i}{E \cdot A} ; \quad \Delta L_{RB} = \frac{R_B(L_1+L_2+L_3+L_4)}{E \cdot A}$$

$$\Delta L_{B(P_1)} = \frac{P_1 \cdot L_1}{E \cdot A} ; \quad \Delta L_{B(P_2)} = \frac{P_2(L_1 + L_2)}{E \cdot A} ; \quad \Delta L_{B(P_3)} = \frac{P_3(L_1 + L_2 + L_3)}{E \cdot A}$$

اوس پورتنی قیمتونه د تغیر مکان په معادله کی وضع کوو، د قوو علامې او جهتونه یې په پام کې نیسو:

$$\Delta L_B = -\frac{2P \cdot L}{E \cdot A} + \frac{P \cdot 2L}{E \cdot A} + \frac{P \cdot 3L}{E \cdot A} - \frac{R_B \cdot 4L}{E \cdot A} = 0$$

5. لدې ځایه د (R_B) قیمت په لاس راوړو او کولی شو چې (R_A) هم پیدا کړو:

پوهیږو چې $\Delta L_B = 0$ دی نو:

$$-\frac{2P \cdot L}{E \cdot A} + \frac{P \cdot 2L}{E \cdot A} + \frac{P \cdot 3L}{E \cdot A} - \frac{R_B \cdot 4L}{E \cdot A} = 0$$

$$R_A = \frac{3}{4}P \quad ; \quad R_A = \frac{3}{4}P$$

6. د داخلی (امتدادی) قوو پیدا کول:

$$\text{Sec I - I: } N_1 = -R_A = -\frac{3}{4}P$$

$$\text{Sec II - II: } N_2 = -R_A + 2P = -\frac{3}{4}P + 2P = \frac{5}{4}P$$

$$\text{Sec III - III: } N_3 = -R_A + 2P - P = -\frac{3}{4}P + 2P - P = \frac{1}{4}P$$

$$\text{Sec IV - IV: } N_4 = -R_A + 2P - P - P = -\frac{3}{4}P + 2P - 2P = -\frac{3}{4}P$$

7. دمیلې د مختلفو نقطو د تغیر مکان پیدا کول:

دیوی نقطی تغیر مکان په بله نقطه باندی آغیزه لری نو باید. D, C, B, A او E نقطو تغیر مکان له لاندی رابطی څخه پیدا کړو.


$$\delta_i = \delta_{i-1} + \sum_1^n \frac{N_i \cdot L_i}{(E \cdot A)_i}$$

$$\delta_C = \delta_A + \frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A} = -\frac{3P \cdot L}{4E \cdot A}$$

$$\delta_D = \delta_C + \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A} = -\frac{3P \cdot L}{4E \cdot A} + \frac{5P \cdot L}{4E \cdot A} = \frac{2P \cdot L}{4E \cdot A}$$

$$\delta_E = \delta_D + \frac{N_3 \cdot L_3}{E \cdot A} = +\frac{2P \cdot L}{4E \cdot A} + \frac{1P \cdot L}{4E \cdot A} = \frac{3P \cdot L}{4E \cdot A}$$

$$\delta_B = \delta_E + \frac{N_4 \cdot L_4}{E \cdot A} = +\frac{3P \cdot L}{4E \cdot A} - \frac{3P \cdot L}{4E \cdot A} = 0$$













107.3- شکل: دمیلي دنقطو تغیرمکان او دامتدادې قوواپیورونه











څلورم نمبر (۴) کورني دنده











د ثابت مقطع لرونکې ناپاکلي ستاتيکې گاډرونو دمحاسبې لپاره اړوند جدول

L_4	L_3	L_2	L_1	$L(\text{mm})$	$P(\text{KN})$	دواریانت گڼه
0,4L	0,2L	1,8L	L	350	5	1
0,8L	1,8L	L	0,8L	350	5	2
1,6L	2L	0,8L	1,6L	350	5	3
L	L	0,4L	L	350	5	4
2L	2L	1,4L	2L	350	5	5
2L	1,4L	1,2L	2L	350	5	6
1,6L	L	1,2L	1,6L	350	5	7

1,4L	1,4L	1,4L	1,4L	350	5	8
L	1,8L	0,6L	L	350	5	9
2L	L	L	1,8L	350	5	10
0,6L	1,6L	1,8L	0,6L	350	5	11
2L	0,6L	0,4L	2L	350	5	12
1,6L	1,6L	0,6L	2,4L	350	5	13
L	1,2L	1,2L	2L	350	5	14
0,6L	0,4L	1,6L	1,2L	350	5	15
0,8L	0,6L	1,4L	1,4L	350	5	16
L	0,8L	1,2L	0,6L	350	5	17
2L	0,8L	0,8L	2L	350	5	18
1,2L	2L	L	2L	350	5	19
L	L	1,8L	L	350	5	20
2L	1,2L	2,4L	2L	350	5	21
1,4L	1,4L	0,8L	1,4L	350	5	22
1,6L	0,4L	1,4L	1,6L	350	5	23
2,4L	1,6L	1,4L	2,4L	350	5	24
1,6L	1,2L	0,6L	1,6L	350	5	25
1,2L	1,2L	1,6L	1,2L	350	5	26
1,2L	1,2L	0,6L	1,2L	350	5	27
2L	2L	1,2L	2L	350	5	28
2,4L	1,2L	L	2,4L	350	5	29
1,8L	0,8L	1,6L	1,8L	350	5	30








30. مثال: یوه میله چې بدلیدوونکی مقطع لري په دواړو سرونوکې سخته محکمه شویده (د 109.3-شکل)، P_1 ، P_2 او P_3 قوو په پواسطه بارشویده چې ددې میلیې لپاره لاندې غوښتنې پوره کول غواړي [2].

1. د محاسبوی شپما په یوه مقیاس رسمول او دهغی له پاسه د قوو ښودل.
2. دستاتیکی معادلو ترتیبول او د نامعلوم والي درجې پیدا کول.
3. غوڅې له طریقې څخه په گټه اخستو د داخلي قوو پیدا کول.
4. د شکل بدلون د معادلې موندل.
5. د نامعلومې رابطی پیدا کول د شکل بدلون اوستاتیکي معادلو څخه په یوه وخت کی.
6. د داخلي قوو محاسبه او دهغه د اپیور رسمول.
7. د شمېرنې د دروستوالی آزمایشت.
8. د محکم والي له شرط څخه د میلیې د قطر محاسبه.
9. د عرضي مقطع د هرې برخې د مساحت پیدا کول.
10. د نارملې تشنجاتو محاسبه او هغی د اپیورونو رسمول.
11. د شکل بدلون محاسبه د میلیې د هرې برخې لپاره.
12. د آخیري نقطې د ځای بدلون د میلیې د هرې برخې لپاره موندل او دهغې د اپیور رسمول.






شکل-109.3

دشمېرني لپاره لومړني ارقام :

$$\begin{aligned}
 P_1 &= 4\text{KN} & ; & & P_2 &= 6\text{KN} & ; & & P_3 &= 12\text{KN} \\
 a_1 &= 1 & ; & & a_2 &= 1,2 & ; & & a_3 &= 1 & ; & & a_4 &= 1 \\
 L_1 &= 0,5\text{m} & ; & & L_2 &= 0,3\text{m} & ; & & L_3 &= 0,6\text{m} & ; & & L_4 &= 0,5\text{m} \\
 \sigma_y &= 260\text{MPa} & ; & & \sigma_u &= 500\text{MPa} & ; & & E &= 2 \cdot 10^5\text{MPa} \\
 [\varepsilon] &= 4 \cdot 10^{-4} & ; & & n_y &= 1,5 & ; & & n_u &= 2,5
 \end{aligned}$$

حل : ددې مشکل له حل څخه موخه دمیلې لپاره دمحمک والي او شخې له شرایطو د دیراوي عرضي مقطع انتخاب چې ثابتې اتکا ووي ولري ، او امتدادې قوې وزغمې ، ددې لپاره په لاندې ډول عمل کوو: دمیلې دمحاسبي شېما په یوه مقیاس رسمول ، داتکا وو عوض کول په عکس العملونوباندې (شکل-110.3).



2. دناملوموالي ددرجې ټاکل او دستاتيکي معادلو ترتيبول:

خرنگه چې قوويه امتداد د يوه محور باندې عمل کړی دی نو يوه ستاتيکي معادله موجوده ده .


$$\sum F_{(x)} = 0 \Rightarrow -R_A + P_1 + P_2 + P_3 - R_B = 0$$

دنامعلوم والي درجه يې :

$$n_s = n_x - n_m = 2 - 1 = 1$$

ليدل کېږي چې سيستم يوځلې نامعلوم ستاتيکي دي .

3. دداخلي قوو پيدا کول : سرحدونه دهرې ميلې نومو اوغوڅې له طريقې يې داخلي قوې پيدا کوو:



114.3- شکل: دبدليدونکې مقطع لرونکې ميله او غوڅې يې

پورتنی شکل ته یې معادلې لیکو:

$$I - I : -R_A + N_1 = 0 \Rightarrow N_1 = R_A$$

$$II - II : -R_A + P_1 + N_2 = 0 \Rightarrow N_2 = R_A - P_1$$

$$III - III : -R_A + P_1 + P_2 + N_3 = 0 \Rightarrow N_3 = R_A - P_1 - P_2$$

$$IV - IV : -R_A + P_1 + P_2 + P_3 + N_4 = 0 \Rightarrow N_4 = R_A - P_1 - P_2 - P_3$$

4. دمیلې د شکل بدلون معادلې ترتیبول:

د شکل څخه معلومېږي چې په دواړو سرونو کې ثابتې اتکا وې موجودې دي او لدې څخه مونږ پوهیږو چې پدې ډول اتکا وو کې هر ډول د شکل بدلون (اوږدیدنه او لنډیدنه) له صفره سره مساوي دي. نو د شکل بدلون معادله یې په لاندې ډول لیکو:

$$\Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3 + \Delta L_4 = 0$$

له بلې خوا دهوک له قانون څخه یې موندلای شو چې:

$$\Delta L_i = \frac{N_i \cdot L_i}{E_i \cdot A_i}$$

څرنګه چې:

$$\frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1} + \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2} + \frac{N_3 \cdot L_3}{E \cdot A_3} + \frac{N_4 \cdot L_4}{E \cdot A_4} = 0 ; A = A_3 = A_4 = A_1 ; A_2 = 1,2A_1$$

نو قیمتونه د مساحتونو (A_i) او (N_i) له مخکینیو معادلو څخه را اخلو او په آخرینی معادله کې یې عوض کوو:

$$\frac{R_A \cdot L_1}{E A_1 \cdot a_1^2} + \frac{(R_A - 4000) \cdot 0,3}{E A_1 \cdot (1,2)^2} + \frac{(R_A - 4000 - 6000) \cdot 0,6}{E A_1 \cdot (1)^2} + \frac{(R_A - 4000 - 6000 - 12000) \cdot 0,5}{E A_1 \cdot (1)^2} = 0$$

5. له پورته معادلې څخه ($R_A = 9,862 \text{KN}$) په لاس راځي.

$$-R_A + P_1 + P_2 + P_3 - R_B = 0 \Rightarrow -9,862 + 4 + 6 + 12 - R_B = 0 \Rightarrow R_B = 12,138 \text{KN}$$

6. د امتدادې قوو محاسبه او دهغې داپیورونو رسمول (111.3-شکل) او (114.3-شکل).

$$N_1 = 9,862\text{KN} \quad ; \quad N_2 = 5,862\text{KN} \quad ; \quad N_3 = -0,138\text{KN} \quad ; \quad N_4 = -12,138\text{KN}$$

7. دمحاسبي درستوالي ازمایښت: ددې لپاره چې پوه شو چې زموږ محاسبه تردې سرحده پورې سمه ده اوکنه، نوکلي تغیر شکل دمیلې باید مساوي له صفر سره وي ددې موخې لپاره د شکل بدلون معادله لیکو او شمېروېې:

$$\delta = \frac{1}{EA_1} \left(\frac{9,862 \cdot 0,5}{1^2} + \frac{5,862 \cdot 0,3}{(1,2)^2} - \frac{0,138 \cdot 0,6}{1^2} - \frac{12,138 \cdot 0,5}{1^2} \right) = 0$$

څرنګه چې د (B) په نقطه کې ثابتۀ اتکا موجوده ده ، دهر ډول د شکل بدلون اودځاي بدلون څخه مخنیوي کوي ، نو د شمېرنې له مخې په ثبوت ورسیده چې هیڅ ډول بدلون د (B) او (A) په نقطو کې نشته

8. دمیلې په هره برخه کې د تشنجاتو پیدأ کول:

د خطرناک ټکي د پیدأ کولو لپاره لومړي ټول تشنجات بې له علامې یا قیمت مطلقه له مخې شمېرو:

$$\sigma_1 = \frac{|N_1|}{A_1 \cdot a_1^2} = \frac{9,862}{A_1 \cdot (1)^2} \quad ; \quad \sigma_2 = \frac{|N_2|}{A_1 \cdot a_2^2} = \frac{5,862}{A_1 \cdot (1,2)^2}$$

$$\sigma_3 = \frac{|N_3|}{A_1 \cdot a_3^2} = \frac{0,138}{A_1 \cdot (1)^2} \quad ; \quad \sigma_4 = \frac{|N_4|}{A_1 \cdot a_4^2} = \frac{12,138}{A_1 \cdot (1)^2}$$

دپورته محاسبې څخه ښکاره کېږي چې څلورمه برخه دمیلې خطرناکه ده ځکه چې:

$$\sigma_4 > \sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$$

9. دمحمک والي او شخۍ له شرایطو دمیلې دهرې برخې لپاره قطرونه پیدأ کوو:

$$A_i = A_1 \cdot a_i^2 \quad ; \quad A_4 = A_1 \cdot a_4^2 = \frac{\pi \cdot d_1^2}{4} \cdot a_4^2$$

لومړني مجازي تشنجات دمحمک والي له شرایطو پداسي حال کې پیدأ کوو چې دا طمینانیت ضریب د حد سیالیت اومحمک والي په پام کې نیسو لرو چې:

$$[\sigma] = \frac{\sigma_y}{n_y} = \frac{260}{1,5} = 173,3\text{MPa} \quad ; \quad [\sigma] = \frac{\sigma_u}{n_u} = \frac{500}{2,5} = 200\text{MPa}$$

دمجازي تشنجاتو له دو و پيدا شوو قيمتونو څخه کوچنۍ قيمت يې انتخابوو او محاسبه دهغې په مطابق برابروو، اوس قطر دميلې دمحمم والي له شرايطو انتخابوو:

$$\sigma_{\max} = \frac{N_{\max}}{A_4} \leq [\sigma] \quad ; \quad A_4 = \frac{\pi \cdot d_1^2}{4} \cdot a_4^2 \Rightarrow \sigma_{\max} = \frac{4 \cdot [N_4]}{\pi \cdot d_1^2 \cdot a_4^2} \leq [\sigma]$$

$$\Rightarrow d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \cdot [N_4]}{[\sigma] \cdot \pi \cdot a_4^2}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 12,138 \cdot 10^3}{170 \cdot 3,14 \cdot (1)^2}} = 9,54 \text{mm} \approx 10 \text{mm}$$

دميلې قطر دڅخۍ له شرايطو دهوك دقانون په بناپه لاندې ډول پيدا كولي شو:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \Rightarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{E} \leq [\varepsilon] \Rightarrow \varepsilon = \frac{|N_4|}{E \cdot A_4} \leq [\varepsilon] \Rightarrow d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \cdot [N_4]}{\pi \cdot E \cdot [\varepsilon] \cdot a_4^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{4 \cdot 12,138}{3,14 \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-4} \cdot 1^2}} = 13,9 \text{mm}$$

دڅخۍ او محمم والي له محاسبې قطر دميلې (d = 14mm) انتخابوو:

10. دميلې دعرضي مقطع دهرې برخې مساحت پيدا كول:

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} \cdot a_1^2 = \frac{3,14 \cdot 14^2 \cdot 1^2}{4} \Rightarrow A_1 = 153,86 \text{mm}^2 \quad ; \quad A_2 = A_1 \cdot a_2^2 \Rightarrow$$

$$153,56 \cdot (1,2)^2 = 221,86 \text{mm}^2$$

$$A_3 = A_1 \cdot a_3^2 = 153,86 \cdot 1^2 = 153,86 \text{mm}^2 \quad ; \quad A_4 = A_1 \cdot a_4^2 = 153,86 \text{mm}^2$$

11. دحقيقي تشنجاتو پيدا كول:

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{9,862 \cdot 10^3}{153,86} = 64,1 \text{ N/mm}^2 = 64,1 \text{MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = \frac{5,862 \cdot 10^3}{221,56} = 26,96 \text{ N/mm}^2 = 26,96 \text{MPa}$$

$$\sigma_3 = \frac{N_3}{A_3} = \frac{-0,138 \cdot 10^3}{153,86} = -0,897 \text{ N/mm}^2 = -0,897 \text{MPa}$$

$$\sigma_4 = \frac{N_4}{A_4} = \frac{-12,138}{153,56} = -78,89 \text{ N/mm}^2 = -78,89 \text{MPa}$$

د حقیقي تشنجاتو د اپیورنوترسیم په (112.3-شکل) کې لیدلای شي.
 12. دمیلې دهرې برخې د اوردیدنې د شکل بدلون پیدأ کول ، کولای شو چې د هوک
 د قانون په بنا یې پیدأ کړو :

$$\Delta L_1 = \frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1} = \frac{9,862 \cdot 10^3 \cdot 0,5}{2 \cdot 10^5 \cdot 153,86} = 0,16 \text{mm}$$

$$\Delta L_2 = \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2} = \frac{5,862 \cdot 10^3 \cdot 0,3}{2 \cdot 10^5 \cdot 221,56} = 0,06 \text{mm}$$

$$\Delta L_3 = \frac{N_3 \cdot L_3}{E \cdot A_3} = \frac{-0,138 \cdot 10^3 \cdot 0,6}{2 \cdot 10^5 \cdot 153,86} = -0,003 \text{mm}$$

$$\Delta L_4 = \frac{N_4 \cdot L_4}{E \cdot A_4} = \frac{-12,138 \cdot 10^3 \cdot 0,5}{2 \cdot 10^5 \cdot 153,86} = -0,197 \text{mm}$$

13. د (A,B,C,D,E) مقطعو د بې ځایه کیدنې پیدأ کول:

پوهیروچې د (A) او (B) په ټکو کې تغیر مکان صفر دې اوباید وي ، او دنورو نقطو لپاره
 یې په لاندې ډول پیدأ کړو:

$$\delta_A = 0$$

$$\delta_C = \delta_A + \Delta L_1 = 0 + 0,16 = 0,16 \text{mm}$$

$$\delta_D = \delta_C + \Delta L_2 = 0,16 + 0,04 = 0,2 \text{mm}$$

$$\delta_E = \delta_D + \Delta L_3 = 0,2 + (-0,003) = 0,197 \text{mm}$$

$$\delta_B = \delta_E + \Delta L_4 = 0,197 - 0,197 = 0$$

د پورته قیمتونو په نظر کې نیولو سره د تغیر مکان اپیور یې رسمو (113.3-شکل) .
 پایله :


1. له هغه ځایه چې تغیر مکان په اتکا و و کې مساوي له صفر سره دې نو دې پایلې ته
 رسیرو چې د پوښتنې حل دروست او قبول دې .

2. دمیلو پیدأ شوي قطرونه د همدې بارو لپاره چې په میله وارد شوي په ښه شان
 زغمي، دشخی او محکم والي شرایط یې تامین دې .

پنځم نمبر (۵) کورني دنده

1. محاسبي شيما دټولو سوالون لپاره يو ډول ده (115.3-شکل) مطابق.
2. دقوو مقدار، دقطرونو تناسب، او دهرې برخې طول او دموادو ډول دجدولونو څخه واخلي.
3. دعرضي مقطعو دميلې دقطرونو تناسب دلاډې رابطې څخه پيدا کېږي:

$$a_i = \frac{d_i}{d_1}$$
 پدې ځای کې ($i=1,2,3,4$) سره مساوي دي .
4. دلاډې هرې يوې مقطعي مساحت پيدا کړئ: ($A = A_1 \cdot a_i^2$)
5. داطمينانيت ضريب دسيالت حد لپاره (دپلاستکې موادو لپاره دتسليمې حد) $n_y = 1.5$.
6. داطمينانيت ضريب دمحمک والي حدود ماتيدونکو موادو لپاره $n_u = 2.5$.



115.3-شکل

1. د ذکر شوو پوښتنو لپاره غوښتل شوي اجزا:
1. د محاسبي شيما په يوه مقياس رسمول او دهغې له پاسه دقوونډول.
2. دستاتيکي معادلو ترتيبولو او د نامعلموالي درجې پيدا کول.

3. غوڅې له طريقې څخه په گټه اخستودداخلي قوو پيداكول .
4. د شكل بدلون دمعادلې موندل .
5. د نامعلومې رابطې پيداكول د شكل بدلون اوستاتيكي معادلو څخه په يوه وخت كې
6. د داخلي قوو محاسبه اودهغه داپيور رسمول .
7. د شمېرني د دروستوالي ازماينبت .
8. د محكم والي له شرط څخه دمیلې د قطر محاسبه .
9. د عرضي مقطع دهرې برخې د مساحت پيداكول .
10. د نارملي تشنجاتو محاسبه او هغې داپيورونو رسمول .
11. د شكل بدلون محاسبه دمیلې دهرې برخې لپاره .
12. د آخيري نقطې دځای بدلون دمیلې دهرې برخې لپاره موندل اودهغې داپيور رسمول [2].

د متغیرو مقطعو لرونکو نامعین ستاتيکي سیستمونو دمحاسبې لپاره ضروي ارقام

a_3	a_2	a_1	P_3	P_2	P_1	دواریانت گڼه
KN						
1,7	1,3	0,5	5	6	10	1
1,2	0,9	0,4	5	7	8	2
1,2	1,0	1,0	-8	11	5	3
2,0	1,5	0,5	5	-5	10	4
1,0	1,5	1,5	7	3	3	5
1,0	1,0	1,2	12	4	6	6
1,0	0,8	1,3	-5	7	10	7
1,5	0,6	0,6	6	6	8	8
0,7	0,8	0,5	5	-5	-10	9

1,0	1,0	0,6	5	10	8	10
1,0	1,2	1,5	11	-3	6	11
1,0	0,5	0,5	-10	-1	5	12
1,3	1,5	1,0	-2	-8	12	13
1,5	0,5	1,2	2	6	2	14
0,7	0,5	1,5	-10	3	3	15
1,5	1,0	1,0	11	-2	-7	16
0,5	1,5	0,2	-5	-12	5	17
1,5	0,4	0,8	12	-2	-5	18
2,0	1,5	0,5	-5	5	10	19
0,5	0,8	2,0	-10	0	3	20
0,5	1,5	1,5	-8	-12	5	21
1,2	0,5	0,8	-12	-3	4	22
0,8	1,5	1,0	-10	0	3	23
1,2	0,5	0,5	-12	3	-4	24
1,0	1,0	1,2	-11	12	-9	25
1,3	0,7	0,5	-5	-5	-10	26
0,7	0,9	0,5	-5	5	-10	27
0,5	0,5	1,0	12	0	5	28
0,5	0,8	1,5	-15	0	3	29
0,6	0,5	0,5	-5	-5	10	30

دمتغیر مقطعو لرونکو نامعین ستاتیکی سیستمونو دمحاسبی لپاره ضروري ارقام

[ع]	دمیلی مواد	L ₄	L ₃	L ₂	L ₁	دواریانت گڼه
		m				
4 . 10 ⁻⁴	A5 برنج	0,5	0,3	0,5	0,7	1
3 . 10 ⁻⁴	St.3 فولاد	0,5	0,5	0,4	0,5	2
2 . 10 ⁻⁴	لاتون	0,5	0,4	0,8	0,6	3
4 . 10 ⁻⁴	St.5 فولاد	0,5	0,6	0,3	0,5	4

$3 \cdot 10^{-4}$	A5برنج	0,4	0,3	0,3	0,2	5
$2 \cdot 10^{-4}$	St.20 فولاد	0,5	0,3	0,2	0,7	6
$1 \cdot 10^{-4}$	L68لاتون	0,4	0,2	0,5	0,5	7
$3 \cdot 10^{-4}$	AL13الیاژالمونیم	0,3	0,2	0,6	0,4	8
$2 \cdot 10^{-4}$	AL13الیاژالمونیم	0,3	0,6	0,3	0,6	9
$4 \cdot 10^{-4}$	St.4 فولاد	0,2	0,6	0,8	0,4	10
$3 \cdot 10^{-4}$	St.40X فولاد	0,6	0,6	0,4	0,8	11
$3 \cdot 10^{-4}$	St.30 فولاد	0,7	0,6	0,4	0,2	12
$4 \cdot 10^{-4}$	A5برنج	0,5	0,3	0,2	0,7	13
$2 \cdot 10^{-4}$	AL13الیاژالمونیم	0,4	0,3	0,5	0,5	14
$1 \cdot 10^{-4}$	L68لاتون	0,3	0,2	0,6	0,4	15
$3 \cdot 10^{-4}$	St.3 فولاد	0,3	0,6	0,3	0,6	16
$2 \cdot 10^{-4}$	AL13الیاژالمونیم	0,2	0,6	0,8	0,4	17
$4 \cdot 10^{-4}$	St.5 فولاد	0,6	0,6	0,4	0,8	18
$3 \cdot 10^{-4}$	St.30 فولاد	0,7	0,6	0,4	0,2	19
$2 \cdot 10^{-4}$	AL13الیاژالمونیم	0,5	0,4	0,8	0,6	20
$4 \cdot 10^{-4}$	A5برنج	0,5	0,6	0,3	0,5	21
$2 \cdot 10^{-4}$	St.20 فولاد	0,4	0,3	0,3	0,2	22
$2 \cdot 10^{-4}$	L68لاتون	0,5	0,3	0,2	0,7	23
$4 \cdot 10^{-4}$	St.5 فولاد	0,4	0,2	0,5	0,5	24
$3 \cdot 10^{-4}$	A5برنج	0,3	0,2	0,6	0,4	25
$2 \cdot 10^{-4}$	St.20 فولاد	0,3	0,6	0,3	0,6	26
$4 \cdot 10^{-4}$	L68لاتون	0,2	0,6	0,8	0,4	27
$2 \cdot 10^{-4}$	AL13الیاژالمونیم	0,6	0,6	0,4	0,8	28
$4 \cdot 10^{-4}$	St.5 فولاد	0,7	0,6	0,4	0,2	29
$3 \cdot 10^{-4}$	303 فولاد	0,5	0,6	0,3	0,5	30

31. مثال: یو میله یې ساختمان چې له یوه ګاډر (AB) دوو میلیو (I) او (II) چې د (BD) میله له لومړنۍ اندازې څخه د (Δ) په اندازه کوچنۍ جوړه شویده دمنتاژ لپاره د (BD) میله له لومړنۍ اندازې څخه د (Δ) په اندازه کوچنۍ جوړه شویده

، تشکیل شويدي. دحرارت درجې تفاوت ، مرکزي قوواو وبشلي قوو له اغېزې (116.3-شکل) مطابق تشنجات پکې پيدا شوي دي ، په هغه صورت کې چې :

$$\sigma_y = 240\text{MPa} \quad ; \quad \sigma_u = 500\text{MPa} \quad ; \quad [\sigma] = 160\text{MPa}$$

$$A_1 = A \quad ; \quad A_2 = 2A$$

$$E = E_1 = E_2 = 2 \cdot 10^5\text{MPa}$$


$$[n_y] = 2,5 \quad ; \quad [n_u] = 1,5$$

$$q = 10\text{ N/mm} \quad ; \quad P = q \cdot a$$

$$t' = 20\text{C}^\circ \quad ; \quad \Delta t = 30\text{C}^\circ$$

او د اولې (I) ميلې دتودوخې انبساطي ضريب ($\alpha = 1,25 \cdot 10^{-6} \text{ grad}^{-1}$) وي .

دراپيدا شوو تشنجاتو مقدار دمونتاز له اغېزې ، دحرارت درجې تفاوت له اغېزې او د خارجې قوو له اغېزې يې پيدا کړي [2].




شکل-116.3

حل: ددې ډول مسایلو لپاره دتشنجاتو مقدار دهر عامل (فکتور) له اغېزې لکه مونتاژ ، دحرارت د درجې توپير او خارجي قوو ، په جدا ډول پيدا کوو .

1. دمونتاز له اغېزې دتشنجاتو پيدا کول:

دپوښتنې په لومړنې برخه کې مو وويل چې (II) ميله د ($\Delta = 0,5\text{mm}$) لنډه جوړه شويده د(117.3-شکل) مطابق د(B) له مفصل سره چې وتړل شي ، بايد کش شي چې همدا کشش په ميله کې د تشنجاتو دمنخته راتگ سبب کېږي ، چې دې ډول تشنجاتو ته مونتاژي تشنجات وايي .




شکل-117.3

ددرکړل شویو اندازو له مخې د α او β زاويې په لاندې ډول پیدأ کوو:

$$\tan \alpha = \frac{a}{a} = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ \quad ; \quad \tan \beta = \frac{a}{b} = 1,25 \Rightarrow \beta = 51^\circ$$

$$L_1 = 707,2\text{mm} \quad ; \quad L_2 = 643,4\text{mm}$$



شکل-118.3

هغه وخت چې (II) میله د(B) تر مفصل پورې کش شي په میله کې (N_2) کششي قوه منځته راځي، او (I) میله سره ننوځي یا تراکم پیدأ کوي او د (N_1) فشاري امتدادې قوې تر اغېزې لاندې راځي. (شکل-118.3).


ددې شکل څخه د تعادل ستاتيکې معادلې لیکو:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow -R_{Ax} + N_1 \cdot \cos \alpha + N_2 \cdot \cos \beta = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_{Ay} - N_1 \cdot \sin \alpha + N_2 \cdot \sin \beta = 0$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow -N_1 \cdot \sin \alpha \cdot a + N_2 \cdot \sin \beta \cdot a = 0$$

د تعادل له ستاتيکې معادلو څخه ليدل کېږي چې د نامعلومو رابطو شمېره څلور او د معادلو شمېره درې ده، نو ساختمان يو ځل نامعلوم ستاتيکې دي، د دې مشکل د حل لپاره د ساختمان د شکل بدلون شېما رسموو (119.3-شکل).



شکل 119.3

بايد وويل شي چې د شکل بدلونونه ډېر کوچني دي، خو د دې لپاره چې په درست ډول يې تصور کړو په لوي مقياس يې رسموو، د شکل بدلون له اغېزې (II ميلي کشش او د I ميلي توليدنه) د (B) نقطه د (B1) موقعيت اخيتاروي او د (AB) پر گاډر باندې عمود

دې ، د (B₁) له نقطې څخه د (I) او (II) ميلو په امتدادې خطونو باندې عمودې كړنې رسموو ، چې دمیلو د شکل بدلون مقدارونه لاسته راځي ، او کولای شو چې وليکو:

$$BK_1 = \Delta L_1^N = BB_1 \cdot \sin \alpha$$

$$BK_2 = \Delta - \Delta L_2^N = BB_1 \cdot \sin \beta$$

له بلې خوا دپورته معادلو څخه کولې شو چې وليکو :

$$BB_1 = \frac{\Delta L_1^N}{\sin \alpha} \quad ; \quad BB_1 = \frac{\Delta - \Delta L_2^N}{\sin \beta}$$

څرنګه چې دپورته رابطو کينې خواوي سره مساوي دې نو لرو چې :

$$BB_1 = BB_1 \Rightarrow \frac{\Delta L_1^N}{\sin \alpha} = \frac{\Delta - \Delta L_2^N}{\sin \beta}$$

دهوك دقانون په بنا د شکل بدلون قيمتونه له لاندې رابطو څخه په لاس راوړو :

$$\Delta L_i^N = \frac{N_i \cdot L_i}{E_i \cdot A_i} \quad ; \quad \frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1 \cdot \sin \alpha} = \frac{\Delta}{\sin \beta} - \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2 \cdot \sin \beta}$$

له وضع كول د (A₂ = 2A ; A₁ = A) او دمعادلودرياضيکې خوا تر تيبولو څخه وروسته لرو چې :

$$2N_1 \cdot L_1 \cdot \sin \beta = 2\Delta \cdot EA \cdot \sin \alpha - N_2 \cdot L_2 \cdot \sin \alpha$$

دستاتيکې معادلې دمومنت څخه کولې شو چې وليکو :

$$N_1 = \frac{N_2 \cdot \sin \beta \cdot a}{a \cdot \sin \alpha}$$

د (N₁) قيمت دتغير شکل په معادله کې وضع کوو ، لرو چې :

$$\frac{2N_2 \cdot \sin^2 \beta \cdot L_1}{\sin \alpha} + N_2 \cdot L_2 \cdot \sin \alpha = 2\Delta \cdot EA \cdot \sin \alpha$$

$$N_2 (2 \cdot \sin^2 \beta \cdot L_1 + L_2 \cdot \sin^2 \alpha) = 2\Delta \cdot EA \cdot \sin^2 \alpha$$

$$N_2 = \frac{2\Delta \cdot EA \cdot \sin^2 \alpha}{2\sin^2 \beta \cdot L_1 + L_2 \cdot \sin^2 \alpha}$$

دقيمت له وضع کولو څخه وروسته لرو چې :

$$N_2 = \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot A \cdot (0,707)^2}{(2 \cdot 0,777^2 \cdot 707,2 + 643,4 \cdot 0,707^2)} = 85 \cdot A \text{ [N]}$$

$$N_1 = \frac{85 \cdot A \cdot 0,7771}{0,707} = 93,4A \text{ [N]}$$

مونتازي نارملي تشنجات په لاندې ډول محاسبه کوو:

$$\sigma_1^\Delta = \frac{N_1^\Delta}{A_1} = \frac{93,3 A}{A} = 93,4 \text{ N/mm}^2 = 93,4 \text{ Mpa}$$


$$\sigma_2^\Delta = \frac{N_2^\Delta}{A_2} = \frac{85 A}{2A} = 42,5 \text{ N/mm}^2 = 42,5 \text{ Mpa}$$

اوس د (BB₁) د ځاي بدلون پيدا کوو:

$$BB_1 = > \frac{\Delta L_1^N}{\sin \alpha} = \frac{N_1^\Delta \cdot L_1}{E \cdot A_1 \sin \alpha} = \frac{93,3 \cdot A_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1 \sin \alpha} = \frac{93,4 \cdot 707 \cdot 2}{2 \cdot 10^5 \cdot 0,707} = 0,47 \text{ mm}$$

2. د تودوخې د تفاوت له اغېزې د تشنجاتو پيدا کول:

پدې حالت کې د قوو مستقل پرنسيپ په بنا داسې تصور کېږي چې ساختمان يوازې او يوازې د تودوخې درجې له اغېزې د شکل بدلون موندلي او متشنج شويدي (120.3- شکل).



شکل - 120.3

پوهیږو چې دگرم والي له سببه د(BC)میله اوږدیږي ، خو د(BD)میله یې مانع کېږي چې په پایله کې د(BC)په میله کې داخلي فشاري قوه د(N_1) او د(BD)په میله کې داخلي کششي قوه د(N_2) پیدأ کېږي.


دپورته شکل په پام کې نیولو سره دتعدادل ستاتیکی معادلې یې لیکو:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow -R_{Ax} + N_1 \cdot \cos \alpha + N_2 \cdot \cos \beta = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_{Ay} - N_1 \cdot \sin \alpha + N_2 \cdot \sin \beta = 0$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow -N_1 \cdot \sin \alpha \cdot a + N_2 \cdot \sin \beta \cdot a = 0$$

له پورته معادلو څخه ښکاره کېږي چې سیستم یوځلې نامعلوم ستاتیکی دې نو دمجهول دپیدأ کولو لپاره د شکل بدلون معادله دتودوڅې له اغېزې پکاروو، دډیر ښه والي لپاره د شکل بدلون شېما دحرارت له اغېزې رسموو(121.3-شکل).



شکل-121.3

په پورته شکل کې لیدل کېږي چې د قوو په حیث د حرارت د درجې تفاوت د (B) نقطه د (B₁) موقیعت اختیاروي، دا د شکل بدلون ډیر کوچنی دی مگر په همدې حالت کې میلی هم دا ورډیدنی د شکل بدلون کوي، د (B₁) نقطې څخه عمود خطونه دمیلې دخطونو په ادامه چې مخکې له تغیر شکل څخه رسم شوي دي، رسمو چې دمطلق د شکل بدلون کمیټونه (ΔL₁) او (ΔL₂) په لاس را کوي:

$$BK_1 = \Delta L_1 \quad ; \quad \Delta L_2 = BK_2$$

پوهیږو چې د (∠I) میلی میل که موجود نه وي، نو د گرم والي په صورت کې (I) میله د (ΔL₁^t) په اندازه کش کېږي، ولی (II) میله دهغې مخنیوي کوي. پس حقیقي اوږدیدنه د (I) میلی (ΔL₁) د (MK₁) خط په اندازه کوچني دي. دغه اندازه کولي شو د فشاري قوو په صفت د دوهمي میلی له خوا قبول کړو. نو:

$$\Delta L_1^t = \Delta L_1 + \Delta L_1^N$$

د (BK₂) د خط اندازي کمیټ د (II) میلی حقیقي د شکل بدلون (ΔL₂) دی، د (B₁, BK₁) له مثلث څخه کولي شو چې ولیکو:

$$BK_1 = \Delta L_1 = \Delta L_1^t - \Delta L_1^N = BB_1 \cdot \sin \alpha \Rightarrow BB_1 = \frac{\Delta L_1^t - \Delta L_1^N}{\sin \alpha}$$

او د (B₁, BK₂) مثلث څخه لیکلای شو چې:

$$BK_2 = \Delta L_2^N = BB_1 \cdot \sin \beta \Rightarrow BB_1 = \frac{\Delta L_2^N}{\sin \beta}$$

له مساوي والي د پورته دوو رابطو څخه لیکلای شو چې:

$$\frac{\Delta L_1^t - \Delta L_1^N}{\sin \alpha} = \frac{\Delta L_2^N}{\sin \beta}$$

نظر دهوک قانون ته د شکل بدلون او داخلي قوې د حرارت د درجې د تفاوت له اغېزې په لاس راوړلي شو:

$$\Delta L_i^t = \alpha (t^0) L_i \cdot \Delta t^0 \quad \text{او} \quad \Delta L_i = \frac{N_i \cdot L_i}{E_i \cdot A_i}$$

$$\frac{\alpha (t^0)L_1 \cdot \Delta t^0}{\sin \alpha} - \frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1 \sin \alpha} = \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2 \sin \beta} =$$

$$> \frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1 \sin \alpha} + \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2 \sin \beta} =$$

$$\frac{\alpha (t^0)L_1 \cdot \Delta t^0}{\sin \alpha}$$

دحرارت ددرجې دتفاوت له اغېزې له ستاتيکې معادلو څخه د (N₁) قيمت پيدا کوو او دتغیر شکل په معادله کې يې وضع کوو:

$$-N_1 \cdot \sin \alpha \cdot a + N_2 \cdot \sin \beta \cdot a = 0 \Rightarrow N_1 = \frac{N_2 \cdot \sin \beta}{\sin \alpha}$$

$$\frac{N_2 \cdot \sin \beta \cdot L_1}{E \cdot A_1 \sin^2 \alpha} + \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2 \sin \beta} = \frac{\alpha (t^0)L_1 \cdot \Delta t^0}{\sin \alpha} \Rightarrow$$

$$N_2 = \frac{\alpha (t^0)L_1 \cdot \Delta t^0 \cdot E \cdot A_2 \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta}{2L_1 \sin^2 \beta + L_2 \cdot \sin^2 \alpha}$$

که پيدا شوي قيمتونه پکې وضع کړو، نو پيدا به کړو چې:

$$N_2 = \frac{1,25 \cdot 10^{-6} \cdot 707,2 \cdot 30^\circ \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot A_2 \cdot 0,707 \cdot 0,777}{2 \cdot 707,2 \cdot 0,7771^2 + 643,4 \cdot 0,707^2} = 24,78A_2$$

$$N_1 = \frac{24,78A_2 \cdot 0,7771}{0,707} = 27,78A_2 = 54,46 A_1$$

دتودوخې ددرجې دتفاوت له اغېزې دتشنجاتو مقدار مساوي دي په:


$$\sigma_{I}^t = \frac{N_1}{A_1} = \frac{54,46 A_1}{A_1} = 54,46 \text{ N/mm}^2 \{ \text{Mpa} \}$$

$$\sigma_{II}^t = \frac{N_2}{A_2} = \frac{24,78A_2}{A_2} = 24,78 \text{ N/mm}^2 \{ \text{Mpa} \}$$

د(B) دتکې تغیر مکان په لاندې ډول پيدا کولي شو:

$$BB_1 = \frac{\Delta L_2}{\sin \beta} = \frac{N_2 \cdot L_2}{E A_2 \cdot \sin \beta} = \frac{24,78 \cdot A_2 \cdot 643,4}{2 \cdot 10^5 \cdot A_2 \cdot 0,7771} = 0,41 \text{ mm}$$

3. د مرکزي او وېشلي قوو له اغېزې دنارملي (عمودي) تشنجاتو پيدا کول
 د خارجي قوو له اغېزې د تشنجاتو دمقدار پيدا کولو لپاره محاسبي شېما د سيستم
 ترسيمو او له هغې
 څخه محاسبه سرته
 رسوو :



شکل-122.3

ستاتيکي معادلې يې لیکو:


$$\sum F_x = 0 \Rightarrow -R_{Ax} + N_1 \cdot \cos \alpha + N_2 \cdot \cos \beta = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_{Ay} - N_1 \cdot \sin \alpha + N_2 \cdot \sin \beta - q \cdot a - P = 0$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow N_1 \cdot \sin \alpha \cdot a + N_2 \cdot \sin \beta \cdot a - q \cdot \frac{a^2}{2} - P \cdot a = 0$$

له پورته معادلو څخه بنکاري چې سيستم يوځلې ناکلي ستاتيکي دي ، نو د شکل
 بدلون معادله ورته ترتيبوو ، چې مجهول قيمت پيدا کړو:

ددې معادلې د ترتیب لپاره د سیستم د تغیر شکل شېما رسموو:



شکل-123. 3

لیدل کېږي، چې د خارجې قوو له اغېزې د (B) ټکې (B₁) ټکې ته لیرېدلی دی د میلو په امتدادې خطونو باندې د عمودنور سمول د میلو د بې ځایه والي اندازې په لاس راځي.

د (BB₁K₁) له مثلث څخه لرو چې:

$$BB_1 = \frac{\Delta L_1}{\sin \alpha}$$

او د (BB₁K₂) له مثلث څخه هم ($BB_1 = \frac{\Delta L_2}{\sin \beta}$) له مساویتوب د دواړو رابطو څخه لرو چې:

$$\frac{\Delta L_1}{\sin \alpha} = \frac{\Delta L_2}{\sin \beta}$$

نظر د هوک قانون ته لرو چې :

$$\frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1 \sin \alpha} = \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2 \sin \beta} \Rightarrow L_1 = \frac{a}{\sin \alpha} ; \quad L_2 = \frac{a}{\sin \beta}$$

$$\frac{N_1 \cdot a}{E \cdot A_1 \sin^2 \alpha} = \frac{N_2 \cdot a}{E \cdot A_2 \sin^2 \beta} \Rightarrow N_1 = N_2 \cdot \frac{A_1 \sin^2 \alpha}{A_2 \sin^2 \beta} = 0$$

له ستاتيکې معادلې څخه لرو چې:

$$N_1 \cdot \sin \alpha + N_2 \cdot \sin \beta - 3q \cdot \frac{a}{2} = 0$$

$$N_1 = \frac{-N_2 \cdot \sin \beta + 3q \cdot \frac{a}{2}}{\sin \alpha}$$

د (N_1) دواړه رابطې يوه له بلې سره مساوي ېدو وډه لرو چې:

$$\frac{-N_2 \cdot \sin \beta + 3q \cdot \frac{a}{2}}{\sin \alpha} = \frac{N_2 \cdot A_1 \sin^2 \alpha}{A_2 \sin^2 \beta} \Rightarrow$$

$$N_2 = \frac{3q \cdot a}{2} \cdot \frac{\sin^2 \beta}{(\sin^3 \beta + \frac{A_1}{A_2} \cdot \sin^3 \alpha)} ; N_1 = \frac{3q \cdot a}{2} \cdot \frac{\sin^2 \alpha}{(\sin^3 \alpha + \frac{A_2}{A_1} \cdot \sin^3 \beta)}$$

که په پورته د (N_1) او (N_2) په رابطو کې عددې قيمتونه وضع کړو نو: ($N_1 = 2902N$) او ($N_2 = 7010N$) په لاس راځي.

څرنګه چې ($A = A_1$) او ($2A = A_2$) دې نو نورملې تشنجات په لاندې ډول پيدا کولي شو:

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{2902}{A} N / \text{mm}^2 \{ \text{Mpa} \}$$

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = \frac{7010}{2A} = \frac{7010}{A} N / \text{mm}^2 \{ \text{Mpa} \}$$

دميلو دعرضي مقطعو ابعادي اندازې اومساحت دنارملې تشنجاتو په پام کې نيولو سره په لاندې ډول پيدا کېږي:

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{2A} \leq [\sigma] \Rightarrow A \geq \frac{N_2}{2[\sigma]} = \frac{7010}{2 \cdot 160} = 21,9 \text{mm}^2$$

$$A_1 = 21,9 \text{mm}^2 ; A_2 = 2 \cdot 21,9 = 43,8 \text{mm}^2$$

دميلو قطرونه مساوي دي په:

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 A_1}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 21,9}{3,14}} = 5,28 \text{mm}$$

$$d_2 = \sqrt{\frac{4 A_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 43,8}{3,14}} = 7,47 \text{mm}$$

قطرونه دمیلو ($d_1 = 5,5 \text{mm}$) او د ($d_2 = 7,5 \text{mm}$) قبلوو.

لږې ځایه لرو چې :

$$A_1 = \frac{\pi \cdot d_1^2}{4} = 23,75 \text{mm}^2 \quad ; \quad A_2 = \frac{\pi \cdot d_2^2}{4} = 44,2 \text{mm}^2$$

نو نارملې تشنجات یې په لاندې ډول پیدا کولی شو:

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{2902 \cdot 10^3}{23,75} = 122 \text{ N/mm}^2 \{ \text{Mpa} \}$$

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = \frac{7010 \cdot 10^3}{44,2} = 158 \text{ N/mm}^2 \{ \text{Mpa} \}$$

شپږم نمبر (۶) کورنې دنده

دمیلې سیستم دمحاسبې لپاره ضروري ارقام


دمیلو مواد		mm	tC°	q (KN/m)	A ₁ /A ₂	c(m)	b(m)	a(m)	درسم گڼه
میله (II)	میله (I)								
15 چدن	St.3	- 2,5	+45	10	2	0,9	2,5	0,5	1
St.5	25 چدن	+2,0	- 30	12	2	1,1	2,3	0,7	2
25 چدن	St.10	- 1,5	+15	10	2	1,4	2,1	0,9	3
St.30	A5 برنج	+2,0	- 20	20	2	1,5	1,9	1,1	4
A5 برنج	St.40	- 3,0	+10	20	2	1,7	1,7	1,3	5
A5 برنج	St.3	+2,0	- 15	24	2	1,2	1	0,8	6


St.50	AL.19	- 1,5	+15	20	2	1,8	0,5	1,2	7
St.50	A5برنج	+1,0	- 25	10	2	1,9	1,5	1,5	8
St.50	A5برنج	+2,0	- 20	20	2	0,5	1,2	1	9
چدن68	St.20	- 2,0	+30	30	2	2,1	1,3	1,7	10
St.40x	1-59 لاتون	+2,5	- 10	10	3	2,3	1,1	1,9	11
AL.19	St.4	- 1,0	+20	12	2	2,5	0,9	2,1	12
St.3	AL.19	+3,0	-45	10	5	2,7	0,7	2,3	13
چدن15	St.3	- 1,0	+25	20	3	2,5	0,5	2,5	14
چدن68	St.25	+2,0	-20	20	2	1,9	1,1	1	15
St.5	چدن25	+1,5	-15	24	5	1,5	0,5	2,7	16
St.50	AL.19	- 1,5	+20	20	3	1,4	2,3	1	17
چدن68	St.20	- 2,0	+10	10	3	1	0,5	2,9	18
چدن68	St.4	+1,0	-15	15	2	1,2	0,4	1,6	19
AL.19	A5برنج	- 0,5	+20	20	2	0,5	1,5	2,0	20
چدن10	St.3	+2,5	-10	10	3	2,3	1,1	1,9	21


St.5	25چدن	- 1,0	+20	12	2	2,5	0,9	2,1	22
10چدن	St.10	+3,0	-45	10	5	2,7	0,7	2,3	23
St.30	A5	- 1,9	+25	20	3	2,5	0,5	2,5	24
A5 برنج	St.40	+2,0	-20	20	2	1,9	1,1	1	25
A5 برنج	St.3	+1,5	-15	24	5	1,5	0,5	2,7	26
St.40x	AL.19	-1,5	+20	20	3	1,4	2,3	1	27
St.40x	A5برز ج	-2,0	+10	10	3	1	0,5	2,9	28
St.40x	A5برز ج	+1,0	-15	15	2	1,2	0,4	1,6	29
AL.19	St.20	-0,5	+20	20	2	0,5	1,5	2,0	30

شپږم نمبر (۶) کورني دندې مربوط
دميلي سيستم دمحاسبي لپاره ضروري ارقام

دحرارتي ابساط ضريب	دارتجاعيت مودل (E,G,MPa)	دمحکم والي دحدتشنجات	دسياليت دحدتشنجات	دميلو مواد	
11.10 ⁻⁶ Grad ⁻¹	E=1,5 . 10 ⁵ G=0,6 . 10 ⁵	380	210	St.3	فولاد
		420	240	St.4	
		500	260	St.5	
		340	210	St.10	
		420	250	St.20	
		500	300	St.30	
		580	340	St.40	
		640	380	St.50	
		730	650	St.40X	
16.10 ⁻⁶ Grad ⁻¹	E=1 . 10 ⁵ G=0,37 . 10 ⁵	120 کشش کي فشارکي 500	-	15	چدن
		240 په کشش 1000 په فشار	-	25	
		300 په کشش	190	6-30	
16.10 ⁻⁶	E=1 . 10 ⁵ G=0,37 . 10 ⁵	380	160	A5	برنج
		600	220	A9-4	
		350	100	KM3-1	
20.10 ⁻⁶	E=1 . 10 ⁵ G=0,36 . 10 ⁵	320	110	L68	لائون
		400	140	L59-1	
24.10 ⁻⁶	E=0,7 . 10 ⁵ G=0,26 . 10 ⁵	440	290	AL6	دالمونيم الياژ
		200	90	AL19	








څلورم څپرکي

بې ځايه والي اوغوځيدنه (پرې کيدنه)


يوبل د شکل بدلون چې د قوو له اغېزې په ساختمان او دهغې په عناصرو کې منځ ته راځي په نوم د بې ځايه والي اوغوځيدنې سره يادېږي. دا ډول د شکل بدلون د دوو مساوي او مخالف الجهدت قوو له اغېزې چې په ميله کې د a فاصلې په اندازه يوه له بلې عمل کوي منځته راځي (1.4-شکل) پدې حالت کې دغوځوونکو يا مماسي



1.4-شکل: دغوځوونکي قوو عمل


تشجاتو له اغېزې ميله پرې کېږي (2.4-شکل).

هغه اړيکې چې د سوچه بې ځايه کيدنې (حرکت) په تيورۍ کې ترلاسه شوي دي ممکن دهغه حالاتو لپاره سره شريکې شوي وي چې کله د ميلې په عرضي مقطع کې نارملي تشنجات موجود نه وي او يا دهغوي دمقدار څخه صرف نظر شوي وي هغه تخریب چې د بې ځايه کيدنې (حرکت) څخه راپيدا کېږي، د پريکيدلو (فلزاتو لپاره) او ماتيدلو (لرگي، ډبري او نور ډوله پاره) په نوم يادېږي.



2.4-شکل: د بولټ په مختلفو برخو کې د قوو وېش له اغېزې د تشنجاتو پيدا ايښت

په بیخایه کیدنه کې یو شمېروصلیې عناصر لکه: پرچې گانې، بولتیونه، فانی دولپینگ بخی، اونور، چې په عامه وینا میلی نه گنل کېږي استعمالیږي، ددی عناصرو واقعي کار ډېرسخت دې اود سوچه بې ځایه کیدنې د تیورۍ استعمال دهغوی دمحاسبه کولو لپاره یو شرطي خاصیت لري ددې محاسبو مشروطوالې مخکې له هر څه په دې کې متشکل دی چې دې ځایه کیدنې په صورت کې (په بولتیونو، پرچې گانو او نورو کې) په مقطع کې مماسي تشنجات نابرابر وېشل کېږي (ایبنودل کیږي) اوبدون له دې څخه په گونجي کیدلو او کوروالي کې تشنجات پکې را پیدا کېږي نو ددې محاسبواطمینان اواسانتیا په عملي لارښودونو متکې ده اود طرحه ریزی په ډگر کې یې پراخه استعمال موندلی دی، په عمل کې پریکیدنه په یوازې ډول کمه لیدل کېږي اودا ډول دشکل بدلون له کوروالي یا دانحنایې شکل بدلون سره یوځای وی. په بې ځایه کیدنه کې دشپرو عاملو داخلي قوو څخه یواځې Q_y او Q_z د عرضي مقطعي په سطحه عمل کوي (4.3-شکل):




شکل-4.3

پدې ډول دشکل بدلون کې مماسي تشنجات چې د پریکیدنې تشنجات هم ورته وایې رامنځته کېږي. او په لاندې ډول محاسبه کېږي:


$$\sum F_y = 0 \Rightarrow Q_y = P; \quad \tau = \frac{Q_y}{A} = \frac{P}{A}$$

تجربو اوتحقیقاتونښودلي ده، چې که د قوو د عمل له اغېزې دې ځایه کیدنې



شکل بدلون کې یوازې مماسي تشنجات راپیدا کېږي، چې دې ډول بې ځایه کیدني ته سوچه بې ځایه کیدنه وایي. لکه چې (شکل 4.4) کې لیدل کېږي د P د قوې له اغېزې دمیلې په ټولو خواوو کې مماسي تشنجات رامنځته کېږي.

4.4-شکل: د مماسي تشنجاتو عمل کړنه یوه کوچنۍ برخه را پرې کوو او څیړوو



ددې کار دلا روښانتیا لپاره دمیلې څخه یې (شکل 5.4) له شکل څخه لیدل کېږي چې B او C نقطې د تشنجاتوله اغېزې د B1 او C1 نقطوته لیریدلي او د Δs په اندازه یې بې ځایه والې کړي دي، او هغه زاویه چې دلیرد له امله پیدا شویده د بې ځایه کیدني نسبي زاویې (γxy) په نوم یادېږي.

5.4-شکل: له میلې څخه بیله شوې برخه

د ABB_1 له مثلث څخه کولای شو چې ولیکو: $Tg\gamma_{xy} = \frac{\Delta s}{a}$

څرنګه چې د زاویه کوچنۍ ده نو: $Tg\gamma_{xy} = \gamma_{xy}$

نو نسبي بې ځایه کیدنه مساوي ده په: $\gamma_{xy} = \frac{\Delta s}{a}$

دهوګ د قانون په بناء د مماسي تشنجاتو اونسبي بې ځایه کیدني، د موادو دارتجاعیت

حد په منځ کې خطي رابطه موجوده ده، پس کولی شو چې ولیکو: $\tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy}$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

په پورته رابطه کې G -دوهم مودول ارتجاعیت د موادو دی او یاد موادو د ارتجاعیت مودول په بې ځایه کیدنه کې داد دوهم ترتیب مودول د خاصو موادو یا ځانگړو موادو لپاره ثابت دي او د ارتجاعیت اول مودول (دیونگ مودل) او د پواسن ضریب له مخې پیدا کېږي:

څرنګه چې: $G = \frac{E}{2(1+\mu)}$ دي، او د قیمت په وضع کولو (Q_y) سره کولی شو د بې ځایه کیدني انداز په پیدا کولو:

$$\gamma_{xy} = \frac{\Delta s}{a}, \Delta s = \gamma_{xy} \cdot a, \tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy}, \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}, \tau_{xy} =$$

$$\frac{Q_y}{A}, \Delta s = \frac{\tau_{xy} \cdot a}{G} \Rightarrow \Delta s = \frac{Q_y \times a}{G \times A}$$

د پریکړیدلو په صورت کې د محکم والي شرط په دي ډول:

$$\tau_{\max} = \frac{Q_y \max}{A} \leq [\tau] \quad \text{Kg/cm}^2 ; \text{Mpa} :$$

د ماتیدونکو موادو لپاره د مماسي مجازي تشنجاتو مقدار پدې ډول قبول شوي دي:

$$[\tau] = (0,8 - 1)[\sigma]$$

او د پلاستيکي موادو لپاره د مماسي مجازي تشنجاتو مقدار عبارت دي له:

$$[\tau] = (0,5 - 0,6)[\sigma]$$

د نارملې مجازي تشنجاتو مقدار په بې ځایه کیدنه کې ($[\sigma] = 100 \text{ mpa}$) په حدودو

کې قبول شوي دي [2], [4].


1. مثال: یو الاستیکي رابر ډوله مقاوم عنصر د h په جگوالي او $a \times b$ په اندازو

(د 6.4- شکل) مطابق، د ضربې دکمولو لپاره په پلونو او نورو ماشین آلاتو کې ترې گټه

پورته کوي ددې عناصر د ساتلو لپاره په فلزي پوش، پوشش شوي دي او د عناصر د (Q)

(بې ځایه کیدونکي قوي له اغېزې لاندې راغلي دي د بې ځایه کیدني انداز په ددې

قوي له اغېزې پیدا کړي [2].



شکل-6.4

حل : دغوځيدونکې قوې له اغېزې اعظمې تشنجات مساوي دې په: $\tau_{\max} =$

$$\frac{Q}{A} = \frac{Q}{a \times b}$$

دهوک قانون په بنا دماسي تشنجاتو مقدار دې ځايه کيدنې زاويې او ارتجاعيت مودول په پام کې نيولو سره په دې رابطه موندل کېږي:

$$\tau_{\max} = G \cdot \gamma \Rightarrow \gamma = \frac{\tau_{\max}}{G} = \frac{Q}{A \cdot G} = \frac{Q}{a \cdot b \cdot G}$$

دې ځايه کيدنې زاويه د ABC مثلث څخه په لاندې ډول پيدا کېږي:

$$Tg \gamma = \frac{\Delta s}{h}$$


څرنگه چې زاويه ډېره کوچنۍ ده پس قبلوو چې : $Tg \gamma = \gamma$ نو بنا :

$$\frac{\Delta s}{h} = \frac{Q}{a \cdot b \cdot G}$$

دې ځايه کيدنې د شکل بدلون په واصليدونکو ډولونو کې : $\Delta s = \frac{h \cdot Q}{a \cdot b \cdot G}$

په تيرو درسونو کې وويل شول چې دې ځايه والي شکل بدلون په ډيرو واصليدونکو (اتصالاتو) په بنکاره ډول معلومېږي ددې لپاره يوشمېر واصليدونکي (اتصالات) چې په ساختمانو نو کې عام دي ، ترڅيړني لاندې نيسو.

2. مثال: دیوه بولټ لپاره چې په (7.4-شکل) کې بنودل شویډې او دوه فولادې میلیې سره نښلوي او د $P = 800 \text{ Kg}$ قوې تر اغېزې لاندې واقع دې که چېرې دمیلې پندوالي $\delta = 8 \text{ mm}$ او مجازي مماسي تشنج $[\tau] = 600 \text{ Kg}^f/\text{cm}^2$ او نارملې مجازي تشنج $[\sigma_b] = 200 \text{ Kg}^f/\text{cm}^2$ وي د بولټ قطر پیدا کړئ او په هغه کې نارملې تشنج وټاکئ؟ [2].



7.4- شکل: د بولټ په واسطه د دوو فولادې میلیو اتصال

حل: دلاندې افادې څخه په لاس راوړو چې:

$$\frac{P}{A} = \frac{P}{\frac{\pi d^2}{4}} \leq [\tau] \Rightarrow d \geq \sqrt{\frac{4P}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{4 \times 800}{3,14 \times 600}} = 1,3 \text{ cm}$$

او اوس یې نارملې تشنج پیدا کوو:

$$\sigma_b = \frac{P}{\delta \times d} = \frac{800}{0,8 \times 1,3} = 768 \text{ Kg}^f/\text{cm}^2$$


1.4: پرچې وصلیدل (اتصالات):

هغه ساختمانونه چې د فلزي عناصرو یو واسطه آبادیږي.

د عناصرو اړیکه او اتصال یې د پرچې په کومک سرته رسیږی.

د بیلگې په ډول د پلونو په جوړونه ، ساختماني فریمونو ، او د بهیدونکو موادو ذخیرې،

د کشتیو جوړونه ، د الوتکو جوړول او نورو کې د پرچې د وصلیې څخه گټه



8.4- شکل: ددوو میلو وصلیدل دپرچی په واسطه

پورته کوي . دا ډول وصلیې دډېر بڼه والي درلودونکې دې ځکه چې ویجاړیدنه یې د شکل بدلون سره یو ځای وي چې دادشکل بدلون له ویجاړیدني (تخریب)

دمخنیوي لپاره متوجه کیدل او خبرول دي . هغه فکتورونه چې په دې ډول اتصالاتو کې دشمېرنې وړدې عبارت دی له : مماسي تشنجات یا دپرچی دمقاومت مقدار معلومول دقوو اوشکل بدلون په مقابل کې، دپرچی دشمېر ټاکل ، دپرچی دقطر او یا اندازو ټاکل ، هغه مساحتونه چې دگونځه کیدني (غونجیدنه) شکل بدلون لاندې راځي او په گونځه کیدنه کې دتشنجاتومقدار معلومول دي.

پرچی گانې په کشش او پریکیدنه کې دحل وړ فعالیت کوي اوفولادو مارک جوړوي لکه St_5, St_2 اونور.

دجوړښتونو دعنصرو دوصلي "پرچی ، پن او نور" غونجیدل د فولادو کلاس جوړوي لکه: $C52/40, C46/33, C44/29$ اونور.

څرنګه چې (8.4) شکل کې لیدل کېږي ، دوه عناصر او یا دوي سطحې دپرچی وصلیې په واسطه سره پيوند شويدي اود P قوې له اغېزې پرچی گانې دمماسي تشنجاتو تراغېزې لاندې راځي، پدې اساس تشنجات په لاندې ډول محاسبه کېږي :

$$\tau = \frac{P}{A} = \frac{P}{n \frac{\pi d^2}{4}} \text{ [Mpa]}$$

په پورته فورمول کې : d - قطر دپرچی ، P - وارده قوه او n - شمېره دپرچی دي.

دمحکم والي شرایط پدې حالت کې په لاندې ډول دي:

$$\tau = \frac{P}{A} = \frac{P}{n \frac{\pi d^2}{4}} \leq [\tau] \text{ [Mpa , Kg/cm}^2\text{]}$$

دپورته فورمول څخه په گټې اخیستنې سره شمېره دپرچی گانو مساوي دي په :

$$n \geq \frac{P}{\frac{\pi d^2}{4} [\tau]}$$

اوقطر دپرچې پدې فورمول کې پيدا کېږي :


$$d \geq \sqrt{\frac{4P}{\pi \cdot n \cdot [\tau]}}$$

پرچې اتصالات P واره قوې له اغېزې په منظم ډول په ټول اوږدوالي دپرچې کې وېشل کېږي . علاوه پردې پرچې گانې په پريکيدنه کې دغونجيدونکو (Wrinkle) تشنجاتو تر اغېزې لاندې هم راځي ، ددې تشنجاتو له اغېزې په پرچې اودهغې په سوريو کې دغونجيدنې د شکل بدلون منځته راځي (9.4- شکل).

دغونجيدنې په حالت کې نورمال تشنجات په لاندې ډول پيدا کېږي:

$$\sigma_w = \frac{P}{n \cdot A_w} = \frac{P}{n \cdot \delta \cdot d}$$

په پورته فورمول کې A_w - دغونجې شوې سطحې مساحت دی. په غونجيدنه کې دمحمک والي شرايط دتشنجاتوله مخې مساوي دي په :



$$\sigma_c = \frac{P}{n \cdot \delta \cdot d} \leq [\sigma_c]$$

دپرچې گانو شمېره ددې رابطې پواسطه پيدا کېږي :


$$n \geq \frac{P}{\delta \cdot d \cdot [\sigma_c]}$$

دپرچې قطر په غونجيدنه کې دمحمک والي له شرايطو په دې رياضیکې افاده سره پيدا کولاي شو

$$d \geq \frac{P}{\delta \cdot n \cdot [\sigma_c]}$$

9.4- شکل: په پرچې کې غونج شوي تشنجات


دوارده قوو دعمل په پایله کې متناسب تشنجات را پیدا کېږي چې دپریکيدنې شکل بدلون رامنځته کېږي ، په لاندې (شکل-10.4) کې یې لیدلای شو .



10.4- شکل: دوارده قوي له اغېزې پریکيدنه

دیادولو ده چې بولټونه او پرچې گانې یوشان دي ، او هغه فورمولونه چې دپرچې گانو لپاره پیدا شول دبولټونو محاسبه هم پرې کېږي [2]، [7].
3. مثال: دضرورت وړ شمېره دپرچې گانو دساختمان لپاره پیدا کړي په هغه صورت کې چې سور دپرزي یا پلیټ $b=240\text{mm}$ ، پنډوالی یې $\delta = 12\text{mm}$ ، دپرچې قطر $d=23\text{mm}$ ، مجازی مماسي تشنج $[\tau] = 100\text{Mpa}$ ، په غونجیدنه کې مجازی تشنج $[\sigma] = 240\text{Mpa}$ او وارده قوه $P=250\text{KN}$ وي (شکل-11.4- شکل) [2].
حل: په غوڅیدنه اوبې ځایه کیدنه کې دمحمک والي له شرایطو دپرچې گانو شمېره پیدا کوو:

$$\tau = \frac{P}{n \cdot A} = \frac{P}{n \frac{\pi d^2}{4}} \leq [\tau]$$



11.4- شکل

n- شمېره دپرچې گانو ده او $d=23\text{mm}=2,3\text{cm}$ نو:

$$n = \frac{P}{\pi d^2/4 \cdot [\tau]} = \frac{250 \times 10^3 \times 4}{3,14 \times (2,3 \times 10^{-2})^2 \times 100 \times 10^6} \Rightarrow n = 6$$

اوس دپرچې گانو شمېره په غونجيدنه کې دمحمک والي له شرايطو پيدا کوو:

$$\sigma_{cm} = \frac{P}{\delta \times d \times n} \leq [\sigma_{cm}] \Rightarrow n = \frac{P}{\delta \times d \times \sigma_{cm}}$$

$$= \frac{250 \times 10^3}{2,3 \times 10^{-2} \times 12 \times 10^{-3} \times 240 \times 10^6} = 3,8$$

دساختمان دکار دخاطر جمعې لپاره دپرچې گانو شمېره (6) عدده قبلوو.

4. مثال: ددریو تختو لپاره دپرچې گانو شمېره معلومه کړې چې د 20mm قطر درلودونکو پرچې پواسطه سره وصل شويدي، په هغه صورت کې چې دپورتنۍ او

لاندینۍ تختو پندوالي $\delta_2 = 5\text{mm}$ او


دمنځنۍ تختې پندوالي $\delta_1 = 12\text{mm}$

دي. په بې ځايه کيدنه کې مجازې

تشنجات $[\tau] = 100\text{Mpa}$ ، په غونجيدنه

کې مجازې تشنجات $[\sigma_{cm}] = 280\text{Mpa}$

، او وارده شوي قوه $P=180\text{KN}$ وي [2].



12.4- شکل

حل: په بې ځايه كيدنه كې د تشنجات مقدار له لاندې رابطې څخه پيدا كوو:

$$\tau = \frac{P}{A} \leq [\tau] \Rightarrow \frac{P}{2 \cdot n \cdot A} \leq [\tau]$$

په پورته رابطه كې د دوو عدد (2) پدې معنا دې چې درې تختې د پرچې پواسطه سره وصل شويدي ، امکان لري په دوو ځايونو كې پرچي غوڅه شي ، يا په پورتنۍ ، بنكتنۍ د منځنيې تختې كې (C=2) ،

$$n \geq \frac{P}{2 \pi d^2 / 4 \cdot [\tau]} = \frac{180 \cdot 10^3 \cdot 4}{2 \cdot 3,14 \cdot (20 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 100 \cdot 10^6} = 2,83 \approx 3$$


شمېره د پرچې گانو دمحمك والي له شرايطو په هغه صورت كې چې تشنجات د غونجيدنې په سطحه كې رامنځته كېږي پدې ډول پيدا كېږي:

$$\sigma = P/A = \frac{P}{2 \cdot n \cdot \delta_2 \cdot d} \leq [\sigma] , n \geq \frac{P}{2 \cdot \delta_2 \cdot d \cdot [\sigma]}$$

$$n = \frac{180 \cdot 10^3}{2 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot 280 \cdot 10^6} = 3,27 \approx 4$$

وروسته له شمېرنې n=4 قبلوو.

5. مثال: دلاندې رسم شوی جوړښت لپاره په غونجيدنه او بې ځايه كيدنه كې



شکل-13.4

د تشنجاتو مقدار پيدا كړي په هغه صورت كې چې د پرچې گانو شمېره $n=5$ ، د هر پرچې قطر $d=20\text{mm}$ او وارده قوه $P=120\text{KN}$ وي ، كه پنډوالي $\delta = 17\text{mm}$ او $t = 7\text{mm}$ وي (13.4-شکل).

حل:

تشنجات په غوڅيدنه كې:

$$t = \frac{P}{A} = \frac{P}{n \frac{\pi d^2}{4}} = \frac{120 \cdot 10^3 \cdot 4}{5 \cdot 3,14 \cdot (20)^2 \cdot 10^{-6}} = 76,4\text{Mpa}$$

تشنجات په غونجيدنه كې :

$$\sigma_w = \frac{P}{A} = \frac{P}{n \cdot t \cdot d} = \frac{120 \cdot 10^3}{5 \cdot 7 \cdot 10^{-3} \cdot 20 \cdot 10^{-3}} = 171 \text{Mpa}$$


6 مثال: دیوه بولت قطر پیدا کړي که دري تختې سره یوځای کړې، دپورتنۍ اوبنکتۍ تختو ډبلوالي $\delta_1 = 8 \text{mm}$ او دمنځنۍ تختې پنډوالي $\delta = 16 \text{mm}$ وي که په غوڅیدنه کې دمجازی تشنجاتو مقدار $[\tau] = 800 \text{Kg/cm}^2$ ، په غونجیدنه کې دمجازی تشنجاتو مقدار $[\sigma_{cm}] = 2000 \text{Kg/cm}^2$ او وارده شوي قوه $P = 11 \text{Ton}$ وي (4-14 شکل) [2].

حل: دبولت قطر دغوڅیدني له شرایطو پیدا کوو:

$$\tau = \frac{P}{A} = \frac{P}{n \cdot c \cdot \frac{\pi d^2}{4}} \leq [\tau] \Rightarrow$$

$$d \geq \sqrt{\frac{4P}{n \cdot c \cdot \pi \cdot [\tau]}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 11 \cdot 10^3}{1 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 800}} = 2,96 \text{cm}$$

دغوڅیدني په حالت کې دبولت قطر مساوي دې په:



14.4- شکل

$$\sigma = \frac{P}{c \cdot n \cdot d \cdot \delta} \leq [\sigma_{cm}] \Rightarrow d \geq \frac{P}{c \cdot n \cdot \delta \cdot [\sigma_{cm}]}$$

$$d \geq \frac{11 \cdot 10^3 \text{Kg}}{2 \cdot 1 \cdot 0,8 \cdot 2000} = 3,44 \text{cm}$$

په شمېرنو کې د قطر انتخاب باید اعظمي وي (3.44cm) او وروسته بیا گورو چې دا شمېره په جدول سورت بندۍ کې شته ، اوکه نه وي نو معادل یې $d=3,5\text{cm}$ انتخابوو.


2.4: ولېښکي (جوشي) اتصالات :

په اوسني عصر کې د فلزي ساختمانونو جوړول او دهغې د عناصرو وصلول دولېښک په مرسته سرته رسېږي . ولېښک یا جوش د دوو فلزي عناصرو ترمنځ دولېښک سیخ ویلي کول او دهغې پواسطه د عناصرو نښلول دې چې د څو عناصرو څخه یوکاری عناصر جوړ کړي [2]، [7]، [8] .

په لاندې دريو طریقوسره ولېښک سرته رسېږي:

اول. څنگ په څنگ اتصال (نوک په نوک وصلیدل):

پدې ډول وصلیدنه کې څنگونه د عناصرو په یوه معلومه فاصله دولېښک په مرسته ډکوي نظر پندوالي د عناصرو ته څنگ تر څنگ ولېښک په لاندې ډول سرته رسېږي:



15.4- شکل: د څنگ په څنگ ولېښک ډولونه

په دې ډول ولېښک کې تشنجات را پیدا کېږي، چې د عناصرو د پندوالي په پام کې نیولوسره په محکم والي (مضبوطوالي)

(کې ازمایښت کېږي اوله هغې څخه دبخیې (بخی، و صلیله)

$$\sigma_w = \frac{P}{A} = \frac{P}{b \cdot \delta} \leq [\sigma_w]$$


په پورتنی فورمول کې: b - دولږینگی بخیې اوږدوالی.

$[\sigma_w]$ - نارملې مجازې تشنجات په غوڅیدنه یا پریکندنه دولږینگی په حالت کې .

δ - دکار لاندې عناصرو پنډ والی (ضخامت) او یا دولږینگی مورې (مهرې) لوړوالی (ارتفاع).

دوهم سربیه سر وصلیدنه :

د تجربې له مخې په ثبوت رسیدلي ده چې په دې ډول وصلیدنه کې نارملې اومماسي تشنجات راپیدا کېږي.



16.4- شکل: د سربیه سر ولږینگی ډولونه

دولږینگی بخیې اندازې اود تشنجاتو مقدار کولای شو دلاندې فورمول پواسطه پیدا کړو:


$$\tau_w = \frac{P}{2 \cdot A_w} = \frac{P}{2 \cdot h \cdot b} = \frac{P}{2 \cdot \delta \cdot b \cdot \cos 45} = \frac{P}{1,4 \cdot \delta \cdot b} \leq [\tau_w] ,$$

$$\sigma_w = \frac{P}{2 \cdot A_w} \leq [\sigma_w]$$

د(2) عدد په مخرج د کسر کې په دې مانا دې چې ولېښنگ کاري له دوو خواوو صورت نیسي .

دریم څنګي (جانبې) اتصال (د عناصرو په امتداد):

ددې ډول وصلیدنې توپیر له نورو ولېښنگو سره دادې چې ولېښنگي مهره(موږه) دواړه قوې له پاسه په عمودی ډول ځای نیسي.(17.4- شکل)



17.4- شکل: دکاري عناصر په امتداد د ولېښنگ ډولونه

د ولېښنگي بڅیې اندزې

او اوږدوالي کولی شو دمحکم والي له شرایطو پیدأ کړو:

$$\tau_w = \frac{P}{1,4 \delta \cdot l} \leq [\tau_w]$$


$$\tau_w = \frac{P}{0,7 \delta \cdot L} \leq [\tau_w] \Rightarrow L = \frac{P}{0,7 \cdot \delta \cdot [\tau_w]}$$

پدې فورمول کې L- د ولېښنگي بڅیې اوږدوالي دې.

1.4- جدول: د ولېښنگي سیخ ډول ته دمجازي تشنجاتو قیمتونه :

د شکل بدلون ډول	مجازي تشنجات	ولېښنگ دنازک پوښ لرونکې سیخ سره (Mpa)	ولېښنگ دنازک پوښ لرونکې سیخ سره (Mpa)
کشش	$[\sigma_w]$	130	100
فشار	$[\sigma_w]$	145	110
پریکیدنه ، غوڅیدنه او بې ځایه کیدنه	$[\tau_w]$	110	80

7. مثال: دوه فلزي عناصر چې عرض يې $L=160\text{mm}$ او پنډوالي يې 8mm دې سر په سر ولډينگ کېږي په هغه صورت کې چې وارده قوه $P=28\text{Ton}$ ، نارملې مجازي تشنجات يې $[\sigma] = 1800 \text{ Kg/cm}^2$ وي، د P وارده قوې له اغېزې دراپيداشويو تشنجاتو مقدار محاسبه کړئ؟ (شکل-18.4) [2].




شکل-18.4

حل: دلاندې فورمول پواسطه يې د تشنچ مقدار پيدا کوو: $\sigma = \frac{P}{A} = \frac{P}{\delta \cdot L_w} \leq [\sigma]$
 دولډينگي برخې اوږدوالي کم له اوږدوالي د عناصر څخه دې نويدې اساس دولډينگ کارۍ اوږدوالي په فورمولو کې په لاندې ډول دې:
 $L_w = (L-1)$

دويلې کيدو نوعيت او ډول ته په مخرج د فورمول کې د (β) ضريب چې دويلې کيدو دقت بيانوي هم شامل دې. په اتوماتيکه ولډينگ کارۍ (Automatic welding) کې $(\beta = 1)$ دې اوپه لاسي ولډينگ کارۍ (Manual welding) کې $(\beta = 0,7)$ نيول کېږي، او اوس تشنچونه محاسبه کوو:

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{P}{\beta \cdot \delta \cdot L_w} = \frac{28 \cdot 10^3}{1 \cdot 0,8 \cdot (16 - 1)} = 2333 \text{ Kg/cm}^2$$



شکل-19.4


ليدل کبيري چې شمېرل شوي تشنجات له مجازي شنجاتو څخه زيات دي. $2333 > 1800$ نو دکاري عناصرو دمحمک والي دپوره والي لپاره دا عناصرو 60° په ميل غوڅوو اوله سره يې دوهم وار ته ولډينگ کاري کوو.

$$\sigma_w = \frac{P \cdot \sin \alpha}{\delta \left(\frac{L}{\sin \alpha} - 1 \right)} = \frac{28 \cdot 10^3 \cdot 0,866}{0,8 \left(\frac{16}{0,866} - 1 \right)} \Rightarrow \sigma_w = 1732 \text{ Kg/cm}^2 < 1800 \text{ Kg/cm}^2$$

$$\tau_w = \frac{P \cdot \cos \alpha}{\delta \cdot L_w} = \frac{28 \cdot 10^3 \cdot 0,5}{0,8 \left(\frac{16}{\cos 60} - 1 \right)} \Rightarrow \tau_w = 1000 \text{ Kg/cm}^2 < 1800 \text{ Kg/cm}^2$$

له پورته شمېرنې معلومېږي چې محکم والي دفلزي عناصروچې مایل ولډينگ شويدي کافي دي .

8. مثال: دوه فلزي تختې چې سره ولډينگ شوې دي د (P) قوې تر اغېزې لاندې راغلي دي، که په بخيیه يامهره دولډينگ کې دکششي نارملي تشنجاتومقدار $\sigma = 140 \text{ Mpa}$ ، په بخيیه کې دمماسي مجازي تشنجاتو مقدار $\tau = 80 \text{ Mpa}$ وي. دولډينگي



بخيې اوږدوالي چې پورتنې تشنجات وزغمي، پيدا کړي [2].

شکل-20.4

حل: په اول کې د P دکششي قوې مقدار معلوموو په هغه صورت کې چې مساحت د جسم اوکششي تشنج يې په پام کې ونيسو:

$$\sigma = \frac{P}{A} \Rightarrow P = \sigma \cdot A = 140 \cdot 10^6 \cdot (200 \cdot 20) \cdot 10^{-6} = 560 \text{ KN}$$

که وارده قوه يې په نظر کې ونيسو نو د مماسي تشنجاتو له فورمول څخه دولډينگي بخيې اوږدوالي پيدا کولاي شو:

$$\tau = \frac{P}{0,7 \cdot \delta \cdot 2 \cdot L_w} \leq [\tau] \Rightarrow L_w = \frac{P}{0,7 \cdot \delta \cdot 2[\tau]}$$

$$= \frac{560 \cdot 10^3}{0,7 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 80 \cdot 10^6} = 0,5\text{m} = 50\text{cm}$$

په پورته فورمول کې $\beta = 0,7$ د لاسي جوش کاري ضريب، $\delta = 10\text{cm}$
 L_w - په غوڅه شوي برخه کې دولډينگي بخيې اوږدوالي او $20\text{mm} = 2\text{cm}$
 عرض ديوي تختي.

پنځم څپرکی تاویدنه (Torsion)

1.5: دتاویدنې اوتاوونکې مومنت په هکله معلومات:

هغه وخت چې د یوې میلی په عرضي مقطع کې له شپږو داخلي فکتورونو څخه یواځې دوراني مومنت منځته راشي، پدې حالت کې د شکل بدلون په میله کې واقع کېږي چې په نوم دتاویدنې سره یادېږي.

یا په بل عبارت: هغه د شکل بدلون چې په میله کې یواځې دتاوونکې مومنت (Torque) له اغېزې رامنځته کېږي دتاویدنې یا دوراني د شکل بدلون دی. تاویدنه د یوه جسم (میلې) د شکل هغې بدلون ته وايي، چې دامتدادې محور په عمودي سطحو کې د جوړه قوو یا متمرکزو مومنتونو له اغیزو څخه منځته راځي (1.5-شکل)، تاویدنه د پر ځلې د ماشینونو په والونو کې پیښیږي.


مخکې له تغیر شکل څخه



وروسته له تغیر شکل څخه




1.5-شکل: دتاوولولو له اغېزې دمیلې تغیر شکل




2.5-شکل: د یوه عنصر له پاسه د متمرکزو مومنتونو بنسودنه

که چېرې په گردويادايروي ميلو کې دورانې مومنټ د عرضي مقطع په امتداد په مختلفو فاصلو کې وڅرخېږي نو مقاطع دهغې مسطحې پاتې کېږي، چې دا مشخصه يوازې دهغو ميلولپاره ده چې عرضي مقطع يې دايروي وي ، چې اساسي علت يې دمحورونو دمتناظروالي موجوديت دي .



3.5- شکل: دگردې مقطع دوران

هغه ميلې چې مربعې وي اودڅرخيدونکې مومنټ تراغېزې لاندې راشي نو مقطع دهغې دوران قبلوي اويا دوران زغمي، مگر مسطحه نه پاتې کېږي. په هغه صورت کې يوډول يا مسطح پاتې کېږي چې د 90^0 اويا 180^0 درجويه اندازه وڅرخېږي.



4.5- شکل: دمربعې مقطع دوران

دتجربې په بنا ثبوت شوي ده چې نرم اوشکل قبلوونکې مواد په بې ځايه کيدنه او غوڅيدنه کې کمزوري دي اوډرترژر ه ماتېږي ، خوماتيدونکې مواد کمزوري او ضعيف دي په کشش کې نظر غوڅيدني او پريکيدني ته.که چېرې يوه ميله دنرمو

اوشکل قبلوونکو موادو څخه جوړه شوي وې اود دوراني (خرخيدونکې) قوې تراغېزې لاندې قرار ولري نوبه امتداد داوړدوالې کې ميله ماتېږي اوپه دوو ټوټو بدلېږي .



5.5- شکل: د ماتيدونکو موادو نمونه


6.5- شکل: د تغير شکل منونکو موادو نمونه

ډېروختونه دوراني مومنت په يوه ځاي کې توليد کېږي او وروسته له هغې دمیلو يا شافت په واسطه ليرېډول کېږي . لکه چې په يوه تورين کې دوراني مومنت توليد کېږي اود شافت يا ميلو په واسطه جنراتورته ليرېډول کېږي، چې پدې ځاي کې د جنراتور عکس العمل په شافت باندې د مساوي مومنتونو واردول دي خو د شافت د مومنتونو د علامو خلاف دي او د شافت عکس العمل هم د مساوي مومنتونو واردول په تورين باندې دي ، چې د مقدار له مخې سره مساوي دي .

د پورته څرگندونو په اساس هغه جوړه د قوو يا مومنتونو کوم چې په ميله باندې آغېزه

کوي، بايد دا شرط بشپړ کړي: $\sum M_z = 0$

د مثال په ډول دهغه حالت لپاره چې په (2.5- شکل) کې ښودل شويدي:




7.5- شکل: د دوراني مومنت ليرېد د شافت په واسطه له تورين څخه جنراتور ته

$$\sum M_z = M_1 - M_2 = 0$$

له دې ځايه ليدل کېږي ، چې M_1 او M_2 دمقدارونو له مخې سره برابر دي اودعلامو له مخې يودبل په مقابل کې دي ، اودهغه حالت لپاره چې په (8.5- شکل) کې ښودل کېږي ليکو چې :


$$\sum M_z = M_1 - M_2 + M_3 + M_4 = 0,$$

(8.5- شکل) دڅو متمرکزو مومنتونو اغېزه په ميله باندې ښکاره کوي.



8.5- شکل

دباندي تاوونکو مومنتونو له اغېزې دمیلې په عرضي معقو کې داخلي تاوونکې مومنتونه



..... $M_{T_1}, M_{T_2}, M_{T_3}$ منځته


راځي (9.5) شکل.

9.5- شکل:عنصر دتاویدني

په حال کې اودهغه دننه داخلي نيروودې لپاره چې دمیلې په کومه کيفي عرضي مقطع کې تاوونکی مومنت وشمېرل شي ، بايد په کيفي ډول په همدې مقطع کې ميله پري کړي شي يعني دپريکيدني دطريقې په مرسته يې يوه خوا لرې غورځوو اوپه بله خوا يې دغورځيدلې خوا اثر عوض کوو ، چې دتاوونکې مومنت له محصلي سره برابر دی ، اودتعادلي معادلې څخه يې دهغې قيمت لاسته راوړو.

دمیلې په هره يوه کيفي عرضي مقطع کې تاوونکې مومنت دټولو هغو بهرنیو مومنتونو دالجبري مجموعې سره برابر دی چې دمقطعي په يوې خوا کې واقع شوي

وي اومومنت يې دمحصلي په مقابل کې لوری ولري. داخلي تاوونکې مومنت چې دمیلې په یوې خوا باندې اثر کوي په مقابل لوري کې دهغه تاوونکې مومنت سره چې په بله خوا باندې اثر کوي برابر دی (د 10.5- شکل).



10.5- شکل: دمیلې قطع

په یوه ساده حالت کې کله چې میله په سرونو کې یوډبل په مقابل کې په دوو برابرو تاوونکو مومنتونو باندې بارشوي وي ، دمقطعي په عرضي مقطعو کې


تاوونکی مومنت په ټولو عرضي مقطعو کې یوډول کمیت لري : $M_T = M$

ددې مومنتونو توپیر دمطلقه قیمت له مخې ددې مومنتونو له

تعادلي شرط څخه لاسته راځي : $\sum M_z = M - M_T = 0$


څرنگه چې مخکې وویل شول چې تاوونکی مومنت دغبرگو (جفتو) قوو کوپل

دقوو عمل سره مساوي اوجھتونه يې مخالف) هم منځته راځي (د 11.5- شکل).



11.5- شکل: دغبرگو (جوړه) قوو له اغېزې دتاوونکي مومنت پیداکول

که د تاوونکې مومنت د شکل بدلون په جريان کې داسې موقع برابره شي چې ميله ددې ډول شکل بدلون په مقابل کې مقاومت وکړاې شي، يا په بل ډول بايد اندزې د تاوونکې زاوېې، د بېخايه کيدنې زاوېې او قطر دمیلې دمحمم والي له شرايطو پيدا شي. ددې موخې د سرته رسيدو لپاره يوه ميله په نظر کې نيسو چې يوه خوا يې آزاده او بله خوا يې محکمه تړل شوي وي (شکل-12.5).



شکل-12.5: دمیلې د دوران او بې مخايه کيدنې زاوېې

پدې حالت کې د دوراني مومنت له اغېزې ميله د $d\phi$ زاوېې په اندازه دوران مومي او د γ په اندازه بې خايه کيدنه قبلوي.

څرنگه چې په (شکل-12.5) کې ليدل کېږي د مومنت له اغېزې ميله څرخېږي ، د B نقطه B_1 نقطې سره $d\phi$ زاوېې په اندازه انتقال کوي. څرنگه چې سر دمیلې قيد او محکم تړل شوي دي نو د C نقطه د B له ټکې سره په يوه کرښه قرار لري او په خپل حالت باقي پاتې کېږي او محور يې د B_1 نقطې ته د خاي بدلون مومي، ددې خاي بدلون له اوږدوالي او د B_1, O, B, B_1 له مثلثو او د P له شعاع څخه په لاندې ډول پيدا کوو:

$$UBB_1 = \rho \cdot d\phi = \gamma \cdot dx \Rightarrow \gamma = \rho \frac{d\phi}{dx}$$

مقدار د هوك د قانون په اساس: $\tau = G \cdot \gamma$ په پورته فورمول کې: G - د موادو دوهم ډول دارتجاعيت مودول دي او د هر ډول موادو لپاره د تجربې له مخې پيدا کېږي ، د بې


ځايه کيدنې تغيرات اوبدلونونه نظر مماسي تشنجاتو ته غيري خطي يا مستقيم ندي (13.5- شکل)، که چېرې γ قيمت

دمماسي تشنجاتو په فورمول کې وضع کړو نو پيدا به کړو:

$$\tau = \rho \cdot G \frac{d\phi}{dx}$$

دمماسي تشنجاتو په پام کې نيولو سره دوراني مومنت مساوي دي په :

$$dM_x = \tau \cdot dA \cdot \rho \Rightarrow M_x = \int_A \tau \cdot \rho \cdot dA$$



13.5- شکل: په بې ځايه کيدنه کې د تشنجاتو گراف

که دمماسي تشنجاتو (τ) قيمت په پورته فورمول کې وضع کړو نو په لاس به راوړو چې:

$$M_x = G \cdot \frac{d\phi}{dx} \int_A \rho^2 \cdot dA$$

دانتیگرال لاندې افاده د قطبې انرشيايې مومنت په نوم يادېږي اوله هندسي مشخصاتو د عرضي مقطع څخه دي. څرنگه چې د G او $\frac{d\phi}{dx}$ قيمتونه په همدې مقطع کې ثابت دي نو دانتیگرال څخه يې جدا کوو:


$$M_x = G \cdot \frac{d\phi}{dx} \int_A \rho^2 \cdot dA \quad ; \quad J_\rho = \int_A \rho^2 \cdot dA$$

پدې صورت کې دوراني مومنت مساوي دي په :

$$M_x = G \cdot \frac{d\phi}{dx} \cdot J_\rho = \tau / \rho \cdot J_\rho$$


پخوامو وويل چې دوراني مومنت په موجوديت کې مماسي تشنجات منځته راځي،

چې په مخامخ (14.5- شکل) کې بنودل شويدي $\tau = \frac{M_x \cdot \rho}{J_\rho}$ ،



14.5- شکل: د تاوونکی مومنت له اغېزې دمیلې په مختلفو برخو کې مماسي تشنجات د مماسي تشنجاتو دوېش دیاگرام نظر شعاع ته چې د صفر څخه تر اعظمي قیمت پورې

، په خطي ډول بدلون مومي
په (15.5- شکل) کې بنودل شويدي.



په هغه صورت کې $\rho = \rho_{max}$ وي
نواعظمي تشنجات پیدا کولاي شو:


15.5- شکل: د مماسي تشنجاتو دوېش دیاگرام

$$\tau_{max} = \frac{M_x \cdot \rho_{max}}{J_\rho} = \frac{M_x}{W_\rho}$$

په پورته فورمول کې: $-W_\rho$ د مقاومت قطبي مومنت دې چې په لاندې ډول پیدا کېږي:

$$W_\rho = \frac{J_\rho}{\rho_{max}}$$

په دایروي مقاطعو کې چې $\rho_{max} = \frac{d}{2}$ وي دتشنجاتو وېش یې په منځ خالي او منځ ډکومقاطعو کې له مرکز څخه داطرافو په لوري زیاتوالي مومي (16.5- شکل).



16.5- شکل: په دایروي او حلقه ښي (حلقوي) مقاطعو کې دتشنجاتو وېش

د دوراني زاويې نسبت پر اوږدوالي د میلې په نوم دنسبې تاوونکې زاويې سره یادېږي. اومساوي دې په: $\theta = \frac{d\phi}{dx}$ دپخوانيو قيمتونو دوضع کولو څخه وروسته لروچې:

$$\theta = \frac{M_x}{G \times J_\rho}$$

د دوراني زاويې د قيمتونو په پام کې نیولو سره چې د تاوونکې مومنت له اغېزې پيدا شوکولاي شو چې وليکو:


$$\phi = \int_0^L \frac{M_x}{G \cdot J_\rho} \cdot dx$$

که چېرې ټول اوږدوالي د میلې، تاوونکې مومنت او هندسي مشخصات دمقطع ثابت وي نو دوراني زاويه په لاندې ډول پيدا کولاي شو:

$$\phi = \theta \cdot L = \frac{M_x \cdot L}{G \cdot J_\rho}$$

د یاده ولو ده چې د دوران زاویه نظر ډول د عرضي مقطع ته په جدا جدا فورمول باندې محاسبه کېږي .


$$\varphi = \frac{M_i \cdot L_i}{G_i \cdot J_{\rho_i}} \quad \text{1- هغه میله چې بدلیدونکې (متغیره) عرضي مقطع ولري نو:}$$



17.5- شکل: متغیره دایروي مقطع

2. هغه دایروي میله چې د عرضي مقطع تغیرات یې له کم څخه تر زیات اوله اعظمې څخه تر اصغري پورې وي (-)

18.5 شکل



$$\varphi = \int_0^L \frac{M_i \cdot dx}{G \cdot J_{\rho}}$$


18.5- شکل

3. دمستطیلي مقطعي لرونکې میله تاویدنه : دیوې مستطیلي عرضي مقطع لرونکې میله په تاویدنه کې په ډبرو حالتونو کې عرضي مقطع همواره نه پاتې کېږي او کېږي ، نوڅکه په دې حالت کې دهموارې مقطعي اټکل داستعمال وړندی . دا په کال 1859 میلادي کال کې دفرانسوي پوه سین وین (Seen vein) تجربې ثابته کړیده چې ډبر زیات مماسي تشنج دمستطیلي مقطع دسور (b) ضلعي په نیمايي اوږدوالي یعنی

دA او B په نقطو کې منځته راځي (19.5-شکل) اودلاندینی فورمول له مخې ټاکل

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{a \cdot b \cdot h^2} \quad \text{کېږي:}$$

پدې فورمول کې: b-دمستطیل سوردې h-دمستطیل لوړوالي . a- لنډه ضلعه دمستطیل ، α -یوضریب دې چې ($h < b$) څخه اود $\frac{b}{h}$ نسبت پورې اړه لري .



19.5- شکل: دمستطیلي مقطع لرونکې مقطعي تاویدنه اودمماسي تشنجاتو وېش

دمیلې په اوږدوالي (L) کې دتاویدنې زاویه ددې فورمول له مخې ټاکل کېږي: $\varphi =$

$$\frac{M_T \cdot L}{G \cdot \beta \cdot b \cdot h^3}$$

α : ثابت ضریب دی چې دجدول څخه په لاس راځي.

β : یوضریب دی چې دجدول له مخې ټاکل کېږي.

γ : یوضریب دې چې دلنډي ضلعي په منځ کې تشنج τ_2 داوږدې ضلعي په منځ کې τ_{\max} څومره برخه ده.

په (14.5-شکل) کې دلنډ محوره پاسه دمماسي تشنجاتو وېش اودهغې سره ورته داوږدې ضلعي په امتداد کې او همدارنگه داوږد محوره پاسه اودهغې سره ورته دلنډي ضلعي په امتداد کې او قطر پاسه دځینو نقطولپاره دتشنجاتو وېش ورکړل شويدي.

دمقطعي په هغو برخو کې چې داړخونو سره نږدې واقع دي، مماسي تشنجات داړخونوسره موازي لوری لري . اودمستطیل په زاویو کې یې قیمت صفر دي او هر

څومره چې ضلعي منځته نږدې کېږي قیمت یې لوی کېږي. $\alpha = \beta = 1/3$ او $\gamma = 0$ کېږي.

قیمت په هغه حالت کې کارول کېږي چې دمقطعي پنډوالې دهغې دسورپه نسبت کوچنی وي ، نو په هغه حالت کې به فورمول لاندینی شکل ځانته غوره کړي :

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{1/3 \cdot b \cdot h^2}$$

اودتاویدنې زاویه :

$$\varphi = \frac{M_T \cdot L}{1/3 \cdot G \cdot b \cdot h^3}$$

دمستطیلي مقطعي لرونکې میلې په تاویدنه کې له مماسي تشنجاتو سربریره ، امتدادې نارملې تشنجات هم منځته راځي .

یواځې په هغه حالت کې نشته دې چې ټوله عرضي مقطع یوډول د شکل بدلون حاصل کړي . کچېرې دبارونې شرایط داسې وي ، چې په گاونډیو مقطعو کې د شکل بدلون مختلف وي ، نوهغه دامتدادې انساجو اوږدیدنه حاصلوي اوامتدادې نارملې تشنج پکې ښکاره کېږي .

دهغومیلوپه تاویدنه کې چې مقطع یې ترکیبې وي ، په تاویدنه کې دټولي میلې شخې تقریباً دبیلابیلو مستطیلونو د شخو له مجموعې سره برابره ده اودټولې مقطعي انرشیا یې مومنټ د لاندینی افادې څخه لاسته راځي :

$$J_d = 1/3 \cdot \delta \Sigma b \cdot h^3$$

δ - یوتجروبوې ضریب دې چې قیمت یې له جدول څخه اخیستل کېږي .

پدې ډول ددې میلې لپاره دتاویدنې زاویه په لاندې ډول ټاکل کېږي :

$$\varphi = \frac{M_T \cdot L}{G \cdot J_d}$$

دلته: J_d - G - د میلې په تاویدنه کې د موادو د شخې ده . په هره یوه ورقه کې د تشنجاتو د ټاکنې لپاره دټولې مقطعي شخې پیدا کوو

اوهمدارنگه د فورمول له مخې دهرې یوې ورقې شخې لاسته راوړو :

$$G \cdot J_d = \frac{\delta}{3} \cdot b_i \cdot h_i^3$$


دلته: hi او bi دورقې دهرې یوې کيفي (i) مقطعي ابعاد دي، چې hi تل کوچنی قیمت لري. اوس دلته هغه اټکل کاروو کوم چې هره یوه ورقه په تاویدنه کې دیوډول زاویې له مخې دوران مومي: $\phi_i = \frac{M_T i \cdot L}{G \cdot J_{di}}$ - دلته په میله باندې نامعلوم مومنت دي چې

د تاویدنې مومنت یوه برخه جوړوي او د i ورقو له پاره ټاکل کېږي اود هغه لپاره لومړي د ϕ_i زاویه اوییا ϕ زاویه ټاکوپه لاس راوړو چې: $M_i = \frac{G \cdot J_{di}}{G \cdot J_d} \cdot M_T$. اود ټولو ورقو مجموعه د تاویدنې مومنت دي: $M_T = M_1 + M_2 + \dots + M_n$ د تاویدنې مومنت له ټاکنې وروسته ډېر زیات مماسي تشنجات پیدا کوو، چې د ډېرې پنډې مستطیلي ورقې په نیمايې کې ځای لري. [2], [5], [4]

1. مثال: دوه میلی چې دیوې منځ خالي د d_2 په قطر او بله یې ډکه د d_0 په قطر د 20.5-شکل) مطابق، تاوونکې مومنت $M_T = 1200 \text{ N.m}$ مقدار سره لیردوي. که مماسي مجازي تشنج یې $[\tau] = 40 \text{ Mpa}$ اود ارتجاعیت مودول دمیلو په تاوولو کې 78 GPa وي قطرونه دمیلو دمحمک والي او شخي له شرایطو پیدا کړي که $[\theta] = (\pi \frac{\text{rad}}{180}) (75^\circ / \text{m})$ وي او $t = 0,1 \text{ d}_2$ وي [2].

$$J_x + J_y = J_p = 2J_x \Rightarrow J_x = \frac{J_p}{2}$$

$$W_p = \frac{J_p}{\rho} = \frac{2J_x}{y_{\max}} = 2 \cdot \frac{\pi D^4}{64 \cdot D/2} = \frac{\pi D^3}{16} = W_p$$



20.5: شکل

حل: د ډکې قطر دمحمک والي له شرایطو پیدا کوو: $\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_p} = \frac{M_T}{\frac{\pi d_0^3}{16}} \leq [\tau]$

$$d_0 = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot M_T}{\pi \cdot [\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 1200}{3,14 \cdot 40 \cdot 10^6}} = 0,0535\text{m} = 53,5\text{mm}$$

اود د کي ميلې قطر دشخي له شرايطو:

$$M_x = G \cdot \frac{d\phi}{dx} \cdot J_\rho \Rightarrow \theta = \frac{M_x}{G \cdot J_\rho} \leq [\theta] \Rightarrow J_\rho = \frac{M_x}{G \cdot [\theta]}$$

$$= \frac{1200}{(78 \text{ Gpa})(75^\circ/\text{m})(\pi \frac{\text{rad}}{180})} = 1175 \cdot 10^{-9} \text{m}^4$$

له بلې خوا:

$$J_\rho = \frac{\pi \cdot d_0^4}{32} \Rightarrow d_0^4 = \frac{32 \cdot J_\rho}{\pi} \Rightarrow d_0 = \sqrt[4]{\frac{32(1175 \cdot 10^{-9})}{3,14}} = 0,0588\text{m} = 58,8\text{mm}$$

د خاطر جمعي په خاطر ياد اطمینان لپاره له پورته پيدا شوو قطرونو څخه يې لوی قطر

انتخابوو. د منځ خالي ميلې قطر د محکم والي له شرايطو: $d_1 = d_2 - 2t = d_2 -$

$$2(0,1d_2) = 0,8d_2$$

$$J_\rho = \frac{\pi}{32} (d_2^4 - d_1^4) = \frac{\pi}{32} [d_2^4 - (0,8d_2)^4] = 0,05796d_2^4$$

$$w_\rho = J_\rho / \rho_{\max}, \quad \tau = \frac{M \cdot \frac{d_2}{2}}{J_\rho} = \frac{M \frac{d_2}{2}}{0,05796d_2^4} = \frac{M}{0,1159d_2^3} \leq [\tau],$$

$$d_2 = \sqrt[3]{\frac{M}{0,1159[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{1200}{0,1159 \cdot 40}} = 0,0637\text{m} = 63,7\text{mm}$$

د منځ خالي ميلې قطر دشخي له شرايطو:

$$[\theta] = \frac{M}{G \cdot J_\rho} = \frac{M}{G \cdot (0,05796d_2^4)} \Rightarrow$$

$$d_2^4 = \frac{M}{0,05796 \cdot G \cdot [\theta]} = \frac{1200}{(0,05796)(78)(75^\circ/\text{m})(\pi \frac{\text{rad}}{180})}$$

$$= 20,28 \cdot 10^{-6} \text{m}^4$$

له پورته معادلې څخه: $d_2 = 0,671\text{mm}$

په تاویدنه کې دشمبرنې معادلې:

په تاویدنه کې دوال دمحمک والي دټاکنې لپاره دشمبرنې فورمول پدې ډول لاسته راوړو:

$$\tau_{\max} = \frac{(M_x)_{\max} = M_T}{W_\rho} \leq [\tau]$$

دلته: $[\tau]$ - مجازي مماسي تشنج دې، يا په بل عبارت سره ددې لپاره چې وال په محکم والي کې کنترول شي بايد ډېر زيات تشنج ددې حد نه تېری ونه کړي. دمجازي تشنج دغه قيمت په کشش کې دمجازي قيمت څخه د (0,5-0,6) پورې منل کېږي. که چېرې دوال ابعاد اود مجازي تشنج قيمت معلوم وي، نوکولی شو چې دتاویدنې مومنت پيدا کړو:

$$M\rho_x \leq [\tau] \cdot W_\rho$$

دوال دمقطع په انتخاب کې دمقطعي ابعاد په لاندې ډول ټاکل کېږي: $W_\rho \geq \frac{M_T}{[\tau]}$

په پورتنی فورمول کې چېرې $(W_\rho = \pi d^3 / 16 = 0,2d^3)$ سره وي نوپلاس راوړو چې:

$$0,2d^3 \geq \frac{M_T}{[\tau]} \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{M_T}{0,2 [\tau]}} = 1,72 \sqrt[3]{\frac{M_T}{[\tau]}}$$

دوال په تاوولو کې معمولا مومنت پرځای طاقت هم کارول کېږي په لاس راوړو چې:

$$M_T = 716,2 \frac{N}{n} Kg.m = 71620 \frac{N}{n} Kg cm$$

$$d \geq 1,72 \sqrt[3]{\frac{N}{n \cdot [\tau]}} \quad \Leftarrow \quad d \geq 1,72 \sqrt[3]{\frac{71620 \cdot N}{n \cdot [\tau]}} =: \text{دوال قطر} ::$$

دوال دمحمکوالي دکنترول څخه وروسته دوال دشخي کنترول و، يعنې په يوه متر کې دتاوولو زاويه پيدا کوو:

$$\varphi = \frac{M_T \cdot 100 \cdot 180}{G \cdot J_\rho \cdot \pi} \quad , \quad J_\rho \geq \frac{18000 \cdot M_T}{G \cdot \pi \cdot [\varphi]}$$

دپنډوال لپاره دانرشيایي مومنت : $J_{\rho} = \frac{\pi d^4}{32} \geq \frac{18000 \cdot M_T}{G \cdot \pi \cdot [\varphi]}$ نولدې ځايه :

$$d \geq 15,3 \sqrt[4]{\frac{71620 \cdot N}{n \cdot G \cdot [\varphi]}} = 250 \cdot \sqrt{\frac{N}{\pi \cdot G \cdot [\varphi]}}$$

$$d \geq \sqrt[4]{\frac{18000 \cdot M_T \cdot 32}{G \cdot \pi^2 \cdot [\varphi]}} = 15,3 \sqrt[3]{\frac{M_T}{\pi \cdot G \cdot [\varphi]}}$$

پورتنې افادې دوال د قطر دپيداكو لو زمينه برابره وي، نوځكه دمحموالي دکنترول دوه شمېرنې شته دی، اوله دمحموالي دشرط اوبله دشخي دشرط له مخې په پورته فورمولونوكې n مقدارياشمېره ددوران اويا دوراني سرعت دې N توان يا طاقت دموتوردي.

که چېرې يوه ميله چې ديوه موتور سره نښلیدلي وي په يوه دقیقه کې n ځلې دوران

وکړي، د دوران زاويه په يوه ثانيه کې دراديان له مخې پيدا کېږي: $\frac{2\pi \cdot n}{60} = \frac{\pi \cdot n}{30}$

اوددوران مومنت دمیلې دطاقت يا توان له مخې: $M = \frac{30N}{\pi \cdot n}$

اوکه توان دموتور N په كيلو واټ ورکړی شوی نو دوراني مومنت :

$$M = \frac{30 \cdot 1000 \cdot N}{\pi \cdot n} \Rightarrow M = 9550 \frac{N}{n}$$


[3].

2. مثال: دحرکت ورکونکې فولادې وال (21.5- شکل) قطريپيدا کړئ، که چېرې دوال پاسه درې خرخونه وي، چې لومړني دوه خرخونه يې دکاري ماشينونو سره نښتي دي اودريم خرخ يې له موتور سره نښتي دي.

ددې لپاره چې کاري ماشينونه په حرکت راشي بايد دکاري ماشين دمقاومت څخه مومنت لېري کړی شي. که

$M_A = 1,2 \text{KN} \cdot \text{m}$ او $M_B = 1,8 \text{KN} \cdot \text{m}$ وي چې د M_C دحرکت ورکونکې خرخ په مرسته واقع کېږي پيدا اودتاوونکې مومنت دياگرام رسم کړئ اوهم د وال قطر په لاس

راوړی که چېرې مجازي تشنج $[\tau] = 80 \frac{\text{KN}}{\text{m}^2}$ وي [2].



21.5- شکل: د څرخونو وال


حل: د حرکت وړکوونکې څرخ په ځای په وال باندې واقع شوی مومنټ باید د ټولو مقاومت کوونکو مومنتونو د مجموعې سره برابره وي: $M_C = M_A + M_B = 1,2 + 1,8 = 3 \text{KN} \cdot \text{m}$. د لاسته راغلو قیمتونو له مخې د تاوونکو مومنتونو دیاگرام کارېدو M_A په برخه د تاوونکې مومنټ قیمت صفر دی، د AB په برخه کې $M = -1,2 \text{KN} \cdot \text{m}$. د مقطعي په کینه خوا کې چې په همدې برخه کې نیول شوي دي د ټولو مومنتونو مجموعه باید د M_A سره برابره وي، د BC په برخه کې تاوونکی مومنټ د $M_A + M_B$ سره برابر دی او د CN په برخه کې د نیول شوي مقطعي په کینه خوا کې د ټولو مومنتونو د مجموعې سره چې صفر کېږي برابر دي: $M_A + M_B - M_C = 0$ د کنبل شوي دیاگرام له مخې د ډېر زیات مومنټ را اخلو او دهغې په مرسته د وال قطر پیدا کوو:

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_T}{0,2 [\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 10^3}{0,2 \cdot 80 \cdot 10^3}} = 0,0573 \text{m} = 5,73 \text{cm}$$

3. مثال: دیوه وال لپاره چې په (22.5- شکل) کې ترسیم شوی دی د مومنتونو دیاگرام وکارې او قطر یې وشمېري، که چېرې د موادو بې ځایه کیدنې مودول یې $G = 8 \cdot 10^4 \text{KN/m}^2$ او مجازي ماسي تشنج یې $[\tau] = 40 \text{KN/m}^2$ وي [2].

حل: د تاوونکو مومنتونو دیاگرام په لاندې شکل کې ورکړل شوی دی، د وال قطر د فورمول له مخې پیدا کوو:

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_T}{0,2 [\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{1}{0,2 \cdot 40 \cdot 10^3}} = d = 0,5m = 500mm$$



22.5- شکل: وال دمومنتیونون تراغېزې لاندې اود تاوونکو مومنتیونون دیاگرام

د تاوونکې زاویې د ټاکنې لپاره لومړی دمقطعي قطبي انرشيايي مومنت پیدا کوو:

$$J_p = \frac{\pi D^4}{32} \cong 0,1d^4 = 0,1D^4$$

د تاوونکې زاویې د شدت د پروالي د M_1 او M_2 برخو په منځ کې پېښېږي. دا برخې د تاوونکې زاویې لپاره چې دیومتر اوږدوالي له پاسه جوړېږي په لاس راوړو چې:

$$\varphi_{im} = \frac{180^\circ}{\pi} \times \frac{M_T \cdot L}{0,1 \cdot \varphi \cdot G} = \frac{180^\circ \cdot 1 \cdot 1}{3,14 \cdot 0,1 \left(\frac{1}{4}\right) 8 \cdot 10^7} = 2860 \cdot 10^{-8} m^4$$

$$= 2860 cm^4$$

دغه رنگه زاویه مجازې نده، د دې لپاره چې قیمت یې لږ شي باید د وال قطر کم شي. اوس د وال داسې قطر پیدا کوو چې په هغې کې تاوونکې زاویه چې د 1m څخه


تېرېږي $\left(\frac{1}{4}\right)^\circ$ څخه لوی نه شي. په فورمول کې (J_p) ځای $0,1D^4$ اود φ پرځای d^4 وضع کوو په لاس راوړو چې:

$$d^4 = \frac{180}{\pi} \cdot \frac{M_T \cdot L}{0,1 \cdot \varphi \cdot G} = \frac{180 \cdot 1 \cdot 1}{3,14 \cdot 0,1 \left(\frac{1}{4}\right) 8 \cdot 10^7} = 2860 \cdot 10^{-8} m^4$$

$$= 2860 cm^4, \quad d = 7,3 cm$$

4. مثال: یوموتیروان دخپل موټر دټایر دبدلولو لپاره دڅلورومیلولرونکې رینج د(23.5 شکل) مطابق ، په دووخواوو $P=120N$ قوه وارده وي. که دڅلوروخانگورینج د بازو فاصله یاپه بل ډول له مرکز څخه دهرې میلی فاصله 25cm او قطر یې $d=1,5cm$ ، دارجاعیت مودول یې $G = 0,8 \cdot 10^5 Mpa$ وي . نود A په نقطه کې اعظمي مماسي تشنجات اوتاوونکې زاویه پیدا کړئ [2]

حل: دجوړه دقوو(کوپل) له طریقې دتاوونکی مومنت مقدار پیدا کوو او ورسته یې دفورمول یواسطه مماسي تشنجات اوتاوونکې زاویه پیدا کوو .



شکل-23.5

$$M=P(0,25+0,25)=120 \cdot 0,5=60N.m:$$

$$\tau_{max} = \frac{M}{W_\rho} = \frac{M}{\frac{\pi d^3}{16}} = 90Mpa$$

$$\varphi = \frac{M \cdot L}{G \cdot J_\rho} = \frac{(60N.m) \cdot (0,25m)}{(0,8 \cdot 10^5 Mpa) \cdot \frac{3,14(0,015m)^4}{32}} = 0,03826rad = 2,19^\circ$$

5. مثال: په کوم مقدار تاوونکي خارجي مومنت پکار دي ، تر څو په یوه منځ خالي میله باندي عمل وکړي اومماسي تشنجات (غوڅونکې مماسي تشنجات) چې دمومنت له اغېزې په میله کې پیدا کېږي له 120Mpa څخه لوی نه وي [2].

حل: دتاوونکی مومنت مقدار دماسي تشنجاتو له طریقی څخه مساوي دې په :

$$\tau = \frac{M_T}{W_\rho} \Rightarrow M_T = \tau \times W_\rho$$

دلته : W_ρ - دمیځ خالی میلی یا حلقې د مومنت مقاومت دي.


$$W_\rho = \frac{J_\rho}{D}$$

د حلقې دانرشیا مومنت مساوي دی په :

$$J_\rho = \frac{\pi}{2} \left(\frac{D^4}{2} - \frac{d^4}{2} \right) = \pi/2 (0,03^4 - 0,02^4) \Rightarrow J_\rho = 1,021 \cdot 10^{-6} m^4$$

$$M_T = \frac{1,021 \cdot 10^{-6} (120 \cdot 10^6)}{0,03}$$


$$= 4,08 \text{KN} \cdot m$$



شکل-24.5

6. مثال: یوه شافت ډوله میله د ABC چې 50mm قطر لري دیوه موتور چې تولیدې توان یې 50KW او 10Hz په فریکونسي سره دوران کوي د (شکل-25.5) د موتور ، د B ګراری مقدار دتوان 35KW او د C ګراری مقدار دتوان 15KW لیرېدوي .دموتور

او C ګراری ترمنځ د دوران زاویه او داعظمي مماسي یا غوڅونکو تشنجاتو مقدار د میلی له پاسه پیدا کړئ [2].




شکل-25.5

حل : په موتور او ګراريو کې د دوراني مومنت مقدار ټاکو:

$$M_A = \frac{N}{2\pi f} = \frac{50KW}{2\pi(10HZ)} = 796N.m$$

$$M_B = \frac{N}{2\pi f} = \frac{35KW}{2\pi(10HZ)} = 557N.m$$

$$M_C = \frac{N}{2\pi f} = \frac{15KW}{2\pi(10HZ)} = 239N.m$$



شکل - 26.5

د AB او BC په برخو کې د وارد شوي مومنت مقدار په لاندې ډول دي:

$$M_{AB} = 796N.m, M_{BC} = 239N.m$$

تاوونکي زاويه اود تشنجاتو مقدار په لاندې ډول پيدا کوو :

$$\tau_{AB} = \frac{16M_{AB}}{\pi \cdot d^3} = \frac{16(796 N.m)}{3,14 \cdot (50mm)^3} = 32,4Mpa$$

$$\phi_{AB} = \frac{M_{AB} \cdot L_{AB}}{G \cdot J_{\rho}} = \frac{(796N.m) \times 1m}{80 Gpa \left(\frac{\pi}{2}\right) (50mm)^4} = 0,0162rad$$

د BC برخې لپاره :

$$\tau_{BC} = \frac{16M_{BC}}{\pi \cdot d^3} = \frac{16(239 N.m)}{3,14 \cdot (50mm)^3} = 9,7Mpa$$


$$\varphi_{BC} = \frac{M_{BC} \cdot L_{BC}}{G \cdot J_{\rho}} = \frac{(239 \text{ N.m}) \times 1,2 \text{ m}}{80 \text{ Gpa} \left(\frac{\pi}{2}\right) (50 \text{ mm})^4} = 0,0058 \text{ rad}$$

اعظمي مقدار دتشنجاتو 32,4Mpa دې اود مجموعي د دوران زاويې مقدار دموتور اود C گراري ترمنځ مساوي دې په :

$$\varphi = \varphi_{AB} + \varphi_{BC} = 0,0162 \text{ rad} + 0,0058 \text{ rad} \Rightarrow \varphi = 0,022 \text{ rad} = 1,26^\circ$$

7. مثال: يوه فولادې شافت ډوله ميله چې څلور گراري وريپورې نصب شوي دي (27.5

-شکل) مطابق ، دوراني سرعت دگراريو $n=196 \text{ RPM}$ دي . په هغه صورت کې چې توان يې: $N_1=20 \text{ KW}$, $N_2=75 \text{ KW}$, $N_3=30 \text{ KW}$, $N_4=25 \text{ KW}$ وي، مجازي



شکل - 27.5

مماسي تشنج يې $[\tau]$

40Mpa دي. دتاوونکي مومنت

دياگرام رسم کړي او دضرورت

وړ قطر د شافت ډوله ميلې پيدا

کړئ [2].

حل: لومړي مقدار دهغې دوراني مومنتونوپيدا کوو، چې هره يوه گراري يې په شافت ډوله ميله باندې وارده وي اودا مقدار دمومنت دتوان دهرې گراري له طريقي څخه په لاندې ډول پيدا کوو، فورمول لروچې:

$$M = 9550 \frac{N}{n}$$


$$M_1 = 9550 \frac{N_1}{n} = 9550 \frac{20}{196} = 970 \text{ N.m}$$

$$M_2 = 9550 \frac{N_2}{n} = 9550 \frac{75}{196} = 3650 \text{ N.m}$$

$$M_3 = 9550 \frac{N_3}{n} = 9550 \frac{30}{196} = 1460 \text{ N.m}$$

$$M_4 = 9550 \frac{N_4}{n} = 9550 \frac{25}{196} = 1220 \text{ N.m}$$

په دوهم قدم کې محاسبوي شېما يې رسموو اودا به قبوله کړو چې دوهمه گراري مومنت يا توان له منبع اخلي اونورو گراريو اوميلو ته يې رسوي ، نوددوهمې گراري جهت اولوري دنورو گراريو خلاف دې . دغوڅې طريقي څخه په گټه اخيستنه تاوونکې داخلي مومنتونه يې پيدا کوو او دهغې دياگرام رسمووادتاوونکې مومنت علامه يې نظر دغوڅونې لوري ته (28.5- شکل) مطابق قبلوو:



شکل-28.5

I – I $M_{T1} = 0$

II – II $M_{T2} = -M_1 = -970 \text{ N.m}$

III – III $M_1 - M_2 + M_{T3} = 0 \Rightarrow M_{T3} = M_2 - M_1 = 2680 \text{ N.m}$

IV – IV $M_1 - M_2 + M_3 + M_{T4} = 0 \Rightarrow M_{T4} = M_2 - M_1 - M_3 = 1220 \text{ N.m}$

V – V $M_1 - M_2 + M_3 + M_4 + M_{T5} = 0 \Rightarrow M_{T5} = 0$

دشافت ډوله ميلې قطر دمحمک والي له شرايطو چې مماسي مجازي تشنج اودقطبي مقاومت مومنت په نظر کې ونيسو پيدا کوو:


$$\tau = \frac{|M_T \max|}{W_\rho} \leq [\tau] \Rightarrow W_\rho = \frac{|M_T \max|}{[\tau]}, W_\rho = \frac{J_\rho}{\frac{d}{2}} = \frac{\frac{\pi d^4}{32}}{\frac{d}{2}} = \frac{\pi d^3}{16}$$

$$\approx 0,2d^3$$

$$0,2d^3 = \frac{|M_T \max|}{[\tau]} = \frac{2680}{40 \cdot 10^6} = 67 \cdot 10^{-6} = 67 \text{ cm}^2,$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{W_p}{0,2}} = \sqrt[3]{\frac{67}{0,2}} = 6,95 \text{ cm} \approx 7 \text{ cm}$$

یادونه : دازماښت لپاره له ښي خوا مومنت نیسو لیدل کېږي چې $M_{T5} = 0$ دې اوورسته یې دیاگرام رسموو.



شکل-29.5

8 مثال : یوه میله چې عرضي

مقطع یې دایروي وي، یوسر یې ازاد اوبل سر یې ډېر سخت نیښتي دې دهغې لپاسه

تاوونکی مومنتونه $M_1 =$

$$M_2 = , \quad 200 \text{ N.m}$$

$$M_3 = 200 \text{ N.m} , 600 \text{ N.m}$$

عمل کړي دې (شکل- 29.5- شکل)،

په هغه صورت کې چې $[\tau] =$

داخلي، 120 Mpa وي،

تاوونکو مومنتونو دیاگرام رسم او قطر دمیلي پیدا کړي .

حل: پوهیږو چې یوه ثابتہ اتکا موجوده ده هغه پیدا کوو:

$$\sum M_A = 0$$

$$M_A - M_3 - M_2 + M_1 = 0$$

$$M_A = M_3 + M_2 - M_1 = 200 + 600 - 200 \Rightarrow$$

$$M_A = 600 \text{ N.m}$$

$$\text{I - I } M_{T1} + M_1 = 0 , \quad M_{T1} = M_1 = -200 \text{ N.m}$$

$$\text{II - II } M_{T2} + M_1 - M_2 = 0 , \quad M_{T2} = 400 \text{ N.m}$$

$$\text{III - III } M_{T2} + M_1 - M_2 - M_3 = 0 \Rightarrow M_{T3} = 600 \text{ N.m}$$

$$M_{T3} - M_A = 0$$

له کينې خوا:

$$M_{T3} = M_A = 600 \text{ N.m}$$

اوس اول دمحكيمت له شرايطو قطر دميليې اووروسته تشنجنونه په مقاطعو کې پيدا کوو :

$$\tau = \frac{|M_T \max|}{W_\rho} \leq [\tau] \Rightarrow W_\rho \geq \frac{|M_T \max|}{[\tau]} \Rightarrow \frac{\pi d^3}{16} \geq \frac{|M_T \max|}{[\tau]} \Rightarrow$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16|M_T \max|}{\pi \cdot [\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 600}{3,14 \cdot 100 \cdot 10^6}} = 0,03\text{m} = 3\text{cm} :$$

$$\tau_1 = \frac{M_{T1}}{W_\rho} = \frac{-200}{5,2 \cdot 10^{-6}} = -38,46\text{Mpa} \quad \tau_2 = \frac{M_{T2}}{W_\rho} = \frac{400}{5,2 \cdot 10^{-6}}$$


$$= 76,9\text{Mpa}, \tau_3 = \frac{M_{T3}}{W_\rho} = \frac{600}{5,2 \cdot 10^{-6}} = 115,3\text{Mpa}$$

خرنگه چې $\tau \leq [\tau]$ څخه دې نو دواردشوو بارو په مقابل کې دميليې محکيمت تامين دې .

$$W_\rho = \frac{J_\rho}{\frac{d}{2}} = \frac{\frac{\pi d^4}{32}}{\frac{d}{2}} = \frac{\pi d^3}{16} = \frac{3,14 \cdot 27}{16} = 5,2 \text{ cm}^3$$

9. مثال: يوه ميله چې يوسر يې تړلی اونبتي دی او بل سر يې آزاد دی ، دتاوونکی وبشلي متغير مومنت اوتاوونکی وبشلي ثابت مومنت اوهمدارنگه دمركزي مومنت تراغېزې هم راغلی دې (30.5-شکل). دتاوونکی يادوراني داخلي مومنت دياگرام رسم کړي؟ [2].

که چيرې : $Qy = \frac{dmz}{dx}$ او $\frac{ddy}{dx} = q$ وي؟



شکل-30.5

$$I - I \quad M_{T1} + m_1 x_1 = 0 \Rightarrow M_{T1} = -m_1 x_1 : \quad 0 \leq X \leq a$$

$$X = 0 \Rightarrow M_{T1} = 0, \quad X = a \Rightarrow M_{T1} = -m_1 \cdot a = \frac{-m \cdot a}{2a} = -\frac{m}{2}$$

$$II - II \quad M_{T2} = -m_1 \cdot a \Rightarrow \frac{-m \cdot a}{2a} = -\frac{m}{2}$$

$$III - III \quad M_{T3} + m_1 \cdot a - m = 0 \Rightarrow M_{T3} = -m_1 \cdot a + m = \frac{-m \cdot a}{2a} + m = \frac{m}{2}$$

$$IV - IV \quad M_{T4} + m_1 \cdot a - m + \int_0^x \frac{2m_1}{2a} \cdot x \cdot dx = 0$$

$$M_{T4} = -m_1 \cdot a + m - \int_0^x \frac{2m_1}{2a} \cdot x \cdot dx \Rightarrow \frac{-m \cdot a}{2a} + m - \frac{2m_1}{2a} \int_0^x x \cdot dx \Rightarrow$$

$$M_{T4} = -\frac{m}{2} + m - \frac{2m}{2a} \int_0^x x \cdot dx = -\frac{m}{2} + m - \frac{m}{2a^2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{2a} \Rightarrow 0 \leq X \leq 2a$$

$$X = 0, M_{T4} = \frac{m}{2}, \quad X = 2a, M_{T4} = -\frac{m}{2}$$


دپورته محاسبه شویو قیمتوله مخې دتاوونکوداخلې مومنتونودیاگرام رسموو، دتاوونکی داخلي مومنت مثبت قیمتونه په دیاگرام کې له صفري محورخه لاندې رسم شویدي چې دمسالې په حل باندې کومه اغېزه نلري.

2.5- دنامعلوم ستاتيکي ميلو تاويدنه:

په عملي کارو کې داسې مشکل راپيدا کېږي چې تاوونکی داخلي مومنت له تعادلي ستاتيکي معادلو څخه نه پيدا کېږي. اويا پر ميلو خارجي تاوونکی مومنت وارد شوی، مگر داتکايې مومنتونو څخه يې نشو پيدا کولی. اويا په بله ژبه: اتکايې عکس العملونه دستاتيکي معادلو څخه نه پيدا کېږي، دا ټول سيستمونه ناپاکلي يا نامعلوم سيستمونه دي. دنامعلوم (مجهول) يا عکس العملونو دپيدا کولو لپاره بايد

اضافي رابطې جوړې کړو او دا
اضافي رابطې ډېرې دتاوونکی
زاويې معادلې وي. دښې
روښنتيا لپاره لاندې مثال څيرو:
[2],[7].

10. مثال: يوه فولادې شافت ډوله
استواني ميله چې اوږدوالي
يې 30cm و قطر يې



شکل 31.5-31

2cm دي، دتاوونکی خارجي مومنت 40N.m تر اغېزې لاندې ده (شکل 31.5-31)

B سر دمیلې، د 15cm په اوږدوالي او 1.5cm قطر، ژوروالي موجود دي. که چېرې دواړه سروونه دمیلې ثابتې او ناڅوڅنډه اتکاوي ولري نو اتکايي عکس العملونه د بهرني تاوونکی مومنت (M) له اغېزې به په کوم مقداروي؟ [2].


حل: دمیلې محاسبوي شېما رسموو او اتکاوي په عکس العملي مومنتونو M_B او M_A عوض کوو (شکل 32.5)، او محاسبه سرته رسوو. له بلې خوا پوهیږو چې زاويې په اتکاوي کې مساوي له صفر سره دي: $\phi = \phi_1 + \phi_2 = 0$

دغوڅې طریقي څخه گټه پورته کوو او نظر (شکل 33.5-33) ته لاندې معادلې لیکو:

$$M_{T1} = M_A, \quad M_{T2} = M_B$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{M_{T1} \cdot L_1}{G \cdot J_{\rho_1}} - \frac{M_{T2} \cdot L_2}{G \cdot J_{\rho_2}} = 0$$

$$M_B = \frac{J_{\rho_2} \cdot L_1 \cdot M_A}{L_2 \cdot J_{\rho_1}}, \quad M_A + M_B = 40 \text{ N} \cdot \text{m}$$




شکل-32.5

دتعادل په معادله کې د M_B قیمت عوض کوو پیدأ به کړو:

$$M_A + \frac{J_{\rho_2} \cdot L_1 \cdot M_A}{L_2 \cdot J_{\rho_1}} = 40 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_A \left(1 + \frac{J_{\rho_2} \cdot L_1}{L_2 \cdot J_{\rho_1}} \right) = 40 \text{ N} \cdot \text{m} \Rightarrow$$


$$\frac{40 \text{ N} \cdot \text{m}}{\left(1 + \frac{J_{\rho_2} \cdot L_1}{L_2 \cdot J_{\rho_1}} \right)} = M_A$$



شکل-33.5

همدارنگه داتکاوو عکس العملي مومنتونه پیداکولای شو.

11. مثال: یوه میله چې ثابتہ مقطع لري اوپه دوو اتکاوو کې محکمہ تړل شویده (34.5- شکل) که $[\tau] = 100 \text{ Mpa}$ او $d = 5 \text{ cm}$ وي، تاوونکی مومنت دیاگرام اودوران زاویه یې رسم کړي؟ [2].



شکل-34.5

حل: په شکل کې لیدل کېږي چې دوي ثابتې اتکاوې موجودې دي اوهره يوه يې داتکايې مومنت درلودونکې ده ، چې دخارجي مومنت M دمیلې ددوران مانع کېږي:

$$\sum M = 0 \Rightarrow M_A - M + M_B = 0$$

خرنگه چې يوه معادله اودوه مجهوله موجود دی بنا پردې يوه اضافي معادله تشکيلوو، اودامعادله دمیلې ددوران زاويه M له اغېزې ده .

لومړي داتکا يوه خوا لرې کوو اوعکس العمل يې په پام کې نيسو . پوهېږو چې A په نقطه کې ددوران زاويه M له اغېزې اود M_A مومنت له صفرسره مساوي دي . $\varphi_A = 0$ ، $\varphi_{A1} + \varphi_{A2} = 0$ ، M_A له اغېزې او φ_{A2} د M له اغېزې منځته راځي .

$$\varphi_{A1} = -\frac{M_A \cdot L}{G \cdot J_s} = -\frac{M_A(a+b)}{G \cdot J_s} , \quad \varphi_{A2} = \frac{M \cdot b}{G \cdot J_s}$$

له پورته معادلونڅخه لیکو چې:

$$-\frac{M_A(a+b)}{G \cdot J_s} + \frac{M \cdot b}{G \cdot J_s} = 0 \Rightarrow M_A = \frac{M \cdot b}{a+b} = \frac{M \cdot b}{L}$$

$$= \frac{(200N \cdot m) \cdot (0,5m)}{1m} = 100N \cdot m$$

$$M_B = M - M_A = 200 - 100 = 100 N \cdot m$$

دداخلي مومنتونو مقدارپه غوڅو کې پيدا کوو اووروسته يې دياگرام رسموو:-

$$I - I \quad M_1 = M_A = 100 N \cdot m$$

$$II - II \quad M_2 - M_A + M = 0 \Rightarrow M_2 = M_A - M = -100 N \cdot m$$

د دوران زاويه يې:-


$$\varphi_x = \frac{M \cdot X}{E \cdot J_s} , \quad \varphi_x = \frac{M_A \cdot X}{E \cdot J_s} ; \quad X = 0 \Rightarrow \varphi_x = \varphi_A = 0 , \quad X = a$$

$$\Rightarrow \varphi_x = \varphi_c = \frac{M_A \cdot a}{E \cdot J_s}$$

له آخيري سر څخه دوران زاويه مساوي ده په:


$$\varphi_x = \frac{M_B \cdot X}{E \cdot J_s} ; X = 0 \Rightarrow \varphi_x = \varphi_B = 0 , X = b \Rightarrow \varphi_x = \varphi_c = \frac{M_B \cdot b}{E \cdot J_s}$$

دپورته محاسبه شویو قیمتو له مخې د تاوونکي مومنت اودوراني زاويې دیاگرام رسمو(35.5- شکل)



35.5- شکل

12. مثال: یوه شافت ډوله میله (ترانسمیشن) چې عرضي مقطع یې دایروي ده ، څلورڅرخ ډوله ګراری لري . ضروري اولازمي توان (طاقة) یې له اولې (1) ګراری څخه اخیستي اونورو ګراریو ته انتقال کېږي(36.5- شکل). دمحمک والي له شرایطو اودشخې له شرایطو قطر دمیلې پیدا کړي ، اودتاوونکي داخلي مومنت (M_T)، مماسي تشنجاتو اودوران دزاويې دیاگرامونه



36.5- شکل

رسم کړي په هغه صورت کې چې مواددمیلې فولاد، مودل دارتجاعیت مجازي مماسي $G=0,8 \cdot 10^5 \text{ Mpa}$

تشنجات $[\tau] = 40 \text{ Mpa}$ مجازي


تاوونکي زاويه $[\theta] = 0,4 \text{ grad/m}$

په ګراریو کې مصرف کونکې انتقالی

مقدار دتوان : $N_2=40 \text{ KW}$ ،

$N_4=20KW$ ، $N_3=40KW$ په يوه دقيقه کې د دورانونو شمېره (دور في دقيقه $n=300rpm$) وي. دا وړېدوالي اندازي د ميليې $L_1=0,4m$ ، $L_2=0,6m$ او $L_3=1m$ وي. [2].

حل: د مشکل دخلاصون په خاطر په لاندې ډول کرني ترسره کوو:
 اوله مرحله(1): د ميليې د ټول شافت د محاسبوي شېما او گرايو رسمول (37.5- شکل).
 له لاندې شکل بنسکاره کېرې چې ميله څلور گراي لري، اوله (1) شمارة گراي لزمه توان نوروته ليرېدوي.



37.5- شکل

دوهمه مرحله(2): په خوځنده گرايو کې د توان پيدا کول:
 توان د محرکې گراي، مساوي په حاصل جمع دنورو گرايو په توان سره دې.

$$N_1 = \sum N_i \Rightarrow N_1 = N_2 + N_3 + N_4 = 100KN$$

درېمه مرحله(3): د دوراني مومنت پيدا کول په گرايو کې، د فورمول له مخې
 د دوراني مومنتونو مقدار په گرايو کې مساوي دې په

$$M_1 = 9550 \frac{N_1}{n} = 9550 \frac{100}{300} = 3,183 KN.m$$

$$M_2 = 9550 \frac{N_2}{n} = 9550 \frac{40}{300} = 1,273 \text{ KN. m}$$

$$M_3 = 9550 \frac{N_3}{n} = 9550 \frac{40}{300} = 1,273 \text{ KN. m}$$

$$M_4 = 9550 \frac{N_4}{n} = 9550 \frac{20}{300} = 0,64 \text{ KN. m}$$

څلورمه مرحله (4): دمیلې په مختلفو برخو کې د تاوونکې داخلي مومنټ پیدا کول:

$$I - I \quad M_{T1} = 0$$

$$II - II \quad M_{T2} = M_4 = 0,64 \text{ KN. m}$$

$$III - III \quad M_{T3} = M_4 - M_1 = 0,64 - 3,183 = -2,543 \text{ KN. m}$$

$$IV - IV \quad M_{T4} = M_4 - M_1 + M_2 = -1,27 \text{ KN. m}$$

$$V - V \quad M_{T4} = M_4 - M_1 + M_2 + M_3 = 0$$

پنځمه مرحله (5): د خطرناکې مقطعي ټاکل:

خطرناکه مقطع هغه برخه دمیلې ده چې په زیات مقدار تاوونکې مومنټ هلته موجود وي. د شمېرني معلومېرې چې په دوهمه برخه (CD) کې ډېر زیات مقدا رتاوونکې

مومنټ موجود دي، نودمحکم والي محاسبه هم په دې برخه کې سرته رسوو: τ_{max}

$$\frac{M_{Tmax}}{W_\rho} \leq [\tau]$$

دمحکم والي له شرایطو اعظمي تشنجات او خطرناک تشنجات پیدا کوو، چې لدې فورمول څخه مور د قطبي مقاومت مومنټ په لاس راوړلي شو:

$$W_\rho = \frac{M_{Tmax}}{[\tau]}$$

د دایروي مقطع لپاره قطبي مقاومت مومنټ مساوي دي په :

$$W_\rho = \frac{\pi d^3}{16} \Rightarrow \frac{\pi d^3}{16} = \frac{M_{Tmax}}{[\tau]} \Rightarrow$$

د پورته دواړو فورمولو په بنأ لیکلای شو چې :

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot M_{T3}}{\pi \cdot [\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 2,54 \cdot 10^3}{3,14 \cdot 40 \cdot 10^6}} = 0,068 \text{ m} = 86 \text{ mm}$$

دمیلې قطر کولای شو چې دشخې له شرایطوپه لاندې ډول پیدا کړو:

$$\theta^{\circ}_{\max} = \frac{180^{\circ}}{\pi} \cdot \frac{M_{T\max}}{G \cdot J_{\rho}} \leq [\theta^{\circ}]$$

له پورته رابطې څخه قطبې انرشیا یې مومنټ پیدا کړو او وروسته له هغې قطر د شافت ډوله میلې پیدا کړي:

$$J_{\rho} = \frac{180^{\circ}}{\pi} \cdot \frac{M_{T\max}}{G \cdot [\theta^{\circ}]}$$

له بلي خوا د دایره وي مقطع لرونکې میلې لپاره دانرشیا قطبې مومنټ:

$$J_{\rho} = \frac{\pi d^4}{32}$$

د پورته معادلو له مساوات څخه به لاندې رابطه پیدا کړو:

$$\frac{\pi d^4}{32} = \frac{180^{\circ}}{\pi} \cdot \frac{M_{T\max}}{G \cdot [\theta^{\circ}]}$$

$$d = \sqrt[4]{\frac{32 \cdot M_{T3} \cdot 180^{\circ}}{\pi \cdot G \cdot [\theta^{\circ}] \cdot \pi}} = \sqrt[4]{\frac{32 \cdot 2,54 \cdot 10^3 \cdot 180^{\circ}}{3,14 \cdot 8 \cdot 10^{10} \cdot 0,4 \cdot 3,14}} = 0,082m$$

$$= 82mm$$

د شمېرنې څخه ښکاره شوه چې د میلې د قطر لپاره موده قیمتونه پیدا کړل چې یو یې دمحمک والي له شرایطو اوبل یې دشخې له شرایطو، د دې لپاره چې میلې په دروست ډول کار وکړي لوي قیمت د میلې د قطر لپاره انتخاب و چې نظر ستندرد جدول ته $d=85mm$ انتخابیږي. دمقاومت مومنټ او دانرشیا قطبې مومنټ $d=85mm$ لپاره په لاندې ډول پیدا کړي:

$$W_{\rho} = \frac{\pi d^3}{16} = \frac{3,14 \cdot 0,085^3}{16} = 1,21 \cdot 10^{-4} m^3$$

$$J_{\rho} = \frac{\pi d^4}{32} = \frac{3,14 \cdot 0,085^4}{32} = 5,1 \cdot 10^{-6} m^4$$

شپږمه مرحله (6): د میلې په مختلفو برخو کې دمماسي تشنجاتو پیدا کول:

مماسي تشنجات د لاندې رابطې په واسطه پیدا کړي:

$$\tau_i = \frac{M_{Ti}}{W_{\rho}}$$

$$\tau_1 = \frac{M_{T2}}{W_{\rho}} = \frac{0,64 \cdot 10^3}{1,2 \cdot 10^{-4}} = 5,3Mpa$$

$$\tau_2 = \frac{M_{T3}}{W_\rho} = \frac{-2,54 \cdot 10^3}{1,2 \cdot 10^{-4}} = -21 \text{Mpa}$$

$$\tau_3 = \frac{M_{T4}}{W_\rho} = \frac{-1,27 \cdot 10^3}{1,2 \cdot 10^{-4}} = -10,5 \text{Mpa}$$

اوومه مرحله (7) : دوراني زاويې پيدا كول دهرې برخې دميليې لپاره:

$$\varphi_{AB} = \frac{M_{T1} \cdot L_1}{G \cdot J_\rho} = 0$$


$$\varphi_{BC} = -\frac{M_{T2} \cdot L_2}{G \cdot J_\rho} = \frac{0,643 \cdot 10^3 \cdot 0,4}{8 \cdot 10^{10} \cdot 5,1 \cdot 10^{-6}} = 0,000 \text{rad}$$

$$\varphi_{CD} = -\frac{M_{T3} \cdot L_3}{G \cdot J_\rho} = \frac{-2,543 \cdot 10^3 \cdot 0,6}{8 \cdot 10^{10} \cdot 5,1 \cdot 10^{-6}} = -0,00374 \text{rad}$$

$$\varphi_{DE} = -\frac{M_{T4} \cdot L_4}{G \cdot J_\rho} = \frac{-1,273 \cdot 10^3 \cdot 1,0}{8 \cdot 10^{10} \cdot 5,1 \cdot 10^{-6}} = -0,00312 \text{rad}$$

$$\varphi_{EF} = -\frac{M_{T5} \cdot L_4}{G \cdot J_\rho} = 0$$

د شمېرني پربنأ چې کوم قيمتونه د تاوونکې مومنت او مماسي تشنجاتو لاسته راغلي دهغې دياگرامونه په لاندې ډول رسموو: لاندې (شکل-37.5).



شکل-37.5: دياگرامونه

نتيجه گيري: له هغې ځايه چې قطر دمیلې دمحمم والي له شرايطو انتخاب شويدي نو دمماسي تشنجاتو دياگرام دکمو (لږو) قيمتونو درلودونکې دي. دمماسي تشنجاتو مقدار (قيمت) دنيمایې يا 50% نارملي تشنجاتو دي.









اووم نمبر (۷) کورني دنده









L ₃	L ₂	L ₁	N	N ₄	N ₃	N ₂	درسم گڻه
M			Rpm	KW			
0,5	0,5	1,0	400	10	20	40	1
0,5	1,0	0,5	600	15	25	50	2
1,0	0,5	0,5	200	30	20	35	3
1,0	0,4	0,4	400	20	30	60	4
1,0	0,5	0,5	200	20	40	25	5
0,4	1,0	0,4	600	20	20	40	6
1,0	0,5	0,5	200	20	30	60	7
0,4	1,0	0,4	600	30	20	35	8
1,0	0,6	0,4	300	20	40	40	9
1,0	0,4	1,0	400	30	20	30	10
0,4	0,6	0,6	200	20	30	60	11
0,4	1,0	0,4	600	30	40	35	12
1,0	0,6	0,5	300	20	40	60	13
1,0	0,4	0,4	400	20	40	25	14
0,4	0,6	0,6	200	20	20	40	15
1,0	0,6	0,5	300	20	30	60	16
0,4	1,0	0,4	600	20	40	25	17
0,4	0,6	0,6	200	30	40	30	18
1,0	0,4	0,4	400	20	20	40	19
0,4	0,4	1,0	350	30	20	35	20









1,0	0,6	0,5	300	20	30	60	21
1,0	0,4	0,4	400	20	20	40	22
1,0	0,6	1,0	300	30	40	30	23
0,4	1,0	0,4	600	20	40	25	24









0,4	0,4	1,0	350	20	20	40	25
0,4	0,6	0,4	300	30	20	35	26
1,0	0,4	0,4	400	20	30	60	27
0,4	0,6	0,6	200	30	40	30	28
0,4	0,4	1,0	350	35	45	50	29
0,4	0,6	200	20	40	25	25	30
0,4	1,0	0,5	300	30	30	30	31
0,6	1,0	0,4	200	20	35	40	32

داول سوال مربوط دشافت دوله ترانسميشن دمحاسبي داجرا لپاره لارم ارقام











شپږم څپرکی


کورډوالی (انحنأ)

دیوې میلې کورډوالی (Bending) د شکل هغې بدلون ته ویل کېږي، چې دهغه په انساجو (تسمو) کې د بهرنیو قوو او مومنتونو له اغیزو څخه، چې دهغه محور له پاسه عمودې عمل کوی منځته راځي. دغه بهرنی قوې دهغه محور لپاسه عمود دي او مومنتونه دهغه په سطحه کې پراته دي کوم چې دهمدې محور څخه تېرېږي. ګاډر (Beam): ګاډر یو خطي ساختماني عنصر چې په کورډوالی کې کار کوي او په حقیقت کې د عمودي بارونو د زغملو او انتقالولو دنده په غاړه لري، لکه د سلېبونو وزنونه چې په ګاډرونو واقع وي.

د بارونو د واقع کېدو او دمیلو د سرونو د نښتني د طرز له مخي په میله کې څوډوله کورډوالی پېښېږي، مګر کله چې دمیلې په عرضي مقطعو کې یواځې د کورډوالی مومنت داخلي عامل وي اونور عوامل یې صفر وي، د میلې په اوږده محور باندې عمل وکړي، نو دغه رنگه کورډوالی ته سوچه کورډوالی یا (Pure bending) وایې (1.6 - شکل).




1.6- شکل: سوچه کورډوالی



2.6- شکل: مرکب کورډوالی

مرکب کورېوالی : هغه قوي چې په دې حالت کې دکورېوالی سبب گرځي په مستويگانو باندې په مختلفو جهتونو عمل کوي (2.6-شکل) .

کله چې ميله لږترلږه يومتناظر محور ولري، قوي اوله دې جملي څخه اتکا يز عکس العملونه په هغه سطحه کې واقع وي، چې دمتناظر



3.6- شکل: سطحي کورېوالی

محور سره منطبقه وي اود کړوپې شوې ميلې محور هم په دې سطحه کې پروت وي ، اويا ټولې هغه قوي چې دکورېوالی سبب گرځي يودمستويو څخه اويا يود گاډر دمحورونو سره هم جهت عمل وکړي ، نوددغه رنگه کورېوالی ته سطحي کورېوالی (Plane bending) وايې (3.6- شکل) .

اوکه چيري دمیلې په عرضي مقطعوکې هم مهاله

دکورېوالی دوه مومنتونه M_x او M_y

پيښ شي اويا ټولې هغه قوي چې

دکورېوالی سبب گرځي په يوه


مستوي کې هم قرار ونه لري مگر په

يوه لوري موقیعت اختيار کړي ،

نوددغه ډول کورېوالی ته مايل

کورېوالی (Oblique bending) ويل

کېږي (4.6- شکل). [2].



4.6- شکل: مايل کورېوالی

1.6- دگاډرونو ډولونه :

دگاډرولپاسه په مختلفو شکلونو اوډولونو قوي اوبارونه عمل کوي ، ددې بارونو دشمبرنې لپاره لژمه ده چې محاسبوي شېما دگاډر ترتيب اورسم شي .په دې اساس ضروري ده چې ډولونه دگاډرونو ، دگاډرونو بارونه اودهغې بارو په مقابل کې عکس

العملونه وپيژنو . اوپه لاندې ډول دي. [1],[2].

1. ساده گادرونه (Simple beams) (اساسي گادرونه) :-


هغه گادرونه چې سره یې تړلي په مفصلي متحرکه او یا غیري متحرکه اتکا پورې وي ، اوپه دې حالت کې په اتکاوو کې درې عکس العملونه پیدأ کول ضروري اولزمي شمېرل کېږي (5.6-شکل).



5.6-شکل: د ساده گادر شیمه

2. کنسولي گادر (Cantilever beam) :-



هغه گادر چې یوه خوا یې آزاده او بله خوا یې سخته نسبتې وي . په دې حالت کې د دريو اتکایزو عکس العملونو پیدأ کول ضروري دي (6.6-شکل) .



6.6-شکل: د کنسولي گادر شیمه

3. گادر دیوي مخته راوتلي برخې سره (With an over hang beam) :-

هغه گادر چې په دوه نقطو کې لرونکې د اتکا وو او یوه برخه یې مخته راوتلي وي (7.6-شکل) .




Free-simple and simple supports

7.6- شکل: مخ ته راوتلي گادر

4. کانتینوز گادر (Continuous beam):

هغه گادر چې د خوا تکیانو له پاسه پروت وي.




Continuous Beam


8.6- شکل: دمسلسل اتکا لرونکي گادر

5. محکم گادر ونه (Rigidly beam):

هغه گادر چې د دواړو خواوونو د سختو اتکا گانو پوري نښتي وي (9.6- شکل).



Fixed Supported Beam




Fixed-fixed supports

9.6- شکل

6. څوړند گاډر:

هغه گاډر چې خپل وزن د دوو غوتوپه مرسته په گاوندیو گاډرونو راولې اودې گاډرته فرعي گاډر هم وايي (10.6-شکل).



Fixed-pinned-pinned-fixed supports

10.6-شکل: څوړند گاډر

2.6-د عرضي قوې اود کوږوالي مومنت د علامو د پيژندنې قاعده:


د شمېرنې داچرا لپاره د عرضي قوې اود کوږوالي مومنت د علامو پيژندل ضروري او لارمي دې ځکه چې دې هغې په بنا د کوږوالي ډول ټاکل کېږي. اوپه لاندې ډول ترې يادونه کوو: [2], [3].



a. د عرضي يا غوڅونکې قوې (Q_y) علامه هغه وخت مثبت کېدای شي چې د گاډر د غوڅ شوي سر Q_y د گاډر سر ساعت دستنې مطابق وخرخوي، اوکه Q_y د گاډر غوڅ شوي سر په

11.6-شکل: عرضي قوو د علامو ټاکل


مخالف لوري ساعت دستنې وخرخوي، منفي شمېرل کېږي (11.6-شکل).



b. د کوږوالي مومنت هغه وخت مثبت شمېرل کېږي چې M_z د گاډر د لاندینيو تسمو (انساجو) دکشش او دپورتنيو تارونو يا انساجو د تراکم سبب شي اوپې له هغې منفي شمېرل کېږي (12.6-شکل).

12.6-شکل: د کوږوالي مومنت د علامو ټاکل

په عمومي ډول دکوروالي دشکل بدلون علامې په لاندې ډول ټاکل کېږي (13.6-شکل).




13.6-شکل: دکوروالي دشکل بدلون په صورت کې دداخلي فکتورونو دعلامو ټاکل

3.6- په کوږوالي کې دننه (داخلي) قوې (Internal forces) :inflexure

په کوږوالي کې دگاږونو محاسبې (محکم والي اوشخي) له پاره دغوڅې له طریقي څخه گټه اخلو.

دموضوع دلاړونباتیا لپاره دکوروالي دوه حالتونه تر څیړنې لاندې نیسو:

1. یوکنسولي گاږ دمرکزي مومنت M_0 تر اغېزې لاندې راغلي دي (14.6-شکل) ، په دې حالت کې دداخلي فکتورو څخه یواځې یو فکتور دصفر خلاف اونور مساوي له صفر سره دي .



داگاږ دپړې کونې میتود په واسطه د x په فاصله غوڅوو:


14.6شکل: دمرکزي مومنت له اغېزي بارونه

$$\sum F_y = 0 ; Q_y = 0 \quad \sum M_z = 0 ; M_z = M_0$$

2- کانسولي گادر ديوي متمرکزې قوي تراغېزې لاندې راغلي دي (15.6- شکل).
په دې حالت کې د داخلي فکتورونو له جملې څخه دوه فکتوره خلاف د صفر دي .

$$\sum F_y = 0 ; Q_y = P$$

$$\sum M_z = 0 ; M_z = -P \cdot X$$



15.6- شکل: د متمرکزې قوي له اغېزې بار اچونه

په دې ترتيب سره د گادر په عرضي مقطع کې د امتدادې او عرضي قوو او دکورېوالي مومنت عمل په پايله کې له شپږو داخلي فکتورونو څخه يواځې دري فکتورونه (M_z او N_z, Q_y) خلاف د صفر اونور مساوي له صفر سره دي.

په کورېوالي کې د مسايلو د حل په خاطر لاندې پلاني ټکي بايد په پام کې ونيسو:


1. د تعادل له معادلو څخه بايد په اتکاؤ و و کې عکس العملونه پيدا کړو .
2. د گادر په هره برخه کې د غوڅې له طريقې څخه په گټه اخيستنه دکورېوالي مومنت او عرضي قوه پيدا کړو .
3. دکورېوالي مومنت او عرضي قوو د لاسته راغلي قيمتونو له مخې د گادر په اوږدو کې د قوو او مومنتو دوېش دياگرام کارو .
4. د پيدا شو ارقامو له مخې د گادر په مقاطعو کې د تشنجاتو ټاکل او پيدا کول .
5. د گادر د خطرناکې نقطې معلومول يا هغه برخه د گادر چې په هغې باندې ډېرو قوو او دکورېوالي مومنتو عمل کړي وي .
6. د ضرورت په وخت کې د مجازي تشنجاتو څخه په گټه اخيستني، دکورېوالي اعظمي مومنت، اعظمي عرضي قوه، د گادر شخې او دانرشيأ او مقاومت مومنتونو ، ټاکل د گادر په عرضي مقطع کې .

7. که ضرورت وي دگاډر داوږدوالي د شکل بدلون (اوږدیدنه اولنډیدنه) پیدا شي.
 8. د ضرورت په وخت کې دې د گاډر تغیر مکانونه (دځای بدلونونه) وموندل شي. [1], [2].

4.6: د کوږوالي مومنت (M)، عرضي قوې (Q)، او وېشلي بار (q) ترمنځ د یفرینسیالي رابطې:

پوهیږو چې د خارجي قوو عمل د گاډر له پاسه د کوږوالي مومنت او عرضي قوې درامنځته کیدو سبب کېږي، نو د کوږوالي مومنت او غوڅونکوو قوو ترمنځ رابطه اواریکه شته، چې دا رابطه په لاندې ډول ده:

یوگاډر په نظر کې نیسو چې د وېشلي بار تر اغېزې لاندې راغلي دي (6-16 a- شکل)، له گاډر څخه ډېره کوچنۍ برخه د dx په اوږدوالي جدا کوو (6-16 b- شکل).



16.6- شکل: د قووله اغېزې لاندې گاډر

په عمومي ډول د گاډر داوږدوالي په امتداد کې د کوږوالي مومنت او عرضي قوې مقدار متغیر یا بدلون مومي، بنأ پر دې که د ab په برخه کې د کوږوالي مومنت او عرضي قوو کمیټونه Qy او Mz وي، نو د cd په برخه کې د هغوي په مقدارونو dQy او dMz ورزیاتېږي، چې (د cd) برخه کې د کوږوالي مومنت مقدار $(Mz + dMz)$ او عرضي قوه $(Qy + dQy)$ مقدار زیاتیدونکي قیمتونه اختیاروی.

د کوچنی برخې لپاره د تعادل معادله ترتیب کوو پیدأ به کړو چې :

$$\sum F_y = 0 ; Q_y - q \cdot dx - (Q_y + dQ_y) = 0 \Rightarrow -q \cdot dx = dQ_y =$$

$$\frac{dQ_y}{dx} = -q$$

دوېشلي منظم بار شدت د عرضي قوې دمشتق سره برابر دي.

پورتني رابطه کولاي شو دمشتق له طريقي هم په لاس راوړو:

$$\sum M_d = 0 ; -M_z + q \cdot dx \left(\frac{dx}{2}\right) - (Q_y \cdot dx) + M_z + dM_z = 0$$

په پورته معادله کې $\frac{dx^2}{2}$ د q د کوچني قيمت دي، نويې په پام کې نه نيسو . له

$$Q_y = \frac{dM_z}{dx}$$

له پورتني معادلې څخه څرگندېږي، چې عرضي قوه، د کوږوالي مومنت دمشتق سره برابره ده او د ژورافسکې د قضيې په نوم سره يادېږي .


د پورته ديفرنسيالي معادلو د تحليل پر بنأ د عرضي قوو او کوږوالي مومنتونو تر منځ د رابطو او خصوصياتو د برقرارې امکان شته چې هغه په لاندې ډول څېړو.

د دياگرامونو درسمولو کنترول:


1. که وېشلي بار q په ميله باندي

موجوده وي د عرضي قوې د گاډر يا

ميلي په امتداد ثابت وي او MZ



شکل-17.6




شکل-18.6

دیاگرام خطي تابع دې (17.6- شکل).

یا په بل ډول - د عرضي قوې دیاگرام د صفرې کرښې (اساسي کرښه) سره موازي اود کوروالي مومنت دیاگرام د اساسي کرښې سره مایل واقع کېږي .

2. که چېرې د میلې په کومه برخه کې وېشلي منظم بار وي، نو د عرضي قوې دیاگرام د اساس د کرښې سره مایل اومسقیم خط وي، اود کوروالي مومنت دیاگرام د بار په لوري یوه پارابولي کرښه جوړه وي (18.6- شکل).


3. که وېشلي بار موجود وي د عرضي قوې دیاگرام یوله نقطو دگاډرڅخه مساوي له صفر سره شي د MZ دیاگرام داکستریموم (Maximum) وي. (6.18- شکل). او یا په بل عبارت - د میلې په هغه عرضي مقطع کې چې عرضي قوه دیاگرام د اساسي کرښې سره پرې کوي او یا خپله علامه بدله کړي د کوروالي مومنت قیمت اکستریموم دې ،



شکل - 19.6

یعني که چېرې د QY قیمت دمنفي نه مثبت ته بدلون ومومي د MZ قیمت ډېر لږ او برعکس ډېر زیات دې (18.6- شکل).

4. که دگاډر په کومه نقطه کې متمرکزه قوه عمل وکړي د QY دیاگرام یې په هغه نقطه کې ټوپ (جهش) وهي چې ددې ټوپ اندازه د قوې له عددې قیمت سره برابره ده. اود کوروالي مومنت ددې قوې په لور منکسره (ماتوالي) کرښه جوړوي (6.19- شکل).




شکل - 20.6

5. متمرکز مومنت د عرضي قوې په دیاگرام باندې کومه اغېزه نلري (بدلون نه مومي) اود MZ په دیاگرام کې ټوپ وهي ، چې ددې ټوپ اندازه دهغه خارجي مومنت د عددې قیمت سره برابري، چې د ټوپ لپاسه عمل

کوي اولوري يې هم ددې مومنتڅخه ټاکل کېږي(20.6- شکل).

6. که کنسولي ګاډر باندې متمرکز مومنت عمل کړي وي اود عمل نقطه يې دکنسولي ګاډر آزاد سر وی ، نوداخلې مومنت دګاډر مساوي له خارجي مومنت سره دې . که چېرې متمرکز مومنت داتکأ ووپه مفصلونو کې عمل نه وي کړي ، نوداخلې مومنتونه په هغه مفصل کې مساوي له صفره سره دې(21.6- شکل).

$$M_z = M_0$$



21.6- شکل

7. که چېرې یوه میله په دوواتکأ ګانوباندې ولاړه وي اوکنسول ونلري ، نوپه دوواتکأ ګانو کې مومنتونه صفر دي . اوکه چېرې په کنسولې میله کې قوې نه وي نوپه سخته اتکأ کې مومنت هم صفر دي (22.6- شکل).




22.6- شکل

8. که چېرې دمیله په کومه برخه کې (عرضي مقطع کې) د عرضي قوې قیمت مثبت وي د M_z کوروالي مومنت قیمت ډېرېږي اوبرعکس کوچني کېږي(19.6) او(20.6) شکلونه .

1. مثال: یوگاډر د AB چې په دوو اتکا او متکې دې د A اتکا مفصلي غیري متحرکه او د B اتکا مفصلي متحرکه ده، دگاډر په مرکزي برخه کې $P=150\text{KN}$ قوې عمل کړي (23.6- شکل)، دکوروالي مومنت اعظمي مقدار او عرضي قوې مقدار په عرضي مقطع دگاډر کې پیدا کړئ؟ او دیاگرامونه یې رسم کړئ؟ [2].

حل: لیدل کېږي چې د A اتکا د دوو عکس العملونو لرونکې ده او د B اتکا د یوه عمودي عکس العمل لرونکې ده.

څرنګه چې افقي قوې په گاډر باندې عمل ندې کړي نو $H_A=0$ سره دې. نو یواځې باید دوه V_B او V_A عکس العملونه پیدا کړو. د عکس العملونو د پیدا کولو لپاره په لاندې ډول عمل کوو:



23.6- شکل

$$\sum M_A = 0, \quad V_B \cdot L - P \cdot L/2 = 0 \Rightarrow V_B = \frac{P \cdot L}{2 \cdot L} = \frac{P}{2} = \frac{150}{2} = 75\text{KN}$$


$$\sum M_B = 0, \quad -V_A \cdot L + P \cdot L/2 = 0 \Rightarrow V_A = \frac{P \cdot L}{2 \cdot L} = \frac{P}{2} = \frac{150}{2} = 75\text{KN}$$

کنترول:-

$$\sum F_y = 0, \quad V_A + V_B = P \Rightarrow 75 + 75 = 150 \Rightarrow 0 = 0$$

اوس دغوڅې طریقي څخه په ګټه اخستود کوروالي مومنتونه او عرضي قوې دگاډر په مقطعو کې پیدا کوو (23.6- a شکل):

لومړي غوڅه:-




شکل a-23.6

$$\sum F_y = 0, \quad Q_y - V_A = 0 \Rightarrow Q_y = 75 \text{KN}$$

$$\sum M_{ZI} = 0, \Rightarrow M_Z - V_A \cdot X = 0, \quad M_Z = V_A \cdot X; \quad 0 \leq X \leq \frac{L}{2}$$

$$X=0, \quad M_{ZI} = 0, \quad X = \frac{L}{2}, \quad M_{Z2} = V_A \cdot \frac{L}{2} = 75 \cdot \frac{6}{2} \Rightarrow M_{Z2} = 225 \text{KN} \cdot \text{m}$$

دوهمه غوڅه: (II-II), (شکل b-23.6):



شکل b-23.6

$$Q_y - V_A + P = 0; \quad Q_y = V_A - P = 75 - 150 = -75 \text{KN}$$

$$M_{Z2} - V_A(x + \frac{L}{2}) + P \cdot x = 0 \Rightarrow M_{Z2} = V_A(x + \frac{L}{2}) - P \cdot x \Rightarrow$$

$$x = 0 \quad M_{Z2} = V_A(\frac{L}{2}) = 75 \cdot \frac{6}{2} = 225 \text{KN} \cdot \text{m}$$


$$x = \frac{L}{2} \quad M_{Z2} = V_A \cdot L - P \cdot \frac{L}{2} = 75 \cdot 6 - 150 \cdot \frac{6}{2} = 0$$

کولاي شو چې دېني خوا څخه يې هم محاسبه کړو (شکل c-22.6):

$$Q_y + V_B = 0 \Rightarrow Q_y = -V_B = -75 \text{KN},$$

$$M_{Z2} - V_B \cdot x = 0; \quad x = 0; \quad M_{Z2} = 0$$

$$x = \frac{L}{2} \quad M_{Z2} = V_B \cdot L = 75 \cdot \frac{6}{2} = 225 \text{KN} \cdot \text{m}$$



23.6-c-شکل


دپورته شمېرل شويو قيمتوله مخې په (شکل-23.6) کې د Mz او Qy دياگرامونه رسم شوي دي.

2. مثال: يوگاډرچې د $p=200\text{KN}$ قوې تر اغېزې لاندې راغلی دی ، په عرضي مقطع دگاډر کې دکوډوالي مومنتونه اوعرضي قوې پيدا کړي؟ (شکل-24.6). [2].

حل: لومړي عکس العملونه پيدا کوو:

$$\sum M_A = 0 ; -V_B \cdot L + P \cdot \frac{2}{3} \cdot L = 0 \Rightarrow V_B = 133,33\text{KN}$$

$$\sum M_B = 0 ; V_A \cdot L - P \cdot \frac{1}{3} \cdot L = 0 \Rightarrow V_A = 66,66\text{KN}$$



24.6-شکل

کنترول:

$$\sum F_y = 0 ; V_A + V_B - P = 0 ; 133,33 + 66,66 - 200 \Rightarrow 0$$

$$= 0$$

اوس دغوڅې له طریقي څخه گټه اخلو او محاسبه ترسره کوو:
له کینې خوا اوله غوڅه:

I-I Section:

$$Q_{y_1} - V_A = 0 \Rightarrow 66,66 \text{KN} = Q_{y_1}$$

$$M_{Z_1} - V_A \cdot X_1 = 0 \Rightarrow M_{Z_1} = V_A \cdot X_1$$

$$X_1 = 0 ; M_{Z_1} = 0 \text{ او که } X_1 = \frac{2}{3}L ; M_{Z_1} = 266,66 \text{KN.m}$$

دوهمه غوڅه:

II-II Section:-

$$Q_{y_2} - V_A + P = 0 \Rightarrow Q_{y_2} = V_A - P = 66,66 - 200 = -133,33 \text{KN}$$

$$M_{Z_2} - V_A \cdot X_2 + P \left(X_2 - \frac{2}{3}L \right) = 0 \Rightarrow M_{Z_2} = V_A \cdot X_2 - P \left(X_2 - \frac{2}{3}L \right) =$$

$$>$$

$$X_2 = \frac{2}{3}L ; M_{Z_2} = V_A \cdot \frac{2}{3}L - P \left(\frac{2}{3}L - \frac{2}{3}L \right) = 266,66 \text{KN.m}$$

$$X_2 = L ; M_{Z_2} = V_A \cdot L - P \left(L - \frac{2}{3}L \right) = 66,66 \times 6 - 200 \cdot \frac{1}{3} = 0$$

له بڼې خوا هم کولای شو چې محاسبه ترسره کوو:

$$Q_{y_2} + V_B = 0 \Rightarrow Q_{y_2} = -V_B = -133,33 \text{KN}$$


$$M_{Z_2} - V_B \cdot X = 0 \Rightarrow M_{Z_2} = V_B \cdot X ; X = 0 \Rightarrow M_{Z_2} ;$$

$$X = \frac{1}{3}L \Rightarrow M_{Z_2} = V_B \cdot \frac{1}{3}L = 266,66 \text{KN.m}$$

دپورته شمېرل شویو قیمتوله مخې یې د Mz او Qy دیاگرامونه رسموو (24.6 - شکل).

یادونه: سره لدې چې متمرکه قوې دگاډر داوږدوالي په نیمايي کې عمل نه دې کړي ، خو دتجربو له مخې اعظمي مقدار دکروپوالي (خمیده ګي) y_{max} په مرکز دگاډر کې وي.

3. مثال: یولرگین گادر چې 8m اوږدوالي لري په دوو اتکاوونو کې دې، د A اتکایې غیر متحرکه مفصلي او د B اتکایې متحرکه مفصلي ده ، د دوو قوو په واسطه $P=150\text{KN}$ بار شوی (شکل-25.6-25.6)، Mz د کوږوالي مومنټ او Qy عرضي قوې مقدارونه یې پیدا اودیاگرامونه یې رسم کړي؟ [2].
حل: لومړي عکس العملونه پیدا کوو:



25.6- شکل: دلرگین گادر د Mz او Qy دیاگرامونه


$$\sum M_A = 0 \quad ; \quad -V_B \cdot 8 + P \cdot 6 + P \cdot 2 = 0 \Rightarrow V_B = P = 150\text{KN}$$

$$\sum M_B = 0 \quad ; \quad V_A \cdot 8 - P \cdot 6 - P \cdot 2 = 0 \Rightarrow V_A = P = 150\text{KN}$$

دغوڅي له طریقي څخه گټه پورته کوو او محاسبه سرته رسوو:

I-I Section:


$$Q_{y1} - V_A = 0 \quad ; \quad Q_{y1} = V_A = 150\text{KN}$$



$$M_{Z_1} - V_A \cdot X_1 = 0 \Rightarrow M_{Z_1} = V_A \cdot X_1$$

$$X_1 = 0 ; M_{Z_1} = 0 \Rightarrow X_1 = a = 2\text{m} ; M_{Z_1} = V_A \cdot a = 150 \cdot 2 = 300\text{KN.m}$$

II-II Section:




$$Q_{y_2} - V_A + P = 0 \Rightarrow Q_{y_2} = V_A - P = 150 - 150 = 0$$

$$M_{Z_2} - V_A \cdot X_2 + P(X_2 - a) = 0 \Rightarrow M_{Z_2} = V_A \cdot X_2 - P(X_2 - a) \Rightarrow$$

$$X_2 = a ; M_{Z_2} = V_A \cdot a - P(a - a) = V_A \cdot a = 300\text{KN.m}$$

$$X_2 = a + b \Rightarrow$$

$$M_{Z_2} = 300\text{KN.m}$$



III-III Section:

$$Q_{y_3} - V_A + P + P = 0 \Rightarrow Q_{y_3} = V_A - P - P = 150 - 150 - 150 = -150\text{KN}$$

$$M_{Z_3} - V_A \cdot X_3 + P(X_3 - a) + P(X_3 - 3a) = 0 \Rightarrow$$

$$M_{Z_3} = V_A \cdot X_3 - P(X_3 - a) - P(X_3 - 3a) \Rightarrow$$


$$X_3 = 3a ; M_{Z_3} = V_A \cdot 3a - P(3a - a) - P(3a - 3a) = 900 - 600 = M_{Z_3} = 300\text{KN.m}$$

$$X_3 = 4a ; M_{Z_3} = V_A \cdot 4a - P(4a - a) - P(4a - 3a) \Rightarrow$$

$$V_A \cdot 4a - P \cdot 3a - P \cdot a = 1200 - 900 - 600 = 0 \Rightarrow M_{Z_3} = 0$$

له بنی خوا یی شمېرو:

III-III Section:



$$Q_{y_3} + V_B = 0 \Rightarrow Q_{y_3} = -V_B = -150\text{KN}$$

$$M_{Z_3} - V_B \cdot X_3 = 0 \Rightarrow M_{Z_3} = V_B \cdot X_3 \Rightarrow X_3 = 0 \Rightarrow M_{Z_2} = 0$$

$$X_3 = a \Rightarrow M_{Z_3} = 300\text{KN.m}$$


دلاسته راغلو قيمتونو له مخې د Mz او Qy دياگرامونه رسموو (25.6- شکل).

4. مثال: په يوه گاډر باندي متمرکز مومنت $M=160\text{KN.m}$ عمل کړيدی، داخلي دکوروالي مومنت (Mz) او عرضي قوه (Qy) يې پيدا او دياگرامونه يې رسم کړي (26.6 - شکل). [2].

حل: اول يې عکس العملونه پيدا کوو:

$$\sum M_A = 0 ; -V_B \cdot L + M = 0 \Rightarrow V_B = \frac{M}{L} = \frac{160}{4} = 40\text{KN}$$

$$\sum M_B = 0 ; V_A \cdot L + M = 0 \Rightarrow V_A = -\frac{M}{L} = -\frac{160}{4} = -40\text{KN}$$



26.6- شکل: د M_z او Q_y دیاگرامونه

دغوڅې طریقې څخه په گټه اخیستني داخلي عوامل یې شمېرو:

I-I Section:

$$Q_{y_1} - V_A = 0 ; Q_{y_1} = V_A = -40\text{ kN}$$

$$M_{Z_1} - V_A \cdot X_1 = 0 \Rightarrow M_{Z_1} = V_A \cdot X_1$$

$$X_1 = 0 ; M_{Z_1} = 0 \Rightarrow X_1 = a \Rightarrow M_{Z_1} = -40 \cdot 1.5 = -60\text{ kN.m}$$

II-II Section:-

$$Q_{y_2} - V_A = 0 \Rightarrow Q_{y_2} = V_A = -40$$

$$M_{Z_2} - V_A \cdot X_2 - M = 0 \Rightarrow M_{Z_2} = V_A \cdot X_2 + M \Rightarrow$$

$$X_2 = a ; M_{Z_2} = V_A \cdot a + M = -40 \cdot 1.5 + 160 = 100\text{ kN.m}$$

$$X_2 = L ; M_{Z_2} = V_A \cdot L + M = -40 \cdot 4 + 160 = 0$$

له بني خوا څخه یې شمېرو:

$$Q_{y_2} + V_B = 0 \Rightarrow Q_{y_2} = -V_B = -40\text{ kN}$$

$$M_{Z_2} - V_B \cdot X_2 = 0 \Rightarrow M_{Z_2} = V_B \cdot X_2 ; \quad X_2 = 0 \Rightarrow M_{Z_2} = 0 ;$$

$$X_2 = 2,5\text{m} \Rightarrow M_{Z_2} = V_B \cdot 2,5 = 40 \cdot 2,5 = 100\text{KN.m}$$

M_Z په دیاگرام کې دټوپ اندازه باید مساوي له وارده متمرکزہ خارجی مومنت سره وي .

د M_Z او Q_Y دپیدا شوو قیمتونو څخه دهغې دیاگرامونه رسموو (26.6-شکل).

5. مثال: یوگاډر چې په دوو اتکاوو متکې دی، د A اتکایې غیرخوځنده مفصلي او د B اتکایې خوځنده مفصلي ده (6.27-شکل) د A په اتکا کې د متمرکزہ مومنت په واسطه بار شویږي. په هغه صورت کې چې $M = 160\text{KN.m}$ وي، نو M_Z او Q_Y دپیدا او دیاگرامونه یې رسم کړي؟

حل: لومړي یې عکس العملونه پیدا کوو:

$$\sum M_A = 0 ; \quad -V_B \cdot L + M = 0 \Rightarrow V_B = \frac{M}{L} = \frac{160}{4} = 40\text{KN}$$

$$\sum M_B = 0 ; \quad V_A \cdot L + M = 0 \Rightarrow V_A = -\frac{M}{L} = -\frac{160}{4} = -40\text{KN}$$

پورتنی ګاډر له یوې برخې جوړشویږي نو یوازې یوه غوڅه یې اخلو:-


$$Q_y - V_A = 0 ; \quad Q_y = V_A = -40\text{KN}$$

$$M_z - V_A \cdot X - M = 0 \Rightarrow M_z = V_A \cdot X + M \Rightarrow$$

$$X = 0 ; \quad M_z = M = 160\text{KN.m} \Rightarrow$$

$$X = L \Rightarrow M_z = V_A \cdot X + M = -40 \cdot 4 + 160 = 0$$

له پیدا شوو قیمتونو یې دیاگرامونه یې رسموو (27.6-شکل).




27.6- شکل: د Mz او Qy دیاگرامونه

6. مثال: یوکنسولي گاډر چې یوسر یې آزاد اوبل سر یې محکم (Fixed support) تړل شویډې (6.28- شکل)، د $P=100\text{KN}$ په واسطه بار شویډې، Mz او Qy یې پیدا او دیاگرامونه یې رسم کړئ؟
 حل: پدې ډول مثالو کې کولې شو چې عکس العملونه پیدا نکړو، خو بیا هم V_B او M_B دنموني په ډول پیدا کوو:

$$\sum F_y = 0 ; V_B - P = 0 \Rightarrow V/A = P = 100\text{KN}$$

$$\sum M_A = 0 ; M_A + P \cdot L = 0 \Rightarrow M_A = -P \cdot L = -400\text{KN.m}$$



شکل 28.6-: دياگرامونو M_{Z_2} او Q_{Y_2} دياگرامونه

I-I Section:

$$Q_y + P = 0 \Rightarrow Q_y = -P = -100\text{KN}$$

$$M_z = -P \cdot X ;$$

$$X_1 = 0 ; M_{Z_1} = 0 \Rightarrow X = L \Rightarrow M_{Z_2} = -P \cdot L = -400\text{KN.m}$$

له پيدا شوو قيمتونو دياگرامونه رسم کوو پورتنی (شکل 28.6).


7. مثال: یوکنسولي گاډر چې یوسر یې آزاد او بل سر یې په ثابتو اتکا کې محکم تړل

شویدی د متمرکز مومنت تراغېزې $M=150\text{KN.m}$ لاندې راغلي دی ، د M_z او Q_y

مقدارونه د گاډر په عرضی مقطع کې پیدا او دیاگرامونه یې رسم کړئ)

(شکل 29.6). [3].

حل:- اول يې عكس العملونه پيدا كوو:



29.6- شکل: د M_z او Q_y دیاگرامونه

$$\sum F_y = 0 ; V_B = 0$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow M_A + M = 0 \Rightarrow M_A = -M = -150 \text{ kN.m}$$

دغوڅې طریقې څخه گټه اخلو اوداخلې فکتورونه يې پيدا كوو:

I-I Section:

$$Q_y = 0 ; M_{Z1} + M = 0 \Rightarrow M_{Z1} = -M = -150 \text{ kN.m}$$

له بني خوايې هم قطع کوو لرو چې:

$$Q_y + V_A = 0 \Rightarrow Q_y = -V_A = 0$$

$$M_{Z1} - M_A = 0 \Rightarrow M_{Z1} = M_A = -150 \text{ kN.m}$$


8. مثال: يو اډوله دگاډر چې يوسر يې آزاد او بل سر يې په سخته اتکا کې محکم شويدي

، دمنظم وېشلي بار $q=20 \text{ kN/m}$ په واسطه بار شويدي (30.6- شکل)، M_z او Q_y

د عرضي مقطع دگاډر محاسبه اودیاگرامونه يې رسم کړئ؟ [2].

حل: دگاډر محاسبوي شېما ترتيب اورسم کوو (30.6 b- شکل).

ليدل کېږي چې د A په ثابتۀ اتکا کې درې عکس العملونه موجود دي چې پدې حالت



30.6-شکل: I ډوله گاډر او محاسبوي شېما

کې دوه يې دمحاسبې وړ دي.

$$\sum F_x = 0 ; H_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 ; V_A - q \cdot L = 0 = V_A = q \cdot L = 20 \cdot 4 = 80 \text{ KN}$$

$$\sum M_A = 0 ; M_A + q \cdot L \cdot \left(\frac{L}{2}\right) = 0 \Rightarrow M_A = -\frac{qL^2}{2} = \frac{-20 \cdot 4^2}{2} = -160 \text{ KN.m}$$

اوس دغوڅې له طريقې څخه گټه اخلو او د گاډر د عرضي مقطعي په بيلا بيلو برخو کې Mz او Qy شمېرو:

$$Q_y - q \cdot x = 0 ; \quad M_z + q \cdot x^2 / 2 = 0$$

$$x=0 ; \quad Q_y=0 ; \quad M_z=0$$


$$x=L ; \quad Q_y=q \cdot L=80 \text{ KN} ; \quad M_z = -q \cdot L^2 / 2 = -160 \text{ KN.m}$$

ددې لپاره چې دياگرام دقيق رسم کړو ، X ته بيلا بيل قيمتونه ورکړو:

$$x=L/4 ; \quad M_z = -q \cdot \frac{(L/4)^2}{2} = -q \cdot \frac{(L)^2}{32} = -20 \cdot \frac{(4)^2}{32} = -10 \text{ KN.m}$$

$$x=L/2 ; \quad M_z = -q \cdot \frac{(L/2)^2}{2} = -q \cdot \frac{(L)^2}{8} = -20 \cdot \frac{(4)^2}{8} = -40 \text{ KN.m}$$

$$X=3L/4 \quad ; \quad Mz = -q \cdot \frac{(3L/4)^2}{2} = -q \cdot \frac{(9L)^2}{32} = -20 \frac{(9 \cdot 4)^2}{32} = -90 \text{KN.m}$$



۳۱.۶- شکل: دگاډر محاسبوي شمېرادي Mz او Qy دیاگرامونه

۹. مثال: یوگاډرچې په دوواتکاوو متکې دی ، د A اتکا یې غیري متحرکه مفصلي

او د B اتکا یې متحرکه مفصلي ده

(۳۲.۶- شکل) ، دوپشلي منظم بار

تر اغېزې یې د (AC) برخه قرار لري


چې $q=15\text{KN/m}$ د کوبوالي

مومنټ او عرضي قوه یې پیدا کړي



او دیاگرام یې رسم کړئ؟ [۲].

حل: اول یې عکس العملونه پیدا

کوو:



$$\sum M_A = 0 ; -V_B \cdot L + q \cdot a \cdot \frac{a}{2} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{q \cdot a^2}{2 \cdot L} = 15 \cdot \frac{36}{18} = 30 \text{KN}$$



$$\sum M_B = 0 ; V_A \cdot L - q \cdot a \left(\frac{a}{2} + b \right) = 0 \Rightarrow V_A = \frac{q \cdot a \left(\frac{a}{2} + b \right)}{L} = 60 \text{KN}$$

کنترول:-

$$\sum F_y = 0 ; V_A + V_B - q \cdot a = 0 \Rightarrow 60 + 30 - 15 \cdot 6 = 0 \Rightarrow 0$$

32.6- شکل: د Mz او Qy دیاگرامونه غوڅې اوځاډر

اوله غوڅه :

I-I Section:

$$Q_{y_1} - V_A + q \cdot x_1 = 0$$

$$M_{z_1} - V_A \cdot x_1 + q \cdot x_1 \cdot \frac{x_1}{2} = 0$$

$$x_1 = 0 ; Q_{y_1} = V_A = 60 \text{KN} ; M_{z_1} = 0$$

$$x_1 = a ; Q_{y_1} = -30 \text{KN} ; M_{z_1} = V_A \cdot a - q \frac{a^2}{2} = 360 - 270 = 90 \text{KN.m}$$

دوهمه غوڅه :

II-II Section:

$$Q_{y_2} - V_A + q \cdot a = 0 \quad ; \quad M_{Z_2} = V_A \cdot X_2 - q \cdot a \left(X_2 - \frac{a}{2} \right) = 0$$

$$X_2 = a \quad ; \quad Q_{y_2} = V_A - q \cdot a = -30 \text{KN} \quad ; \quad M_{Z_2} = V_A \cdot a - q \cdot a \left(a - \frac{a}{2} \right) = 90 \text{KN.m}$$

$$X_2 = L \quad ; \quad M_{Z_2} = V_A \cdot L - q \cdot a \left(L - \frac{a}{2} \right) = 540 - 540 = 0$$

$$X_2 = \frac{L}{2} \quad ; \quad M_{Z_2} = V_A \cdot \frac{L}{2} - q \cdot a \left(\frac{L}{2} - \frac{a}{2} \right) = 135 \text{KN.m}$$

$$X_2 = \frac{a}{2} \quad ; \quad M_{Z_2} = V_A \cdot \frac{a}{2} - q \cdot a \left(\frac{a}{2} - \frac{a}{2} \right) = 180 \text{KN.m}$$




اوکه محاسبه له ښي خوا ترسره کړو نو :

$$Q_y = -V_B = -30 \text{KN}$$

$$M_Z = V_B \cdot X \quad ; \quad X = 0 \Rightarrow M_Z = 0 \quad ; \quad X = b \Rightarrow M_Z = V_B \cdot b = 90 \text{KN.m}$$

دپورته لاسته راغلو قیمتونو له مخې د M_Z او Q_y دیاگرامونه رسموو (شکل 32.6-).

10. مثال: یوگاډرچې دیوډول وېشلي قوي تراغېزې لاندې راغلي دي دکوروالي



مومنت او عرضي قوي مقدارونه يې

پیدا او دیاگرامونه يې رسم کړئ

؟ (شکل 33.6- [2].)

حل: د مثال حل اول د عکس العملونو

دپیدا کولوڅخه شروع کوو:

$$\sum M_A = 0 ; V_B \cdot L - q \cdot L \cdot \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{q \cdot L^2 / 2}{L} = \frac{8 \cdot 81 / 2}{9}$$

$$= 36 \text{KN}$$

$$\sum M_B = 0 ; -V_A \cdot L + q \cdot L \cdot \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow V_A = \frac{8 \cdot 81 / 2}{9} = 36 \text{KN}$$

$$\sum F_y = 0 ; V_A + V_B - q \cdot L = 0 \Rightarrow 36 + 36 - 72 = 0 \Rightarrow 72 - 72$$

$$= 0 = 0$$

داچې ګاډر له یوې برخې څخه جوړ شوي دي نو یوه غوڅه یې ترسره کوو او شمېرو یې:
اوله غوڅه :

I-I Section: -

$$Q_y - V_A + q \cdot x = 0 ; Q_y = V_A - q \cdot x$$

$$M_z - V_A \cdot x + q \cdot \frac{x^2}{2} = 0 ; M_z = V_A \cdot x - q \cdot \frac{x^2}{2}$$

$$x = 0 ; Q_y = V_A = 36 \text{KN} ; M_z = 0$$

$$x = \frac{L}{4} ; Q_y = V_A - q \cdot \frac{L}{4} = 36 - 8 \cdot \frac{9}{4} = 18 \text{KN}$$

$$x = \frac{L}{4} ; M_z = V_A \cdot \frac{L}{4} - \frac{L^2 / 16}{2} q = 81 - 20,25 = 60,75 \text{KN.m}$$

$$x = \frac{L}{2} ; Q_y = 36 - 36 = 0$$

$$x = \frac{L}{2} ; M_z = 162 - 81 = 81 \text{KN.m}$$


$$x = \frac{3}{4}L ; Q_y = 36 - 8 \cdot \frac{3}{4} \cdot 9 = -18 \text{KN}$$

$$x = \frac{3}{4}L ; M_z = 60,75 \text{KN.m}$$

$$x = L ; Q_y = 36 - 72 = -36 \text{KN} ; M_z = 0$$

پورته محاسبه شوي داخلي فکتورونه د ګاډر په دقیق ډول په یو مقیاس سره
رسمو او دیاګرامونه یې ترتیب کوو (33.6- شکل).

11. مثال: یوگاډر چې دواړه سرورنه یې کنسولونه لري په وپشلي او متمرکز ه بار باندې بارشویډی (34.6-شکل)، دکوډوالي مومنت او عرضي قوې اپیورونه یې رسم کړئ [2].



حل: اتکا یز عکس العملونه یې له عددې قیمتو نوڅخه په لاس راوړو او یا په بل ډول حروفي شکل یې په لاس راوړو:

$$\sum M_A = 0 ; V_B \cdot 4L - P_3 \cdot 5L - P_2 \cdot 2L - q \cdot 5L \frac{5L}{2} + q \cdot L \cdot \frac{L}{2} + P_1 \cdot L = 0 \Rightarrow V_B = 4,5 q \cdot L$$

$$\sum M_B = 0 ; -V_A \cdot 4L + P_1 \cdot 5L + q \cdot 5L \frac{5L}{2} + P_2 \cdot 2L - P_3 \cdot L - \frac{q L^2}{2} = 0 \Rightarrow V_A = 4,5 q \cdot L$$

دغوڅي له میتود څخه گټه اخلو داخلي قوې (QY) او داخلي مومنتونه (MZ) په عرضي مقطع دگاډر کې پیدا کوو:
اوله غوڅه :

I-I Section:

$$Q_{y_1} + P_1 + q \cdot x_1 = 0 ; Q_{y_1} = -P_1 - q \cdot x_1$$

$$M_{Z_1} + P_1 \cdot X_1 + q \cdot \frac{x_1^2}{2} = 0 ; M_{Z_1} = -P_1 \cdot X_1 - q \cdot \frac{x_1^2}{2}$$

$$X_1 = 0 ; Q_{y_1} = -P_1 = -qL ; M_{Z_1} = -1,5 \frac{q \cdot L^2}{2}$$

$$M_{Z_1} = 0 \quad Q_{y_1} = -2ql$$

II-II Section:

دوهمه غوڅه:

$$Q_{y_2} = -P_1 + V_A - q \cdot x_2 ; M_{Z_2} = -P_1 \cdot x_2 + V_A(x_2 - L) - q \frac{x_2^2}{2}$$

$$X_2 = L ; Q_{y_2} = 2,5 q \cdot L ; M_{Z_2} = -1,5 q \frac{L^2}{2}$$

$$X_2 = 3L ; Q_{y_2} = 0,5 q \cdot L ; M_{Z_2} = 1,5 q \frac{L^2}{2}$$

دریمه غوڅه له بڼې خوا محاسبه کوو:

III-III Section:

$$Q_{y_3} = P_3 + q \cdot x_3 ; M_{Z_3} = -P_3 \cdot x_3 - q \frac{x_3^2}{2}$$

$$X_3 = 0 ; Q_{y_3} = P_3 = q \cdot L ; M_{Z_3} = 0$$

$$X_3 = L ; Q_{y_3} = 2q \cdot L ; M_{Z_3} = -1,5 q \cdot L$$

ددریمې غوڅې په شان څلورمه غوڅه هم له بڼې خوا څخه اجرا کوو:


VI-VI Section:-

$$Q_{y_4} = P_3 - V_B + q \cdot x_4 ; M_{Z_4} = -P_3 \cdot x_4 + V_B(x_4 - L) - q \frac{x_4^2}{2}$$

$$X_4 = L ; Q_{y_4} = -2,5q \cdot L ; M_{Z_4} = -1,5 \frac{q \cdot L^2}{2}$$


$$X_4 = 3L ; Q_{y_4} = -0,5 q \cdot L ; M_{Z_4} = 1,5 \frac{q \cdot L^2}{2}$$

شمېرل شوي مقدارونه د M_z او Q_y په ترتیب سره یې اپیورونه یا دیاگرامونه رسموو (34.6-شکل).



34.6- شکل: دکنسولي گاډر ، غوڅې بي او M_z او Q_y دياگرامونه

12. مثال: لاندې ګاډر چې دمختلفو قوو او مومنتونو ($P_1 = 3\text{KN}$, $P_2 = 1,5\text{KN}$, $q = 2\text{KN/m}$ او $M = 5,1\text{KN.m}$) تراغېزې لاندې راغلی دی، دکوربوالي مومنت (M_z) او عرضي قوه (Q_y) اېپورونه يې رسم کړئ؟ (35.6-شکل).



حل: په لومړي سر کې يې عکس العملونه پيدا کوو:

$$\sum M_A = 0 ; \quad P_1 \cdot 2 - P_2 \cdot 1 - M - q \cdot 3 \cdot 5,5 + V_B \cdot 7 = 0 \Rightarrow V_B = 4,8 \text{ KN}$$

$$\sum M_B = 0 ; \quad P_1 \cdot 9 + P_2 \cdot 6 - M + q \cdot 3 \cdot 1,5 - V_A \cdot 7 = 0 \Rightarrow V_A = 5,7 \text{ KN}$$

کنترول:

$$\sum F_y = 0 ; \quad -3 + 4,8 - 1,5 - 6 + 5,7 = 0 = 0$$

اوس يې دغوڅې له طريقي داخلي قوې پيدا کوو:

I-I Section:

$$Q_{y_1} + P_1 = 0 ; \quad Q_{y_1} = -P_1 = -3\text{KN}$$

$$M_{z_1} + P_1 \cdot X_1 ; \quad M_{z_1} = -P_1 \cdot X_1$$

$$X_1 = 0 \Rightarrow M_{z_1} = 0 ; \quad X_1 = 2\text{m} \Rightarrow M_{z_1} = -6\text{KN.m}$$

II-II Section:-

$$Q_{y_2} = -P_1 + V_A = 2,7\text{KN} ; \quad M_{z_2} = -P_1 \cdot x_2 + V_A(x_2 - 2)$$

$$X_2 = 2\text{m} \Rightarrow M_{z_2} = -P_1 \cdot 2 = -6\text{KN.m}$$

$$X_2 = 3\text{m} \Rightarrow M_{z_2} = 3,3\text{KN.m}$$

III-III Section:

$$Q_{y_3} = -P_1 + V_A - P_2 = 1,2\text{KN} \quad ; \quad M_{Z_3} \\ = -P_1 \cdot x_3 + V_A(x_3 - 2) - P_2 \cdot x_3$$

$$X_3 = 3\text{m} \Rightarrow M_{Z_3} = -3,3\text{KN.m}$$

$$X_3 = 4\text{m} \Rightarrow M_{Z_3} = -2,1\text{KN.m}$$

VI-VI Section:-

$$Q_{y_4} = -P_1 + V_A - P_2 = 1,2\text{KN} \quad ; \quad M_{Z_4} \\ = -P_1 \cdot x_4 + V_A(x_4 - 2) - P_2(x_4 - 3) + M$$

$$X_4 = 4\text{m} \Rightarrow M_{Z_4} = 3\text{KN.m}$$

$$X_4 = 6\text{m} \Rightarrow M_{Z_4} = 5,4\text{KN.m}$$

V-V Section:

$$Q_{y_5} = -V_B + q \cdot x_5 \quad ; \quad M_{Z_5} = V_B \cdot x_5 - q \frac{x_5^2}{2}$$

$$X_5 = 0 \quad ; \quad Q_{y_5} = -V_B = -4,8\text{KN} \quad ; \quad M_{Z_5} = 0$$

$$X_5 = 3\text{m} \quad ; \quad Q_{y_5} = 1,2\text{KN} \quad ; \quad M_{Z_5} = 5,4\text{KN.m}$$

داعظمي قيمت دپيدأ کولو لپاره دعرضي قوې معادلې ته په صفر سره قرار ورکولو يا دعرضي قوې په دياگرام کې چې عرضي قوه له صفري يا سرحدې کرنيې له منفي څخه مثبت لوري ته تېرېږي نو $Q_{y_5} = 0$ وي او M_{Z_5} په دياگرام کې په همدې فاصله مومنت اعظمي وي، يا:


$$Q_{y_5} = 0 \Rightarrow -V_B + q \cdot x_5 = 0 \Rightarrow V_B = q \cdot x_5 \Rightarrow x_5 = \frac{V_B}{q} = \frac{4,8\text{KN}}{\frac{2\text{KN}}{\text{m}}}$$

$$\Rightarrow x_5 = 2,4\text{m}$$

$$x_5 = 2,4\text{m} \Rightarrow M_{Z_5} = 4,8 \cdot 2,4 - \frac{2(2,4)^2}{2} \Rightarrow M_{Z_5} = 11,52 - 5,76 \\ = 5,76\text{KN.m}$$

$$M_{Z_5} = M_{\max} = 5,76\text{KN.m}$$

د شمېرل شويو قيمتونو له مخې د Mz او Qy دياگرامونه رسموو (شکل-35.6).




شکل-35.6: گادري شېما ، غوڅې يې او د Mz او Qy دياگرامونه

5.6: د گادرونو د کوروالي په صورت کې نارملې تشنجات

په سوچه کوروالي کې د نارملې تشنجات ټاکنه :

ددې هدف لپاره د گادرونو په کوروالي کې اټکلوو چې :

1. د گادرمحور چې دهغه د ټولو عرضي مقطعونه تېريږي ، د شکل تر بدلون پورې بايد مستقيمه کړينه وي .



2. د کورپ شوي گادر لپاسه ټولې بهرنۍ قوې په يوه سطحه کې چې دهغې دمحور څخه تېريږي پرتې دي .

3. د گادر عرضي مقطعي نسبت هغې سطحې ته متناسري دي ، چې بهرنۍ

شکل-36.6: د سوچه کوروالي حالت


قوي پکې پرتې دې.

کوم کوږوالي چې دهغې په نتيجه کې په عرضي مقطع کې عرضي قوه صفر شی ، اويواځې دکوږوالي مومنت پيښ شی ، ورته سوچه کوږوالي (Pure bending or flexure) وايي. ياپه بل ډول : دکوږوالي د شکل بدلون ساده ډول سوچه کوږوالي دې . په گډارونو کې سوچه کوږوالي يواځې د متمرکز مومنت له اغېزې منځته راځي اونور پنځه د داخلي قوو فکتورونه مساوي له صفر سره وي . د سوچه کوږوالي لپاره يو گډار چې د متمرکز مومنت تر اغېزې لاندې پروت دې گورو (36.6-شکل).

په سوچه کوږوالي کې د تشنجاتو مقدار د پيدا کولو لپاره لاندې فرضيې په پام کې نيسو:

الف. دمقطع دمسطح والي فرضيه (دبرنولي فرضيه):


ددې فرضيې په بنا داسې تصور کېږي چې دگډار مقطع مخکې د شکل له بدلون اووروسته د شکل له بدلون څخه مسطحه پاتې کېږي اويواځې دخنثی محور په چاپير تاوېږي ، پدې حالت کې انساج يا تارونه چې په دوه خواوو کې پراته دې دخنثی محور



شکل-37.6

لاندې اوپورته يا کش کېږي اويا سره ټولېږي ، او هغه تارونه چې په خنثی محور باندې پراته دې ، بې له تغيره پاتې کېږي (37.6-شکل).

ب. دنارملي تشنجاتو د ثابت پاتې کيدو فرضيه :





شکل-38.6: په سور دگډار کې د تشنجاتو ثابتوالي

ددې فرضيې په بنا په يوه عرضي مقطع دگادر کې راپيدا شوي تشنجات چې γ په فاصله دخنتی محور څخه پراته دې په ټول سور (عرض) دگادر کې ثابت دې (38.6- شکل):

$$\sigma_a = \sigma_b = \sigma_c$$

ج- دجانبې فشار نه موجودیت فرضيه :


ددې فرضيې په بنا فرض کېږي چې منحنې شوي انساج (تارونه) يا هغه تارونه چې تغير شکل يې کړي دې يودبل لپاسه فشار نه راوړي (39.6- شکل).



39.6- شکل: دکروشيوانساجويوپر بل باندي دفشارنه موجودیت

دنارملي تشنجاتو دپيدا کولو لپاره مسله دستاتيکې نظري له مخې څيرو: ددې کار

لپاره (35.6- شکل) دغوڅې دطريقي څخه په گټه اخيستلو ، عرضي مقطع په خيالي ډول غوڅوو(40.6- شکل) پدې شکل کې ليدل کېږي ، چې دخارجي مومنت (M) له اغيزې يواځې دکوروالي مومنت (Mz)



پیدا کېږي.

دگادر په عرضي مقطع کې دنارملي تشنجاتو تر منځ داپړیکو لپاره یوه کوچنې برخه د dA جداً کوو او داخلي قوې یې دستاتیکې معادلو څخه په لاس راوړو (دکار دآسانتیا پخاطر د y محور جهت لاندې خواته انتخابوو).

40.6- شکل: دگادر فرضي غوڅه


$$\sum F_x = 0 ; N = 0 \Rightarrow \int_A \sigma_x \cdot dA = 0$$

$$\sum M_y = 0 ; M_y = 0 \Rightarrow \int_A \sigma_x \cdot Z \cdot dA = 0$$

$$\sum M_z = 0 ; M_z = M_0 \Rightarrow \int_A \sigma_x \cdot y \cdot dA = M_0$$

څرنګه چې په گادر باندې یواځې دکوروالي مومنټ عمل کړیدې ، نو داخلي امتدادې قوې یې له صفر سره مساوي دې دنورو پارامترو دپیدا کولو لپاره دگادر د شکل بدلون دهندسې له نقطې نظره څپړو : ددې کار لپاره هغه گادر چې په متمرکز مومنټ باندې بار شویدې یوه برخه یې د dx په اوږدوالي مطالعه کوو (41.6- شکل) .

په هغه صورت کې چې دکوروالي شکل بدلون په گادر کې منځته راځي ، نو عرضي مقطع دگادر نسبت صفرې کرني ته [Natural Axis (N.A) یا هغه محور چې تشنجات په هغه کې صفر وي] د $d\varphi$ زاويې په اندازه دوران کوي .



41.6- شکل: دگاډر dx په اوږدوالي يوه برخه

پدې حالت کې تار د ab چې د صفرې کرنيې څخه د y په فاصله پروت دې د a_1b_1 په قوس باندې بدلېږي اود اوږدوالي اندازه يې ډېره کمه زياتېږي . د يادولو ده ، چې داوږدوالي اندازه دهغه تار چې په صفرې کرنيه (ختنی محور) باندې پروت دې ، بې له کوم تغيره پاتې کېږي او يا بدلون نه مومي . لدې سببه د a_0b_0 قوس اندازه هغه ده چې مخکې له تغيره وه ، چې $a_0b_0 = dx$ اود کوږوالي يعني انحنا شعاع له خپل ځايه اندازه اخیستل کېږي. دگاډر د ab تار چې کوږشوي دې ، نسبي تغير شکل يې په لاندې ډول پيدا کېږي:

$$\epsilon_x = \frac{a_1b_1 - a_0b_0}{a_0b_0} = \frac{(\rho + y) \cdot d\phi - \rho \cdot d\phi}{\rho \cdot d\phi} = \frac{y}{\rho}$$

په کوږوالي کې تشنجات د هوک قانون په اساس پدې ډول دې:

$$\sigma = E \cdot \epsilon_x \Rightarrow \sigma = E \frac{y}{\rho}$$

پورتنی فورمول ته يې په لاندې ډول لیکو:

$$N = \int_A \sigma_x \cdot dA = 0 \Rightarrow \frac{E}{\rho} \int_A y \cdot dA = \frac{E}{\rho} \cdot S_Z$$

څرنگه چې صفري کرنه دگاډر دثقل له مرکز څخه تېره شویده ، نو په دې اساس یې

$$N = \frac{E}{\rho} \cdot S_Z = 0 \quad \text{ستاتیکی مومنټ صفر دې پس:}$$

دکوروالي مومنټ نسبت γ محور ته په لاندې ډول دې:

$$M_y = \int_A \sigma \cdot Z \cdot dA \Rightarrow \frac{E}{\rho} \int_A y \cdot Z \cdot dA = 0 \Rightarrow J_{yz} = 0$$

له پورته رابطې څخه دې پایلې ته رسیږو چې د مرکز څخه دتبتیدونکې (فرار مرکز) انرشیايي مومنټ نسبت عمده محورو نو (هغه محورونه چې دثقل مرکز څخه تېریږي) ته مساوي له صفر سره دې:

$$M_y = 0 \Rightarrow M_z = \int_A \sigma \cdot y \cdot dA = M_0 \Rightarrow \frac{E}{\rho} \int_A y^2 \cdot dA = M_0 \Rightarrow M_z = \frac{E}{\rho} J_z$$

دپورتني رابطې څخه دې پایلې ته رسیږو چې د X او Y محورونه دگاډر دعرضي مقطعي مرکزي عمده محورونه دې اوصفري کرنه (خنثی محور) دمقطع دثقل له مرکز څخه تېریږي .

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M_z}{E \cdot J_z} \quad \text{له آخيري رابطې څخه موندلی شو چې:}$$

له پیدا شوو قیمتونو دوضع کولو څخه وروسته نارملې تشنجات پیدا کېږي: $\sigma =$

$$\frac{M_z \cdot y}{J_z}$$

دصفري کرنې په نقطو کې نارملې تشنجات مساوي له صفر سره دې ، اوکه $y = y_{max}$ اعظمي قیمت اختیار کېږي نو :

$$|\sigma|_{max} = \frac{|M_z| \cdot |y_{max}|}{J_z} = \frac{|M_z|}{W_z}$$


دېر وختونه دکوروالي مومنټ په M_x سره بنایي ، نو کولی شو چې ولیکو :

$$|\sigma|_{\max} = \frac{|M_x| \cdot |y|_{\max}}{J_x} = \frac{|M_x|}{W_x}$$

دلته W_z - مقاومت محوري مومنت دې او دمستطیلی مقطعي لپاره په لاندې ډول پيدا کېږي:


$$W_z = \frac{J_z}{|y|_{\max}} = \frac{J_z}{h/2} = \frac{bh^3}{12} \div \frac{h}{2} = \frac{bh^2}{6} [\text{cm}^3, \text{m}^3]$$

د نارملي تشنجاتو دياگرام يې په لاندې ډول رسمو: (شکل-42.6).



42.6-شکل: دگاډر په مقطع کې دنارملي تشنجاتو دياگرام.


که چېرې صفري کرنه یو بل موقیعت اختیار کړي (له منځني برخې څخه لاندې) نارملي تشنجات دکوروالي مومنت له اغېزې دگاډر په عرضي مقطع کې په لاندې ډول دې(شکل-43.6).



۴۳.۶- شکل: دگاډر په مقطعو کې فشاري او کششي تشنجات .

که چېرې دگاډر مقطع دتناظر محور لرونکې وي (د ۴۴.۶- شکل) پدې صورت کې دنارملي تشنجاتو مقدار مساوي دي په :

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z}$$




۴۴.۶- شکل: دتناظر محور درلودونکې مقطعي دگاډر .

په کوډوالي کې هغه وخت محکم والي دگاډر تامین کيداي شي چې محاسبوي تشنجات کوچني يا مساوي له مجازي تشنجاتو څخه وي. مجازي تشنجات دټولوموادو لپاره دتجرېبه له مخې پيدا کېږي چې همدې مسلي ته دمحمکم والي

شرایط وايي:
$$|\sigma|_{\max} = \frac{|M_z|}{W_z} \leq [\sigma]$$

علاوه پردې چې تشنجات معلوم وونکې (تعین کوونکې) دمحمکي او مقاومت دجسم په مقابل دشکل بدلون کې دې، دنارملي تشنجاتو خاصتاً دمجازي تشنجاتو مقدار دفورمولو څخه په گټه اخستنې سره ، چې هغه هم دهر ډول موادو لپاره دتجربې په اساس لاس ته راځي، کولی شو چې له هغې دگاډر دعرضي مقطعي اندازې هم په لاس راوړو. [2],[4].

13. مثال: دلرگي یو گاډر چې ددو اتکا گانو له پاسه د $q = 8 \text{ KN/m}$ منظم وېشلي بار تر اغېزې لاندې پروت دی په پام کې نیسو (45.6) شکل ، که دگاډر اوږدوالي $L=6\text{m}$ او عرضي مقطعي ابعاد یې $b=24\text{cm}$ او $h=30\text{cm}$ وي، ډیر زیات نارملي تشنج پټاکي؟ [2].



45.6-شکل. گاډر دمنظم وېشلي بار لاندې، اږورنه او عرضي مقطع

حل: لومړی اتکا یز عکس العملونه په لاس راوړو او بیا عرضي قوې او دکورډوالي مومنتونه شمېرو ، اودهغې له مخې یې دیاگرامونه کارو ، له دیاگرام څخه لیدل کېږي، چې دکورډوالي مومنت ډیر زیات قیمت دواړې په منځ کې دې:

$$\sum M_B = 0 ; V_A \cdot L - q \cdot L \cdot \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow V_A = q \frac{L^2}{2 \cdot L} = \frac{q \cdot L}{2} = \frac{8.6}{2} = 24 \text{KN}$$

$$\sum M_A = 0 ; -V_B \cdot L + q \frac{L^2}{2} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{q \cdot L}{2} = 24 \text{KN}$$

آزمایښت:

$$\sum F_y = 0 ; V_A + V_B - q \cdot L = 0 \Rightarrow 24 + 24 - 8.6 = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

I-I Section:

$$\sum M_I = 0 \Rightarrow -V_A \cdot x + M_x + qx^2/2 = 0 \Rightarrow M_x = V_A \cdot x - qx^2/2 ;$$

$$x = 0 ; M_x = 0 ; \quad x = 3\text{m} ; M_x = 36 \text{KN.m}$$

$$x = 6\text{m} ; M_x = 0 ; \quad M_{\max} = qL^2/8 = \frac{8 \cdot 6^2}{8} = 36 \text{KN.m}$$

$$Q_y - V_A + q \cdot x = 0 \Rightarrow Q_y = V_A - q \cdot x ;$$

$$x = 0 ; Q_y = V_A = 24 \text{KN} ; \quad x = 3\text{m} ; Q_y = -24 + 24 = 0$$

$$x = 6\text{m} ; Q_y = 24 - 48 = -24 \text{KN}$$

د ګاډر د عرضي مقطعي د مقاومت مومنت شمېرو:

$$W_x = \frac{bh^2}{6} = \frac{24 \cdot (30)^2}{6} = 3600 \text{cm}^3 = 0,0036 \text{m}^3$$

اوس د کوډوالي مومنت ډیر زیات قیمت له مخې نارملې تشنج په لاس راوړو:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_x} = \frac{36}{0,0036} = 10^4 \text{KN/m}^2 = 10^7 \text{N/m}^2 = 10^7 \text{Pa} = 10 \text{Mpa}$$


14. مثال: یو ګاډر دوېشلي بار $q = \frac{8 \text{KN}}{\text{m}}$ لاندې پروت دی، که چېرې ددې ګاډر لپاره

مجازي تشنج

$[\sigma] = 1600 \text{Kg/m}^2$ وي، د ګاډر I ډوله عرضي مقطع انتخاب کړې (45.6-شکل)

وګوري. [2].

حل: دگاډر داتکایزوعکس العملونو دټاکنې نه وروسته په بیلابیلو عرضي مقطعو کې د کورپوالي مومنټ قیمتونه پیدا کوو او دیاگرام یې کارو یعنی:



شکل-45.6

$$M_X = 36 \text{ kN.m} = 36 \cdot 10^3 \text{ N.m} = 36 \cdot 10^2 \cdot 10^2 = 36 \cdot 10^4 \text{ Kg.cm}$$

دگاډر د عرضي مقطعي دانتخابولو له پاره دمحمکوالي دشرط له مخې لرو چې:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_X} \leq [\sigma] = W_X = \frac{M_{\max}}{[\sigma]} = \frac{36 \cdot 10^4}{1600} = 225 \text{ cm}^3$$

اوس د I ډوله عرضي مقطعي دستندرد پروفیل دجدول څخه $W_X = 232 \text{ cm}^3$ قیمت له مخې 22 لمبر I ډوله عرضي مقطع انتخابوو.

15 مثال: یوکیبل چې بڼه کیفیت اومقاومت لری ددرم (خرخ) اودیوه عنصر ترمنځ دوراني مومنټ لیږدوي، چې خرخ (درم) د دوران له اغېزې کورپوالي (خمیده گي) ته مجبورېږی، په هغه صورت کې چې دمیلي قطر $d=4 \text{ mm}$ ، شعاع ددرم $R_0=0,5 \text{ m}$ ،


دارتجاعیت مودول $E=200 \text{ Gpa}$

اودحدتناسب تشنجات یې

وي، اعظمي تشنجات

اودکورپوالي مومنټ په کیبل کې

وشمېري(46.6 شکل)؟ [2].



شکل: کیبل اوخرخ 46.6

حل: اول د کورډوالي شعاع پیدا کوو، چې عبارت ده له د-د شرخ شعاع له مرکز څخه د کیبل تر صفري کرښې پورې وي.

$$\rho = R_0 + \frac{d}{2}$$

او وروسته یې له هغې محاسبه سرته رسوو:

$$M = \frac{E \cdot J}{\rho} = \frac{2E \cdot J}{2R_0 + d} \quad ; \quad J = \frac{\pi d^4}{32}$$


د کورډوالي مومنت یې عبارت دې له:

$$M = \frac{\pi E \cdot d^4}{16(2R_0 + d)} = \frac{\pi(200\text{GPa}) \cdot (4\text{mm})^4}{16[2(0,5\text{m}) + 4\text{mm}]} = 5,01 \text{ N.m}$$

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{E \cdot d}{2R_0 + d} = \frac{(200\text{GPa}) \cdot (4\text{mm})}{2(0,5\text{m}) + 4\text{mm}} = 797\text{MPa}$$

6.6: د گاډر په عرضي کورډوالي کې د مماسي تشنج ټاکنه :

عرضي کورډوالي د میلی په عرضي مقطع کې نه یواځې د کورډوالي مومنت بلکې عرضي قوه هم پېښېږي ، چې دغه قوه د مقطعي لپاسه د بې حده کوچنیو قوو محصله ده ، نوځکه په عرضي مقطعو کې نه یواځې نارملي بلکې مماسي تشنج هم منځته راځي ، چې د مماسي تشنج په شتوالي کې د شکل زاویه ډول بدلون رامنځته کېږي . [2]، [9]. اوس یو گاډر د مطالعې لاندې نیسو چې د P قوې په واسطه بار شوي دي (47.6 - شکل) ، دغوڅې طریقي څخه په گټه اخیستو داخلي فکتورونه (Qy, Mx) یې پیدا کوو او د هغې په اساس نارملي او مماسي تشنجات یې پیدا کوو:



47.6- شکل: د گاډر په عرضي مقطع د نارملي تشنج او Qy پیدایښت

$$Mz = P \cdot x \quad , \quad Qy = P$$

ليدل کېږي چې پورته دوه داخلي فکتورونه دصفر خلاف دي ، اوهر يويې د شکل بدلون سبب گرځي.

دکوروالي مومنت له اغېزې دگاډر په عرضي مقطع کې نارملي تشنجات پيدا کېږي، چې په لاندې ډول يې شمېرو:

$$\sigma = \frac{M_z \cdot y}{J_x} \quad ; \quad \sigma_{\max} = \frac{M_z}{W_z} \leq [\sigma]$$

او عرضي قوه د مماسي اويا غوڅوونکو تشنجاتو د پيدا يښت سبب گرځي.

د مماسي تشنج د بنه وضاحت لپاره له لاندې فرضيو څخه گټه پورته کوو:

1. د ټولې مقطعي په امتداد، مماسي تشنجات په موازي ډول د عرضي قوې سره عمل کوي.

2. مماسي تشنجاتو مقدارونه په ټولو نقطو د عرضي مقطعي کې يو ډول مستقيم


خطونه دي او د y د فاصلي (د خنثي محور څخه فاصله) تابع دي.

3. مماسي تشنجات په عموم کې د عرضي قوې سره موازي وي.

د مماسي تشنجاتو د پيدا کولو لپاره يو کنسولي گاډر چې P قوې عمل پري کړي دي


تر مطالعې لاندې نيسو: Mz او Qy دياگرامونه دگاډر شمېرو اور سموويې (48.6 -

شکل).



48.6- شکل: کنسولي گاډر


اوس يوه کوچني برخه دگاډر $abcd$ د dx په اوږدوالي د b په سور او د x په فاصله د قوې د عمل له نقطې څخه جدا کوو او داخلي قوې چې په سطحو يا څنډو د جدا شوي برخې پيدا کېږي بڼيو. (49.6-شکل).



49.6-شکل

څرنګه چې د (49.6-شکل) څخه په ښکاره لیدل کېږي چې د cd په سطحه کې عرضي قوه (Qy) او د کوروالي مومنت (Mz) او د ab په څنډه کې د (Qy) عرضي قوه او د $(Mz+dMz)$ د کوروالي مومنت راپیدا کېږي.

له بلې خوا د (48.6-شکل) د Qy له ډیاګرام څخه معلومېږي چې عرضي قوه په ټول اوږدوالي دگاډر کې ثابت ده خو د کوروالي مومنت بدلیدونکې دي. او د $abcd$ جدا شوي برخې څخه د y په فاصله (صفرې کرنيې څخه فاصله) یوه کوچني بله برخه د $mbcn$ جدا کوو (50.6-شکل) ،



50.6-شکل: د $(mbcn)$ جدا شوي

ليدل کېږي چې د کوروالي مومنت له اغېزې په جانبې (خندو) برخو کې نارملي تشنجات را پيدا کېږي .

د نارملي تشنجاتو مقدار په دې ډول پيدا کېږي .

$$\sigma_1 = \frac{M_Z \cdot y}{J_Z} \quad ; \quad \sigma_2 = \frac{(M_Z + dM) \cdot y}{J_Z}$$

ليدل کېږي چې د گاډر په عرضي مقطع کې د نارملي تشنجاتو څخه علاوه مماسي تشنجات د عرضي قوې (Qy) له اغېزې هم پيدا کېږي . د mbcn جدا شوي برخې لپاره د تعادل معادله ترتيب وو. (50.6- شکل) لپاره :

$$\int_A \sigma_1 \cdot dA - \int_A \sigma_2 \cdot dA + \tau \cdot dx \cdot b = 0 \Rightarrow$$

$$\int_A \frac{M_Z \cdot y}{J_Z} \cdot dA - \int_A \frac{(M_Z + dM) \cdot y}{J_Z} \cdot dA + \tau \cdot dx \cdot b = 0$$

$$\tau \cdot dx \cdot b - \frac{dM}{J_Z} \int_A y \cdot dA = 0$$

په اخيري معادله کې دانتيگرا لاندې افاده د mbcn جدا شوي برخې ستاتيکې مومنت نظر د Z محور ته دي ، او وروسته له ترتيبولو څخه يې پدې شکل لیکو :

$$\tau = \frac{dM \cdot S_Z}{J_Z \cdot dx \cdot b}$$

د کوروالي مومنت او عرضي قوې ترمنځ دا $Qy = \frac{dM}{dx}$ ديفرينسيالي رابطه موجوده ده

نوپه عرضي کوروالي کې مماسي تشنجات په لاندې ډول لیکو :

$$\tau_{max} = \frac{Qy \cdot S_Z}{J_Z \cdot b}$$

دلته J_Z د Z محور ته دائرشيا مومنت دي . چې دې فورمول ته د ژرافسکې فورمول وايي .

SZ- د Z محور ته ستاتيکې مومنت دي .

b- د مقطعي عرض دي چې هغې ته تشنجات پيدا کېږي .

ستاتيکې مومنت يې مساوي دې په :

$$S_z = \int_y^{y_{\max}} y \cdot dA = y_c \cdot A$$

دستاتيکې مومنت په فورمول کې y_c : د ثقل مرکز کورديناټ دې.

ديادولو وړ ده چې که چېرې محورونه د ګاډر بدلون ومومي ، نو د انرشيا مومنت اوستاتيکې مومنت نسبت هغې بدلون موندونکې محور ته شمېرل کېږي.

1. دهغې مستطيلي مقطعې لپاره چې محورونه يې د ثقل له مرکز څخه تېر شوي وي :

$$\tau_{\max} = \frac{3Q_{y_{\max}}}{2 \cdot A} = \frac{Q_y \cdot S_z}{J_z \cdot b}$$

2. د دايريوي مقطعې لپاره :

$$\tau_{\max} = \frac{Q_y \cdot S_x}{J_z \cdot b} \Rightarrow \tau_{\max} = \frac{4Q_y}{3\pi r^2} = \frac{4Q_y}{3A}$$

3. د حلقوي مقطعې لپاره :

$$\tau_{\max} = \frac{Q_y \cdot S_x}{J_z \cdot b} = \frac{4Q_y}{3A} \left(\frac{r_2^2 + r_2 \cdot r_1 + r_1^2}{r_2^2 + r_1^2} \right)$$

16. مثال: دوه عمودې ميلې [ستني(Columns)] چې د يوې مقطع دايريوي اودبلي

ميلې مقطع حلقوي ده (د 51.6-شکل) مطابق

د $P=10\text{KN}$ قوې تر اغېزې لاندې پرتې دي . که

چېرې داخلي قطر د حلقوي ميلې $d_1=10\text{cm}$

او خارجي قطر يې $d_2=16\text{cm}$ وي، مماسی


تشنجات په حلقوي ميله کې چې د P قوې له

اغېزې پيدا کېږي ، د محکم والي له شرايطو پيدا

کړي او همدارنگه د دايريوي مقطعې قطر پدې ډول

پيدا کړي چې مجازي تشنجات يې د حلقوي ميلې

د محاسبوي تشنجاتو سره برابر وي . [2].



51.6-شکل

حل: د مماسي تشنجاتو اعظمي مقدار د حلقوي مقطعي لپاره پيدا کوو:

$$\tau_{\max} = \frac{Qy \cdot S_z}{J_z \cdot b} = \frac{4Qy}{3A} \left(\frac{r_2^2 + r_2 \cdot r_1 + r_1^2}{r_2^2 + r_1^2} \right) ;$$

$$r_1 = 5\text{cm} = 0,05\text{m} \quad ; \quad r_2 = 8\text{cm} = 0,08\text{m}$$

$$A = \pi(r_2^2 + r_1^2) = 0,028\text{m}^2$$

$$\tau_{\max} = 1,503\text{MPa}$$

د دوهمې ميليې قطر مساوي دې په:

$$\tau_{\max} = \frac{4P}{3\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2} \Rightarrow d^2 = \frac{16P}{3\pi \cdot \tau_{\max}} = \frac{16 \cdot 10 \cdot 10^3}{3 \cdot 3,14 \cdot 1,503 \cdot 10^6}$$

$$= 0,9113\text{m}^2 \Rightarrow d = 10,6\text{cm}$$


17. مثال: يولرگين گاډر چې مستطيلي مقطع لري، ابعاد يې

$a=0,5\text{m}$ ، $h=150\text{mm}$ ، $b=100\text{mm}$ د P متمرکز قوې تر

اغېزې لاندې پروت دې که نارملي مجازي تشنجات يې $[\sigma] = 11\text{Mpa}$ او مماسي يا

غوځونکې مجازي تشنجات يې $[\tau] = 1,2\text{Mpa}$ وي، اعظمي مقدار د P دمحمک والي

له شرايطو پيدا کړي چې گاډريې د زغم توان ولري. [2].



!- شکل

حل: د عکس العلمونو د پيدا کولو څخه وروسته يې Qy او Mz پيدا کوو:

$$Q_{\max} = P \quad ; \quad M_{\max} = P \cdot a$$

د P د اعظمي قوې مقدار پيدا کول نظر دمحمک والي شرايطوته:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{M_{\max}}{bh^2/6} = \frac{6 \cdot P \cdot a}{bh^2} \leq [\sigma]$$


$$P = \frac{[\sigma] \cdot bh^2}{6a} = \frac{11 \cdot 100 \cdot (150)^2}{6 \cdot 0,5} = 8,25 \text{KN}$$

P د اعظمي قوي مقدار نظر دمحكم والي شرايطوته البته د مماسي تشنجاتو له لاندې رابطې څخه پيدا كولى شو:

$$\tau = \frac{3Q_{\max}}{2A} = \frac{3P}{2(b \cdot h)} \leq [\tau] \Rightarrow P = \frac{2[\tau]bh}{3} = \frac{2 \cdot 2,1 \cdot 100 \cdot 150}{3} = 12 \text{KN}$$

دا طمينان پخاطر $P=8,5 \text{KN}$ قبلوو.

18. مثال: يو گاډر چې د دريو مومنتونو پواسطه بار شويدي اول يې كه $M_1=40 \text{KN.m}$ ، $M_2=20 \text{KN.m}$ ، $M_3=10 \text{KN.m}$ دي ، د (53.6-شكل) مطابق كه $a=1 \text{m}$ ، $b=4 \text{m}$ او $h=12 \text{m}$ وي نودنارملی او مماسي تشنجاتو مقدارونه د B په نقطه كې پيدا كړي؟ [2].



53.6-شكل: په متمرکز مومنتونو بار شوي گاډر

حل: اول يې عكس العملونه پيدا كوو او وروسته يې Qy او Mz مقدارونه پيدا او ايسورونه يې رسموو:

$$V_A = V_B = \frac{M_1 - M_2 + M_3}{3a} = \frac{40 - 20 + 10}{3} = 10 \text{KN}$$

I-I Section: -

$$Q_{y_1} = V_A = 10 \text{KN} \quad ; \quad M_{Z_1} = V_A \cdot X_1$$

$$X_1 = 0 \Rightarrow M_{Z_1} = 0 \quad ; \quad X_1 = 1\text{m} \Rightarrow M_{Z_1} = 10\text{KN.m}$$

II-II Section:-

$$Q_{y_2} = V_A = 10\text{KN} \quad ; \quad M_{Z_2} = V_A \cdot x_2 - M_1$$

$$X_2 = 1\text{m} \Rightarrow M_{Z_2} = 10 - 40 = -30\text{KN.m}$$

$$X_2 = 2\text{m} \Rightarrow M_{Z_2} = 20 - 40 = -20\text{KN.m}$$

III-III Section:-

$$Q_{y_3} = V_B = 10\text{KN} \quad ; \quad M_{Z_3} = V_B \cdot x_3 + M_3$$


$$X_3 = 0 \Rightarrow M_{Z_3} = M_3 = 10\text{KN.m}$$

$$X_3 = 1\text{m} \Rightarrow M_{Z_3} = 20\text{KN.m}$$


$$\sigma_B = \frac{M_{\max} \cdot y}{J_Z} = \frac{30 \cdot \frac{h}{4}}{\frac{bh^3}{12}} = \frac{30 \cdot 10^3}{576} = 156 \cdot 10^6 \text{Pa} = 156\text{MPa}$$

$$\tau_B = \frac{Q_y \cdot S_Z}{J_Z \cdot b} = \frac{Q_y}{\frac{bh^3}{6}} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) = 2,34\text{MPa}$$

دیاگرامونه یې په (53.6- شکل) کې رسم شوي دي.



54.6- شکل: دگناډراوددغهې درکړل شوي مقطعي.



19. مثال: یوگاډر چې د $q = 10,8 \text{ KN/m}$ او $P = 9,8 \text{ KN}$ بار شوي دي (54.6- شکل) مطابق غواړو چې دري مقطعي يې وشمېرو چې هغه ډایروي ، مستطیلي اودوه مخې انگلارن I بیم دي ، که چېرې $[\sigma] = 157 \text{ MPa}$ ، $L=4\text{m}$ او $C=1\text{m}$ وي؟ [2].

حل: اول يې عکس العملونه پیدا کوو او وروسته يې دکوډوالي مومنت ډبرزيات قيمت معلوموو:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow -V_B \cdot L + P(L - C) + P \cdot C + q \cdot L \cdot \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow V_B = 31,4 \text{ KN}$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow V_A \cdot L - P(L - C) - P \cdot C - q \cdot L \cdot \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow V_A = 31,4 \text{ KN}$$

دغوڅي له طریقي څخه گټه پورته کوو او محاسبه سرته رسوو:

I-I Section:

$$M_{Z_1} = V_A \cdot X_1 - q \cdot \frac{X_1^2}{2}$$

$$X_1 = 0 \Rightarrow M_{Z_1} = 0 \quad ; \quad X_1 = C = 1\text{m} \Rightarrow M_{Z_1} = 26 \text{ KN.m}$$

II-II Section:

$$M_{Z_2} = V_A \cdot X_2 - q \cdot \frac{X_2^2}{2} - P(X_2 - C)$$

$$X_2 = 1\text{m} \Rightarrow M_{Z_2} = 26 \text{ KN.m}$$

$$X_2 = 3\text{m} \Rightarrow M_{Z_2} = 26 \text{ KN.m}$$

III-III Section:

$$M_{Z_3} = V_B \cdot X_3 - q \cdot \frac{X_3^2}{2}$$

$$X_3 = 0 \Rightarrow M_{Z_3} = 0$$

$$X_3 = 1\text{m} \Rightarrow M_{Z_3} = 26 \text{ KN.m}$$

دمقطعي داندازو دپیدا کولو لپاره باید چې دمقاومت مومنت پیدا کرو او اعظمي مومنت يې په پام کې نیسو :

$$W_Z = \frac{M_{\max}}{[\sigma]} = \frac{26 \cdot 10^3}{157 \cdot 10^6} = 0,165 \cdot 10^{-3} \text{m}^3 = 165 \text{cm}^3$$

مساحت دمقطعي په دې ډول پيدا كېږي :

اول(1). د دايروي مقطعي لپاره :

$$W_\rho = \frac{\pi \cdot d^3}{32} = 165 \Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{165 \cdot 32}{3,14}} = 11,4 \text{cm} ; A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = 111 \text{cm}^2$$

دوهم(2). دمستطيلي مقطعي لپاره :

$$W_Z = \frac{b h^2}{6} = J_Z/y = \frac{b h^3/12}{h/2} = \frac{b h^2}{6} = 165 \text{cm}^3 \Rightarrow h = \sqrt[3]{165 \cdot 12} = 12,55 \text{cm}$$

$$A = b \cdot h = 12,55 \cdot 12,55/2 = 78,84 \text{cm}^2$$

درېم(3). د مربعي مقطعي لپاره :

$$W_Z = \frac{a^3}{6} = 165 \text{cm}^3 \Rightarrow a = \sqrt[3]{165 \cdot 6} = 9,966 \text{cm} ; A = a^2 = 99 \text{cm}^2$$

څلورم(4). د دوه مخي I ډوله گاډر مقطعي لپاره :

كچېرې د سورت بندي جدول وكتل شي د W_Z شمېرل شوي قيمت دانگلارن د 18a او 20 شمارو سره مطابقت كوي ، نو لدې دوو شمېرو څخه يې يوه انتخابووچې هغه 18a شماره ده . ددې لپاره چې د W_Z لپاره مو 18a دروسته انتخاب كړېده او كه نادرسته ، دهغې درستوالي د لاندې رابطې په واسطه بنودلای شو :


$$\frac{\sigma_{\max} - [\sigma]}{[\sigma]} \times 100\% = \frac{\frac{M_{\max}}{W_{18a}} - \frac{M_{\max}}{W_Z}}{\frac{M_{\max}}{W_Z}} \times 100\% \Rightarrow$$

$$\frac{W_Z - W_{18a}}{W_{18a}} = \frac{165 - 159}{159} \times 100\% = 3,07\% \quad ; \quad \frac{W_Z - W_{20}}{W_{20}} =$$

$$\frac{165 - 184}{184} \times 100\% = -10,3\%$$

لیدل کېږي چې 18a شماري دانتخاب په صورت تشنجات د 3,07% فيصدويه اندازه زيات او د 20 شماري دانتخاب په صورت کې د 10,3% فيصدو په اندازه تشنجات کم دي بنا پر دې 20 شماره يې انتخابوو.

20. مثال: دچوکات ډوله گاډر لپاره دداخلي قوو (M , Qy , N) محاسبه او داپيورونو رسمول غوښتل شويدي (55.6- شکل).



55.6- شکل: چوکات ډوله گاډر

حل: لیدل کېږي چې یو طرف دچوکات آزاد او بل طرف يې په سخته اتکا کې تړل شويدي، پس محاسبه له آزاد سر څخه شروع کوو:

I-I Section:

$$Q_{y_1} = -P \quad ; \quad N_1 = 0$$


$$M_{Z_1} = P \cdot X_1$$

$$X_1 = 0 \Rightarrow M_{Z_1} = 0 \quad ; \quad X_1 = a \Rightarrow M_{Z_1} = P \cdot a$$

II-II Section:


$$Q_{y_2} = 0 \quad ; \quad N_2 = P \quad ; \quad M_{Z_1} = P \cdot a$$

اوس دنارملي قوي ، عرضي قوي او کوږوالي مومنت دياگرامونه کارو:




شکل: 56.6- دعرضي قووي، امتداداي قووي او کوپروالي

21. مثال: یو چوکاټ ډوله گاډر چې دوپشلي او متمرکزہ بارو تر اغېزې لاندې پروت دي (شکل 57.6- شکل) دنارملي قوې عرضي قوې دیاگرامونه رسم کړي [2].



شکل 57.6-

حل: محاسبوي شېما يا آزاد ياگرام دچوکات ډوله گډاډر رسموو اومحاسبه يې سرته رسوو (58.6- شکل).



58.6- شکل

عکس العملونه يې پيدا کوو:

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow -V_A \cdot 2a - P \cdot a + q \cdot 2a \cdot a = 0$$

$$V_A = \frac{-P \cdot a + q \cdot 2a^2}{2a} = \frac{-q \cdot a^2 + 2q \cdot a^2}{2a} = q \cdot a / 2$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow V_B \cdot 2a - q \cdot 2a \cdot a - P \cdot a = 0$$

$$V_B = \frac{2q \cdot a^2 + q \cdot a^2}{2a} = \frac{3}{2} qa$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow H_{Bx} - P = 0 \Rightarrow H_{Bx} = qa$$

I-I Section:

$$Q_{y_1} = 0 \quad ; \quad N_1 = -V_A = -\frac{qa}{2} \quad ; \quad M_{z_1} = 0$$

II-II Section:-

$$Q_{y_2} = -P = -qa \quad ; \quad N_2 = -V_A = -\frac{qa}{2} \quad ; \quad M_{Z_2} = -P \cdot x_2$$

$$X_2 = 0 \Rightarrow M_{Z_2} = 0 \quad ; \quad X_2 = a \Rightarrow M_{Z_2} = -qa^2$$

III-III Section:

$$Q_{y_3} = V_A - q \cdot x_3 \quad ; \quad N_3 = -P \quad ; \quad M_{Z_3} = V_A \cdot X_3 - P \cdot a - q \cdot \frac{x_3^2}{2}$$

$$X_3 = 0 \Rightarrow Q_{y_3} = V_A = \frac{q \cdot a}{2} \quad ; \quad N_3 = -q \cdot a \quad ; \quad M_{Z_3} = -P \cdot a = -qa^2$$

$$X_3 = a \Rightarrow Q_{y_3} = \frac{q \cdot a}{2} - q \cdot a = -\frac{q \cdot a}{2} \quad ; \quad N_3 = -q \cdot a$$

$$M_{Z_3} = \frac{q \cdot a \cdot a}{2} - qa^2 - \frac{qa^2}{2} = -qa^2$$


$$X_3 = 2a \Rightarrow Q_{y_3} = -\frac{3}{2}q \cdot a \quad ; \quad N_3 = -q \cdot a \quad ; \quad M_{Z_3} = -2qa^2$$

VI-VI Section:

$$Q_{y_4} = H_{BX} = q \cdot a \quad ; \quad N_4 = -V_B = -\frac{3}{2}q \cdot a \quad ; \quad M_{Z_4} = H_{BX} \cdot X_4$$


$$x_4 = 0 \quad ; \quad M_{Z_4} = 0 \quad ; \quad x_4 = 2a \quad ; \quad M_{Z_4} = H_{BX} \cdot 2a = 2qa^2$$

اوس يې دنارملي قويې (N)، عرضي قويې (QY)، اود کورېوالي مومنت (MZ) دياگرامونه کارو.



59.6- شکل: دامتدادې قوو (N)، عرضي قوو (QY)، اود کورېوالي مومنتونو (MZ) دياگرامونه .

22. مثال: دمنحنی ډوله ګاډر چې شعاع یې r دی د N ، Q_y او M_z دیاګرامونه رسم کړي (60.6-شکل): [2].




60.6-شکل

حل: له شکل لیدل کېږي چې درکړل شوي ګاډر د دایري څلورمه برخه ده او یوه سخته ثابتې اتکا لري او د P قوې تراغېزې لاندې پروت دی.

کولي شو چې محاسبه د ګاډر له آزاد سر څخه شروع کړو، په دې خاطر دیوې کيفي زاویې په اندازه یو خط له مرکز څخه د ګاډر په محور باندې دغوڅې طریقې لپاره رسمو او د P قوه دغوڅې شوي نقطې ته لیږدوو او د xy په محورونو مطابق د اصولو، د x په محور مماس دمنحنی ډوله ګاډر باندې او د y په محور عمود چې د x په محور عمودوي رسمو چې د N قوه مثبت او د x محور په لوري او عرضي قوه Q_y هم مثبت د y محور په لوري په پام کې

نیسو:



61.6-شکل

$$N = P_x = P \cdot \sin \alpha$$

$$Q_y = -P_y = -P \cdot \cos \alpha$$

$$M_z = -P_x \cdot r = -P \cdot \sin \alpha \cdot r$$


$$M_z = -P \cdot X_0 = -P \cdot \sin \alpha \cdot r$$

$$\alpha = 0 \quad ; \quad N = 0 \quad ; \quad Q_y = -P \quad ; \quad M_z = 0$$

$$\alpha = 45^\circ \quad ; \quad N = P \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \quad ; \quad Q_y = -P \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \quad ; \quad M_z = -P \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot r$$

$$\alpha = 90^\circ \quad ; \quad N = P \quad ; \quad Q_y = 0 \quad ; \quad M_z = -P \cdot r$$



د حاصل شوو شمېروڅخه دیاگرام داخلي قوې رسموو:



62.6-شکل: دنارملي قوې، عرضي قوې او دکوروالي مومنت دیاگرامونه .

7.6: پراړپوله او T ډوله مقطعو د گاډرونو کې مماسي تشنجات :

په هغه صورت کې چې وارده قوې يوله عمده محورونو سره موازي وي په عرضي مقطع کې مماسي يا غوڅونکې تشنجات پيدا کېږي . دا مسئله په I ډوله گاډرونو کې صدق کوي چې ډېره زياته گټه تري اخستل کېږي . د تشنجاتو وېش په مختلفو برخودې ډول عناصرو کې په لاندې (63.6-شکل) کې بنودل شويدي. [2].




له پورته
شکل

۶۳.۶- شکل: په I ډوله مقطع دگاډر کې تشنجات.

څخه لیدل
کېږي چې

دوېشلي بار څخه مماسي تشنجات رامنځته کېږي چې مقدار دهغې کولې شو دمخکینیفورمولونو په واسطه په لاس راوړو

$$\tau = \frac{Q_y \cdot s}{J \cdot b} :$$



۶۴.۶- شکل: دستاتيکې مومنت دپیدا کولو لپاره دتشنجاتو دیاگرام

دستاتيکې مومنت (S) او انرشيا مومنت (J) دقيمتو دحاصلولو لپاره د(۶۴.۶- شکل) د I ډوله گاډر د ef خط پورتنې برخه چې د y_1 په فاصله دصفرې کرښې څخه پرته ده ، ترخپرنې لاندې نيسو:

دا برخه دگاډر له دوو ټوټوڅخه جوړه شويده چې يوه ټوټه يې د $(1ad2)$ ده چې مساحت يې A_1 بنودل شويده او بله برخه يې $(bcef)$ ده چې مساحت يې A_2 دې. دمنحني ډوله کنجوڅخه صرف نظر کوو او دا قبلو چې ټوله مقطع له مستطيلي شکلونو څخه جوړه شويده .

ددې ټوټو مساحتونه په ترتيب سره په لاندې ډول پيدا کوو.

$$A_1 = b \left(\frac{h}{2} - \frac{h_1}{2} \right) \quad ; \quad A_2 = t \left(\frac{h_1}{2} - y_1 \right)$$

دجلا شوي برخې ستاتيکي مومنت شمېرو:

$$S = A_1 \left(\frac{h_1}{2} + \frac{\left(\frac{h}{2} - \frac{h_1}{2} \right)}{2} \right) + A_2 \left(y_1 + \frac{\frac{h_1}{2} - y_1}{2} \right)$$

که دستاتيکي مومنت په افاده کې د مساحتونو قيمتونه وضع کړو ، نو پيدا به کړو چې:

$$S = \frac{b}{8} (h^2 - h_1^2) + \frac{t}{8} (h_1^2 - 4y_1^2)$$

د انرشيا مومنت دمقطعي مساوي دې په:

$$J = \frac{bh^3}{12} - \frac{(b-t)h_1^3}{12} = \frac{1}{12} (bh^3 - bh_1^3 + th_1^3)$$

مماسي تشنجات يې د لاندې فورمول په واسطه پيدا کوو:

$$\tau = \frac{Q_y \cdot S}{J \cdot t} \Rightarrow \tau = \frac{Q_y}{8 \cdot J \cdot t} [b(h^2 - h_1^2) + t(h_1^2 - 4y_1^2)]$$

د اعظمي تشنجاتو مقدار په دې حالت کې په صفري کرښه باندې يابه هغه ځاي کې چې $y_1=0$ دې قرار لري، او اصغري تشنجات يې د $y_1 = \pm \frac{h_1}{2}$ په نقطو کې پراته دي.

$$\tau_{\max} = \frac{Q_y}{8 \cdot J \cdot t} (bh^2 - bh_1^2 + th_1^2) \quad ; \quad y_1 = 0$$

$$\tau_{\min} = \frac{Q_y}{8 \cdot J \cdot t} (h^2 - h_1^2)$$


دمتوسطو تشنجاتو مقدار دلاڼدې رابطې په واسطه پيدا کولې شو:

$$\tau_{aver} = \frac{Q_y}{t \cdot h_1}$$

دمماسي يا غوڅوونکې عرضي قوي مقدار:

$$Q = \frac{t \cdot h_1}{3} (2\tau_{max} - \tau_{min})$$

23. مثال: يوا ډوله گاډر چې عرض يې $b=165\text{mm}$ ، ضخامت يې $t=7,5\text{mm}$ او جگوالي يې $h_1=290\text{mm}$ دې، ديوي عرضي يا غوڅوونکې قوي $Q=45\text{KN}$ تر اغېزې لاندې راغلي دي، داعظمي تشنجاتو مقدار، داصغري تشنجاتو مقدار، دمتوسطو تشنجاتو مقدار او همدارنگه عرضي مجازي قوه يې پيدا کړئ؟ [2].



65.6- شکل: I ډوله گاډراودياگرام يې.

حل: دا ډوله گاډر اعظمي او اصغري تشنجات او انرشيأ مومنټ په لاندې ډول محاسبه کېږي:

$$J = \frac{1}{12} (bh^3 - bh_1^3 + th_1^3) = 130,45 \cdot 10^6 \text{mm}^4$$

$$\tau_{max} = \frac{Q_y}{8 \cdot J \cdot t} (bh^2 - bh_1^2 + th_1^2) = 21,0\text{MPa}$$

$$\tau_{min} = \frac{Q_y}{8 \cdot J \cdot t} (h^2 - h_1^2) = 17,4\text{MPa}$$


متوسط تشنجات له لاندې رابطې څخه پيدا كوو:

$$\tau_{aver} = \frac{Q_y}{t \cdot h_1} = \frac{45}{7,5 \cdot 290} = 20,7 \text{MPa}$$

دمجازي عرضي قوې مقدار :

$$Q = \frac{t \cdot h_1}{3} (2\tau_{max} - \tau_{min}) = 43 \text{KN}$$

24. مثال: يو T ډوله گاډر د $Q=50 \text{KN}$ عرضي قوې تر اغېزې لاندې راغلي يا پروت دې په هغه صورت کې چې $h=20 \text{cm}$ ، $h_1=14 \text{cm}$ ، $b=10 \text{cm}$ او $t=3 \text{cm}$ وي ، د n په غوڅه کې د تشنجاتو مقدار پيدا او اعظمي تشنجات يې وشمېري (6.6- شکل). [2].



66.6- شکل: T ډوله گاډر او د τ_{max} دياگرام.

حل: په اول کې صفري کرنه (خنثی محور) پيدا كوو: فرضو چې صفري کرنه دگاډر له پورتنې برخې د C_1 او د لاندیني برخې څخه د C_2 په اندازه پراته ده .

$$C_2 = \frac{S_{a-a}}{A}$$

S_{a-a} - د $a-a$ مقطع ستاتيکې مومنت دې چې په لاندې ډول ئې پيدا كوو:

$$S_{a-a} = \sum A_i \cdot Y_i \quad ; \quad A_i = A_1 + A_2 = b(h - h_1) + th_1 = 102\text{cm}^2$$

$$S_{a-a} = \left(\frac{h + h_1}{2}\right) b(h - h_1) + \frac{h_1}{2} (th_1) = 1020 + 294 = 1314\text{cm}^3$$

$$C_2 = \frac{S_{a-a}}{A} = \frac{1314}{102} = 12.885\text{cm} \quad ; \quad C_1 = h - C_2 = 7,11\text{cm}$$

اوس يې دائرشياً مومنت پيدأ کوو: د دې لپاره د محوراتو د موازي انتقال له طريقي گټه اخلو:

$$J = J_{a-a} - A_2 C_2^2 \quad ; \quad J_{a-a} = \frac{b \cdot h^3}{3} - \frac{(b - t) \cdot h_1^3}{3} = 20264.6\text{cm}^4$$

$$A_2 C_2^2 = 6973 \text{cm}^4 \quad ; \quad J = 13291.6\text{cm}^4 \quad ; \quad \tau = \frac{Q \cdot S}{J \cdot t}$$

$$= 22,3\text{MPa}$$

$$S_{\max} = t \cdot C_2 \left(\frac{C_2}{2}\right) \quad ; \quad \tau_{\max} = \frac{Q \cdot S_{\max}}{J \cdot t}$$


8.6: د گاډرونوپه کوږوالي کې دځای بدلون ټاکنه (دگاډر دارتجاعی کرښې معادله):

عمومي معلومات:

د کروپ شوو گاډرونو په سنجولو کې یواځې دهغو تشنجاتو پیژندنه کافي نده، چې دگاډر په بیلابیلو عرضي مقطعو کې په پام کې نیول شوي بار څخه پېښیږي. سنجول شوي تشنجات په محکم والي کې دگاډر دازمایښت له پاره زمينه برابر وي، مگر ډېر محکم گاډرونه کیدای شي چې دشخی دنیمگرتیا له کبله دگټې اخیستنې وړ نه وي.

که چېرې یو گاډر د بارولو نه وروسته ډېر کروپ شي، نو له دغه رنگه عنصر دغوره گټې اخیستنې امکان شته دگاډر دشخی دازمایښت لپاره باید دگاډر د کروپ شوي محور لپاسه په بیلابیلو نقطو کې دځای بدلونونه وټاکل شي.

پدې هکله یواځې هغه ډګارونه څیړو چې دهغوي عرضي مقطعي متناظر محور ولري اوتولي هغه قوې چې ډګارو لپاسه اغېزه کوي باید په هغه سطحه کې واقع شي ، چې له دې متناظر محور سره متناظره مستوي (سطحه) باندې منطبقه شي .
 په تېرو درسونو کې مو یواځې طرحه او محاسبه د ډګارونو د محکم والي له پلوه څیړله .
 خودلته یوه بله خوا اولوري دطرحي او محاسبې د ډګارو چې هغه دځاي بدلون یا کړوپ شوي برخې ، اندازه کول د ډګار دواړه قوو له اغېزې دي مطالعه او څیړو .



67.6- شکل: دکنسولي ګاډر دځاي بدلون او د ګاډر هندسي شيما

که چیري د ګاډر مستقیم محور د عمودي قوو له اغېزې په منحنی کړنې بدل شي د ګاډر د ارتجاعي کړنې معادله ورته وایي. د مثال په ډول یو کنسولي ګاډر گورو (67.6- شکل) د عمودي قوې د عمل په نتیجه کې د ګاډر محور د منحنی کړنې په څیر د شکل بدلون حاصلوي .

که د dx په فاصله د (A) یوه کیفي نقطه د ګاډر لپاسه په نښه کړو، نو دغه نقطه (A') نقطې ته دځاي بدلون کوي چې د دې نقطې دځاي بدلون د y محور په امتداد کې د dy اود افقي محور په استقامت کې د dx له مخې په نښه کوو. که چېرې د (A') په نقطه کې د کړوپ شوي محور لپاسه یوه مماسي کړنښه وکارو نو دغه کړنښه د ϕ زاويې په دوران

سره بیرته خپل پخواني حالت ته ورگرځي ، چې دگاډر دمقطعي دوران نسبت پخواني ځاي ته په نوم ددوران زاويي سره يا دپري .

دگاډر دکيفي مقطعي دځاي بدلون دري برخې dy ، dx او φ قيمتونه دي . دگاډرونو دشخې ازمایښت دغه غوښتنه پوره کوي کوم چې ډېره زیاته کروپیدنه

دگاډر له ټاکلي وايي څخه تېري ونه کړي : $(y_{\max} \leq \frac{1}{m})$

m عدد طرحه کول یوساختماني نورم دي لکه $300 \leq m \leq 1000$ ، نو ځکه په کوډوالي کې کروپیدنه دگاډر دوايي په پرتله لږه وي چې دغه دځينو اسانتياوو زمينه برابروي :

لومړي داچې په ډېره کوچنۍ کروپیدنه کې دگاډر دکروپ شوي محور لپاسه دمماس او دگاډر دمحمور ترمنځ زاويه دلاندې افادې له مخې ټاکل کيدای شي :

$$\varphi \approx \tan \varphi = \frac{dy}{dx}$$

دويم داچې له افقي ځای بدلون dx څخه تېریدلای شو ، ځکه چې دځاي دعمودي بدلون dy په پرتله دکوچینوالي دويم ترتيب قيمت دي : $(dx \approx dy)$ ، نوځکه : $dx \leq dy$ په (67.6- شکل) کې دځاي دبدلون شرطي شپما بنودل شوي ده . یوداسې اټکل کېږي چې دگاډر هره نقطه یواځې عمودي بدلون حاصلوي . دگاډر دمحمور دهرې نقطې دځاي بدلون دټاکلو لپاره باید دکروپ شوي محور معادله په لاس راوړو : $y=f(x)$

که چيري د $f(x)$ تابع معلومه وي ، نو په یو شمېر نقطو کې دکروپیدني ټاکل او دکروپیدني دمنحنې کرني کښل ممکن دي او همدارنگه ددوران زاويې پیدأ کول په ټولو پوښتنو کې غوښتل کېږي . دگاډر دکروپ شوي محور ديفرينسيالی معادله داسي پیدأ کوو چې : دگاډر په کوډوالي کې دنارملي تشنجاتو (σ) دفورمولونو په کارولوسره دکړیدني شعاع ($1/\rho$) او دکوډوالي مومنت (M) ترمنځ رابطه په لاندې ډول

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{E \cdot J} \quad \text{ترلاسه شوې ده} :$$

دغه فورمول نښی چې د کړیدني شعاع دگاډر په امتداد کې دهغه قانون له مخې بدلون مومي لکه چې $\frac{M}{E \cdot J}$ په څیر په همدې ډول دگاډر لپاره چې ثابتہ عرضي مقطع ($EJ = \text{constant}$) لري.

د (67.6- شکل) په پام کې نیولو سره کولي شو چې ولیکو: $\frac{1}{\rho} =$

$$\frac{M_z}{E \cdot J_z}$$

د عالي رياضياتو له مخې د کړیدني شعاع له معلومې افادې څخه لیکو چې:

$$\frac{1}{\rho} = \pm \frac{d^2y/dx^2}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}$$


د کړیدني شعاع او x ، y کوردیناتو سره پورتنی اړیکه لري نولو چې:

$$\frac{M_z}{E \cdot J_z} = \pm \frac{d^2y/dz^2}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dz}\right)^2\right]^{3/2}}$$

مخکې ثبوت شوي ده چې $\frac{dy}{dx}$ د دوران زاویه ده او په عملي کارو کې ډېره کوچني ده چې تقریباً $0,001\text{rad}$ سره مساوي ده بنا پر دې دپورتنی کسر مخرج د $1,0001$ په حدودو کې دې چې کولي شو هغه په (1) یوه سره قبول کړو:

$$\frac{M_z}{E \cdot J_z} = \pm \frac{d^2y}{dx^2} = y''$$

دمثبت او منفي (\pm) علامي په پورتنی فورمول کې دمخوروونو لوري (جهتونه) نه بیانوي، خو همدأ علامې کړیدني په علامې پورې اړه لري.



68.6- شکل: د کړيدني د شکل بدلون د علامو پيژندل.

ديادولوده چې دوضيعة کمياتو محورونه بايد دگادر په کينه خوا کې انتخاب شي ترڅو چې په محاسبه کې اسانې رامنځته شي. دمحور لوري پورته خواته (+) مثبت اوکښته خواته (-) منفي ده .

له پورته رابطې کولې شو چې وليکو :

$$E \cdot J_x \cdot y'' = M_x$$

که چېرې د X او Z محورونو سره بدل شي نو:

$$E \cdot J_z \cdot y'' = M_z$$

پورتنۍ معادله دگادرونو په کوډوالي کې دځاي د بدلون ټاکلو (دگادر دارتجاعی کړنې) معادلې په نوم يادېږي ، چې اول ځل انتيگرال نيوونه يې د دوران زاويې معادله په لاس راکوي:


$$y' = \frac{1}{E \cdot J_x} \left[\int M_x \cdot dx + C \right] \Rightarrow \varphi = \frac{dy}{dx} = \int \frac{M_x}{E \cdot J_x} dx + C$$

دگادر دارتجاعی کړنې معادلې دوهم ځل انتيگرال نيوونه د کوډوالي معادله په لاس راکوي :

$$y = \frac{1}{E \cdot J_x} \left[\int dx \int M_x \cdot dx + C(x) + D \right] \Rightarrow y = f$$


$$= \int \int \frac{M_x}{E \cdot J_x} \cdot dx \cdot dx + C(x) + D$$

د دواړو انتیگرالی معادلو د شمېرلو لپاره لومړي ثابت انتیگرالی قیمتونه C او D د سرحدې شرایطو له مخې پیدا کوو، چې د ګاډرونو د نښتلو په ډول پوري اړه لري. که د ګاډرونو یو طرف آزاد وی او بل سر یې په ثابتۀه اتکا نښتلی وي، نو په ثابتۀه اتکا د ګاډر کې د دوران زاویه $(y' = \phi)$ او کرویدنه $(y = f)$ له صفر سره مساوي دي، او که ګاډر یوه وایه ولري نو کرویدنه په اتکا یې نقطو کې هر وخت صفر وي. [2]، [6].




69.6-شکل: د ګاډر د کرویدنې او کوروالي مومنټ د علامو ټاکل.

25. مثال: یو کنسولي ګاډر چې د منظم وېشلي بار لاندې پروت دي، د کرویوالي مقدار او اعظمي دوران زاویه یې پیدا کړي (70.6-شکل). [2].



حل: دگاډر محاسبوي شېما رسمو او محاسبه يې سرته رسوو ، ليدل کېږي چې ډېر زيات کړوپوالي په آزاد سر دگاډر کې دې او اعظمي دوراني زاويه هم ، هغه عبارت له يوه مماسي کرنيي څخه دې چې دگاډر دارتجاعي خط باندي مماس اوتر اصلي محور دگاډر پوري پراته ده .

ددې ډول مشکل دحل په خاطر اول بايد دکورپوالي مومنت پيدا کړو اودهغې دياگرام رسم کړو.



70.6- شکل: کنسولي گاډر محاسبوي شېما M_x دياگرام .

پورتني گاډر لرونکې ديوې برخې دې نو يوه غوڅه اجرا کوو: $M = -q \frac{x^2}{2}$

دگاډر دارتجاعي کرنيي عمومي فورمول عبارت دې له :

$$y'' = \frac{M_x}{E \cdot J_x} \Rightarrow E \cdot J_x \cdot y'' = M = -q \frac{x^2}{2}$$

اول ځل انتيگرال نيول يې ددوران زاويه په لاس راکوي :

$$\varphi = y' \Rightarrow E \cdot J_x \cdot y' = -q \frac{x^3}{6} + C$$

اودوهم وارانتيگرال نيونه يې دکورپوالي مقدار معلوموي:

$$E \cdot J_x \cdot y = -q \frac{x^4}{24} + C(x) + D$$

ثابت قيمتونه (C) او D دمعالولوله سرحدې شرايطو په لاس راوړو: پوهيروچې په ثابتۀ اتكأ كې كروپوالی اود دوران زاويه صفر ده $y=0$ ، $\varphi = 0$ پس كه $X=L$ شي:

$$\varphi = y' = 0 \Rightarrow E \cdot J_x \cdot 0 = -q \frac{L^3}{6} + C \Rightarrow C = \frac{q \cdot L^3}{6}$$

$$f = y = 0 \Rightarrow E \cdot J_x \cdot 0 = -q \frac{L^4}{24} + q \frac{L^3}{6} \cdot L + D \Rightarrow \frac{q \cdot L^4}{24} - \frac{q \cdot L^4}{6} = -\frac{q \cdot L^4}{8}$$

D او C قيمتونه په معادلوكې وضع كووپيدا كووچې:

$$E \cdot J_x \cdot y = -\frac{q \cdot x^3}{6} + \frac{q \cdot L^3}{6}$$

$$E \cdot J_x \cdot y = -\frac{q \cdot x^4}{24} + \frac{q \cdot L^3}{6} x - \frac{q \cdot L^4}{8}$$


كه چېرې $X=0$:

$$E \cdot J_x \cdot y' = E \cdot J_x \cdot \varphi_{0max} = -q \frac{0}{6} + q \frac{L^3}{6} \Rightarrow \varphi_{0max} = \frac{qL^3}{6E \cdot J_x}$$

$$E \cdot J_x \cdot y = -\frac{q \cdot 0}{24} + \frac{q \cdot L^3}{6} \times 0 - \frac{q \cdot L^4}{8} = -\frac{q \cdot L^4}{8} \Rightarrow f = y = -\frac{qL^4}{8E \cdot J_x}$$

له منفي علامې څخه معلومېږي چې كروپوالی دگاږ په لاندیني برخه كې دې اوكه $X=L$ ، $\varphi = 0$ ، $y=0$.

26 مثال: يو گاږ ر چې په دوو اتكأوومتكې دې ديوې متمرکزۀ قوې په واسطه بارشويدي، كروپوالی اود دوران زاويه يې پيدا كړي؟ [2].



71.6- شکل: یا گځپړ اودهنځې دداخلي مومنت دیاگرام.

حل: عکس العملونه یې پیدا کوو اود کوږوالی داخلي مومنت دیاگرام یې رسموو:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow V_B \cdot L - P \cdot \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{P}{2}$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow V_A \cdot L - P \cdot \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow V_A = \frac{P}{2}$$

$$M_x = V_A \cdot x = \frac{P}{2} \cdot x \quad ; \quad x = 0 \Rightarrow M_x = 0 \quad ; \quad x = \frac{L}{2} \Rightarrow M_x$$

$$= \frac{PL}{4}$$

$$x = L \Rightarrow M_x = 0$$

دگځپړ دارتجاعی کرښې فورمول عبارت دی له :

$$y'' = \frac{M_x}{E \cdot J_x} \Rightarrow E \cdot J_x \cdot y'' = M_x = \frac{P}{2} \cdot x$$

اول ځل انتیگرال یې د دوران زاویه :

$$\varphi = y' \Rightarrow E \cdot J_x \cdot y' = \frac{P \cdot x^2}{4} + C$$

اودوهم ځل انتیگرال یې کوږوالی په لاس راكوي :

$$E \cdot J_x \cdot y = \frac{P \cdot x^3}{12} + C(x) + D$$

لیدل کېږي چې په اتکاؤو کې کروېوالي له صفر سره مساوي دی او یا $x=0$ شي، $y=0$ کېږي:

$$y = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{P \cdot x^3}{12} + C(x) + D \right) = 0 \Rightarrow D = 0$$

د دوران زاویه $x = L/2$ په نقطه کې صفر دې، ځکه چې مماس په افقي شکل دی او کومه زاویه دگاډر له محور سره نه جوړوي:

$$y' = \varphi = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{P \cdot \frac{L^2}{4}}{4} + C \right) = 0 \Rightarrow C = -\frac{PL^2}{16}$$

د C او D پیدا شوي قیمتونه په اصلي معادلو کې وضع کوو پیدأ په کروچې:

$$\varphi = y' = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{Px^2}{4} - \frac{PL^2}{16} \right)$$

$$f = y \Rightarrow \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{Px^3}{12} + \frac{PL^2}{16} \cdot x + 0 \right)$$

په هغه صورت کې چې $x=0$ وي:

$$\varphi_A = y' = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{P \cdot 0}{4} - \frac{PL^2}{16} \right) = -\frac{PL^2}{16E \cdot J_x}$$


پورتنی منفي علامه په دې مانا ده چې دوران د ساعت دستني له لوري سره مطابق دې

د B په نقطه کې د دوران زاویه د A دنقطې په شان، خو خلاف دعلامې دې:


$$\varphi_B = -\varphi_A = \frac{PL^2}{16E \cdot J_x} \quad ; \quad y_A = y_B = 0$$

که $x = L/2$ شي:

$$\varphi = 0 \quad ; \quad y = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{PL^3}{12 \cdot 8} - \frac{PL^2}{16} \cdot \frac{L}{2} \right) = -\frac{PL^3}{48E \cdot J_x}$$



27. مثال: دلاتدې ګاډر اعظمې کړوېوالي مقدار ، دکړوېوالي کړنې رسموول په کاردي ، که چېرې $L=5m$ ، مقطع يې مستطيلي $(b \times h)=(15 \times 22)cm$ ، مودل دارتجاعيت $E = 0,1 \cdot 10^6 Kg/cm$ او $q = 400 Kg/m$ سره وي. (72.6 - شکل). [2].



72.6 - شکل: انحنأ يې مومنت او کړوېوالی دياگرام.

حل: دوضیعه کمیاتو مرکز د A نقطه انتخابوو ، عکس العملونه اوداخلې مومنټ د کورډوالي یې پیدا کوو .

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow V_B \cdot L - q \cdot L^2/2 = 0 \Rightarrow V_B = \frac{qL}{2}$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow -V_A \cdot L + q \cdot L^2/2 = 0 \Rightarrow V_A = \frac{qL}{2}$$

$$M_x = V_A \cdot x - q \cdot x^2/2 = \frac{qL}{2} \cdot x - q \cdot \frac{x^2}{2}$$

$$y'' = \frac{M_x}{E \cdot J_x} = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{qL}{2} \cdot x - \frac{qx^2}{2} \right)$$

$$y' = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{qL \cdot x^2}{4} - \frac{q \cdot x^3}{6} + C \right)$$

$$y = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{qL \cdot x^3}{12} - \frac{q \cdot x^4}{24} + C(x) + D \right)$$

څرنګه چې د ګاډر په اټکا ووکې کړوېوالي صفر دې ، نو کولې شو چې ولیکو: که $x=0$ نو $D=0$ دې او که $x=L$ شي نو $D=0$ صفر کېږي . دا قیمتونه د y په معادله کې وضع کوو او $x=L$ په صورت کې پیدا کولې شو چې:

$$y = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{qL \cdot L^3}{12} - \frac{q \cdot L^4}{24} + C \cdot L + 0 \right) \Rightarrow C \cdot L + \frac{q \cdot L^4}{24} = 0 \Rightarrow C = -\frac{q \cdot L^3}{24}$$

پورتنې د C قیمت د (y) په معادله کې وضع کوو پیدا به کړو چې :

$$y = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{qL \cdot x^3}{12} - \frac{q \cdot x^4}{24} + \frac{q \cdot L^3}{24} x \right)$$

پوهیږو چې د (y) قیمت په اټکا ووکې صفر دې نو د $x = L/2$ قیمت په معادله کې وضع کوو او y_{max} پیدا کوو :

$$f = y = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{qL \cdot L^3}{12 \cdot 8} - \frac{q \cdot L^4}{24 \cdot 16} - \frac{q \cdot L^4}{24 \cdot 2} \right) = -\frac{5}{384} \times \frac{q \cdot L^4}{E \cdot J_x}$$

د انرشیأ مومنټ دمستطیلي مقطعي $J_x = \frac{bh^3}{12}$ دې نولوو چې:

$$J_x = \frac{bh^3}{12} = \frac{15 \cdot 22^3}{12} = 13310 \text{cm}^4$$

$$f = y = -\frac{5}{384} \times \frac{4 \cdot 500^4}{0,1 \cdot 10^6 \cdot 13310} = -1,96 \text{cm}$$

$$x = \frac{L}{4} \quad ; \quad y_{L/4} = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{qL \cdot L^3}{12 \cdot 64} - \frac{q \cdot L^4}{24 \cdot 256} - \frac{q \cdot L^3}{24} \times \frac{L}{4} \right)$$

$$= -\frac{19}{2048} \times \frac{qL^4}{E \cdot J_x} = >$$

$$y_{L/4} = -\frac{19 \cdot 4 \cdot 500^4}{2048 \cdot 0,1 \cdot 10^6 \cdot 13310} = -1,74 \text{cm}$$

$$x = \frac{L}{2} \quad ; \quad y_{L/2} = -\frac{5}{384} \times \frac{q \cdot L^4}{E \cdot J_x} = -\frac{5 \cdot 4 \cdot 500^4}{384 \cdot 0,1 \cdot 10^6 \cdot 13310}$$

$$= -1,96 \text{cm}$$

$$x = \frac{3}{4} \cdot L \quad ; \quad y_{3/4L} = -1,74 \text{cm} \quad ; \quad x = L \quad ; \quad y_B = 0$$

دپورته پيدا شوو قيمتو له مخې يې دکورېوالی مومنت دياگرام اود کړوېوالی دياگرام رسموو (72.6) شکل.

دياده ولو وړ ده چې دياگرامونه هغه وخت په اساني سره رسمېږي ، چې دکورېوالی مومنت ، دعرضي قوو ، کړوېوالی اود دوران زاويه دياگرامونه په يوه وخت کې رسم شي او هغه تفاضلي رابطې چې ددوي په منځ کې شته په پام کې ونيول شي . ددې پارامترو په منځ کې لاندې تفاضلي رابطې موجودې دي :

$$\frac{dy}{dz} = \varphi \quad ; \quad \frac{dQ}{dz} = \frac{M}{E \cdot I} \quad ; \quad \frac{d^2y}{dz^2}$$

$$= \frac{M}{E \cdot I} \quad ; \quad \frac{d^2Q}{dz^2} = \frac{Qy}{E \cdot I}$$

دپورته تفاضلي معادلو اود اړونده پارامترو په پام کې نيولوسره، چې تحليل يې کړو، لاندې پايلې ترې حاصلولي شو:

1. که دگاډر په کومه برخه کې دکوپوالي مومنت صفرشي، په دې صورت کې د دوران زاويې دياگرام دهغې برخې په امتداد مستطيلي شکل لري اودکوپوالي ابيور يې خطي بڼه لري .
2. که دکوپوالي مومنت دگاډر په امتداد په کومه برخه کې ثابت وي . پدې صورت کې د دوران زاويې دياگرام په هغه برخه کې خطي تابع ، اودکوپوالي دياگرام يې دپارابول دقانون سره برابر بدلون مومي.
3. که دگاډر په کومه کې دکوپوالي مومنت خطي شکل ولري ، پدې صورت کې د دوران زاويې دياگرام په هغه برخه کې پارابولي تابع ده اودکوپوالي دياگرام دهغې برخې ددریم ترتیب پارابول تابع سره بدلون مومي.
4. که دکوپوالي مومنت دگاډر په کومه برخه کې دپارابول دقانون سره سم بدلون کوي ، پدې وخت کې د دوران زاويې دياگرام په هغه برخه کې ددریم ترتیب پارابولي تابع سره بدلون مومي ، خو دکوپوالي دياگرام دهغې برخې دڅلورم ترتیب پارابولي تابع په بناً بدلون مومي.
5. که دگاډر په کومه برخه کې دکوپوالي مومنت لوي له صفر څخه و، پدې صورت کې د دوران زاويې دياگرام دمحور په مثبت لوري مخ په زیاتیدو وی اوبې له هغې مخ په کمیدو وي.
6. په هغه مقاطعو کې چې دکوپوالي مومنت اشاره بدلون مومي ، په هغه مقطعو کې د دوران زاويې دياگرام اکستريموم وي.
7. که دکوپوالي مومنت دگاډر په کومه برخه کې توپ (جهش) ووهي، د دوران زاويې دياگرام د ماتوالي سره مل دي.
8. که دگاډر په کومه برخه کې دعرضي قوې دياگرام لوي له صفر څخه وي د دوران زاويې دياگرام يې مقعر (ننوتی) ژوره بڼه لري اوبې له هغې محدب شکل لري .
9. که په کومه برخه دگاډر کې د دوران زاويه لويه له صفر څخه وي ، دکوپوالي دياگرام يې مخ په کمیدو وي .

10. که په کومه برخه دگاډر کې د دوران زاویه له صفر سره مساوي وي ، دکروپوالي دیاگرام يې په هغه نقطه کې اکستريموم (اعظمي او اصغري) شکل اختیار وي. [2], [3].

9.6: دگاډر دارتجاعي کرنې عمومي ديفرينسيالي معادله (دابتدایي پارامترونو طریقه)


په تېرو بحثونو کې څرگنده شوه ، چې په کروپوالي کې دځای دبدلون ټاکل دارتجاعي کرنې دديفرينسيالي معادلې دانتيگرال نیوني دطریقې په مرسته یواځې دهغو گاډرونو لپاره وړ ده ، چې گاډر یوه برخه ولري اوپه هغې کې دکروپوالی مومنټ $M=f(Z)$ وي مگر دهغو گاډرونو لپاره چې ډیرې ډبرې برخې ولري دغه طریقه نه کارول کېږي، دا ځکه چې دهغې گاډرو دهرې برخې لپاره ديفرينسيالي معادله دوه ، دوه انتيگرالي ثابت قیمتونه لري.

که چېرې گاډر n برخې ولري ، نو باید دهغې لپاره هغه معادلې چې $2n$ ثابت قیمتونه لري ترتیب کړي شي . اودهغې گاډر لپاره چې ثابته شخه ولري ، دغه ستونزه یواځې دعمومي ديفرينسيالي معادلې په کارولو سره حل کیدای شي. دعمومي ديفرينسيالي معادلې نتیجې دابتدایي ، پارامترې طریقې پر بنسټ ولاړې دي ، چې له پراخه اندازې سره په ساختماني تحلیل کې کارول کېږي.

ددې طریقې له مخې دگاډر په هره عرضي مقطع کې کروپیدنه اود دوران زاویه دشکل دبدلون او دهغو عواملوله مخې چې دگاډر دکوردیناتو په مبدأ کې دمقطعي په بڼې خواکې دخارجې قوو له واقع کیدو شخه ټاکل کېږي له عمومي ديفرينسيالي معادلې شخه دنتیجې اخیستنې لپاره هغه گاډر چې په ساختماني چارو کې کارول کېږي څپرو

په هغه صورت کې چې باري برخې دگاډر زیاتېږي دانتيگرال نیوني دثابتو قیمتونو پیدأ کول مشکل کېږي چې ددې ثابتو قیمتو په واسطه کروپوالي اود دوران زاویه موږ په لاس راوړولي شو. دانتيگرال نیوني ثابت قیمتونه دلاندې ټکوپه پام کې نیولو سره کولي شو چې ددوو ثابتو قیمتو ته یې راکم کړو (په 73.6) شکل کې یې گورو:

1. دوضیعه کمیاتو مبدأ دگاډر په کینه خوا کې انتخابوو اودټولو برخو دگاډر لپاره ثابته پاتي کېږي.
2. دهغو قوومومنتونه په پام کې نیول کېږي چې دعرضي مقطعي نه په کینه خوا کې عمل کوي .
3. که وېشلي بار دگاډر په کومه برخه کې عمل کړي وي نو دهغې وېشلي بار دشدت په اندازه دگاډر تر ښيي اخيري سر پورې دوام ورکواو د دې لپاره چې دگاډر په تعادل کې کوم غیرې تعادلي حالت راشي نو دوامي وېشلي بار انډول (معادل) بار په مخالف لوري سره ږدو .
4. دمرکزي مومنت (M_0) دعمل په موجودیت کې ، نوموړي مومنت دگاډر دکوروالي مومنت په معادله کې $M(z-a)^0$ په شکل لیکو .
5. دوضیعه کمیاتو له مرکز څخه دمومنت تر دعمل نقطې پورې فاصله ده .
5. دتفاضلي معادلي انتیگرال نیوونه دټولو برخو دگاډر بې له خلاصولو د قوسونو سرته رسوو .



په 73.6- شکل: گاډراودهغې د (M_0)، (q) او (P) بارونه

اول دگاډر هرې برخې ته نوم معلوموو، بيا يې په خيالي ډول غوڅوو چې دهرې برخې لپاره د کړو پوالي معادلې ترتيب کړو :

- I – $M_x = 0$; $0 \leq x \leq a$
- II – $M_x = M_0(x - a)^0$; $a \leq x \leq b$
- III – $M_x = M_0(x - a)^0 + F(x - b)$; $b \leq x \leq c$
- IV – $M_x = M_0(x - a)^0 + F(x - b) + q \frac{(x - c)^2}{2}$; $c \leq x \leq d$
- V – $M_x = M_0(x - a)^0 + F(x - b) + q \frac{(x - c)^2}{2} - q \frac{(x - d)^2}{2}$; $d \leq x \leq e$

له پورته معادلو څخه په بنسټيز ډول ليدل کېږي چې دگاډر د کينې اولې برخې افاده دگاډر د دوهمې برخې په افاده کې شامله ده ، او په ترتيب سره نوري برخې ، ترڅو چې دآخيري برخې معادله يې وليکل شي . اوس د کړو پوالي مومنت معادلې دگاډر دارتجاعي کړنې په معادله کې دهرې برخې لپاره وضع کوو او بيا يې اول ځل انتيگرال نيسو چې د دوران زاويه يې پيدا کړو :

$$E \cdot J_x \cdot y'' = M_x$$

- I – $E \cdot J_x \cdot y' = E \cdot J_x \cdot \phi = C_1$
- II – $E \cdot J_x \cdot y' = C_2 + M_0(x - a)^1$
- III – $E \cdot J_x \cdot y' = C_3 + M_0(x - a)^1 + P \frac{(x - b)^2}{2}$
- IV – $E \cdot J_x \cdot y' = C_4 + M_0(x - a)^1 + P \frac{(x - b)^2}{2} + q \frac{(x - c)^3}{6}$
- V – $E \cdot J_x \cdot y' = C_5 + M_0(x - a)^1 + P \frac{(x - b)^2}{2} + q \frac{(x - c)^3}{6} - q \frac{(x - d)^3}{6}$

دگاډر دگڼو غوڅويه سرحدونو او نقطو کې د دوران زاويې دهرې برخې لپاره سره مساوي دی :

$$x = a \Rightarrow y'_1 = y'_2 \quad ; \quad x = b \Rightarrow y'_2 = y'_3 \quad \dots \dots \dots I$$

اوشخې يا سختوالي دگاډر ثابت دي (E \cdot J_x = Constant) :

$$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C_5 = E \cdot J_x \theta_0$$

دميل زاويه دگاډر دمقطعي دگين سر داوولې (I) برخې له افادې پيدا کوو :

$$E \cdot J_x y' = E \cdot J_x \theta_0 = C_1$$

دلته θ_0 - پدې مانا چې ميل دوزبعيه کمياتو دمبدأ (O) په ټکې کې دې .
 دگادر دارتجاعي کرنې معادلې دوهم ځل انتيگرال نيول کړووالي (خمیده گي) دگادر معلوموي :

$$I - E.J_x \cdot y = D_1 + E.J_x \cdot \theta_0 \cdot X = C_1 \cdot X + D_1$$

$$II - E.J_x \cdot y = D_2 + E.J_x \cdot \theta_0 \cdot X + M_0 \frac{(x-a)^2}{2}$$

$$= M_0 \frac{(x-a)^2}{2} + C_2 \cdot X + D_2$$

$$III - E.J_x \cdot y = D_3 + E.J_x \cdot \theta_0 \cdot X + M_0 \frac{(x-a)^2}{2} + P \frac{(x-b)^3}{6}$$

$$IV - E.J_x \cdot y = D_4 + E.J_x \cdot \theta_0 \cdot X + M_0 \frac{(x-a)^2}{2} + P \frac{(x-b)^3}{6} + q \frac{(x-c)^4}{24}$$

$$V - E.J_x \cdot y = D_5 + E.J_x \cdot \theta_0 \cdot X + M_0 \frac{(x-a)^2}{2} + P \frac{(x-b)^3}{6} + q \frac{(x-c)^4}{24} - q \frac{(x-d)^4}{24}$$

د(Di) دپیدا کولو لپاره دگادر دناغوخ شوو برخو ، گډوسرحدې شرایطو او له تابع څخه گټه پورته کوو :

دلته (D₁) - دگادر دکین سر کړووالي (خمیده گي) څرگنده وي . دگادر دکوړوالي مومنټ داوولې برخې په افاده کې X=0 قیمت ږدو ، نو کړووالي به یې مساوي وي په :

$$D_1 = E.J_x \cdot y = E.J_x \cdot y_0$$

دلته (y₀) - چې د y متغیره اوبدلیدونکې فاصله ده دوزبعيه کمياتو د(O) په نقطه کې نیسي .

دگډو سرحدې شرایطو دگادر څخه گټه اخلو او وبه لرو چې :

$$x = a \Rightarrow y_1 = y_2$$

$$x = b \Rightarrow y_2 = y_3 \quad \dots \quad ; D_1 = D_2 = D_3 = D_4 = D_5 = E.J_x \cdot y_0$$

د(Ci) او (Di) قیمتونه دگادر دارتجاعي کرنې په معادله ځاي پرځاي کوو او افاده یې دهرې برخې دگادر لپاره ترتیب او لیکو :

$$E \cdot J_x \cdot y = E \cdot J_x \cdot y_0 + E \cdot J_x \cdot \theta_0 \cdot X \Big|_I + M_0 \frac{(x-a)^2}{2} \Big|_{II} + P \frac{(x-b)^3}{6} \Big|_{III} \\ + q \frac{(x-c)^4}{24} \Big|_{IV} - q \frac{(x-d)^4}{24} \Big|_V$$

په پورتنی معادله کې د (θ_0) او (y_0) دگاډر د کین سر د دوران زاویه او کړوپوالي دی چې ابتدایی پارامترونه ورته وایې. اوکه چېرې دوضیعه کمیاتو په مبدأ یا پیل د کینې خوا دگاډر کې متمرکز (P_0) او یا متمرکز مومنټ (M_0) موجود وي هغه هم دابتدأ یې پارامترونه په نوم یادېږي.


موږ کولی شو چې هر وخت د دوران زاویې معادله دکړوپوالي معادلې له مشتق نیولو پیدأ کړو.

دابتدأ یې پارامترونه میتود په مرسته دکړوپوالي او دوران زاویې د ټاکلو لپاره باید لومړني پارامترونه $(\theta_0 = \varphi_0, M_0, y_0, P_0)$ ټاکل او معلومول ضروري او لازمي دي. د θ او y دځای بدلون په اړونده نقطو اوغوڅو کې دگاډر اولې برخې له پاره دمعدالې

اوله برخه او یا دگاډر دعمومي معادلې هغه برخه چې دعمودې کرښې (A) په کینه برخه کې پرته ده، گټه پورته کوو. دانتقال د دوهمې برخې دگاډر له پاره دعمومي معادلې له دوهمې برخې څخه، خو داوولې برخې په گډون گټه پورته کوو، اود پاتې نورو برخوله پاره په ترتیب سره عمل کوو.

دگاډر دارتجاعی کرښې دمعدالې بڼه والي په دې کې دی چې دثوابتو شمېر په انتیگرال نیوونه کې، بې لدې چې محاسبه دبرخو په پام کې ونیسي تر دوو ثابتو پورې کمیږي.

لاندې رسم شویو اتکاوو ته څیرتیا په کار ده چې دگاډر دکړوپوالي اودوران زاویې په موندلو کې گټه وري تمامېږي (74.6- شکل).




74.6- شکل: دگاډر په مختلفو اتکاوو کې د (D) او (C) قیمتونه

که چېرې دگاډر په ډېرو او یا شو برخو کې ، په یو وخت کې متمرکزې قوې ، متمرکز مومنتونه او وېشلي بارونه عمل وکړي ، پدې صورت کې دگاډر د ارتجاعي کربنې معادله لاندې شکل ځانته اختیاري :

$$E \cdot J_x \cdot y = E \cdot J_x \cdot y_0 + E \cdot J_x \cdot \theta_0 \cdot X + M_0 \frac{x^2}{2!} + P_0 \frac{x^3}{3!} + \sum \frac{M(x-a)^2}{2!} + \sum \frac{P(x-b)^3}{3!} + \sum q \frac{(x-c)^4}{4!} - \sum q \frac{(x-d)^4}{4!}$$

د دوران زاویه هر وخت کولی شو چې د کروپوالي معادلې دمشتق نیونې څخه په لاس راوړو. [2], [5].

28. مثال: د AB گاډر د A او B په نقطو کې د دوران زاویې او کروپوالي پیدا کړي (75.6 شکل). [2].



75.6- شکل: کنسولي گاډر او (y_B) او (phi_B) ترسیم.

حل: کنسولي گډر په يوه ثابتۀ اتکا کې په محکم ډول بند شوي دی ، اول يې عکس العملونه پيدا کوو :

$$V_A = q \cdot a \quad ; \quad M_A = -q a^2 / 2$$

داتکا په نقطه کې چې دوضيعة کمياتو مبدأ هم دې عکس العملي قوه موجوده نده بنا پر دې کولي شو چې هغه دابتدایې پارامترو په حيث قبول کړو :

$$P_o = V_A = q \cdot a \quad ; \quad M_o = M_A = -q a^2 / 2$$

دگډر دښيې برخې دارتجاعی کرښې معادلۀ په لاندې ډول ده:

$$E \cdot J_x \cdot y = E \cdot J_x \cdot y_o + E \cdot J_x \cdot \varphi_o \cdot X + M_o \frac{x^2}{2!} + P_o \frac{x^3}{3!} - q \frac{x^4}{4!} + q \frac{(x-a)^4}{4!}$$

ابتدایې پارامترونه ($y_o, \varphi_o = \theta_o$) په ثابتۀ اتکا کې مساوي له صفر سره دی ، او دهغې دقيمتونو دوضع کولو څخه وروسته ، دگډر دارتجاعی کرښې معادلۀ لاندې بڼه ځانته اختیاري:

$$E \cdot J_x \cdot y = -\frac{q a^2}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + q \cdot a \cdot \frac{x^3}{6} - q \frac{x^4}{24} + q \frac{(x-a)^4}{24}$$

وروسته له مشتق نیوونې څخه دپورتنې معادلې ددوران زاویه $\varphi_o = \theta_o$ راپیدا کېږي:


$$E \cdot J_x \cdot y' = -\frac{q a^2}{2} \cdot x + q \cdot a \cdot \frac{x^2}{2} - q \frac{x^3}{6} + q \frac{(x-a)^3}{6}$$

لږمه ده چې د B په نقطه کې د دوران زاویه او کروپوالي پيدا کړو، نو د $x=2a$ قیمت وضع کوو:

$$y' = \varphi_B = \theta_B = -\frac{q \cdot a^3}{6E \cdot J_x} \quad ; \quad y_B = -\frac{7q a^4}{24E \cdot J_x}$$


که چېرې ثابتۀ اتکا دگډر په ښيې خوا کې وي دمسلي دحل په خاطر بڼه داده تر څو گډر ته دوران ورکړو اودشکل په مطابق يې برابر کړو.

29. مثال: دلامدې رسم شوي گډر(6.76- شکل)، لپاره د Qy ، M ، $\varphi = \theta$ او y دياگرامونه رسم ، او د C او D په نقطو کې کروپوالي او دوران زاويې پيدا کړي.[2].



شکل-76.6

حل: دکار ډول ته گډاډر ترتیب وو او محاسبه یې سرته رسوو(شکل-77.6).



شکل-77.6

دپورته رسم شوي گډاډر لپاره دارتجاعي کرښې معادله په لاندې ډول ده :

$$E \cdot J_x \cdot y = E \cdot J_x \cdot y_0 + E \cdot J_x \cdot \varphi_0 \cdot X + V_A \frac{x^3}{6} + V_B \frac{(x-L)^3}{6} - q \frac{(x-L/2)^4}{24} + q \frac{(x-L)^4}{24}$$

دسرحدې شرایطو په پام کې نیولو سره ابتدایې پارامترونه یې ټاکو :

1. که $x=0$ وي ، نو $y_0 = y_A = 0$ دې.

2. که $x=L$ وي ، نو $y(L) = y_B = 0$ دې.

له اول شرط څخه موندلې شو چې: $y_0 = y_A = 0$ اوله دوهم شرط څخه په لاس راوړو چې:

$$E \cdot J_x \cdot y = E \cdot J_x \cdot y_0 + E \cdot J_x \cdot \varphi_0 \cdot L - 7/8 \cdot qL \cdot \frac{L^3}{6} - q \frac{\left(L - \frac{L}{2}\right)^4}{24} = 0 \Rightarrow$$

$$E \cdot J_x \cdot \varphi_0 = \frac{57}{384} qL^3$$

پورتنې پیدأ شوي قیمت دگاډر دارتجاعي کرنې عمومي معادله کې وضع کوو پیدأ به کرو چې:

$$E \cdot J_x \cdot y = \frac{57}{384} qL^3 \cdot x - 7/8 \cdot qL \cdot \frac{x^3}{6} + 11/8 \cdot qL \frac{(x-L)^3}{6} - q \frac{\left(x - \frac{L}{2}\right)^4}{24} + q \frac{(x-L)^4}{24}$$

د BD برخې د دوران زاویې معادله دمشتق نیونې له طریقې د کروپوالي دمعدالې د BD برخې څخه پیدأ کوو: که $x=5/4L$ شي نو:

$$y_D = -0,20 \frac{qL^4}{E J_x} \quad ; \quad y'_D = \varphi_D = -0,527 \frac{qL^3}{E J_x}$$


د C په نقطه کې د دوران زاویه له کروپوالي دپیدأ کولو لپاره دگاډر له هغې برخې گټه پورته کوو چې هلته دC نقطه پرته ده:

$$E \cdot J_x \cdot y = \frac{57}{384} qL^3 \cdot x - 7/8 \cdot qL \cdot \frac{x^3}{6} \quad ; \quad E \cdot J_x \cdot y' = E \cdot J_x \cdot \varphi = \frac{57}{384} \cdot \frac{qL^3}{4} - 7/8 \cdot qL \cdot \frac{x^2}{2}$$

په هغه صورت کې $x=L/2$ شي:

$$y_C = \frac{43}{768} \cdot \frac{qL^4}{E \cdot J_x} \quad ; \quad y'_C = \varphi_C = \frac{15}{384} \cdot \frac{qL^3}{E \cdot J_x} = 0,039 \frac{qL^3}{E \cdot J_x}$$

د شمېرنې څخه په لاسته راغلو قیمتو نو په بنا یې دیاگرامونه رسموو (78.6- شکل):




78.6- شکل: (Q_y) ، (M) ، (θ) او همدارنگه د (y) دیاگرامونه

10.6: ناټاکلي ستاتيکي سيستمونه (گاډرونه):

په مخکې بحثونو کې مو وويل چې ډير وختونه ساختمانونه دهغې کاري شرايطو، په پام کې نيولوسره او همدارنگه دمحمک والي (مضبوطوالي) او استواري (پايښت) دزياتوالي په خاطر ځينې اضافي تدابير ورته په نظر کې نيسي. مثلاً سيستم ته اتکا ووي ور زياتووي چې ددې اتکاوو زياتوالي سيستم په نامعلوم ستاتيکي کې سيستم

باندې بدلوي . دنمونې په ډول: که یو گاډر چې په دوو اتکاوو متکې وي دهغې داوږدوالي دکموالي لپاره دریمه اتکا په منځنې برخه دگاډر کې ورزیاتوي اویا دیوه

کنسولي گاډر دکروپوالي دکمښت لپاره چې یوسر یې آزاد اوبل سر یې په ثابتته اتکا کې محکم شوي دي ، یوه بله اتکا آزاد سر ته ور زیاته وي مختلف ډولونه دناتا کلو ساختمانونو (79.6- شکل) کې بنودل شويدي:




79.6- شکل: ټاکلي اوناتاکلي گاډرونه

په نامعلومو ستاتيکې گاډرو کې شمېره داتکا یزو عکس العملو ډیر نسبت ستاتيکې تعادلي معادلو ته وی. دناتا کلتوب درجه یې دعکس العملو دشمېرې څخه چې شمېره دستاتيکې معادلو کمه شي ، نو درجه یې معلومېږي .دمثال په ډول که داتکا یزو عکس العملو شمېر څلور اودستاتيکې معادلو شمېر دري وي ، نو ویلي شو چې سیستم یوځلې نامعلوم ستاتيکې دي ، ددې نامعلوموالي دمعلومولو لپاره دگاډر دارتجاعي کرنبي معادله (تفاضلي معادله) او دهغې انتیگرال نیوونه کاروو .

که چېرې یو ټاکلي ستاتيکې گاډر ولرو اوپه هغې باندې یوه اتکا ور زیاته کړو ، نو گاډر په ناتا کلي ستاتيکې گاډر باندې بدلېږي ، چې پدې وخت کې یو نوي شرط چې هغه کروپوالي په اتکا کې له صفر سره مساوي دي ، رامنځته کېږي اویا پیدأ کېږي . بنا پردې دوه ځلې انتیگرال نیوونه دگاډر دارتجاعي کرنبي معادلې ، شمېره دمجهولاتو او مجموعه دمعادلو برابرېږي .داطریقه داوول ځل لپاره په 1862 میلادي

کال کې ناویې پیشنهاده کړی وه . [9],[2].

30. مثال: لاندې رسم شوي ګاډرچې دوېشلي منظم دبار تراغېزې لاندې پروت دی، اتکا یز عکس العملونه عرضي قوه ، دکوروالي مومنټ ، Q_B او کوروالي یې پیدا کړي .[2]؟



80.6- شکل: نامعلوم ستاتيکي ګاډر

حل: اول يې ستاتيکي معادلې ترتيبوو :

$$\sum F_x = 0 \quad ; \quad H_A = 0 \quad \dots 1$$

$$\sum F_y = 0 \quad ; \quad V_A + V_B - qL = 0 \quad \dots 2$$

$$\sum M_A = 0 \quad ; \quad V_B \cdot L - q \frac{L^2}{2} + M_A = 0 \quad \dots 3$$

له پورته معادلوڅخه ليدل کېږي چې څلور ناڅرګندې قوې موجودې دي، پداسې حال کې چې دستاتيک دري معادلې لرو ، نو وييلې شو چې سيستم يوځلې ناپاکلي ستاتيکي دي . دګاډر دغوڅې طريقې په مرسته ښي خوا غوڅوو او دمومنټ معادله ورته ترتيب اوليکو :

$$M_z = V_B \cdot X - q \frac{X^2}{2} \quad \dots \dots 4$$

دګاډر دارتجاعي خط معادله يې په دې ډول ده :

$$E \cdot J_x \cdot y'' = V_B \cdot X - q \frac{X^2}{2} \quad \dots \dots 5$$

د 5 معادلې دوه ځلې انټيګرال نيسو :

$$E \cdot J_x \cdot y' = V_B \cdot \frac{X^2}{2} - q \frac{X^3}{6} + C \dots\dots 6$$

$$E \cdot J_x \cdot y = V_B \cdot \frac{X^3}{6} - q \frac{X^4}{24} + C(x) + D \dots\dots 7$$

کله چې ثابت عناصر د معادلو دانتيگرا ل نیولوسره زیاتیري خو نظر سرحدې شرایطو ته کولای شو هغه پیدا کړو :

1. په هغه صورت کې چې $x=0$ وي ، نو $y=0$ کېږي یا کروپوالي په اتکا کې صفر دې

2. که $x=L$ شي ، نو $y=0$ کېږي .

داول شرط تطبیق په (7) معادله کې به $D=0$ شي . او له دوهم شرط څخه به گټې اخیستنې په پورته معادلو کې به پیدا کړو چې :

$$V_B \frac{L^2}{2} - q \frac{L^3}{6} + C = 0 \dots\dots 8$$

$$V_B \frac{L^3}{6} - q \frac{L^4}{24} + C \cdot L = 0 \dots\dots 9$$

که اطراف د (9) معادلې په L باندې ووېشو او له (8) معادلې یې تفریق کړو ، پیدا به کړو چې:

$$V_B \frac{L^2}{2} - q \frac{L^3}{6} - V_B \frac{L^2}{6} + q \frac{L^3}{24} + C - C = 0 \Rightarrow V_B = \frac{3}{8} qL$$

د V_B قیمت که په ستاتیکی معادلو کې وضع کړو پیدا به کړو چې:

$$V_A = \frac{5}{8} qL \quad ; \quad M_A = \frac{qL^2}{8}$$

اوس یې عرضي قوې او دکوروالي مومنتونه شمېرو او دیاگرامونه یې رسموو .

$$Q_y = V_A - q \cdot x \quad ; \quad M_x = V_A \cdot x - q \frac{x^2}{2} - M_A$$

$$x = 0 \Rightarrow Q_y = V_A = \frac{5}{8} qL \quad ; \quad M_x = -\frac{qL^2}{8}$$

$$x = \frac{5}{8}L \Rightarrow Q_y = 0 \quad ; \quad M_x = +\frac{9}{128} qL^2$$


$$x = L \Rightarrow Q_y = -\frac{3}{8}qL \quad ; \quad M_x = 0$$

دشمېرل شويو و قيمتو له مخې يې دياگرامونه رسموو:

اوس د V_B پيدا شوي قيمت په (8) معادله کې ږدو پيدا به کړو چې:

$$C = -\frac{3}{8} qL \cdot \frac{L^2}{2} + \frac{qL^3}{6} = -q \frac{L^3}{48}$$

د C او V_B قيمتونه په (6) او (7) معادلو کې ږدو ، ترلاسه به کړو چې:




79.6- شکل: د (Q_y) او (M_x) دياگرامونه

$$E \cdot J_x \cdot y' = \frac{3}{16} q x^2 L - q \frac{x^3}{6} - q \frac{L^3}{48}$$

$$E \cdot J_x \cdot y = \frac{3}{48} q x^3 L - q \frac{x^4}{24} - q \frac{L^3}{48}$$

که چېرې د (x) بدلیدونکې فاصلې ته مختلف قيمتونه ورکړل شي د (y) دياگرام (82.6- شکل) مطابق پيدا کېږي.





۸۲.۶ - شکل: دگادر دکړو پوالي دیاگرام


اوس پورتنی (30) مثال په بله طریقه حلوو:

31. مثال: درکړل شوی گادر دیوې ثابتې اتکا درلودونکې دې (a83.6- شکل)، دگادر دشخي تامین په خاطر او دزیات کړو پوالي دمخنیو له پاره یوه مفصلي اتکا په گادر باندي ورزیاتوو (b83.6- شکل) چې کړو پوالي په هغه نقطه کې مساوي له صفر سره دې.

دستاتیکی تعادل معادلې یې لیکو:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= 0 & ; & & H_A &= 0 \\ \sum F_y &= 0 & ; & & V_A + V_B - qL &= 0 \\ \sum M_A &= 0 & ; & & V_B \cdot L - q \frac{L^2}{2} + M_A &= 0 \end{aligned}$$





83.6- شکل:د(31) مثال اړوند

له پورته معادلو ښکاري چې سیستم یوځلې نا ټاکلي ستاتیکې دي. د عکس العملو پیدأ کولو له پاره کروپوالي د B په نقطه کې پیدأ کوو. پدې ډول یې تصور کوو چې یو ځلې ګاډر دوپشلي بار (q) له اغېزې د B په نقطه کې د (Yq) په اندازه او دوهم وار یې د (VB) له اغېزې پورته خواته د YVB په اندازه کروپوالي پیدأ کوي نو دوپشلي بار له اغېزې کښته خواته د کروپوالي اندازه جمع یې د (VB) له اغېزې پورته خواته د کروپوالي اندازه مساوي دي په :

$$Y_B = Y_q + Y_{VB}$$

اوس د کروپوالي مقدار دوپشلي بار له اغېزې او عکس العملي قوه په جدأ ډول پیدأ کوو:

$$M_Z = \frac{-qx^2}{2}$$

$$E \cdot J_x \cdot y'' = \frac{-qx^2}{2} \quad ; \quad E \cdot J_x \cdot y' = -q \frac{x^3}{6} + C$$

په هغه صورت کې چې $(X=L)$ شي ، نو په دې حالت کې $(y'=0)$ کېږي، نو لیکلای شو چې:

$$-\frac{qL^3}{6} + C = 0 \Rightarrow V_C = \frac{qL^3}{6}$$

دوېشلی بار له اغېزې د کړووالي معادله لیکو:

$$E \cdot J_x \cdot y = -q \frac{x^4}{24} + Cx + D$$

په هغه صورت کې $(X=L)$ شي نو کړووالي یې په دې حالت کې $(y=0)$ صفر دې او $(D=0)$ ثابت هم له صفر سره مساوي کېږي، نو که د (C) قیمت په پورته معادله کې کېږدو پیدأ به کړو چې:

$$E \cdot J_x \cdot y_q = +q \frac{L^4}{24} + q \frac{L^4}{6} = \frac{qL^4}{8} \Rightarrow y_q = \frac{qL^4}{8E \cdot J_x}$$

د عکس العملي قوې له اغېزې:

$$M_X = V_B \cdot X$$

$$E \cdot J_x \cdot y'' = V_B \cdot X ; E \cdot J_x \cdot y' = V_B \frac{X^2}{2} + C ; E \cdot J_x \cdot y = V_B \frac{X^3}{6} + Cx + D$$

د سرحدې شرایطو په پام کې نیولو سره دانتيگرال ثابتو قیمتو د وضع کولو څخه وروسته به لاندې معادلې پیدأ کړو:

$$y_{VB} = V_B \frac{L^3}{3E \cdot J_x}$$


$$y_B = y_q + y_{VB} \Rightarrow -\frac{qL^4}{8E \cdot J_x} + V_B \frac{L^3}{3E \cdot J_x} = 0 \Rightarrow C = \frac{3}{8}qL$$

د پورته قیمت کینودل په ستاتیکې معادلو کې به لاندې قوې پیدأ کړو:

$$V_A = \frac{5}{8}qL ; M_A = \frac{qL^2}{8}$$

د لاسته راغلو قیمتو اود (b) شکل په پام کې نیولو سره عرضي قوه او دکوروالي مومنټ یې مساوي دې په :

32. مثال: د (AC) گډار چې لرونکې د دوواتکاً وو دې، دوايې اوږدوالي يې (2L) دې، دوپشلي بار تر اغېزې لاندې پروت دې (6. 84 a-شکل) له شکل معلومېږي چې اوږدوالي دگډار زيات دې نو دگډار دشخي دپوره کولو لپاره په منح دگډار کې يوه بله اتکاً ورزياتوو د (6. 84 b-شکل). [2].



84.6- شکل د: (a,b) برخي


حل: په اول کې يې عکس العملونه پيدا کوو:

$$\sum M_B = 0 \quad ; \quad -V_A \cdot L + V_C \cdot L - q \frac{L^2}{2} + q \frac{L^2}{2} = 0 \Rightarrow V_A = V_C$$

$$\sum F_y = 0 \quad ; \quad V_A + V_C + V_B - q \cdot 2L = 0 \Rightarrow V_A = qL - \frac{V_B}{2}$$

دگډار له بڼې (شکل) اوستاتيکې معادلو بنکاره کېږي چې سيستم ناکلي ستاتيکې دې.

ددې ستاتيکې سيستم دحل په خاطر دقوو دمستقل عمل له طريقې (په گډار باندې دهرې قوي عمل کړنه) گټه پورته کوو. اودا قبلوو چې گډار يو ځلي دوپشلي بار له اغېزې کړو پوالي او دوهم وار د V_B عکس العمل له اغېزې کړو پوالي پورته خواته زغمي. دوپشلي بار له اغېزې (6. 84 c-شکل):



$$\sum M_C = 0 \Rightarrow -V_A \cdot 2L + q \cdot 2L \cdot L = 0 \Rightarrow V_A = qL$$

$$M_X = V_A \cdot X - q \frac{X^2}{2} \quad ;$$

$$E \cdot J_x \cdot y'' = V_A \cdot X - q \frac{X^2}{2}$$

$$E \cdot J_x \cdot y' = V_A \frac{X^2}{2} - q \frac{X^3}{6} + C$$

$$E \cdot J_x \cdot y = V_A \frac{X^3}{6} - q \frac{X^4}{24} + Cx + D$$

په هغه صورت کې چې $(X=0)$ وی نو $(y=0)$ او $(D=0)$ کېږي.

او د $(X=L)$ په صورت کې $(y'=0)$ نو د C ثابت قیمت د y' یا دوران له معادلې پیدأ کوو:

$$V_A \frac{L^2}{2} - q \frac{L^3}{6} + C = 0 \Rightarrow C = -q \frac{L^3}{3}$$

که V_B عکس العمل نه وي پس : $V_A = V_C = q \cdot L$


که د کړو پوالي په معادله کې د C قیمت کېږدو ډېر لوی کړو پوالي به دوشلې بار له اغېزې پکې را پیدأ شي:

$$E \cdot J_x \cdot y = V_A \frac{X^3}{6} - q \frac{X^4}{24} + \left(-q \frac{L^3}{3}\right) \cdot X$$

پوهیږو چې د کړوپوالي اعظمي قیمت د ګاډر په مرکزي برخه کې د وېشلي بار له اغېزې رامنځته شویږي، نو که د $(X=L)$ قیمت په معادلو کې کیږدو ، د کړوپوالي له معادلې به پیدا کړو چې:

$$y_q = -\frac{5qL^4}{24 E \cdot J_x}$$

اوس کړوپوالي د ګاډر د V_B عکس العمل له اغېزې پیدا کوو (d84.6- شکل):
عکس العملونه او کړوپوالي مومنټ یې پیدا کوو:



$$V_A = V_C = \frac{V_B}{2}$$

$$M_X = V_A \cdot X - V_B(X - L) \quad ;$$

$$E \cdot J_x \cdot y'' = V_A \cdot X + V_B(X - L)$$

$$E \cdot J_x \cdot y' = V_A \frac{X^2}{2} + V_B \frac{(X - L)^2}{2} + C$$

$$E \cdot J_x \cdot y = V_A \frac{X^3}{6} + V_B \frac{(X - L)^3}{6} + Cx + D$$

په هغه صورت کې چې $(X=0)$ وی نو $(y=0)$ او $(D=0)$ کېږي ، او د $(X=L)$ په صورت کې $(y'=0)$ نو د C ثابت قیمت د y' یا دوران له معادلې په لاندې ډول پیدا کوو:

$$V_A \frac{L^2}{2} + C = 0 \Rightarrow C = -V_A \frac{L^3}{2} = -\frac{V_B}{2} \cdot \frac{L^2}{2} \Rightarrow C = -V_B \frac{L^2}{4}$$

د C پیدای شوي قيمت دکروپوالي په معادله کې ږدو ، اعظمي کروپوالي د V_B عکس العمل له اغېزې را پیدای کېږي ، په هغه صورت کې چې $X=L$ سره وي .

$$E \cdot J_x \cdot y = \frac{V_B \cdot L^3}{12} - \frac{V_B \cdot L^3}{4} \Rightarrow y_{VB} = -\frac{V_B \cdot L^3}{6 E \cdot J_x}$$

پوهیږو چې دگاډر په منځ کې دیوې اتکا زیاتوالي دکروپوالي او دوران زاویې دصفر کولو له پاره یو بل شرط را پیدای شويدي ، نو په دې ډول به آخر دې پایلې ته ورسېږو چې کروپوالي دپېشلي با رله اغېزې او د V_B عکس العملې قوي له اغېزې د B په ټکي کې له صفر سره مساوي دې بنا پر دې له الجبري حاصل جمع څخه یې لیکلای شو چې:

$$y_B = y_q + y_{VB} = 0$$

داصلو مطابق کروپوالي دپېشلي بار له اغېزي مثبت او د V_B له اغېزې منفي دې:

$$\frac{5qL^4}{24 E \cdot J_x} - \frac{V_B \cdot L^3}{6 E \cdot J_x} = 0 \Rightarrow V_B = 5/4 q \cdot L$$

که د V_B قيمت دستاتيک په معادلو کې وضع کړو نو :

$$V_A = V_C = \frac{5}{8} q \cdot L$$

33. مثال: دیوه معلوم ستاتيکی گاډردمحکم والي اوشخی محاسبه دکوروالي

(انحاء) په صورت کی دلاډی غوښتنو سره یوځای سرته ورسوي: [2].

1. دبارشوی گاډر دمحاسبوی شېماترتیب اورسمول په یوه معلوم مقیاس سره.

2. داتکاییزوعکس العملونوپیداء کول.

گاډردهری برخی عرضی قوه اوکوروالي مومنتونومحاسبه اودهغی ددیاگرامونوکاډرل.


3(رسمول).

4. دگاډر دمحکم والي محاسبه نظر راډرل شویوو مجازی تشنجاتوته ، دخطرناکی

مقطعی ټاکل دگاډرنظر دکوروالي مومنت دیاگرام ته دتري(ناوه)ډوله انگلارن.

5. د محکم والي د شرایطو څخه په گټي اخیستني سره د بی خطر ه او مناسبو اندازو پیدا کول د مستطیلی (($h = 2b$))، دایره وي ، حلقه یی ($a = \frac{d}{D} = 0,8$) او دوه مخي یاتری، ډوله انگلارن د مقطعو له پاره .

6. د محاسبه شویو و مقاطعو له ورته والي (مقایسي) څخه د اقتصادی مقطع انتخاب.
7. پایله :



85.6- شکل: د(33) مثال اړوند

د شمېرنی لپاره راکړل شوي شمېرنی (ارقام):

$$M1 = 60\text{KN.m}, M2 = 80\text{KN.m}$$

$$q = 20\text{KN/m}, a = 2\text{m}, [\sigma] = 160\text{Mpa}, [\tau] = 90\text{Mpa}, E =$$


$$2 \cdot 10^5\text{Mpa}$$

$$G = 8 \cdot 10^4\text{Mpa}$$

حل:

1. د محاسبی لپاره د محاسبوی شپما ترتیبول:

ددی مشکل لپاره اتکاء وی په عکس العملو بدلوو- او د عکس العملونه شمېرو:



86.6- شکل: محاسبوي شېما دگاډر

داتکاييوعکس العملواومومنتيونودپيدا کولولپاره د(A) او(B) نقطى په پام کى نيسو:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow -M_1 + (q \cdot 2a) \cdot a - M_2 + V_B \cdot 3a = 0 =$$

$$> -60 - 20.4 \cdot 2 - 80 + V_B \cdot 6 = 0 \Rightarrow V_B = -3.3 \text{KN}$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow -M_1 - (q \cdot 2a \cdot 2a) - M_2 - V_A \cdot 3a = 0 =$$

$$> -60 - 20.4 \cdot 4 - 80 - V_A \cdot 6 = 0 \Rightarrow V_A = -76.7 \text{KN}$$


ددرستوالي ازمايښت کوو:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow -V_A + q \cdot 2a - V_B = 0 \Rightarrow -3.3 + 20.4 - 76.7 = 0$$

ليدل کېږي چې حل يى سم دې.

$$80 - 80 = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

2. دداخلي قوو M_x او Q_y پيدا کول او دهغى داپيرونورسمول: ددى موخې (هدف) دسرته رسولو لپاره دغوڅى له طريقى څخه گټه پورته کوو اوهره برخه دگاډر شمېرو (87.6- شکل).



87.6- شکل: دگادر غوڅې او د (Q_Y) او (M_X) دیاگرامونه

I – I Section :-

$$Q_{y1} = -V_A + qx_1, \quad ; \quad M_{x1} = M_1 - V_A + q \cdot x_1$$

$$x_1 = 0 \Rightarrow Q_{y1} = -76,7\text{KN}; M_{x1} = 60\text{KN.m}$$

II – II Section:

$$Q_{y2} = -V_A + q(a + X_2)$$

$$M_{x2} = M_1 + M_2 - V_A(a + X_2 + q \cdot \frac{(a+x_2)^2}{2})$$

$$x_2 = 0 \Rightarrow Q_{y2} = -36,7\text{KN}; \quad M_{x2} = 26,6\text{KN.m}$$

$$x_2 = a \Rightarrow Q_{y2} = 3,3\text{KN}; \quad M_{x2} = -6,6\text{KN.M}$$

III – III Section: -

$$Q_{y3} = V_B ; M_{x3} = V_B \cdot X_3 \Rightarrow X_3 = 0 \Rightarrow Q_{y3} = 3,3\text{KN}; M_{x3} = 0$$

$$x_3 = a \Rightarrow Q_{y3} = 3,3\text{KN} ; M_{x3} = -6,6\text{KN.m}$$

دپورته پیدا شویو قیمتونو پر بناء د Q_Y او M_X پیورونه دگادر دهری برخی لپاره کاروړد

87.6- شکل).

3. دمحمک والي محاسبه: پوهیروچی دمحمک والي محاسبه دگاډر په عرضی مقطع کی داعظمی تشنجاتو پیدا کول چې دمجازي تشنجاتو څخه باید کوچني وی. همدارنگه دمحمک والي له شمېرنی کولای شو دمقطع دمقاومت مومنټ اودعرضی مقطع مساحت هم وشمېرو. دمحمک والي شرط یی په لاندی ډول دی:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_x \max}{W_x} \leq [\sigma] \Rightarrow W_x \geq \frac{M_x \max}{[\sigma]} = \frac{60 \cdot 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{160 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2}$$

$$= 0,000375 \text{ m}^3$$

$$W_x \geq 375 \text{ cm}^3$$

4. دگاډر دمقطع انتخاب: دگاډر دعرضی مقطع دانتخاب لپاره دمقاومت مومنټ اودمحمک والي شرایط په پام کی نیسو:

1. دوه مخی د I ډوله انگلارن مقطع (88.6- شکل):

شمېرل شوی دمقاومت مومنټ ته

دسورت بندي جدول څخه 27 شماره


I ډوله انگلارن انتخابوو: ځکه چې

دهغې شمېري (ارقام) محاسبوي

شمېرته نږدې دی:

$$W_x = 371 \text{ cm}^3, \quad A = 40,2 \text{ cm}^2$$

$$J_x = 5010 \text{ cm}^4, \quad S_x = 210 \text{ cm}^3$$



88.6- شکل- I بيم

اوس انتخاب شوی د ډوله انگلارن دمحمک والي له مخي ازماینست کوو:

$$\bar{\sigma} = \frac{M_{x_{max}}}{W_x} = \frac{60.10^3 N}{371.10^{-6} m^2 \cdot 10^6} = 161,7 \text{ Mpa}$$

له پورته شمېرنې لیدل کېږي چې محاسبه شوي تشنجات لږڅه زیات دی نظر مجازي تشنجاتوته، له بلې خوا پوهیږو چې د تشنجاتو زیاتوالي باید له 5% څخه زیات نه وي چې دا مشکل یې هم شمېرو:

$$\delta = \frac{161,7}{160} \cdot 100\% = 1,1\%$$

څرنګه چې د زیاتوالي فیصدې د تشنجاتو له 5% څخه کمه ده، نو د 27 شماری د ډوله انگلارن انتخاب سم دی.

د ګاډر دمحمک والي ازماینست د اعظمي مماسي تشنجات له مخې: د مجازي مماسي تشنجاتو مقدار د لاندې رابطې په واسطه موندلی شو: $[\tau] = 0,6 \cdot [G] = 0,6 \cdot 160 = 96 \text{ Mpa}$ پورتنی رقم یې 90 Mpa قبولوو.

د برزیات مقدار د مماسي تشنجاتو په منځ د انگلارن کې یا په هغه منځني برخه کې چې هلته نارملې تشنجات صفر دي، منځ ته راځي، بناء پر دې $\tau_{max} = \frac{Q_{max} \cdot S_x}{J_x \cdot d} \leq [\tau]$

که قیمتونه پکې وضع کړو نو پیدا به کړو چې $\tau_{max} = 53,6 \text{ Mpa} < [\tau]$; 90 Mpa


اوس د I بیم ډوله انگلارن په عرضی مقطع کې د تشنجاتو مقدار پیدا کوو. پوهیږو چې صفري کرنه یا خنثی محور یا هغه برخه د ګاډر چې په هغه کې تشنجات صفر وي په منځ د ډوله انگلارن کې (h/2) پرته ده، نو د دې لیکنې په پام کې نیولو سره د نارملې تشنجاتو مقدار په لاندې ډول پیدا کېږي:

$$\bar{\sigma} = \frac{M_{max}}{J_x} \cdot y$$

په هغه صورت کې چې $y=0$ وي، نو $\bar{\sigma}=0$ دي. او که y قیمتونه واخلي نو تشنجات یې په دې ډول دي:

$$y = \frac{h}{2} \Rightarrow \sigma = 161,7 \text{Mpa}; y = -\frac{h}{2} \Rightarrow \sigma = -161,7 \text{Mpa}$$

د تشنجاتو دیاگرام یې په (89.6-شکل) کې رسم شویږي .



89.6-شکل: دنارملې تشنجاتو اپیور (دیاگرام)

2. دایروي مقطع:

$$W_x = \frac{\pi d^3}{32} \Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{32W_x}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 371}{3,14}} = 15,5 \text{mm}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14(15,5)^2}{4} = 188,6 \text{mm}^2$$

3. حلقه یې مقطع: $a = \frac{d}{D} = 0,8$

$$W_x = \frac{\pi d^3}{32} (1 - a^4) \Rightarrow D = \sqrt[3]{\frac{32W_x}{\pi(1-a^4)}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 371}{\pi(1-0,8^4)}} = 18,6 \text{mm}$$

$$A = \frac{\pi d^3}{32} (1 - a^4) = 160,3 \text{mm}^2$$

4. مستطیلي مقطع:


$$W_x = \frac{bh^2}{6} = \frac{4b^3}{6} \Rightarrow b = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 3H}{2}} = 8,2 \text{mm}; h = 2b$$

$$h = 2b = 2 \cdot 8,2 = 16,4 \text{mm}; A = b \cdot h = 8,2 \cdot 16,4 = 134,9 \text{mm}^2$$

اوس محاسبه دشخي دنقطې نظره گورو د عرضی مقطعي اندازې او د گاډر کړو پوالي

پیدا کوو:

وېشلي بارودگادر په كينودوه برخوعمل كړيدې نووېشلي بارونه دكړوپوالي اودوران زاويې دپيداكولو لپاره دابتدايې پارامتروپه طريقه تراخيردنبني سرپوري رسواوددې لپاره چې په تعادل دگاډرکې بدلون رانشي په مقابل لوري يې وېشلي بارهم ورزياتوو(90.6-شکل).



90.6-شکل: د (y) او (Mx) دياگرامونه

له هغې ځايه چې دعكس العملوقيمتونه منفي پيدا شويدې په(90.6-شکل) كې يې لوري دعكس العملولاندې خواته رسموو: وارده قوي اوعكس العملونه يوځلې بياليكو:

$$q = 20 \text{ KN/m} , \quad M1 = 60 \text{ KN.m} , \quad M2 = 80 \text{ KN.m}$$

$$VA = 76,66 \text{ KN} , \quad VB = 3,33 \text{ KN}$$

دکار دینا توپیل له کینې خوا انتخابو او د کینې خوا د (X) په خاطر مومنت آخلو:

$$M_x = M_1 + M_2 - V_A \cdot X + q \frac{x^2}{2} - q \frac{(x-2a)^2}{2}$$

وروسته له دوه ځلې انتگرال نیوونې د ایتدایې پارمتر وپه طریقه د ګاډر دار تجاعی کرښې معادله په لاس راوړو:

$$EJ_{xy} = EJ_{xy_0} + EJ_{x\varphi_0} \cdot X + \frac{M_1 X^2}{2} + M_2 \frac{(x-a)^2}{2} - V_A \frac{X^3}{6} + q \frac{X^4}{24} - q \frac{(x-2a)^4}{24}$$

د سرحدې شرایطو څخه په گټې اخیستنې ایتدایې پارمترونه یې پیدا کوو په هغه صورت کې که $x=3a$ شي نو $y=0$ او $y'=0$ کېږي نو کولی شو چې ولیکو:

$$EJ_{xy_0} \cdot 3a + \frac{M_1 9a^2}{2} + M_2 \frac{(3a-a)^2}{2} - V_A \frac{27a^3}{6} + q \frac{81a^4}{24} - q \frac{(3a-2a)^4}{24} = 0$$

که په پورته معادله کې قیمتونه وضع کړو بیه لرو چې:

$$EJ_{xy_0} \cdot 3a = -1080 - 640 + 275975 - 1080 + 13,3 = -26,91 \text{KN} \cdot \text{m}^2 \Rightarrow$$

$$EJ_{xy_0} = -4,485 \text{KN} \cdot \text{m}^2 \Rightarrow \varphi_0 = \frac{-4,485}{EJ_x} = -42 \cdot 10^{-6} \text{rad}$$

اوس ګاډر په مختلفو برخو کې د کروپوالي کمیت شمېرو: 1-د په نقطه کې چې $x=a=2m$ شي:

$$EJ_{xy_c} = 0 + EJ_{x\varphi_0} \cdot a + \frac{M_1 a^2}{2} - V_A \frac{a^3}{6} + q \frac{a^4}{24} \Rightarrow$$

$$EJ_{xy_c} = -4,485 + \frac{60,2^2}{2} - 76,66 \frac{2^3}{6} + 20 \frac{2^4}{24} = 22,147 \text{KN} \cdot \text{m}^2 \Rightarrow y_c = \frac{22,147}{EJ_x} = 2,25 \text{mm}.$$

مجازي کروپوالي د ګاډر ټول اوږدوالي ته مساوي دي په: $[f] = 0,002L \cdot 3a = 12 \text{mm}$

څرنګه چې د C نقطې کروپوالي له مجازي کروپوالي کم دي، نو کروپوالي یې خطرناک نه بلکه مناسب دي.

2. د D په نقطه کې ($x=2a=4m$) کروپوالي شمېرو:

$$EJ_{xy_D} = 0 + EJ_{x\phi} \cdot 2a + \frac{M_1 X^2}{2} + M_2 \frac{(2a-a)^2}{2} - V_A \frac{2a^3}{6} + q \frac{(2a)^4}{24} \Rightarrow$$

$$EJ_{xy_D} = -4,485.4 + \frac{60.16}{2} + 80 \frac{4}{2} - 76,66 \frac{4^3}{6} + 20 \frac{(4)^4}{24} \Rightarrow$$


$$EJ_{xy_D} = 17,66 \text{KN} \cdot \text{m}^2 \quad \Rightarrow \quad y_D = \frac{17,66}{EJ_x} = 1,76 \text{mm} < 12 \text{mm}$$











که چبری د (X) بدلیدونکې فاصلې لپاره مختلف قیمتونه ورکړو، کولی شو دگا ډر د کړو بوالې دیاگرام (اپیور) رسم کړو. (b90.6- شکل).


پایله: دگا ډر دهرې یوې مقطعی دمساحتونو دمحاسبې څخه لیدل کېږي چې ډېر کم مساحت دآډوله انگلارن دي، په داسې حال کې چې ډېر لوی مساحت ددایروي مقطعی دی، که چیرې آډوله عرضی مقطع مسطیلي مقطع، دایروي او حلقوی مقطعی سره پرتله کړو دی پایلي ته دشمبرني له مخې رسیږو چې کم مصرفه او اقتصادي عرضي مقطع دآډوله انگلارن ده، نوهغه دساختمان لپاره انتخابوو. [2].

اتم نمبر (۸) کورنی دنده
دمحاسبي داجراً لپاره ضروري ارقام











درسم گنيہ	$P_1(KN)$	$P_2(KN)$	$M_1(KN.m)$	$M_2(KN.m)$	$q_1(KN/m)$	$q_2(KN/m)$
1	30	50	70	80	15	30
2	40	35	65	70	20	25
3	50	45	80	65	25	20
4	35	40	60	70	30	15
5	40	50	80	80	20	30
6	45	40	70	60	15	15
7	35	50	65	70	30	20
8	50	30	70	65	25	25
9	45	35	80	80	20	30
10	40	50	60	60	15	20
11	30	50	70	80	30	30
12	40	35	65	70	15	25
13	50	45	80	65	20	20
14	35	40	60	70	25	15
15	40	50	80	80	30	30
16	45	40	70	60	20	15
17	35	50	65	70	15	20
18	50	30	70	65	30	25
19	45	35	80	80	25	30
20	40	50	60	60	20	20
21	30	50	70	80	15	30
22	40	35	65	70	30	25
23	50	45	80	65	15	20
24	35	40	60	70	20	15
25	40	50	80	80	25	30
26	45	40	70	60	30	15
27	35	50	65	70	20	20
28	50	30	70	65	15	25
29	45	35	80	80	30	30
30	40	50	60	60	25	20





















اتکأ يز عكس العملونه ددوه بعدې عناصرو لپاره

Support or Connection	Reaction	Number of Unknowns
 <p>Rollers Rocker Frictionless surface</p>	 <p>Force with known line of action</p>	1
 <p>Short cable Short link</p>	 <p>Force with known line of action</p>	1
 <p>Collar on frictionless rod Frictionless pin in slot</p>	 <p>Force with known line of action</p>	1
 <p>Frictionless pin or hinge Rough surface</p>	 <p>Force of unknown direction</p>	2
 <p>Fixed support</p>	 <p>Force and couple</p>	3

اتکأ يز عكس العملونه ددري بعدې عناصرو لپاره


 <p>Ball</p> <p>Frictionless surface</p> <p>Force with known line of action (one unknown)</p>	 <p>Cable</p> <p>Force with known line of action (one unknown)</p>
 <p>Roller on rough surface</p> <p>Wheel on rail</p>	 <p>Two force components</p>
 <p>Rough surface</p> <p>Ball and socket</p>	 <p>Three force components</p>
 <p>Universal joint</p>	 <p>Three force components and one couple</p>  <p>Fixed support</p>  <p>Three force components and three couples</p>
 <p>Hinge and bearing supporting radial load only</p>	 <p>Two force components (and two couples)</p>
 <p>Pin and bracket</p> <p>Hinge and bearing supporting axial thrust and radial load</p>	 <p>Three force components (and two couples)</p>

SI Prefixes

Multiplication Factor	Prefix †	Symbol
1 000 000 000 000 = 10^{12}	tera	T
1 000 000 000 = 10^9	giga	G
1 000 000 = 10^6	mega	M
1 000 = 10^3	kilo	k
100 = 10^2	hecto †	h
10 = 10^1	deka †	da
0.1 = 10^{-1}	deci †	d
0.01 = 10^{-2}	centi †	c
0.001 = 10^{-3}	milli	m
0.000 001 = 10^{-6}	micro	μ
0.000 000 001 = 10^{-9}	nano	n
0.000 000 000 001 = 10^{-12}	pico	p
0.000 000 000 000 001 = 10^{-15}	femto	f
0.000 000 000 000 000 001 = 10^{-18}	atto	a


Principal SI Units Used in Mechanics

Quantity	Unit	Symbol	Formula
Acceleration	Meter per second squared	...	m/s^2
Angle	Radian	rad	†
Angular acceleration	Radian per second squared	...	rad/s^2
Angular velocity	Radian per second	...	rad/s
Area	Square meter	...	m^2
Density	Kilogram per cubic meter	...	kg/m^3
Energy	Joule	J	$N \cdot m$
Force	Newton	N	$kg \cdot m/s^2$
Frequency	Hertz	Hz	s^{-1}
Impulse	Newton-second	...	$kg \cdot m/s$
Length	Meter	m	†
Mass	Kilogram	kg	†
Moment of a force	Newton-meter	...	$N \cdot m$
Power	Watt	W	J/s
Pressure	Pascal	Pa	N/m^2
Stress	Pascal	Pa	N/m^2
Time	Second	s	†
Velocity	Meter per second	...	m/s
Volume, solids	Cubic meter	...	m^3
Liquids	Liter	L	$10^{-3} m^3$
Work	Joule	J	$N \cdot m$



دیومخی انگلارن (C) داندازو قیمت دروسی هیواد (GOST 8240-97) ستندرد مطابق.

د پروفیل کتله په متر کې (kg)	اندازې په ملي متر (mm)							دمقطع مساحت (cm ²)	قیمتونه نسبت محورونو ته								Z ₀ cm
	h	b	d	t	R	r	Z-Z				y-y						
							I _z cm ⁴		W _z cm ³	i _z cm	S _z cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	i _y cm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	4.84	50	32	4.4	7.0	6	2.5	6.16	22.8	9.1	1.92	5.59	5.61	2.75	0.954	1.16	
6.5	5.90	65	36	4.4	7.2	6	2.5	7.51	48.6	15.0	2.54	9.0	8.70	3.68	1.08	1.24	
8	7.05	80	40	4.5	7.4	6.5	2.5	8.98	89.4	22.4	3.16	13.3	12.8	4.75	1.19	1.31	
10	8.59	100	46	4.5	7.6	7	3	10.9	174	34.8	3.99	20.4	20.4	6.46	1.37	1.44	
12	10.4	120	52	4.8	7.8	7.5	3	13.3	304	50.6	4.78	29.6	31.2	8.52	1.53	1.54	
14	12.3	140	58	4.9	8.1	8	3	15.6	491	70.2	5.60	40.8	45.4	11.0	1.70	1.67	
14a	13.3	140	62	4.9	8.7	8	3	17.0	545	77.8	5.66	45.1	57.5	13.3	1.84	1.87	
16	14.2	160	64	5.0	8.4	8.5	3.5	18.1	747	93.4	6.42	54.1	63.3	13.8	1.87	1.80	
16a	15.3	160	68	5.0	9.0	8.5	3.5	19.5	823	103	6.49	59.4	78.8	16.4	2.01	2.00	
18	16.6	180	70	5.1	8.7	9	3.5	20.7	1090	121	7.24	69.8	86.0	17.0	2.04	1.94	
18a	17.4	180	74	5.1	9.3	9	3.5	22.2	1190	132	7.32	76.1	105	20.0	2.18	2.13	
20	18.4	200	76	5.2	9.0	9.5	4	23.4	1520	152	8.07	87.8	113	20.5	2.20	2.07	
20a	19.8	200	80	5.2	9.7	9.5	4	25.2	1670	167	8.15	95.9	139	24.2	2.35	2.28	
22	21.0	220	82	5.4	9.5	10	4	26.7	2110	192	8.89	110	151	25.1	2.37	2.21	
22a	22.6	220	87	5.4	10.2	10	4	28.8	2330	212	8.99	121	187	30.0	2.55	2.46	
24	24.0	240	90	5.6	10.0	10.5	4	30.6	2900	242	9.73	139	208	31.6	2.60	2.42	
24a	25.8	240	95	5.6	10.7	10.5	4	32.9	3180	265	9.84	151	254	37.2	2.87	2.67	
27	27.7	270	95	6.0	10.5	11	4.5	35.2	4160	308	10.9	178	262	37.3	2.73	2.47	
30	31.8	300	100	6.5	11.0	12	5	40.5	5810	387	12.0	224	327	43.6	2.84	2.52	
33	36.5	330	105	7.0	11.7	13	5	46.5	7980	484	13.4	281	410	51.8	2.97	2.59	
36	41.9	360	110	7.5	12.6	14	6	53.4	10820	601	14.2	350	513	61.7	3.10	2.68	
40	48.3	400	115	8.0	13.5	15	6	61.5	15220	761	15.7	444	642	73.4	3.23	2.75	




دمتساوي الساقين الانكلارن دانمازو قيمت دروسي هيواد (GOST 8240-97) ستندر دمطابق.

دبر و فيل گڼه	اندازي په					دقطع مساحت په (mm ²)	وزن في متره (Kg)	قيمتونه نسبت محورونو ته								Z ₀ cm
	b	d	R	r	z-z			z ₀ -z ₀		y ₀ -y ₀		z ₁ -z ₁	I _{x1}			
					I _x			i _{xmax}	I _{xomax}	i _{xomax}	I _{yomax}			i _{yomax}		
					cm ⁴			cm	cm ⁴	cm	cm ⁴			cm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	20	3	3.5	1.2	1.13	0.89	0.40	0.59	0.63	0.75	0.17	0.39	0.81	0.60		
		4			1.46	1.15	0.5	0.58	0.78	0.73	0.22	0.38	1.09	0.64		
2.5	25	3	3.5	1.2	1.43	1.12	0.81	0.75	1.29	0.95	0.34	0.49	1.57	0.73		
		4			1.86	1.46	1.03	0.75	1.62	0.93	0.44	0.48	2.11	0.76		
2.8	28	3	4	1.3	1.62	1.27	1.16	0.85	1.84	1.07	0.48	0.55	2.20	0.80		
12	11.5	120	64	4.8	7.3	7.5	3	14.7	350	58.4	4.88	33.7	27.9	8.72	1.38	
14	13.7	140	73	4.9	7.5	8	3	17.4	572	81.7	5.73	46.8	41.9	11.5	1.55	
16	15.9	160	81	5.0	7.8	8.5	3.5	20.2	873	109	6.57	62.3	58.6	14.5	1.70	
18	18.4	180	90	5.1	8.1	9	3.5	23.4	1290	143	7.42	81.4	82.6	18.4	1.88	
18a	19.9	180	100	5.1	8.3	9	3.5	25.4	1430	159	7.51	89.8	114	22.8	2.12	
20	21.0	200	100	5.2	8.4	9.5	4	26.8	1840	184	8.28	104	115	23.1	2.07	
22	24.0	220	110	5.4	8.7	10	4	30.6	2550	232	9.13	131	157	28.6	2.27	
22a	25.8	220	120	5.4	8.9	10	4	32.8	2790	254	9.22	143	206	34.3	2.50	
24	27.3	240	115	5.6	9.5	10.5	4	34.8	3460	289	9.97	163	198	34.5	2.37	
24a	29.4	240	125	5.6	9.8	10.5	4	37.5	3800	317	10.1	178	260	41.6	2.63	
27	31.5	270	125	6.0	9.8	11	4.5	40.2	5010	371	11.2	210	260	41.5	2.54	
27a	33.9	270	135	6.0	10.2	11	4.5	43.2	5500	407	11.3	229	337	50.0	2.80	
30	36.5	300	135	6.5	10.2	12	5	64.5	7080	472	12.3	268	337	49.9	2.69	
30a	39.2	300	145	6.5	10.7	12	5	49.9	7780	518	12.5	292	436	60.1	2.95	
33	42.2	330	140	7.0	11.2	13	5	53.8	9840	597	13.5	339	419	59.9	2.79	
36	48.6	360	145	7.5	12.3	14	6	61.9	13380	743	14.7	423	516	71.1	2.89	
40	56.1	400	155	8.0	13.0	15	6	71.4	18930	947	16.3	540	666	85.9	3.05	
45	65.2	450	160	8.6	14.2	16	7	83.0	27450	1220	18.2	699	807	101	3.12	
50	76.8	500	170	9.5	15.2	17	7	97.8	39220	1570	20.0	905	1040	122	3.26	
55	89.8	550	180	10.3	16.5	18	7	114	55150	2000	22.0	1150	1350	150	3.44	
60	104	600	190	11.1	17.8	20	8	132	75450	2510	23.9	1450	1720	181	3.60	
65	120	650	200	12.0	19.2	22	9	153	101400	3220	25.8	1800	2170	217	3.77	
70	138	700	210	13.0	20.8	24	10	176	134600	3840	27.7	2230	2730	260	3.94	
70a	158	700	210	15.0	24.0	24	10	202	142700	4360	27.5	2550	3240	309	4.01	
70b	184	700	210	17.5	28.2	24	10	234	175370	5010	27.4	2940	3910	373	4.09	

9	90	6	10	3.3	10.6	8.33	82.1	2.78	130	3.50	34.0	1.79	145	2.43
		7			12.3	9.64	94.3	2.77	150	3.49	38.9	1.78	169	2.47
		8			13.9	10.9	106	2.76	158	3.48	43.8	1.77	194	2.51
		9			15.6	12.2	118	2.75	186	3.46	48.6	1.77	219	2.55
10	100	6.5	12	4	12.8	10.1	122	3.09	193	3.88	50.7	1.99	214	2.68
		7			13.8	10.8	131	3.08	207	3.88	54.2	1.98	231	2.71
		8			15.6	12.2	147	3.07	233	3.87	60.9	1.98	265	2.75
		9			19.2	15.1	179	3.05	284	3.84	74.1	1.96	333	2.83
		10			22.8	17.9	209	3.03	331	3.81	86.9	1.95	402	2.91
		12			26.3	20.6	237	3.00	375	3.78	99.3	1.94	472	2.99
11	110	7	12	4	15.2	11.9	176	3.40	279	4.29	72.7	2.19	308	2.96
		8			17.2	13.5	198	3.39	315	4.28	81.8	2.18	353	3.00
12.5	125	8	14	4.6	19.7	15.5	294	3.87	467	4.87	122	2.49	516	3.36
		9			22.0	17.3	327	3.86	520	4.86	135	2.48	582	3.40
		10			24.3	19.1	360	3.85	571	4.84	149	2.47	649	3.45
		12			28.9	22.7	422	3.82	670	4.82	174	2.46	782	3.53
14	140	9	14	4.6	24.7	19.4	466	4.34	739	5.47	192	2.79	818	3.78
		10			27.3	21.5	512	4.33	814	5.46	211	2.78	911	3.82
		12			32.5	25.5	602	4.31	957	5.43	284	2.76	1097	3.90
16	160	10	16	5.3	31.4	24.7	774	4.96	1229	6.25	319	3.19	1356	4.30
		11			34.4	27.0	844	4.95	1341	6.24	348	3.18	1494	4.35
		12			37.4	29.4	913	4.94	1450	6.23	376	3.17	1633	4.39
		14			43.3	34.0	1046	4.92	1662	6.20	431	3.16	1911	4.47
		16			49.1	38.5	1175	4.89	1866	6.17	485	3.14	2191	4.55
		18			54.8	43.0	1299	4.87	2061	6.13	537	3.13	2472	4.63
		20			60.4	47.4	1419	4.85	2248	6.10	589	3.12	2756	4.70

18	180	11	16	5.3	38.8	30.5	1216	5.60	1933	7.06	500	3.59	2128	4.85
		12			42.2	33.1	1317	5.59	2093	7.04	540	3.58	2324	4.89
20	200	12	18	6	47.1	37.0	1823	6.22	2896	7.84	749	3.99	3182	5.37
		13			50.9	39.9	1961	6.21	3116	7.83	805	3.98	3452	5.42
		14			54.6	42.8	2097	6.20	3333	7.81	861	3.97	3744	5.45
		16			62.0	48.7	2363	6.17	3755	7.78	970	3.96	4264	5.54
		20			76.5	60.1	2871	6.12	4560	7.72	1182	3.93	5355	5.70
		25			94.3	74.0	3466	6.06	5494	7.63	1438	3.91	6733	5.89
22	220	14	21	7	60.4	47.4	2814	6.83	4470	8.60	1159	4.38	4941	5.93
		16			68.6	53.8	3175	6.81	5045	8.57	1306	4.36	5661	6.02
25	250	16	24	8	78.4	61.5	4717	7.76	7492	9.78	1942	4.98	8286	6.75
		18			87.7	68.9	5224	7.73	8337	9.75	2158	4.96	9342	6.73
		20			97.0	76.1	5765	7.71	9160	9.72	2370	4.94	10401	6.91
		22			106.1	83.3	6270	7.69	9961	9.69	2579	4.93	11464	7.00
		25			119.7	94.0	7006	7.65	11125	9.64	2887	4.91	13064	7.11
		28			133.1	104.5	7717	7.61	12244	9.59	3190	4.89	14674	7.23
		30			142.0	111.4	8177	7.59	12965	9.56	3389	4.89	15753	7.31




د مختلف الاضلاع انکلارن داندارو قیمت دروسی هیواد (GOST 8240-97) ستندرد مطابق.

د پرو فیل گونه	اندازې په (mm)						د مقطوع مساحت په (cm ²)	د فې متر وزن په (Kg)	قیمتونه نسبت محورونو ته									
	B	b	d	R	r	z - z			y - y		z ₁ - z ₁		y ₁ - y ₁		u - u		دمحور د میلان زاویه (tan α)	
						I _z cm ⁴			i _z cm	I _y cm ⁴	i _y cm	I _{z1} cm ⁴	I _z cm	I _{y0} cm ⁴	I _{y0} cm ⁴	I _{y1} cm ⁴		z ₀ cm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5/1.6	25	16	3	3.5	1.2	1.16	0.91	0.70	0.78	0.22	0.44	1.56	0.86	0.43	0.42	0.13	0.34	0.392
3.2/2	32	20	4	3.5	1.2	1.94	1.57	1.52	1.01	0.46	0.55	3.26	1.08	0.82	0.49	0.28	0.43	0.382
							1.52	1.93	1.00	0.57	0.54	4.38	1.12	1.12	0.53	0.35	0.43	0.374

4/2.5	40	25	3	4.0	1.3	1.89	1.48	3.06	1.27	0.93	0.70	6.37	1.32	1.58	0.59	0.56	0.54	0.385
			4			2.47	1.94	3.93	1.26	1.18	0.69	8.53	1.37	2.15	0.63	0.71	0.54	0.381
4.5/2.8	45	25	3	5.0	1.7	2.14	1.68	4.41	1.43	1.32	0.79	9.02	1.47	2.20	0.64	0.79	0.61	0.382
			4			2.80	2.20	5.68	1.42	1.69	0.78	12.1	1.51	2.98	0.68	1.02	0.60	0.379
5/3.2	50	32	3	5.5	1.8	2.42	1.90	6.17	1.60	1.99	0.91	12.4	1.60	3.26	0.72	1.18	0.70	0.403
			4			3.17	2.49	7.98	1.59	2.56	0.90	16.6	1.65	4.42	0.76	1.52	0.69	0.401
5.6/3.6	56	36	3.5	6.0	2.0	3.16	2.48	10.1	1.79	3.30	1.02	20.3	1.80	5.43	0.82	1.95	0.79	0.407
			4			3.58	2.81	11.4	1.78	3.70	1.02	23.2	1.82	6.35	0.84	2.19	0.78	0.406
			5			4.41	3.46	13.8	1.77	4.48	1.01	29.2	1.86	7.91	0.88	2.66	0.78	0.404
6.3/4.0	63	40	4	7.0	2.3	4.04	3.17	16.3	2.01	5.16	1.13	33.0	2.03	8.51	0.91	3.07	0.87	0.397
			5			4.98	3.91	19.9	2.00	6.26	1.12	91.4	2.08	10.8	0.95	3.73	0.86	0.396
			6			5.90	4.63	23.3	1.99	7.28	1.11	49.9	2.12	13.1	0.99	4.46	0.86	0.393
			8			7.68	6.03	29.6	1.96	9.15	1.9	66.9	2.20	17.9	1.07	5.58	0.85	0.386
7/4.5	70	45	4.5	2.7	2.5	5.07	3.98	25.3	2.23	8.25	1.28	51	2.25	13.6	1.03	4.88	0.98	0.407
			5			5.59	4.39	27.8	2.23	9.05	1.27	56.7	2.28	15.2	1.05	5.34	0.98	0.406
			5			6.11	4.79	34.8	2.39	12.5	1.43	69.7	2.39	20.8	1.17	7.24	1.09	0.436
7.5/5	75	50	6	8	2.7	7.25	5.60	40.9	2.38	14.6	1.42	83.9	2.44	25.2	1.21	8.48	1.08	0.435
			8			9.47	7.43	52.4	2.35	18.5	1.40	112	2.52	34.2	1.29	10.9	1.07	0.340
8/5	80	50	5	8	2.7	6.36	4.99	41.6	2.56	12.7	1.41	84.6	2.6	20.8	1.13	7.58	1.09	0.387
			6			7.55	5.92	49.0	2.55	14.8	1.40	102	2.65	35.2	1.17	7.88	1.08	0.386
9/5.6	90	56	5.5	9	3	7.86	6.17	65.3	2.88	19.7	1.58	132	2.92	32.2	1.26	11.8	1.22	0.384
			6			8.54	6.70	70.6	2.88	21.2	1.58	145	2.95	35.2	1.28	12.7	1.22	0.384
			8			11.18	8.77	90.9	2.85	27.1	1.56	194	2.04	47.8	1.36	16.3	1.21	0.380
11/7	110	70	6.5	10	3.3	11.4	8.98	142	3.53	45.6	2	286	3.55	74.3	1.58	26.9	1.53	0.402
			7			12.3	9.64	152	3.52	48.7	1.99	309	3.57	80.3	1.6	28.8	1.53	0.402
			8			13.9	10.9	172	3.51	54.6	1.98	353	3.61	92.3	1.64	32.3	1.52	0.400

12.5/8	125	80	7	11	3.7	14.1	11	227	4.01	73.7	2.29	452	4.01	119	1.8	43.3	1.76	0.407
			8			16	12.5	256	4	83.0	2.28	518	4.05	137	1.84	48.8	1.75	0.406
			10			19.7	15.5	312	3.98	100	2.26	649	4.14	173	1.92	59.3	1.74	0.404
			12			23.4	18.3	365	3.95	117	2.24	781	4.22	210	2	69.5	1.72	0.400
14/9	140	90	8	12	4	18	14.1	364	4.49	120	2.58	727	4.49	194	2.03	70.3	1.98	0.411
			10			22.2	17.5	444	4.47	146	2.76	911	4.58	245	2.12	85.5	1.96	0.409
16/10	160	100	9	13	4.3	22.9	18.3	606	5.15	186	2.85	1221	5.19	300	2.23	110	2.2	0.391
			10			25.3	19.8	667	5.13	204	2.84	1359	5.23	335	2.28	121	2.19	0.390
			12			30	23.6	784	5.11	239	2.82	1634	5.32	405	2.36	142	2.18	0.388
			14			34.7	27.3	897	5.08	273	2.8	1910	5.40	477	2.43	162	2.16	0.385
18/11	180	110	10	14	4.7	28	22.2	952	5.8	2.76	3.12	1933	5.88	444	2.44	165	2.42	0.375
			12			33.7	26.4	1123	5.77	3.24	3.1	2324	5.97	537	2.52	194	2.40	0.374
20/12.5	200	125	11	14	4.7	34.9	27.4	1449	6.45	446	3.58	2920	6.5	718	2.79	264	2.75	0.392
			12			37.9	29.7	1568	6.43	482	3.57	3189	6.54	786	2.83	285	2.74	0.392
			14			43.9	34.4	1901	6.41	551	3.54	3726	6.52	922	2.91	327	2.73	0.390
			16			49.8	39.1	2026	6.38	617	3.52	3264	6.71	1061	2.99	367	2.72	0.388
25/16	250	160	12	18	6	48.36	37.9	3147	8.07	1032	4.62	6212	7.97	1634	3.53	604	3.54	0.410
			16			63.6	49.9	4091	8.02	1333	4.58	8308	8.14	2200	3.69	781	3.50	0.408
			18			71.1	55.8	4545	7.99	1475	4.56	9358	8.23	2487	3.77	866	3.49	0.407
			20			78.5	61.7	4987	7.97	1613	4.53	10410	8.31	2776	3.85	949	3.48	0.405




(I) ډوله انگلارن قيمتونه دامر يکايې (ASTM) ستنډرډ مطابق .

ډير وکيل گڼه	دمقطع مساحت په (mm ²)	اندازي په (mm)				قيمتونه نسبت د محورونو ته (z-z)			قيمتونه نسبت د (y-y) محورونو ته		
		d	b _f	t _f	t _w	I _z 10 ⁶ m ⁴	S _z 10 ³ m ³	i _z mm	I _y 10 ⁶ m ⁴	S _y 10 ³ m ³	i _y mm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W920x446	57000	933	423	42.70	24.0	8470	18200	385	540	2550	97.3
W920x201	25600	303	304	20.10	15.2	3250	7200	356	94.4	621	60.7
W840x299	38100	855	400	29.25	18.2	4790	11200	355	312	1560	90.5
W840x176	22400	835	292	18.80	14.0	2460	5890	331	78.2	536	59.1
W760x257	32600	773	881	27.10	16.6	3420	8850	324	250	1310	87.6
W760x147	18700	753	265	17.00	13.2	1660	4410	298	52.9	399	53.2
W690x217	27700	695	355	24.80	15.4	2340	6730	291	185	1040	81.7
W690x125	16000	678	253	16.30	11.7	1190	3510	273	44.1	349	52.5


W760x101	13000	503	228	14.90	10.5	764	2530	242	29.5	259	47.6
W530x150	19200	543	312	20.30	12.7	1010	3720	229	103	660	73.2
W530x92	18000	533	209	15.60	10.2	552	2070	216	23.8	228	44.9
W530x66	83070	525	165	11.40	8.9	351	1340	205	8.57	104	32.0
W460x158	2100	476	284	23.90	15.0	796	3340	199	91.4	644	67.4
W460x113	14400	463	280	17.30	10.8	556	2400	196	63.3	452	66.3
W460x74	9400	457	190	14.50	9.0	333	1460	188	16.6	175	41.9
W460x52	6630	450	152	10.80	7.6	212	942	179	6.34	83.4	30.9
W410x114	14600	420	261	19.30	11.6	462	2200	178	57.2	436	62.6
W410x85	10800	417	181	18.20	10.9	315	1510	171	18.0	199	40.8
W410x60	7580	407	178	12.80	7.7	216	1060	169	12.1	136	40.0
W410x46.1	5890	403	140	11.20	7.0	156	774	163	5.14	73.4	29.5
W410x38.8	4990	399	140	8.80	6.4	127	637	160	4.04	57.7	28.5
W360x551	70100	455	418	67.60	42.0	2260	9930	180	825	3950	108
W360x216	27600	375	394	27.70	17.3	712	3800	161	283	1440	101
W360x122	15500	363	257	21.70	13.0	365	2010	153	61.5	479	63.0
W360x101	12900	357	255	18.30	10.5	302	1690	153	50.6	397	62.6
W360x79	10100	357	205	16.80	9.4	227	1280	150	24.2	236	48.9
W360x64	8140	347	203	13.50	7.7	178	1030	148	18.9	186	48.2
W360x57.8	7220	358	172	13.10	7.9	161	899	149	11.1	129	39.2
W360x44	5730	352	171	9.80	6.9	122	693	146	8.18	95.7	37.8
W360x39	4980	353	128	10.70	6.5	102.0	578	143	3.75	58.6	27.4
W360x32.9	4170	349	127	8.50	5.8	82.7	474	141	2.91	45.8	26.4
W310x143	18200	323	309	22.9	14.0	348	2150	138	113	731	78.8
W310x74	9480	310	205	16.3	9.4	165	1060	132	23.4	228	49.7
W310x60	7590	303	203	13.1	7.5	129	851	130	18.3	180	49.1
W310x52	6670	318	167	13.2	7.6	119	748	134	10.3	123	39.3

W310x44.5	5690	313	166	11.2	6.6	99.2	634	132	8.55	103	38.8
W310x38.7	4940	310	165	9.7	5.8	85.1	549	131	7.27	88.1	38.4
W310x32.7	4180	313	102	10.8	6.6	65.0	415	125	1.92	37.6	21.4
W310x23.8	3040	305	101	6.7	5.6	42.7	280	119	1.16	23.0	19.5
W250x167	21300	289	265	31.8	19.2	300	280	119	98.8	746	68.1
W250x101	12900	264	257	19.6	11.9	164	1240	113	55.5	432	65.6
W250x80	10200	256	255	15.6	9.4	126	984	111	43.1	338	65.0
W250x67	8580	257	204	15.7	8.9	104	809	110	22.2	218	51.0
W250x58	7420	252	203	13.5	8.0	87.3	693	108	18.8	185	50.3
W250x49.1	6250	247	202	11.0	7.4	70.6	572	106	15.1	150	49.2
W250x44.8	5720	266	148	13.0	7.6	71.1	535	111	7.03	95.0	35.1
W250x32.7	4180	258	146	9.1	6.1	48.9	379	108	4.73	64.8	33.7
W250x28.4	3630	260	102	10.0	6.4	40.0	308	105	1.78	34.9	22.1
W250x22.3	2850	254	102	6.9	5.8	28.9	228	101	1.23	24.1	20.8
W200x86	11000	222	209	20.6	13.0	94.7	853	92.4	31.4	300	53.2
W200x71	9100	216	206	17.4	10.2	76.6	709	91.7	25.4	247	52.8
W200x59	7560	210	205	14.2	9.1	61.1	582	89.9	20.4	199	51.9
W200x52	6660	206	204	12.6	7.9	52.7	512	89.0	17.8	175	51.7
W200x46.1	5860	203	203	11.0	7.2	45.5	448	87.9	15.3	151	51.1
W200x41.7	5310	205	166	11.8	7.2	40.9	399	87.8	9.01	109	41.2
W200x35.9	4580	210	165	10.2	6.2	34.4	342	86.7	7.64	92.6	40.8
W200x26.6	3390	207	133	8.4	5.8	25.8	249	87.2	3.3	49.6	31.2
W200x22.5	2860	206	102	8.0	6.2	20.0	194	83.6	1.42	27.8	22.3
W200x19.3	2480	203	102	6.5	5.8	16.6	164	81.8	1.15	22.5	21.5
W150x37.1	4730	162	154	11.6	8.1	22.2	274	68.5	7.07	91.8	38.7
W150x29.8	3790	157	153	9.3	6.6	17.2	219	67.4	5.56	72.7	38.3
W150x24.0	3060	160	102	10.3	6.6	13.4	168	66.2	1.83	35.9	24.5
W150x18.0	2290	153	102	7.1	5.8	9.17	120	63.3	1.26	24.7	23.5
W150x13.5	1730	150	100	5.5	4.3	6.87	91.6	63.0	0.918	18.4	23.0
W130x28.1	3580	131	128	10.9	6.9	10.9	166	55.2	3.81	59.5	32.6
W130x23.8	3010	127	127	9.1	6.1	8.80	139	54.1	3.11	49.0	32.1
W100x19.3	2480	106	103	8.8	7.1	4.77	90.0	43.9	1.61	31.3	25.5
S510x128	16400	516	179	23.4	16.8	658	2550	200	19.7	216	34.4
S510x98.3	12500	508	159	20.2	12.8	495	1950	199	11.8	145	30.4
S460x104	13300	457	159	17.6	18.1	385	1685	1070	10.4	127	27.5
S460x81.4	10400	457	1552	17.6	11.7	333	1460	179	8.83	113	28.8
S380x74	9500	381	143	15.6	14.0	201	1060	145	6.65	90.8	26.1
S380x64	8150	381	140	15.8	10.4	185	971	151	6.15	85.7	27.1
S310x74	9480	305	139	16.7	17.4	126	826	115	6.69	93.2	26.1
S310x60.7	7730	305	123	16.7	11.7	113	741	121	5.73	83.6	26.8
S310x52	6650	305	129	13.8	10.9	95.3	625	120	4.19	63.6	24.8
S310x47.3	6040	305	127	13.8	8.9	90.5	593	122	3.97	61.1	25.3
S250x52	6670	254	126	12.5	15.1	61.2	482	95.8	3.59	55.7	22.9
S250x37.8	4820	254	118	12.5	7.9	51.1	402	103	2.86	47.5	24.1
S200x34	4370	203	106	10.8	11.2	26.8	264	78.3	1.83	33.8	20.2
S200x27.4	3500	203	102	10.8	6.9	23.9	235	82.6	1.60	30.6	21.1
S150x25.7	3270	152	91	9.1	11.8	10.8	142	57.5	1.00	21.3	17.2
S150x18.6	2370	152	85	9.1	5.8	9.11	120	62.0	0.782	18.0	18.0
S130x15	1890	127	76	8.3	5.4	5.07	79.8	51.8	0.513	13.2	16.3
S100x14.1	1800	102	71	7.4	8.3	2.82	55.3	39.6	0.383	10.5	14.4
S100x11.5	1460	102	68	7.4	4.9	2.53	49.6	41.6	0.328	9.41	14.8
S75x11.2	1430	76	64	6.6	8.9	1.20	31.6	29.0	0.254	7.72	13.1
S75x8.5	1070	76	59	6.6	4.3	1.03	27.1	31.0	0.190	6.44	13.3



دیوه مخې ناوې یی یا (C) ډوله انکالرن قیمتونه دامریکایی (ASTM) استاندارد مطابق .


د پروفیل ګڼه	د مقطع مساحت په (mm ²)	اندازي په (mm)				قیمتونه نسبت د (Z-Z) محورونو ته			قیمتونه نسبت د (Y-Y) محورونو ته			
		d	b _f	t _f	t _w	I _Z	S _Z	i _Z	I _Y	S _Y	i _Y	Z _C
						10 ⁶ m ⁴	10 ³ m ³	mm	10 ⁶ m ⁴	10 ³ m ³	mm	mm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C380x74	9480	381	94	16.5	18.2	167	877	133	4.54	61.5	21.9	20.2
C380x60	7570	381	89	16.5	13.2	144	156	138	3.79	54.7	22.4	19.7
C380x50.4	6430	381	86	16.5	10.2	134	688	143	3.34	50.5	22.8	19.9
C310x45	5690	305	80	12.7	13.0	67.2	441	109	2.09	33.2	19.2	17.0
C310x37	4720	305	77	12.7	9.8	59.7	391	112	1.83	30.5	19.7	17.0
C310x30.8	3920	305	74	12.7	7.2	53.4	350	117	1.57	27.7	20.0	17.4
C250x45	5670	254	76	11.1	17.1	42.7	336	86.4	1.58	26.5	16.7	16.3
C250x30	3780	254	69	11.1	9.6	32.6	257	92.9	1.14	21.2	17.4	15.3
C250x22.8	2880	254	65	11.1	6.1	27.7	218	98.1	0.912	18.5	17.8	15.8
C230x30	3800	229	67	10.5	11.4	25.4	222	81.8	0.997	19.1	16.2	14.7
C230x22	2840	229	63	10.5	7.2	21.2	185	86.4	0.796	16.5	16.7	14.9
C230x19.9	2530	229	61	10.5	5.9	19.8	173	88.5	0.708	15.4	16.7	15.0
C200x27.9	3560	203	64	9.9	12.4	18.2	179	71.5	0.817	16.4	15.1	14.3
C200x20.5	2660	203	59	9.9	7.7	14.9	147	75.7	0.620	13.7	15.4	13.9
C200x17.1	2170	203	57	9.9	5.6	13.4	132	78.6	0.538	12.6	15.7	14.4
C180x18.2	2310	178	55	9.3	8.0	10.0	112	65.8	0.470	11.2	14.3	13.1
C180x14.6	1850	178	53	9.3	5.3	8.83	99.2	69.1	0.400	10.2	14.7	13.7
C150x19.3	2450	152	54	8.7	11.1	7.1	93.6	53.9	0.420	10.2	13.1	12.9
C150x15.6	1980	152	51	8.7	8.0	6.21	81.7	56.0	0.347	9.01	13.2	12.5
C150x12.2	1540	152	48	8.7	5.1	5.35	70.4	58.9	0.276	7.82	13.4	12.7
C130x13	1710	127	48	8.1	8.3	3.70	58.3	56.5	0.264	7.37	12.4	12.2
C130x10.4	1310	127	47	8.1	4.8	3.25	51.2	49.8	0.229	6.74	13.2	13.0
C100x10.8	1370	102	43	7.5	8.2	1.90	37.3	37.2	0.172	5.44	11.2	11.4
C100x8.0	1020	102	40	7.5	4.7	1.61	31.6	39.7	0.130	4.56	11.3	11.5
C75x8.9	1130	76.2	40	6.9	9.0	0.850	22.3	27.4	0.122	4.25	10.4	11.3
C75.7.4	936	76.2	37	6.9	6.6	0.751	19.7	28.3	0.0948	3.62	10.1	10.8
C75.6.1	765	76.2	35	6.9	4.3	0.671	17.6	29.6	0.0765	3.16	10.0	10.8



دمختلف الاضلاع يا (L) بوله انگلارن قيمتونه دامريكايي (ASTM) ستندرد مطابق .

ديروفييل گنيه	دفي متر وزن په (Kg)	دمقطع مساحت (mm ²)	قيمتونه نسبت د (Z-Z) محورونوته				قيمتونه نسبت د (Y-Y) محورونوته				قيمتونه نسبت د (X-X) محورونوته	
			I _Z 10 ⁶ m ⁴	S _Z 10 ³ m ³	i _Z mm	Z mm	I _Y 10 ⁶ m ⁴	S _Y 10 ³ m ³	i _Y mm	y mm	i _x mm	tan α
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L203x152x25.4	65.5	8370	33.5	247	63.3	67.4	16.0	145	43.7	41.9	32.4	0.541
L203x152x9.0	50.1	6380	26.2	190	64.1	65.1	12.7	113	44.6	39.6	32.7	0.551
L203x152x12.7	34.1	4350	18.4	131	65.0	62.7	8.96	78.1	45.4	37.3	33.0	0.556
L152x102x19.0	35.0	4470	10.1	102	47.5	52.5	3.65	49.0	28.6	27.5	21.9	0.435
L152x102x12.7	24.0	30.60	7.2	70.8	48.5	50.3	2.64	34.4	29.4	25.3	22.2	0.446
L152x102x9.5	18.2	2320	5.56	54.0	49.0	49.1	2.06	26.4	29.8	24.1	22.4	0.452
L127x76x12.7	19.0	2420	3.93	47.6	40.3	44.4	1.06	18.6	20.9	19.0	16.3	0.355
L127x76x9.5	14.5	1840	3.06	36.6	40.8	43.3	0.841	14.5	21.4	17.8	16.6	0.362
L127x76x6.4	9.8	1260	2.14	25.2	41.2	42.1	0.598	10.1	21.8	16.6	16.8	0.369

L102x76x12.7	16.4	2100	2.12	31.1	31.8	33.9	1.00	18.1	21.8	20.9	16.2	536
L102x76x9.5	12.6	1600	1.66	24.0	32.2	32.8	0.792	14.1	22.2	19.8	16.3	0.545
L102x76x6.4	8.6	1100	1.17	16.6	32.6	31.4	0.564	9.83	22.6	18.6	16.5	0.552
L89x64x12.7	13.9	1780	1.36	23.3	27.6	30.6	0.581	12.7	18.1	18.1	13.7	0.491
L89x64x9.5	10.7	1360	1.07	18.0	28.0	29.5	0.463	9.83	18.5	16.9	13.8	0.503
L89x64x6.4	7.3	938	0.759	12.5	28.4	28.3	0.333	6.91	18.8	15.8	13.9	0.512
L76x51x12.7	11.5	1450	0.795	16.4	23.4	27.4	0.283	7.84	14.0	14.9	10.9	0.420
L76x51x9.5	8.8	1120	0.632	12.7	23.8	26.2	0.228	6.11	14.3	13.7	10.9	0.434
L76x51x6.4	6.1	772	0.453	8.90	24.2	25.1	0.166	4.32	14.7	12.6	11.1	0.446
L64x51x9.5	7.9	1000	0.388	9.10	19.5	21.3	0.217	5.99	14.7	14.8	10.8	0.610
L64x51x6.4	5.4	695	0.280	6.39	20.1	20.2	0.158	4.24	15.1	13.7	10.8	0.621



دمتساوي الاضلاع يا (L) ډوله انگلارن قيمتونه دامريکايي (ASTM) ستندرد مطابق .

پروفيل گڼه	دفي متر وزن په (Kg)	دمقطع مساحت په (mm ²)	قيمتونه نظر د (y-y) او (z-z) محورونو ته				قيمتونه نظر د (x- محورونو ته
			I 10 ⁶ m ⁴	S 10 ³ m ³	i mm	z or y	i mm
1	2	3	4	5	6	7	8
L203x203x25.4	75.9	9670	36.9	258	61.8	60.0	39.7
L203x203x12.7	57.9	7350	28.9	199	62.7	57.8	40.0
L203x203x12.7	39.3	4990	20.2	137	63.3	55.5	40.0
L153x152x25.4	55.7	780	14.6	139	45.4	47.2	29.5
L152x152x19.0	42.7	5420	11.6	108	46.3	44.9	29.7
L152x152x15.9	36.0	4580	10.0	92.5	46.7	43.9	29.9
L152x152x12.7	29.2	3700	8.22	75.2	47.1	42.7	30.0
L127x127x19.0	35.1	4470	6.54	74.0	38.3	38.6	24.7
L127x127x15.9	29.8	3790	5.66	63.2	38.6	37.5	24.8

L127x127x12.7	24.1	3060	4.68	51.7	39.1	36.5	25.0
L127x127x9.5	18.3	2320	3.63	39.6	39.6	35.3	25.1
L102x102x19.0	27.5	3520	3.23	46.3	30.3	32.3	19.9
L102x102x15.9	23.4	2990	2.81	39.7	30.7	31.3	19.9
L102x102x12.7	19.0	2430	2.34	32.6	31.0	30.2	19.9
L102x102x9.5	14.6	1850	1.83	25.1	31.5	29.0	20.0
L102x102x6.4	9.8	1260	1.29	17.4	32.0	28.0	20.3
L89x89x12.7	16.5	2100	1.52	24.5	26.9	26.9	17.4
L89x89x9.5	15.6	1600	1.19	18.8	27.3	25.8	17.4
L89x89x6.4	8.6	1100	0.845	13.1	27.7	24.6	17.6
L76x76x12.7	14.0	1770	0.915	17.5	22.7	23.6	14.8
L76x76x9.5	10.7	1350	0.725	13.6	23.2	22.5	14.9
L76x76x6.4	7.3	932	0.517	9.50	23.6	21.4	15.0
L64x64x12.7	11.4	1460	0.624	12.1	18.9	20.6	12.5
L64x64x9.5	7.8	1130	0.419	9.40	19.3	19.4	11.5
L64x64x6.4	6.1	778	0.302	6.63	19.7	18.4	12.6
L64x64x4.8	6.4	591	0.235	5.09	19.5	17.8	12.7
L51x51x9.5	7.0	879	0.202	5.09	15.2	16.2	9.95
L51x51x6.4	4.7	612	0.147	4.09	15.5	15.1	9.94
L51x51x3.2	2.4	316	0.0806	2.17	16.0	13.0	10.1

اخځليکونه (ماخذونه):

1. رايم . زيده باياسي، داوسپنيز کانکريټيود محاسبې پېژندنه ، ژباړن . مومند . عباد الرحمن، يارخپرنډويه ټولنه ، ننګرهار، ۱۳۹۳ هـ ش .
2. خالقي . عبدالاحد . مقاومت مواد ، مطبعه عازم ، کابل، ۱۳۹۱ هـ ش .
3. رازقي . محمد اسحق، انجينري ميخانيک ، مومندخپرنډويه ټولنه ، جلال آباد، ۱۳۹۴ هـ ش .
4. ربرټ . آر . آرچر و جورج . ايس . ريخن باخ، مقاومت مصالح، ترجمه ، اردشير جهان شاهي، دانشگاه تهران، ۱۳۴۷ هـ ش .
5. В. И. ФЕОДОСЪЕВ, СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, МОСКВА ВИСЦ.ЩК. 1964.
6. Г. С. ПИСАРЕКО, В. А. АГАРЕВ. А. Л. КВИТКА, В. Г. ПОПКОВ, Э. С. УМАНСКИЙ, СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КИЕВ ВИСЦ.ЩК. 1963.
7. P. Beer Ferdinand , F. Mazurek David , Mechanics of Material, 6th Edition , Mc Graw Hill Companies Tnc@. 2012.
8. R. S. KHURMI, Strength of Materials, 23rd, Edition, SI Units , New DELHI, 2005.
9. WILLIAM NASH, Strength of Materials , 4th Edition , New DELHI, 2004.
10. R. S. KHURMI, Strength of Materials , SI Units , New DELHI, 2004.



د ليکوال بيوگرافي

پوهنمل انجنير بهرام آميري د اميرگل زوی په ۱۳۳۹ هـ، ش کال د خوست ولايت د تنيو ولسوالۍ د خنډکي للمۍ په کلي کې زېږېدلی دی.

زده کړې يې له لومړي ټولگي څخه تر دوولسم ټولگي پورې د غرغښت په مرکزي لېسه کې سرته رسولي دي.

د ۱۳۵۸ هـ، ش د کانکور په آزموينه کې د کابل پولي تخنيک پوهنتون کې شامل او په ۱۳۶۴ هـ، ش کال د ساختماني پوهنځۍ د صنعتي او مدني تعميراتو له څانگې د فراغت سند ترلاسه کړ.

په همدې کال د اوبو او برېښنا وزارت کې مقرر چې تر ۱۳۷۲ هـ، ش کال پورې مې ددې وزارت په ساختماني دستگاؤو کې خپله دنده سرته رسولي ده.

خوست ولايت ته د افغان پوهنتون د انتقال سره سم د انجنيري پوهنځۍ کې د استاد په صفت مقرر او تراوسه پورې خپله دنده سرته رسوم. تراوسه پورې مې لاندې عملي او تحقيقي مقالې ليکلي او خپرې کړيدي :

۱. په خوست کې د مناسب بام پوښښ

۲. د ودانيو د پورنو تر منځ فرشونه

Abstract

In this textbook strength, stiffness, stability and durability of the structures and their members have been explained in which forces, compression, tension, elongation, shear and bending of structures and machines are describe theoretically and practically.

With each lesson theory, practical examples and home works are written for the better comprehension of the students.

From the textbook students of engineering faculty civil, transportation, dam, architecture and machinery branches and other interested people in the field can take advantage.

Publishing Textbooks

Honorable lecturers and dear students!

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For this reason, we have published 250 different textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange Service, 140 medical and non-medical textbooks funded by German Aid for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 1 textbook funded by Afghanistan-Schulen, 1 textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation and 3 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books have been distributed among all Afghan universities and many other institutions and organizations for free. All the published textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state-of-the-art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to overcome this deficit”.

We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards, but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in order to be corrected for future revised editions.

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We would also like to mention that he has provided funds for 140 medical and non-medical textbooks so far.

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan.

In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher Education Prof Dr Farida Momand, Academic Deputy Minister Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, Chancellor of Nangarhar University, Deans of faculties, and lecturers for their continuous cooperation and support for this project .

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz, Fahim Habibi and Fazel Rahim Baryal in the office for publishing books.

Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, May, 2017
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education



In history, books have played a very important role in gaining, keeping and spreading knowledge and science, and they are the fundamental units of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of higher education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and today's requirements and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be provided and published for the students.

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful to those who have worked for many years and have written or translated textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they have motivated the motor of improvement.

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in their respective fields so that, after publication, they should be distributed among the students to take full advantage of them. This will be a good step in the improvement of the quality of higher education and educational process.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and standard learning materials in different fields in order to better educate our students.

Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for publishing this book.

I am hopeful that this project should be continued and increased in order to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.

Sincerely,
Prof. Dr. Farida Momand
Acting Minister of Higher Education
Kabul, 2017

Book Name Strength of Materials
Author Sen Teach Assist M Hanif Hashimi
Publisher Shaikh Zayed University, Engineering Faculty, Khost
Website www.szu.edu.af
Published 2017, First Edition
Copies 1000
Serial No 239
Download www.ecampus-afghanistan.org
Printed at Sahar Printing Press, Kabul, Afghanistan



This publication was financed by German Aid for Afghan Children, a private initiative of the Eroes family in Germany.

Administrative and technical support by Afghanic.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks, please contact us:

Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul

Office 0756014640

Email textbooks@afghanic.de

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2017

ISBN 978-9936-620-42-1